

DIRECÇÃO DE ENGENHARIA DEPARTAMENTO DE CONTROLO TÉCNICO CENTRAL TÉCNICA DO CAMAMA RELATÓRIO

Cc:

Chf. Departamento.

Coordenador: Amiston Policarpo

Técnico CT: Amilton P

Técnico Estúdio: Walter P / José Burnay

Data: 06.01.2021

Turno: Manhã / Tarde / Noite

TESTE DURANTE A EMISSÃO											
EST.800B			EST.800A			EST.800B			EST.1200		
	BOM	MAU		BOM	MAU		BOM	MAU		BOM	MAU
ÁUDIO	X		ÁUDIO	X		ÁUDIO	X		ÁUDIO	X	
VÍDEO	X		VÍDEO	X		VÍDEO	X		VÍDEO	X	
HORA	17:50		HORA	13:48		HORA	07:53		HORA	09:24	
ÁUDIO			ÁUDIO			ÁUDIO	X		ÁUDIO	X	
VÍDEO			VÍDEO			VÍDEO	X		VÍDEO	X	
HORA			HORA			HORA	14:39		HORA	14:41	
ÁUDIO			ÁUDIO			ÁUDIO	X		ÁUDIO	X	
VÍDEO			VÍDEO			VÍDEO	X		VÍDEO	X	
HORA			HORA			HORA	16:16		HORA	18:34	

Anomalias registadas durante o serviço:

✓ O Telefone Cisco não está operacional, para contactar o Exterior da Camama (TPA Sede)

Ação desenvolvida para resolução:

✓ Utilizei o meu telefone pessoal, para fazer os testes com a TPA Sede…

Observação:

- ♦ De hoje em diante, vamos utilizar a Linha 33 da Matriz (Estúdio 800B), para os Programas do Canal 2··· As Legendas já estão a ser feitas no estúdio 800B···
- ❖ Trabalhamos sem comunicações com a TPA Sede, via telefone interno (Cisco),…
- ♦ O programa Janela Aberta foi interrompido, para passar em Directo o Jogo do APL & NFC. Por este motivo o programa Covid -19 teve um atraso por mais de 30min…