

12.4.2023

Kehitysehdotus #178, Rakenteilla – tilaiset käyttöpaikat ja mittaustiedot

Kehitystyöryhmän alityöryhmä 13.4.2023



Rakenteilla –tilaiset käyttöpaikat ja mittaustiedot, tilanne selvityksessä

- DH 2.0 Mittaustietoa ei toimiteta ja hyväksytä lainkaan rakenteilla -tilassa oleville kohteille.
- Datahubin ehdottama toimintatapa: muutoksia ei tehdä datahubin nykyiseen toimintaan ja mittaustietojen validointiin:
 - ->Rakenteilla -tilassa käyttöpaikalla ei ole ollenkaan mittaria eikä siten saatavissa mittaustietoa. Järjestelmissä olevien tietojen tulisi vastata mahdollisimman pitkälle todellista tilannetta.
 - ->Toimintatavalla vältetään myös mahdolliset virhetilanteet, joissa rakenteilla tilaisille kohteille toimitettaisiin nollasta poikkeavaa tietoa, mikä heijastuisi edelleen taseselvitykseen
- ET käsitellyt tätä mittaus- ja taseselvitystyöryhmässä: toivottu, että voitaisiin jatkaa DH 1.0 mallin mukaisesti toistaiseksi -> verkko voi lähettää rakenteilla-tilaiselle kohteelle mittaustietoa, mutta ei ole pakko
- ET miettinyt, voisiko Datahub generoida nollaa näille käyttöpaikoille mittaustiedoksi, kun tila muuttuu keskellä päivää
- Datahub tuo rakenteilla –tilan ja mittaustiedon hallinnan käsittelyyn seuraavassa kehitystyöryhmän alityöryhmässä

