# **ZW**SOFT

# 装配约束基础

Ray 2024/9/3




# 一. 装配简介


- 二. 装配约束与DCM
- 三. ZW3D约束及调试

# 一.装配简介

### > 装配概念

按照规定的技术要求,将若干个零件合成部件(子装配)或将若干个零件和部件(子装配)接合成产品的过程,称为装配。ZW3D中.Z3ASM系列文件、.Z3文件支持装配操作。







# 一.装配简介

# ➤ 装配设计方式-自底向上 (Bottom-Up)

概述: 从局部到整体




# > 装配设计方式-自顶向下 (Top-Down)



### > 装配设计方式比较

◆ 自底向上常用于已有图纸或者已有产品的改进; 自顶向下常用于关联设计或者新产品研发, 实际产品设计中两者兼有。

### > 装配中的约束模块



- ◆ 约束功能模块:编辑约束、装配特征(阵列,镜像、带轮)、拖拽、约束状态、动画。
- ◆ 确保装配组件间的位置和运动关系符合设计要求,得到最终的机械产品。




- 一. 装配简介
- 二. 装配约束与DCM
- 三. ZW3D约束及调试


# > 刚体自由度(Degrees of freedom)与约束状态

- ◆ 刚体自由度:三维空间一个刚体在没有任何约束的情况下默认有6个自由度,分别为沿X轴、Y轴、Z轴移动,绕X轴、Y轴、Z轴旋转;
- ◆ 约束状态:无约束、欠约束、完全约束、过约束

### > Q: 当添加一个面重合, 剩余几个自由度?




(2个平动自由度+1个旋转自由度)



### > 三维约束的类型

◆ 3D约束:



# > 三维约束的类型

◆ 3D高级约束: 高级约束由多个基础约束复合而成。

3D Mechanical Constraint Options Matrix								
	Constraint							
Option	ঞ্জ	2	11	<del>@</del> }	t de	Э	O	名
Angle:	x							
Path Constraint:		х						
Pitch/Yaw Control:		x						
Roll Control:		х						
Revolutions/Distance:				х	x			
Distance/Revolution:				х	х			
Flip:	x		х	х	х	х		x
Same facing/Opposite:					х			
Display existing alignments:	x	х	х	х	х	х	х	x
Interference:	x	х	х	х	х	х	х	x
Ratio/#Teeth:	х							
Ratio/Distance:			х			х		
1st/2nd#teeth:	х		х					
1st/2nd dist:	х		х					
Variable/Constant velocity:								х

### > 三维约束的类型


♦ Others:



- 固定比较特殊,明确指定组件不可动;
- 阵列特征也算一种特殊的基础约束;
- 其他装配特征由基础约束和高级约束组合而成;


### > 三维约束的实现举例

◆ **凸轮约束**: 凸轮面和约束圆柱面或平面始终保持相切或接触。由旋转运动转为直线运动



添加的几何

- 组件1平面Pln;
- 组件2凸轮面Cam face, 凸轮面扫掠方向辅助线E0;





组合的基础约束

- Pln与Cam face的相切约束;
- Pln法线与E0的垂直约束(辅助定位约束);
- · (其他场景: 当撑杆与凸轮之间为点接触时,添加点与面重合约束; 圆柱面与凸轮面约束时会添加轴线与E0的平行约束辅助定位)

### > 三维约束的实现举例

◆ **齿轮齿条约束**: 两个组件分别围绕各自的旋转轴以一定的比率相对旋转





#### 添加的几何

- 两个组件圆柱面的的轴心E0和E1;
- 两条辅助线分别垂直于轴线的E2和E3;
- 独立的辅助平面Pln(平面的法线垂直于两条轴线E0和 E1);


#### 组合的基础约束

- E0和Pln的重合约束; E1和Pln的重合约束或与法线的垂直约束 (轴线E0/E1平行则做重合,否则垂直);
- E2和Pln的角度约束Cons1 (与Pln法线之间夹角Var1);
- E3和Pln的角度约束Cons2 (与Pln法线之间夹角Var2);


#### 添加的不等式

- 两个变量Var1和Var2;
- 一个方程式: GR\*Var1 Var2 = 0 (其中GR代表齿轮比)

- > 3D DCM (Dimensional Constraint Manager )
  - ◆ **DCM (标注约束求解器)** : 归西门子PLM软件所有, DCM 作为一个软件组件,可以操作几何设计来满足给定的约束条件。其作 为一个组件,集成到了UG、SolidWorks、Creo等多种流行的CAD系统中;
  - ◆ 在ZW3D中是以动态链接库的方式加载使用; (dcu3dxx.dll)



### > 3D DCM (Dimensional Constraint Manager )



# > 3D DCM (Dimensional Constraint Manager )


◆ 3D DCM交互

DCM Interface	Frustum Interface
新建与删除系统	几何定义
増删节点	<b>)</b> 约束和标注
<b>查询接口</b>	□ 结果输出
一 求解 (拖拽)	参数对象定义
undo	变量与方程式定义
调试接口	0 0 0
0 0 0	




- 一. 装配简介
- 二. 装配约束与DCM
- 三. ZW3D约束及调试


### > ZW3D约束实现



### > ZW3D约束实现

◆ ZW3D**全局约束管理类:** 作为外部访问约束系统的**统一入口(**VgAsAlnMgr),其最主要的数据就是包含多个约束分组类。






# 三. ZW3D约束及调试

### > ZW3D约束实现

◆ 约束分组: 关联的约束放在同一组,不相关的约束放不同组,不同的组使用不同的约束系统



#### VsCons3dPartn

+ comps : map<int,VsCons3dPartn>

+ cons : set<int>

+ ftrs: map<int, ZsAsFtrRTData>


+ built : bool

+ pzCn3 : VsCons3dSysPtr

分组信息结构体

## > ZW3D约束实现

◆ cons3d: DCM业务的二次封装



# 三. ZW3D约束及调试

# > ZW3D约束实现

◆ cons3d: DCM业务的二次封装


基本步骤	DCM接口	ZW3D <b>封装接口</b>
初始化约束系统	new_dimension_system2 register_frustum_functions	CdCn3Init
添加几何节点	add_g move_to_set	CdCn3AddSet CdCn3AddGeom
添加约束节点	add_d/add_r	CdCn3AddCons
添加方程式和变量	add_e, add_v, add_v_to_e	CdCn3AddEqn CdCn3AddVar CdCn3EqnAddVar
求解约束系统	re_evaluate dynamic_evaluate dynamic_evaluate_ray	CdCn3Solve CdCn3DragUtil CdCn3DragRayUtil
DCM回调	DCM3_transform	
查询约束状态	g_status/d_status	CdCn3StatusGet

# **ZW**SOFT


# > 约束求解流程

初始化约束系统 CdCn3Init (new\_dimension\_system2) 将组件、几何添加到约束系统 CdCn3AddSet CdCn3AddGeom (add\_g)

将约束添加到约束系统 CdCn3AddCons (add\_d) 求解约束系统 CdCn3Solve (re\_evaluate) DCM回调 DCM3\_transform 查询约束状态及几何位置写 回数据库 AsAInDragApply



- > 柔性子装 (综合应用)
  - ◆ 概念: 柔性子装配不再是一个整体(刚体),将子装配中的组件和约束添加至总装(wiki:<u>柔性子装方案</u>)




柔性子装配的组件在总装中的位置矩阵 (以子装配中组件 YMSA-308R矩阵计算举例):

VsMat zMat = zTopToUpper \* zMatCtx \* zMatUpperToThis Show entity information Entity information assembly own attributes (160) Part = -1transform = 172 constraint state: Under constrained zMatCtx (ASM) \* zMatUpperToThis (ASM) Persistent label (encoded) #12378;#891422;#6986;#12378;#891422;#5190 Persistent label (expanded) #12378: #891422: 上下文偏移矩阵,存储于 #6986: #12378: Assembly2 #891422: #5190

### **ZW**SOFT

# ➤ 调试Tips

- ◆ 模型简化、模型简化、模型简化;
- ◆ 组件移动: 追踪组件矩阵(idx\_mat)
- ◆ 约束添加:CdCn3AddCons (约束求解: CdCn3Solve )
- ◆ 分组信息打印: ~AsmCall(PrintCnsInfo)
- ◆ **拖拽显示几何信息(Debug**): ~AsDcmJouOpen, AsCn3GeomDebugPrint(可扩展、辅助约束、辅助几何打印)
- ◆ DCM日志以及调试工具: (参考链接: <u>3D DCM调试工具</u>)
- ①.xmt(dcm传输文件): DCM约束系统模型的表达,可使用工具3d\_demo.exe打开,
- 以确认是哪方问题。 (ZW\_3rdLibs\_VC14\Dcubed3\Dcubed3\_V59\selfdemo)
- ②.jou(DCM日志文件): 记录 DCM实例时序操作与变化。 (通常用该文件与 DCM团队沟通)



xmt可视化工具

```
2355 864 %00000200AF831DC0 -> DCM3 add g ( %00000200AEB01990 )
      京価5 DCM3 g identify ( \$00000200AEB01990 ) VsGeom3C
       5 DCM3 g identify ( %00000200AEB01990 ) : DCM3 CYLINDER ( 0.0000006 )
         866 DCM3 cylinder center ( %0000006164BF0F90 %00000200AEB01990 )
         866 DCM3 cylinder center ( &( 361.9499999999874 -67.606975988707461 222.93216818295934 ) \
     %00000200AEB01990 ) ( 0.0000002 )
         867 DCM3 cylinder axis ( %0000006164BF0F88 %00000200AEB01990 )
         867 DCM3_cylinder_axis ( &( -1 -1.2918958832001822e-15 -2.5837917664003644e-15 ) \
     %00000200AEB01990 ) ( 0.0000002 )
         868 DCM3 cylinder radius ( %00000200AEB01990 )
         868 DCM3_cylinder_radius ( %00000200AEB01990 ) : 6.9999999999984 ( 0.0000004 )
     864 %00000200AF831DC0 -> DCM3_add_g ( %00000200AEB01990 ) : %000002017B8F2800 ( 0.0000461 )
     869 %00000200AF831DC0 -> DCM3 move to set ( %000002017B8F2800 %00000200821A3C00 )
     869 %00000200AF831DC0 -> DCM3 move to set ( %000002017B8F2800 %00000200821A3C00 ) : TRUE ( \
     870 %00000200AF831DC0 -> DCM3_set_g_label ( %000002017B8F2800 "-2 3754294 3755172 2707 " )
     870 %00000200AF831DC0 -> DCM3 set g label ( %000002017B8F2800 "-2 3754294 3755172 2707 " ) ( \
                                                                          组件label
     871 %00000200AF831DC0 -> DCM3 add g ( %00000200AEB00820 )
         872 DCM3 g identify ( %00000200AEB00820 )
         872 DCM3 g identify ( %00000200AEB00820 ) : DCM3 CYLINDER ( 0.0000004 )
```

Q8<sub>4</sub>A