

# **XCLO BASE**

## Base Color-Sistema Acrílico



#### **Sherwin Williams Automotive México**

## **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**XCLO BASE** es una Base Color Acrílica de alta calidad, desarrollada para el repintado parcial ó total de vehículos igualando el brillo y la apariencia de un acabado original. Por su gran facilidad de aplicación, excelente poder cubriente y secado rápido simplifica la labor del pintor. **XCLO BASE** puede ser recubierta con los transparentes versión RTS *ECO-SW* y *UAD \*CATALICE Y APLIQUE* para facilitar su uso y aplicación. Con el uso de estos Transparentes, el acabado dicapa obtenido posee apariencia y un brillo extraordinario manteniéndose así a largo plazo ya que tiene magnifica resistencia a la intemperie y a agentes químicos.

# SUSTRATOS Y RECUBRIMIENTOS RECOMENDADOS

**XCLO BASE** debe ser aplicado únicamente sobre los primarios *XCLO Primer Universal* en cualquiera de sus 5 tonalidades ( Verde, Rojo Bermellón, Blanco, Negro y Gris) ó *Sherprimer Plus*.

**XCLO BASE** debe ser recubierto únicamente por el KIT Transparente RTS ECO-SW \*CATALICE Y APLIQUE ó el Transparente UAD \*Catalice y Aplique (consulte las instrucciones de uso en la Etiqueta u Hoja Técnica de cada producto), también puede utilizar cualquiera de los transparentes recomendados para la base color *Sherbase*.

#### SUSTRATOS Y RECUBRIMIENTOS NO RECOMENDADOS

No se recomienda aplicar **XCLO BASE** sobre metales no ferrosos ni plásticos poliolefínicos, tampoco se debe aplicar sobre esmaltes alquidálicos, acrílicos, lacas acrílicas, o cualquier otro tipo de recubrimiento en malas condiciones.

Si necesita hacer alguna reparación, no utilice ningún acabado tipo laca (aún cuando el Transparente utilizado esté completamente seco o curado) pues podrían ocurrir enchinamientos.

### **DATOS TÉCNICOS**

Propiedades en bote	Mínimo	Máximo	Unidades
Viscosidad @ 25° C	80	120	UK
Densidad	0.93	0.96	g/ml
Sólidos en peso (Toners Orgánicos)	27	41	%
(Toners Inorgánicos)	27	40	%
(Aluminios)	28	31	%
Estabilidad	3		Años

Propiedades listo para aplicar	Mínimo	Máximo	Unidades
Secado libre de Polvo	5	10	Minutos
Viscosidad	15	17	Seg. , C4 Ford
Relación de Dilución	1:1 (Base Color: Reductor)		
Reductor	XCLO SOLVENTE UNIVERSAL		
Tiempo de oreo entre manos	5	10	Minutos
Número de manos recomendadas	2	3	No. de manos

NOTA: Estos valores son representativos de la línea y pueden variar según el color.

#### INSTRUCCIONES DE USO. MEZCLE PERFECTAMENTE ANTES DE USARSE.

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICE

- 1. Limpie perfectamente la superficie con el fin de eliminar polvo, grasa, aceites y silicones con detergente y agua y con Solvente Limpiador; después lije con lija de agua grado 320 y enjuague perfectamente.
- 2. En las áreas donde se requiera trabajo de hojalatería elimine todos los recubrimientos hasta dejar el metal desnudo; utilice lija de esmeril o si lo prefiere *Removedor STD*, *SPFL o XCLO*.
- 3. Trate el metal descubierto y las áreas oxidadas con Cleanol.

Para mayor información comunicarse:

Al departamento de Servicio Técnico o a la Írnea de Atención a Clientes al Tel. 4160 8800, 01800 022 7926 o visite la pagina WEB www.sherwinautomotive.com.mx

Calz. Ignacio Zaragoza No. 829, Col. Agrícola Oriental, México DF. 08500

A T O S

D E L

PRODUCT



# **XCLO BASE**


# Base Color-Sistema Acrílico



#### **Sherwin Williams Automotive México**

- Repare las imperfecciones mayores y/o abolladuras que tenga la lámina, utilizando el Rellenador Excelight, Excelbody ó XCLO Body Filler. También puede utilizar la masilla Ultrabody SWAM-04.
- 5. Si existe metal desnudo, puede utilizar el *Primer DTM 1* y para aumentar espesor, recubrirlo con el *Primer Fill 1* en cualquiera de sus tres tonalidades (*Gris Claro, Gris Medio y Gris Oscuro*). En el caso de que se requiera un alto poder de relleno y secado rápido se recomiendo utilizar el *Sherprimer Plus*, deje secar de 15-20 minutos y lije con lija grado 360 o 400, si lija con agua deje secar 1 hora como mínimo antes del siguiente paso.
- 6. Si quedaron imperfecciones menores, aplique sobre ellas Plaster y déjelo secar 1 hora como mínimo, líjelo con lija de agua grado 320, si lija con agua deje secar 1 hora. Aplique otra mano de primer sobre el Plaster.

DILUCIÓN: A 1 litro de XCLO BASE, agregue 1 litro de XCLO SOLVENTE UNIVERSAL, agite perfectamente.



**APLICACIÓN:** Aplique en un área bien ventilada. USE MASCARILLA CON FILTRO PARA VAPORES ORGÁNICOS, guantes, gafas de seguridad y mandil.

Utilice una presión en la pistola de 1.5 – 3 kg./cm² (22 – 45 lb/in²). Aplique dos manos medianas, dejando de 5 a 10 minutos de oreo entre cada mano. Los aluminios requieren una tercer mano brisada para el acomodo de la partícula. Si se requiere corregir imperfecciones, utilice lija microfina y aplique una mano adicional e Base Color. Deje secar de 15 a 20 minutos antes de aplicar el Transparente de acuerdo a sus necesidades.

## 1<sup>a</sup>. mano mediana



5-10 minutos



2ª. mano mediana

### **NOTAS**

- Lea todas las instrucciones en la etiqueta antes de usar el producto.
- No utilice ningún otro thinner diferente al mencionado porque puede afectar los resultados y la calidad del acabado.
- En la limpieza del equipo se recomienda usar Thinner MB. No deje material mezclado en el equipo.
- No prepare más material del que va a utilizar.
- Cuele el material antes de su aplicación.

# PROTECCIÓN PERSONAL

- Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica.
- Utilice el equipo de protección personal adecuado. Se recomienda el uso de anteojos de seguridad, guantes de látex, mandil y respirador para vapores orgánicos.









Para mayor información comunicarse: Al departamento de Servicio Técnico o a la línea de Atención a Clientes al Tel. 4160 8800, 01800 022 7926 o visite la pagina WEB www.sherwinautomotive.com.mx

Calz. Ignacio Zaragoza No. 829, Col. Agrícola Oriental, México DF. 08500

DATOS