SEINCA
Seinca Industrial Group C.A
J-50626962-7

LABORATORIO DE PRUEBAS DE AISLAMIENTO

SEINCA INDUSTRIAL GROUP

INFORME DE PRUEBA DE GUATES DE BAJA TESION.

Fecha: 10/03/2026

De: Laboratorio De Pruebas de Aislamiento Eléctrico SEINCA INDUSTRIAL, C A.

Cliente: SAMFOR

Asunto: Informe de resultados de prueba de aislamiento eléctrico a: Guantes de Gomas Baja Tensión, para trabajos en líneas energizadas.

Registro: SEINCA - 0041 / 03-2026

1. Referencia de Prueba de Aislamiento Eléctrico:

◆ Instalación donde se realizó la Pruebas de Aislamiento Eléctrico:	Laboratorio de pruebas de Aislamiento SEINCA INDUSTRIAL. C A.
◆ Norma bajo la cual se realizaron las pruebas	COVENIN 761-97
◆ Fecha de realización	10//03/2026
◆ Equipo de trabajo que realizó la prueba de Aislamiento Eléctrico:	Especialista: Franklin Rubio.
◆ Equipos Utilizados:	Equipo e instrumento de prueba marca ZHUHAI HENGTAI. ELECTRIC POWER.. MOD. GD-HTJY506C 5 KV A 60 KV.

2. Características del Equipo Probado:

◆ Tipo:	Guantes de Goma para Baja Tensión
◆ Modelo:	Clase cero (0) Tipo Uno (1) para1000V..
◆ Marca:	SALISBURY
◆ N° de Identificación:	Serial: 4095607 A

Seinca Industrial Group
RIF: J506269627

Escaneado con CamScanner

SEINCA
Seinca Industrial Group C.A
J-50626962-7

LABORATORIO DE PRUEBAS DE AISLAMIENTO

SEINCA INDUSTRIAL GROUP

3. Inspección Visual:

- Condiciones Operativas: Apto
- Presencia de Grietas, Agujeros, otros: Ninguna
- Otros: Ninguna

4. Resultados de Prueba de Aislamiento: Guantes de Goma Para Baja Tensión.

Identificación del guante	Guante Probado	Voltaje Aplicado	Corriente de Fuga	Máxima Corriente De Fuga Permitida.
Guante de goma para Baja Tensión Serial: 4095607 A	Derecho	1000	0.01 ma	0.08 ma
	Izquierdo	1000	0.01 ma	0.08 ma

5. Defectos o fallas que presenta el material ensayado:

- Ninguna

6. Recomendaciones:

- Realizar las pruebas de aislamiento eléctrico cada seis (6) meses.
- Lavar frecuente con agua y jabón según su uso.
- Colocar talco en poca cantidad después de lavado y secado
- Mantener el guante de goma en lugar fresco en su bolsa de lona
- Verificar con aire que la goma o guante no este perforado

7. Condiciones del (los) equipo (s) para trabajar:

Equipo Probado	Condición		
Guante de Goma de Baja Tensión	Apto:	X	No apto:

Seinca Industrial
RIF: J506269627

Escaneado con CamScanner

LABORATORIO DE PRUEBAS DE AISLAMIENTO

SEINCA INDUSTRIAL GROUP

Nota: Este informe corresponde a una Certificación, la cual contempla pruebas de la capacidad de aislamiento que poseen los equipos antes mencionados, basado en la exigencia de la norma COVENIN 2167 - 1999; lo que garantiza que en estos momentos los valores son satisfactorios y por ende califican para trabajar en líneas energizada, tomando en cuenta el uso de los equipos de protección personal y operacionales respectivos.

Seguridad – Laboratorio de Pruebas de Aislamiento
SEINCA INDUSTRIAL, C A.

Realizado por:	Especialista .Franklin Rubio	Aprobado por:	Ing. Jorge L. Soto.
Firma:		Firma:	
Fecha:	10//03/2026	Fecha:	10//03/2026

Seinca Industrial
RIF: J506269627

Escaneado con CamScanner