INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0424-6194440-04146220012.
Email: Invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: 7422 INPSASEL: 00575-2006
SENCAMER

Certificado N° I-SM-25-004

Cliente: SAMPIERI & FORTUNATO,SA	**Nro. Rif:** J-070043482	**Fecha;** 09/03/2025
Equipo: SONOMETRO O DECIBELÍMETRO	**Lugar de la Calibración;** Laboratorio de Invermulca	**Marca:** UNI-T
Descripción del Equipo: Equipo portátil para medir Ruido en el área de trabajo o salón	**Modelo:** UT352	**Código Interno;**
Serial; 1100778043	**Fecha de calibración:** 09/03/2025	**Patrón de Referencia:** DECIBELÍMETRO TADETO SL720
Tolerancia; +/-1.5 db	**Fecha Próxima Calibración:** 09/09/2025	
	PESO: 386g	**Rango;** 30-130DB
INSPECCIÓN VISUAL		
Carcasa: Baquelita	**Funcionabilidad:** Según condición de Fabricación	
Pantalla; Trasparente Visible Normal, Digital LCD DE 4 BITS	**Estuche:** Si se Observo	**Tamaño ;** Portátil 273X69X39MM
PARÁMETRO DE CALIBRACIÓN		

Patrón DB considerable según OMS	LECTURA PATRÓN DB	LECTURA DEL EQUIPO DB	FOTO DEL EQUIPO
55,4	55,4	56,8	 
75	75	75(Ruido considerable atenuar)	
85	85	85(No permitido mayor de 8 horas atenuar)	

NORMAS INVOLUCRADA
Procedimiento de Inspección INVERMULCA. , COVENIN 2260 COVENIN 2274, 4 , IEC-61672-1 CLASE 2 ,COVENIN 2340,COVENIN 2270 ,COVENIN 4004

OBSERVACIONES:	**Se determinó las condicione operacionales y no se encontraron condiciones desfavorables. Se recomienda mantener condiciones y medios adecuado para garantizar su buen funcionamiento ,Al someterlo a prueba se comportó en la varledad de escala según el patrón y la variación del medio sometido,**
CONCLUSIONES:	LOS RESULTADOS DE ESTAS MEDIDAS ESTÁN DENTRO DE LA TOLERANCIA PERMITIDA POR EL FABRICANTE **APTO**

Inspector
Ing. Dalmilo Rosales
Nivel II NDT

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Supervisor
Ing. Javier Rodríguez
Nivel II NDT

Escaneado con CamScanner