INSPECCIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO (CÁNCAMOS)

REPORTE DE INSPECCIÓN DE CÁNCAMOS							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	RIF	J-070043482	N°. O.I.:		Nº REPORTE	I-CA-25-008
PROYECTO:	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO.					FECHA	13/04/2025
LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	Patio de la empresa					FECHA PROXIMA INSP	13/04/2026

OBJETIVO: DETERMINAR LAS CONDICIONES DE CONFORMIDAD Y ESTABLECER LOS NIVELES DE CERTIFICACIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO TIPO CÁNCAMOS.

ALCANCE: REALIZAR LA INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y MEDIANTE MÉTODOS DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS TÉCNICA CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS VISIBLES (MT) Y LA CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD DE APAREJOS DE IZAMIENTO TIPO CÁNCAMOS DE DIFERENTES CAPACIDADES.

N°	DESCRIPCIÓN DEL ACCESORIO			DATOS TÉCNICOS		CONDICIONES CUALITATIVAS				PRUEBA	CONDICIONES DIMENSIONALES					CONCLUSIÓN
						ESTRUCTURA					DIMENSIONAMIENTO (PLG.)					
	FABRICANTE	TIPO	SERIAL Y/O CÓDIGO	Ø NOMINAL ROSCA (mm.)	CAP. NOM (LB.)	CUERPO	EJE	OJAL	ROSCA	END (PT)	A	B	C	D	E	CONDICIÓN / CERTIFICACIÓN
	COMPARTIMIENTO AREA TURBINA															
01	WSLL 14mm	M20	C-15	14	5200	BC	S/I	BC	BC	I-LP.25.015	M20X 0.62	1,25	2,5	5	4	APTO
02	WSLL 14mm	M20	C-15	14	5200	BC	S/I	BC	BC	I-LP.25.015	M20X 0.62	1,25	2,5	5	4	APTO
03	WSLL 14mm	M20	C-15	14	5200	BC	S/I	BC	BC	I-LP.25.015	M20X 0.62	1,25	2,5	5	4	APTO
04	WSLL 14mm	M20	C-15	14	5200	BC	S/I	BC	BC	I-LP.25.015	M20X 0.62	1,25	2,5	5	4	APTO
05	WSLL 14mm	M20	C-15	14	5200	BC	S/I	BC	BC	I-LP.25.015	M20X 0.62	1,25	2,5	5	4	APTO
06	WSLL 14mm	M20	C-15	14	5200	BC	S/I	BC	BC	I-LP.25.015	M20X 0.62	1,25	2,5	5	4	APTO
07	WSLL 14mm	M20	C-15	14	5200	BC	S/I	BC	BC	I-LP.25.015	M20X 0.62	1,25	2,5	5	4	APTO
	COMPARTIMIENTO AREA GENERADOR															
08	WSLL 1"	M20	C-25	14	13300	BC	S/I	BC	BC	I-LP.25.015	M20X 1	2	4	3		APTO

REPORTE DE INSPECCIÓN DE CÁNCAMOS							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	RIF	J-070043482	N°. O.I.:		Nº REPORTE	I-CA-25-008
PROYECTO:	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO.					FECHA	13/04/2025
						FECHA PROXIMA INSP	13/04/2026

Nº	DESCRIPCIÓN DEL ACCESORIO			DATOS TÉCNICOS		CONDICIONES CUALITATIVAS				PRUEBA	CONDICIONES DIMENSIONALES					CONCLUSIÓN
						ESTRUCTURA					DIMENSIONAMIENTO (PLG.)					
	FABRICANTE	TIPO	SERIAL Y/O CÓDIGO	Ø NOMINAL ROSCA (mm.)	CAP. NOM (LB.)	CUERPO	EJE	OJAL	ROSCA	END (PT)	A	B	C	D	E	CONDICIÓN / CERTIFICACIÓN
09	**WSLL 1"**	**M20**	**C-25**	**14**	**13300**	BC	S/I	BC	BC	I-LP.25.015	**M20X 1**	**2**	**4**	**1**	**3**	**APTO**
10	**WSLL 18mm**	**M18**	**C-15**	**14**	**10600**	BC	S/I	BC	BC	I-LP.25.015	**M18X 18**	**1.75**	**3.50**	**7**	**4**	**APTO**
11	**WSLL 18mm**	**M18**	**C-15**	**14**	**10600**	BC	S/I	BC	BC	I-LP.25.015	**M18X 18**	**1.75**	**3.50**	**7**	**4**	**APTO**
12	**WSLL 18mm**	**M18**	**C-15**	**14**	**10600**	BC	S/I	BC	BC	I-LP.25.015	**M18X 18**	**1.75**	**3.50**	**7**	**4**	**APTO**
13	**WSLL 18mm**	**M18**	**C-15**	**14**	**10600**	BC	S/I	BC	BC	I-LP.25.015	**M18X 18**	**1.75**	**3.50**	**7**	**4**	**APTO**

LEYENDA:

B/C: Buenas Condiciones **M/C:** Malas Condiciones **S/I:** Sin Información **S/A:** Sin Acceso **N/T:** No tiene **N/A:** No aplica

METODOLOGÍA DE MEDICIÓN DE CÁNCAMOS



INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

REPORTE DE INSPECCIÓN DE CÁNCAMOS							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	RIF	J-070043482	N°. O.I.:		Nº REPORTE	I-CA-25-008
PROYECTO:	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO.					FECHA	13/04/2025
						FECHA PROXIMA INSP	13/04/2026

REFERENCIA FOTOGRÁFICA DE LA INSPECCIÓN





RECOMENDACIONES	
Nº ELEMENTOS / SERIAL	ACCIONES
10 cáncamos de diferente tamaños	Verificar rosca ,y atares de una inspección con un ensayo NO destructivo verificar condiciones físicas
	Verificar que el aparejo esté identificado indicando el fabricante, el tamaño o la capacidad de carga nominal correspondiente y en el caso de cáncamos, el grado de aleación sí aplica.
	Verificar que no posea excesiva corrosión o picaduras.
	Verificar que no posea deformación plástica debido a doblez, elongación o compresión en ninguna de las partes del aparejo.
	No se permitirá daño excesivo de la rosca. No se permitirá efectuar ningún tipo de soldadura u otro proceso que implique calentamiento del material. Además de los puntos expuestos anteriormente, se deberá inspeccionar mediante ensayo con líquidos penetrantes o partículas magnéticas (GOP-PR-END-MT-03) el aparejo en sus puntos críticos.

REPORTE DE INSPECCIÓN DE CÁNCAMOS							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	RIF	J-070043482	N°. O.I.:		Nº REPORTE	I-CA-25-008
PROYECTO:	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO.					FECHA	13/04/2025
						FECHA PROXIMA INSP	13/04/2026

OBSERVACIONES:

LOS RESULTADOS INDICADOS EN ESTE REPORTE SE ENCUENTRAN ASOCIADOS A LAS CONDICIONES DE CONFORMIDAD DE LOS APAREJOS DE IZAMIENTO EVALUADOS EN LA FECHA DE INSPECCIÓN EN REFERENCIA.

- *ESTOS RESULTADOS TIENEN UNA VIGENCIA DE MÁXIMO DOCE (12) MESES CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA ASME/ANSI B 30.26, ASME B 18.15, NORMA COVENIN 3930, CONDIGO ASME SECCIÓN V ART. 9 Y 7, PROCEDIMIENTOS INTERNOS INTEST, C.A Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE.*
- *ESTA CONFORMIDAD PERDERÁ VIGENCIA UNA VEZ CUMPLIDA SU FECHA DE PRÓXIMA VERIFICACIÓN, O CUANDO EN EL APAREJO OCURRAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:*

1.- EVIDENCIA DE DAÑOS VISIBLES RELEVANTES QUE AFECTEN SU CONDICIÓN ESTRUCTURAL Y OPERACIONAL.
2.- CUANDO EL APAREJO HAYA SIDO SOMETIDO A SOBRECARGAS O HAYA ESTADO INVOLUCRADO EN ACCIDENTES OPERACIONALES.
3.- CUANDO EL APAREJO SEA MODIFICADO O ALTERADO EN SU DISEÑO ORIGINAL.
4.- CUANDO EL APAREJO SEA SOMETIDO A UNA REPARACIÓN CON SOLDADURA O CORTE NO AUTORIZADO.

INSPECTOR (ES):	Ing; Dalmilo Rosales Nivel II IV	FECHA: 13/04/2025	FIRMA:
GERENCIA TÉCNICA:	Ing Javier Rodriguez Nivel II IV N° 037-2026	FECHA: 13/04/2025	FIRMA:

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios

RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA

Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 04246692017,

Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com

RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006

SENCAMER

CAL-031

REPORTE PARA INSPECCIÓN CON LÍQUIDOS PENETRANTES

CLIENTE:	FECHA	RIF:	RPORTE N°:
A SAMPIERI & FORTUNATO,SA	13/04/2025	J-070043482	**I-LP-PM-25-015**

EQUIPO / PIEZA A ENSAYAR:	TÉCNICA (S) APLICADA (S)	NORMA CÓDIGO:
INSPECCIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO (cáncamo) medidas varias **COMPARTIMIENTO AREA TURBINA COMPARTIMIENTO AREA GENERADOR**	CONTRASTE CON COLORES ASTM-E-165	ANSI / ASME B31.3 ASME V-SECC.6

CONDICIONES DEL ENSAYO

ESTAMPA DEL SOLDADOR:	JUNTAS:	ESTADO DE LA SUPERFICIE:
Cáncamos varias marcas	UNI	LISA
----------	----------	----------
----------	----------	----------
----------	----------	----------

LIMPIEZA PREVIA:

TRAPO Y CEPILLO

TIPO DE PRODUCTO

PENETRANTE	REVELADOR	LIMPIADOR
ASTM - 165	ASTM - 165	ASTM – 165

APLICACIÓN DEL PENETRANTE	SPRAY ■	IMMERSION ☐	BROCHA ☐	TIEMPO DE PENETRACIÓN: 10 MIN.
MÉTODO DE REMOCIÓN DE EXCESO DE PENETRANTE	CON AGUA ☐	POST EMULSIFICANTE ☐	CON SOLVENTE ■	
APLICACIÓN DEL REVELADOR:	SECO ☐	HÚMEDO NO ACUOSO ■	ACUOSO ☐	

EVALUACIÓN DEL ENSAYO:

Se realizó el ensayo de líquido penetrante a los Cáncamos por donde se realizan el izamiento con una duración de penetración de 10 minuto sin observarse discontinuidades que pudieran afectar el elemento



COMENTARIOS:

LOS RESULTADO FUERON SATISFACTORIO

REALIZADO POR:
NOMBRE: Javier Rodríguez Nivel II LP N°038-2026
FIRMA: Nivel II IV N° 037-2026
FECHA: 13/04/2025

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A