SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE ACCESORIO DE IZAMIENTO - ESLINGA

FECHA DEL INFORME:	3 de diciembre de 2025
FECHA DE INSPECCIÓN:	3 de diciembre de 2025

INFORME Nº	067-031225-03

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.(SAMFOR)		**LUGAR:**	PATIO UBICADO EN CABIMAS, EDO. ZULIA.	
INFORMACIÓN DE LA ESLINGA					
TIPO:	ESLINGA SINTÉTICA		**FABRICANTE:**	CABLE ESLINGA	
SERIAL:	**OP24374-0060-1**	**No.: SF-ESL-066**	**DIMENSIONES.**	**4,7" x 6 mt.**	**MATERIAL:** NYLON
CANTIDAD:	1 (SENCILLA)	**LOTE:** N/R	**CLASIFICACIÓN:**	DOBLE CAPA	**MODELO:** EE2-94
EXTREMOS:	BOZA	**AÑO:** 03-2025	**CAPACIDAD:**	Vert.: **4,000** Kgs. Lazo: **3,200** Canasta: **8,000**	

DETALLES DE LA TÉCNICA							
PROCEDIMIENTO	VT-PI-01	**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE**	LIMPIA	**TIPO DE SOLDADURA**	N/A		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						**MATERIALES**	
TIPO	VERNIER (Meissner 8")	**CÓDIGO/SERIAL**	GE-I017-53	**FECHA CALIBRACIÓN**	3/9/2025	**LIMPIADOR**	N/A
TIPO	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL**	GE-I010-84	**FECHA CALIBRACIÓN**	7/8/2025	**OTROS**	N/A
TIPO	N/A	**CÓDIGO/SERIAL**	N/A	**FECHA CALIBRACIÓN**	N/A		
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN		ASME B30.9 / COVENIN 3333-2001 / ASME SECC.V Art 9					





FOTOGRAFÍA





RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL SOBRE EL CUERPO DE LA ESLINGA EN MENCIÓN, PARA DETERMINAR SUS CONDICIONES, OBTENIENDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS.
- LA ESLINGA **PRESENTA DAÑOS SEVEROS POR CORTES** EN UN EXTREMO DE LA BOZA EN EL ÁREA DE LA COSTURA.
- LA ESLINGA **PRESENTA DAÑOS SEVEROS POR CORTES** EN LA PARTE CENTRAL DE LA BOZA Y DAÑOS EN EL PROTECTOR DE LA MISMA.
- ESTAS CONDICIONES **NO SON ACEPTADAS** POR LA NORMA.

OBSERVACIONES

- LA ESLINGA **NO ESTÁ APTA** PARA SER UTILIZADA EN IZAMIENTO.
- LA ESLINGA TIENE COLOCADA PLACA DE IDENTIFICACIÓN.

RECOMENDACIONES

1.- SACAR FUERA DE SERVICIO.

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): IN25S1C98A

EL PRESENTE INFORME DECLARA QUE ESTE EQUIPO SE ENCUENTRA: NO APTO

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
C.I.: **4.649.431**
CERT.: **FIS-0023-002**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

APROBADO POR
NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **11.219.694**
SONOTEST RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.