SONOTEST

J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

CISS: IN26S1AF17

INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE IZAMIENTO DE CARGA

EQUIPO APTO

Propietario:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.		
Equipo No.:	SMP-465	**Cód. Sonotest:**	1390035501-4085135
Tipo:	GRÚA SOBRE CAMIÓN	**Fecha de Inspección:**	06/03/2026
Serial:	4085135	**Fecha de Vencimiento:**	06/03/2027
Marca:	TADANO	**Capacidad Nominal:**	100.000 KGS
Modelo:	AT-F1000XL-2	**Cap. Trabajo Seguro:**	69.400 KGS

De acuerdo al informe de inspección No.: 067-060326-01 de Fecha: 09/03/2026 el equipo se encuentra 'APTO' para operar dentro de las condiciones y parámetros establecidos en las tablas de carga, recomendaciones suministradas por el fabricante y especificaciones del equipo inspeccionado.

Observaciones: EL EQ. QUEDA LÍMITADO PARA TRABAJAR HASTA 69.400 KGS (69,4 TON). POR CAP.DEL BLOQUE.

Lugar de Insp.: TALLER SAMFOR, ZONA INDUSTRIAL, SAN FRANCISCO, EDO-ZULIA.

INSPECTOR	RESPONSABLE TÉCNICO	POR SONOTEST
MIGUEL GARCIA	RAMON CARDONA	CARLOS SÁNCHEZ
FIS-0023-003	FIS-0023-002	REPRESENTANTE
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST RIF: J-07049150-7

Número del Documento: S-7246-B

Scanned with CamScanner

SONOTEST

J-07049150-7

Organismo de Inspección
Gerencia de Operaciones (Ciudad Ojeda)
Coordinación de Operaciones
(IEI, IEP, EQP, END, MQS)

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

No. Certificado: CO-09-03-26-01

CISS: IN26S1AF17

CERTIFICADO DE EQUIPO DE IZAMIENTO DE CARGA
INSPECCIÓN DE GRÚA SOBRE CAMIÓN

El equipo abajo identificado ha sido inspeccionado de acuerdo a las Normas:
ASME B30.5/PDVSA CAP.14/COVENIN3210-2003 y Procedimientos Sonotest, S.A. IEI-MA-01

Código Sonotest: 1390035501-4085135
Propietario: SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.
Tipo de Equipo: GRÚA SOBRE CAMIÓN
Subtipo: TELESCÓPICA
No. del Equipo: SMP-465
Fabricante: TADANO
Capacidad Nominal: 100.000 KGS
Modelo: AT-F1000XL-2
Serial: 4085135
Año de Fab.: 2005

CONDICIONES DEL EQUIPO CERTIFICADO
de Líneas: 11 **Cap. del Bloque:** 69.400 KGS **Cap. Trabajo Seguro:** 69.400 KGS

CARACTERISTICAS DEL CABLE DE ACERO
Diámetro (mm): 18,00 **Clasificación:** 35 X 7 **Factor de Seguridad:** 5,0
Resist. Ruptura: 31.513 KGS **Clase/Grado:** 200 **Arrollado:** NR

CARACTERISTICAS DEL MALACATE (PRINCIPAL)
Marca: ROTZLER **Modelo:** 9227330005 **Año:** 2004
Serial: 204617 **Potencia:** 6.948 KGS

CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA PLUMA
Marca: TADANO **Modelo:** AT-F1000XL-2 **Año:** S/I
Capacidad Nominal: S/I **Altura:** S/I **Longitud:** 42,1 MT
Serial: 4085135

De acuerdo al informe de inspección Nº: 067-060326-01 de Fecha: 09/03/2026 el equipo se encuentra 'APTO' para operar dentro de las condiciones y parámetros establecidos en las tablas de carga, recomendaciones suministradas por el fabricante y especificaciones del equipo inspeccionado.

Observaciones: EL EQ. QUEDA LÍMITADO PARA TRABAJAR HASTA 69.400 KGS (69,4 TON). POR CAP.DEL BLOQUE.

Lugar de Insp.: TALLER SAMFOR, ZONA INDUSTRIAL, SAN FRANCISCO, EDO-ZULIA.

Fecha de Inspección: **Inicio:** 06/03/2026 **Culminación:** 06/03/2026

Fecha de Vencimiento: 06/03/2027

INSPECTOR	RESPONSABLE TÉCNICO	POR SONOTEST
MIGUEL GARCIA	RAMON CARDONA	CARLOS SÁNCHEZ
FIS-0023-003	FIS-0023-002	REPRESENTANTE
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST RIF: J-07049150-7

Nota: 1.- Este certificado no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo 2.- Este certificado pierde validez al cumplirse la fecha de vencimiento o cuando el equipo se involucre en un accidente de cualquier naturaleza. En los equipos móviles debe considerarse su reinspección, para asegurar su operabilidad, cuando: 1) Se efectúen modificaciones al diseño, 2) Exista duda sobre su condición, 3) Se haya hecho un traslado

Número del Documento: **S-7246-B**

Calle Campo Elías Nº. 122-A, Ciudad Ojeda, Estado Zulia, Venezuela. Telef. (0265) 6628329 / 6315272; Móvil (0414) 6481361 / 6185934.
Página Web: www.sonotest.com, e-mail: sonotest@sonotest.com

Escaneado con CamScanner

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE IZAMIENTO
GRÚA SOBRE CAMIÓN PLUMA TELESCÓPICA

FECHA DEL INFORME:	9 de marzo de 2026	**INFORME N°:**	067-060326-01

PROPIETARIO:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)				
LUGAR:	TALLER SAMFOR, ZONA INDUSTRIAL, SAN FRANCISCO, EDO. ZULIA.				
EQUIPO No:	**SMP-465**	**SERIAL:**	4085135	**CAP. NOMINAL:**	200.000 LBS
MODELO:	AT-F1000XL-2	**TIPO:**	GRÚA SOBRE CAMIÓN	**SUB-TIPO:**	TELESCÓPICA
MARCA:	TADANO	**AÑO:**	2005	**FABRICANTE:**	TADANO
CAPACIDAD NOMINAL (S.I.):	100.000 KGS	**CAPACIDAD DE TRABAJO SEGURO (S.I.):**		69.400	KGS
FECHA DE INICIO DE INSPECCIÓN :	6/3/2026	**FECHA DE CULMINACIÓN DE INSPECCIÓN :**		6/3/2026	
NORMAS APLICABLES:	ASME B30.5 / PDVSA CAP. 14 / COVENIN 3210-2003	**PROCEDIMIENTO SONOTEST:**		IEI-MA-01	



GRÚA SOBRE CAMIÓN PLUMA TELESCÓPICA

OBSERVACIONES

- EL EQUIPO **ESTÁ APTO PARA REALIZAR** TRABAJOS DE IZAMIENTO.
- EL EQUIPO QUEDA LIMITADO PARA TRABAJAR HASTA **69.400 Kgs (69,4 ton),** POR LA CAPACIDAD DE CARGA DEL BLOQUE.
- EL EQUIPO TRABAJA POR MEDIO DE UN SISTEMA COMPUTARIZADO PARA REALIZAR LOS IZAMIENTOS.
- REVISAR DIARIAMENTE EL EQUIPO POR PARTE DEL OPERADOR Y CUALQUIER ANORMALIDAD PASARLA POR ESCRITO AL CUSTODIO, EL CUAL DEBERÁ TOMAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS.
- EL EQUIPO TIENE INSTALADO EL SISTEMA PRINCIPAL Y AUXILIAR DE CARGA.

Los resultados de la inspección corresponden exclusivamente al equipo:
MARCA: TADANO SERIAL N°: 4085135
El cual ha sido inspeccionado de acuerdo con los procedimientos de inspección de SONOTEST, S. A., las normas PDVSA, COVENIN, ASME / ANSI Serie B30 y API RP aplicables y se encuentra en condición: CONFORME

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN26S1AF17**

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

Escaneado con CamScanner

DATA HISTÓRICA DEL EQUIPO

Verificar el historial del equipo relacionado con:

N° Renglón	Descripción	Condición
1	Reportes de inspecciones anteriores realizadas	No presenta
2	Existencia del Programa de Mantenimiento	Presenta y esta actualizado
3	Reporte de Reparaciones / Modificaciones Efectuadas	No presenta
4	Record de la Prueba de Carga	No presenta
5	Manual de Operaciones	Presenta y esta actualizado

OBSERVACIONES

- El equipo es certificado por primera vez.
- La empresa SAMFOR, suministró la documentación requerida.

TABLA DE CARGA

N° Renglón	Descripción	Condición
6	Estado de la Configuración	Buenas condiciones
7	Condiciones de Legibilidad	Buenas condiciones
8	Ubicación al Operador	Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- El equipo tiene copia de la tabla de carga original del fabricante.
- El equipo trabaja por medio de un sistema computarizado, que muestra, ángulo, radio, longitud de pluma y capacidad de carga.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (Procedimiento IEI-PI-18)

N° Renglón	Descripción	Condición
9	Indicador de Ángulo de la Pluma	Buenas condiciones
10	Indicador de Longitud de la Pluma	Buenas condiciones
11	Indicador de Nivel de la Grúa	Buenas condiciones
12	Dispositivos Anti-Two Block	Buenas condiciones
13	Protección al Operador de la Carga	Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- El equipo tiene en buenas condiciones los dispositivos de seguridad de los bloques.
- El equipo utiliza sistema de seguridad de los bloques tipo bloqueo.

CABINA DEL CAMIÓN (Procedimiento IEI-PI-12)

N° Renglón	Descripción	Condición
14	Peldaños / Escaleras	Buenas condiciones
15	Vidrios	Buenas condiciones
16	Puertas	Buenas condiciones
17	Retrovisores	Buenas condiciones
18	Extintor de Incendio	Buenas condiciones
19	Freno de Parada	Buenas condiciones
20	Presión de Aire	Buenas condiciones
21	Switches Eléctricos	Buenas condiciones
22	Luces Externas	Buenas condiciones
23	Embrague de la Máquina	Buenas condiciones
24	Acelerador	Buenas condiciones
25	Freno Hidráulico o de Potencia	Buenas condiciones
26	Otros	No aplica

OBSERVACIONES

- La cabina presenta buenas condiciones.
- Camión Marca: **FAUN-TADANO** Serial: **WFN4RTYN954085135** Modelo: **ATF-1000XL2** Año: **2005**

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

Escaneado con CamScanner

CABINA DEL OPERADOR (Procedimiento IEI-PI-12)

N° Renglón	Descripción	Condición
27	Estructura / Plataforma	Buenas condiciones
28	Vidrios	Buenas condiciones
29	Puerta y Seguro	Buenas condiciones
30	Cinturón de Seguridad	Buenas condiciones
31	Controles y Palancas	Buenas condiciones
32	Sistema de Frenos	Buenas condiciones
33	Freno de Parada	Buenas condiciones
34	Acelerador / Válvula de Estrangulamiento	Buenas condiciones
35	Indicadores	Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- La cabina del operador presenta buenas condiciones.
- La cabina cumple con las condiciones mínimas requeridas.
- La puerta de la cabina es del tipo deslizante con 3' de recorrido.

TREN DE MARCHA (Procedimiento IEI-PI-14)

N° Renglón	Descripción				Condición
36	Chasis				Buenas condiciones
37	Neumáticos (Presión)				Buenas condiciones
38	Dirección Hidráulica	☑	Dirección Mecánica	☐	Buenas condiciones
39	Transmisión Automática	☑	Transmisión Sincrónica	☐	Buenas condiciones
40	Frenos				Buenas condiciones
41	Bomba Hidráulica				Buenas condiciones
42	Mangueras y Conexiones				Buenas condiciones
43	Motor				Buenas condiciones
44	Ejes de Transmisión				Ensamblados
45	Ejes de Dirección				Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- El tren de marcha, los ejes de transmisión y dirección se probaron operativamente, con buenos resultados.
- El equipo utiliza cauchos:
  Delanteros, Marca: **MICHELLIN** Tipo: **X-CRANE** # **445 / 95R25** Cap. **6.400 Kgs** Presión: **130** psi
  Traseros, Marca: **MICHELLIN** Tipo: **X-CRANE** # **445 / 95R25** Cap. **6.400 Kgs** Presión: **130** psi
- Utiliza motor, Marca: **MERCEDEZ BENZ** Modelo: **OM 366A** Serial: **6 Cil.**

ESTABILIZADORES (Procedimiento IEI-PI-06)

N° Renglón	Descripción	Condición
46	Cilindros	Buenas condiciones
47	Émbolos y Sellos	Buenas condiciones
48	Flotadores o Bases	Buenas condiciones
49	Manguera y Conexiones	Buenas condiciones
50	Condiciones Estructurales	Buenas condiciones
51	Válvula de Bloqueo	Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- Los estabilizadores tienen los flotadores en buenas condiciones, los cuales son cuadrados: **21** in / **53,3** cm.
- El equipo utiliza cuatro (4) estabilizadores 2 a cada lado, Long. individual: **2,50** mt. Chasis (base) **2,40** mt.
- Longitud máxima de los estabilizadores totalmente extendidos es de: **7,40** mt. Altura del estab.: **0,70** mt.

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

Escaneado con CamScanner

GRÚA SOBRE CAMIÓN PLUMA TELESCÓPICA

SUPERESTRUCTURA (Procedimiento IEI-PI-13)

N° Renglón	Descripción	Condición
52	Mesa de Giro	Buenas condiciones
53	Dientes de Corona	Buenas condiciones
54	Dientes del Piñón	Buenas condiciones
55	Tornillos	Buenas condiciones
56	Estado de Lubricación	Buenas condiciones
57	Ruido y Vibración	Buenas condiciones
58	Inclinación durante el Giro	Buenas condiciones
59	Freno de la Mesa Giratoria	Buenas condiciones
60	Sistema Hidráulico (Bomba, Mangueras y Conexiones)	Buenas condiciones
61	Malacate Principal	Buenas condiciones
61.1	Marca: **ROTZLER** Modelo: **9227330005** Año: **2004**	
61.2	Serial: **204617** Potencia: **6.948** Kgs	
62	Malacate Auxiliar	Buenas condiciones
62.1	Marca: **ROTZLER** Modelo: **9227330005** Año: **2005**	
62.2	Serial: **207708** Potencia: **7.342** Kgs	

OBSERVACIONES

- La parte interna de la mesa giratoria no se inspeccionó por no tener acceso.
- Los tornillos de la mesa no se inspeccionaron por no tener acceso.
- El equipo tiene instalado el winche principal y auxiliar de carga.
- Dimensiones de los winches: Principal: Longitud: **25"** Ala: **5"** Cilindro: **14"** Ranura: **18** mm
  Auxiliar: Longitud: **25"** Ala: **5"** Cilindro: **14"** Ranura: **18** mm
- El equipo tiene instalado el contrapeso original.(Bloque de Acero) Serial: **S/S** Modelo: **Desmontable**
  Dimensiones: Longitud: **118"** Altura: **45"** Ancho: **24"** Peso: **29.750** Lbs = **13.523** Kgs

PLUMA PRINCIPAL (Procedimiento IEI-PI-16)

N° Renglón	Descripción	Condición
63	Sección Base de la Pluma **1** Longitud: **11,50** **m.**	Buenas condiciones
64	Secciones Telescópicas **4** Longitud: **28,59** **m.**	Buenas condiciones
64.1	1era Secc.: **7,12** **m** 2da Secc.: **7,12** **m** 3era Secc.: **7,12** **m**	Buenas condiciones
64.2	4ta Secc.: **7,12** **m** 5ta Secc.: 6ta Secc.:	Buenas condiciones
65	Cilindros Pistón de Elevación	Buenas condiciones
66	Cilindros Pistón de Extensión Telescópico	Buenas condiciones
67	Soportes Superior e Inferior	Buenas condiciones
68	Pasadores / Retenedores / Ojales	Ensamblados
69	Alineación de las Secciones	Buenas condiciones
70	Punto de Pivote de la Pluma	Buenas condiciones
71	Poleas de Tope (Bloque Fijo)	Buenas condiciones
71.1	Número de Poleas: **5** Diámetro de Poleas: **20"**	Buenas condiciones
71.2	Diámetro de Ranura: **18 mm**	Buenas condiciones
72	Rodillos	Buenas condiciones
73	Pasadores / Retenedores / Ojales	Ensamblados
74	Sistema Hidráulico, Mangueras y Conexiones	Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- El equipo tiene una longitud total de la pluma de **138,12** ft. (Base + 4 secciones Telescópicas) : **42,1** mt.
- Los pasadores de la pluma estaban ensamblados para el momento de la inspección.
- El pasador del bloque de poleas del tope de la pluma estaba ensamblado para el momento de la inspección.
- La pluma tiene los números de identificación de la longitud.
- La pluma utiliza **2** poleas guía **Ø 20"** x **18 mm**
- La pluma está identificada con la Marca: **TADANO** Serial: **4085135** Modelo: **AT-F1000XL-2**

Escaneado con CamScanner

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SECCIÓN MANUAL (Procedimiento IEI-PI-09)		
N° Renglón	Descripción	Condición
75	Alineación	No aplica
76	Dispositivos de Fijación	No aplica
77	Estructura	No aplica
78	Pasadores / Retenedores / Ojales	No aplica

OBSERVACIONES

- El equipo no utiliza sección manual.

EXTENSIÓN DE CELOSÍA DE LA PLUMA (Procedimientos IEI-PI-04 / IEI-PI-09)		
N° Renglón	Descripción	Condición
79	Alineación de Extensión de la Pluma	Buenas condiciones
80	Condiciones de la Celosía: Miembros Principales y Secundarios	No aplica
81	Conexiones Finales	Buenas condiciones
82	Poleas	Buenas condiciones
82.1	Número de Poleas: **1** Diámetro de Poleas: **20"**	Buenas condiciones
82.2	Diámetro de Ranura: **18 mm**	Buenas condiciones
83	Pasadores / Retenedores / Ojales	Ensamblado
84	Soldaduras	Buenas condiciones
85	Otros	Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- Para el momento de la inspección el equipo tiene instalada la extensión de la pluma.
- La cupilla y estructura presentan buenas condiciones.
- Los pasadores de la extensión estaban instalados para el momento de la inspección. Los mismos se inspeccionaron externamente.

JIB (Procedimiento IEI-PI-04)		
N° Renglón	Descripción	Condición
86	Conexión a la Pluma o Extensión	No aplica
87	Polea	No aplica
87.1	Número de Poleas: Diámetro de Poleas:	No aplica
87.2	Diámetro de Ranura:	No aplica
88	Pasadores / Retenedores / Ojales	No aplica
89	Estructura: Miembros Principales y Secundarios	No aplica
90	Soldaduras	No aplica

OBSERVACIONES

- El equipo no tenía instalado el jib, para el momento de la inspección.

Escaneado con CamScanner

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

INSPECCIÓN DE CABLES (Procedimiento IEI-PI-07)

N° Renglón	Descripción							Condición
91	Aplicación	Diámetro	Clasificación	Clase/ grado	Resist. Ruptura	Factor de Seguridad	Arrollado	
91.1	Principal	18,00 mm	35 x 7	200	31.513 Kgs	5,0	NR	Buenas condiciones
91.2	Auxiliar	19,00 mm	35 x 7	200	31.513 Kgs	5,0	NR	Buenas condiciones
91.3	Otros							

EQUIPOS DE MEDICIÓN

GALGAS PARA POLEAS	CÓDIGO: IEI-I018-17	FECHA DE CALIBRACIÓN:	19/1/2026
VERNIER	CÓDIGO: GE-I017-53	FECHA DE CALIBRACIÓN:	27/2/2026

OBSERVACIONES

- El cable principal de carga presenta buenas condiciones.
- Descripción del cable: Ø 18,00 mm = 0,709 inch. 35 x 7 PREF. NR.AM.AA
- El cable auxiliar de carga presenta buenas condiciones.
- Descripción del cable: Ø 19,00 mm = 0,748 inch. 35 x 7 PREF. NR.AM.AA

GANCHO Y BLOQUE DE CARGA PRINCIPAL (Procedimientos IEI-PI-03 / IEI-PI-10)

N° Renglón	Descripción						Condición
92	Capacidad:	69.400	KGS	MARCA	FAUN		Buenas condiciones
93	Peso:	660	KGS	SERIAL	4085135		Buenas condiciones
94	Poleas						Buenas condiciones
94.1	Número de Poleas:	5		Diámetro de Poleas:	20"		Buenas condiciones
94.2	Diámetro de Ranura:	18 mm					Buenas condiciones
95	Tapas						Buenas condiciones
96	Pasadores o Ejes						Ensamblados
97	Retenedores / Ojales						Buenas condiciones
98	Uña de Seguridad						Buenas condiciones
99	Torcedura 0°						Buenas condiciones
100	Abertura de Garganta ≤ 5% o 1/4"			Lectura:	139	mm	Buenas condiciones
101	Desgaste ≤ 10%			Capacidad:	69.400	kg	Buenas condiciones
102	Marca:	ELD		Serial N°:	DIN-173		Buenas condiciones

GANCHO Y BLOQUE DE BOLA (Procedimientos IEI-PI-03 / IEI-PI-10)

N° Renglón	Descripción						Condición
103	Capacidad:	7.000	KGS	MARCA	FAUN		Buenas condiciones
104	Peso	317	KGS	SERIAL	753612		Buenas condiciones
105	Poleas						No aplica
105.1	Número de Poleas:			Diámetro de Poleas:			No aplica
105.2	Diámetro de Ranura:						No aplica
106	Tapas						No aplica
107	Pasadores o Ejes						Ensamblados
108	Retenedores / Ojales						Buenas condiciones
109	Uña de Seguridad						Buenas condiciones
110	Torcedura ≤ 10°						Buenas condiciones
111	Abertura de Garganta ≤ 5% o 1/4"			Lectura:	102	mm	Buenas condiciones
112	Desgaste ≤ 10%			Capacidad:	7.000	kg	Buenas condiciones
113	Marca:	ELD		Serial N°:	DIN-E-102		Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- El bloque de carga presenta buenas condiciones, tiene troquelados la información original del fabricante.
- El pasador del bloque estaba ensamblado para el momento de la inspección.
- Se realizó ensayo con líquidos penetrantes a la garganta de los ganchos, con buenos resultados.
- El gancho y bloques tienen la identificación original del fabricante.
- El diámetro o espesor de los ganchos son: Principal: 110 mm Auxiliar: 78 mm

Escaneado con CamScanner

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

GRÚA SOBRE CAMIÓN PLUMA TELESCÓPICA

CÁLCULOS DEL LÍMITE DE TRABAJO SEGURO									
SEGÚN CAPACIDAD DE LOS CABLES DE IZAMIENTO									
N° Renglón	**Descripción**								
114	**Aplicación**	**Resist. Ruptura**		**Factor de Seguridad**	**N° de líneas**	**Límite de trabajo seguro**		**Límite de trabajo seguro (S.I.)**	
114.1	**Cable Principal**	31.513	Kgs	5,0	11	69.329	Kgs	69.329	KGS
114.2	**Cable Auxiliar**	31.513	Kgs	5,0	1	6.303	Kgs	6.303	KGS

SEGÚN CAPACIDAD DE LOS GANCHOS					
N° Renglón	**Descripción**				
115	**Aplicación**	**Capacidad de carga**		**Capacidad de carga (S.I.)**	
115.1	**Gancho Principal**	69.400	KGS	69.400	KGS
115.2	**Gancho Auxiliar**	7.000	KGS	7.000	KGS
116	**Límite de trabajo seguro del equipo Sist. Principal**			**Límite de trabajo seguro del equipo Sist. Principal (S.I.)**	
116.1	69.400		KGS	69.400	KGS
117	**Límite de trabajo seguro del equipo Sist. Auxiliar**			**Límite de trabajo seguro del equipo Sist. Auxiliar (S.I.)**	
117.1	6.300		KGS	6.300	KGS

RECOMENDACIONES

1.- Realizar inspecciones frecuentes a los cables y proceder a su reemplazo al momento de presentar deformación, aberturas y/o hilos rotos, según ASME B30.5.
2.- Mantener en buenas condiciones alarmas de giro, sistema de seguridad de los bloques y computadora.
3.- Mantener actualizado libro de vida de todas las reparaciones y reemplazos realizados al equipo.
4.- Realizar el mantenimiento preventivo del equipo según especificaciones del fabricante.
5.- Revisar diariamente el equipo por parte del operador y cualquier anormalidad pasarla por escrito al custodio, el cual deberá tomar las acciones correctivas pertinentes.
6.- Utilizar operadores certificados y con experiencia comprobada en el sistema computarizado.
7.- Mantener en la carpeta del equipo copia de los certificados de los cables.
8.- Mantener en buenas condiciones el sistema hidráulico, corregir cualquier fuga de aceite al momento de producirse y si es de reparación mayor, se debe realizar nueva inspección del equipo.
9.- El equipo queda limitado para trabajar hasta 69,4 ton., por la capacidad del bloque; si se desea mayor capacidad se debe reemplazar el bloque por otro de mayor capacidad.

INSPECTOR
NOMBRE: MIGUEL GARCÍA
C.I.: 7.967.958
CERT.: FIS-0023-003
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: RAMÓN CARDONA
C.I.: 4.649.431
CERT.: FIS-0023-002
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

APROBADO POR
NOMBRE: CARLOS SÁNCHEZ
C.I.: 11.219.694
SONOTEST
RIF. J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

SONOTEST

REVISIÓN TECNICA	REVISIÓN ADMINISTRATIVA
Firma	Firma
Conforme: SI ☑ NO ☐	Conforme: SI ☑ NO ☐
Fecha 09 / 03 / 2026	Fecha 09 / 03 / 2026

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

Escaneado con CamScanner

PRUEBA DE CARGA

Propietario:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)	Capacidad:	200.000	LBS = KGS	100.000
Lugar:	TALLER SAMFOR, ZONA INDUSTRIAL, SAN FRANCISCO, EDO. ZULIA.	Tipo:	2005		
Marca:	TADANO	Sub-Tipo:	TELESCÓPICA		
Modelo:	AT-F1000XL-2	Año de Fabricación:	2005		
Fabricante:	TADANO	Fecha de Prueba:	6/3/2026		
Número de Cables:	10	Diámetro:	18,00	mm	
Serial:	4085135	Clasificación:	35 x 7		

PLUMA PROBADA	LONGITUD DE LA PLUMA	ÁNGULO DE LA PLUMA	RADIO DE CARGA	PARTES DE LÍNEA	CARGA TABULADA	CARGA DE PRUEBA	TIEMPO DE PRUEBA	RESULTADOS
PRINCIPAL	18,40 Mts	47°	11,21 Mts	10	12.473 Kgs	12.655 Kgs	25 Min.	Satisfactorio
EXTENSIÓN DE LA PLUMA	20,00 Mts	50°	12,00 Mts	1	5.600 Kgs	5.700 Kgs	25 Min.	Satisfactorio
JIB	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Personalizar comentario
Otros								

EQUIPO DE MEDICIÓN Y ENSAYO

DINAMÓMETRO N°:	IEI-I031-08	MARCA:	DILLON	MODELO:	10inDINA
SERIAL:	22157	RANGO:	0-10.000 KG	FECHA DE CALIBRACIÓN:	18/3/2025

MASA DE PRUEBA

TIPO DE MASA:	BLOQUE DE ACERO	PESO:	12.655	Kgs

OBSERVACIONES

- SE REALIZÓ PRUEBA DE CARGA AL SISTEMA PRINCIPAL Y AUXILIAR, OBTENIÉNDOSE BUENOS RESULTADOS.
- EL EQUIPO QUEDA LIMITADO PARA TRABAJAR HASTA 69.400 KGS POR LA CAPACIDAD DE CARGA DEL BLOQUE.
- SE REALIZÓ LA PRUEBA DE CARGA CON UNOS BLOQUES DE ACERO.
- SE UTILIZÓ PARA LA PRUEBA DE CARGA UN DINAMÓMETRO DE CAP. 10 TON., CERTIFICADO POR SENCAMER.
- REALIZAR LOS IZAMIENTOS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA COMPUTARIZADO DEL EQUIPO.
- ANTES DE CUALQUIER IZAMIENTO, VERIFICAR EL PESO DE LA CARGA A IZAR.
- UTILIZAR ACCESORIOS CERTIFICADOS PARA REALIZAR LOS IZAMIENTOS DE CARGA.


INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**


SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

Escaneado con CamScanner

ESQUEMA Y GRÁFICO DE LA PRUEBA DE CARGA





PRUEBA N°	P1	P2	P3
PORCENTAJE	**101%**	**102%**	

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

Escaneado con CamScanner

GRÚA SOBRE CAMIÓN PLUMA TELESCÓPICA

VISTA DE LOS BLOQUES DE CARGA




VISTA GENERAL DEL EQUIPO




VISTA DE LOS WINCHES DE CARGA Y CABLES



VISTA DE LA TABLA DE CARGA




VISTA DE LAS PRUEBAS DE CARGA AL SISTEMA PRINCIPAL Y AUXILIAR DE CARGA.





PLACA DEL WINCHE



PLACA DEL BLOQUE



PLACA DEL EQUIPO



PLACA DEL CHASIS



Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

Escaneado con CamScanner

INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE IZAMIENTO
GANCHOS

INFORME Nº	067-060326-01

FECHA DEL INFORME:	9 de marzo de 2026
FECHA DE INSPECCIÓN:	6 de marzo de 2026

CLIENTE	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO		INFORMACIÓN DEL GANCHO	
MARCA	TADANO	MARCA	ELD
MODELO	AT-F1000XL-2	MODELO	GANCHO DOBLE (CB-7)
SERIAL	4085135	SERIAL	DIN-173
		CAPACIDAD	69.400 KGS

ENSAYO NO DESTRUCTIVO APLICADO: PARTÍCULAS MAGNÉTICAS ☐ LÍQUIDOS PENETRANTES ☐


PROCEDIMIENTO	PT-PI-01	CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE	LIMPIA Y PULIDA

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				MATERIALES	
TIPO	N/A	FABRICANTE	N/A	TIPO DE PARTÍCULAS	N/A
SERIAL	N/A	FECHA DE VERIFICACIÓN	N/A	COLOR	N/A
TIPO	VERNIER (Meissner 8")	CÓDIGO/SERIAL	GE-I017-53	LIMPIADOR	SKC-SC (10 min)
TIPO	CINTA MÉTRICA (5 m)	CÓDIGO/SERIAL	GE-I010-84	PENETRANTE	SKL-SP (10 min)
TIPO	N/A	CÓDIGO/SERIAL	N/A	REVELADOR	SKD-S2 (5 min)

NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN	ASME V, ART. VI. / ASME B30.10 / PDVSA CAP. 14 / COVENIN 3212-1996

DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO



RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y ENSAYO CON LÍQUIDOS PENETRANTES A LA GARGANTA DEL GANCHO No.: **DIN-173** DE CAPACIDAD **69.400** KG. OBTENIÉNDOSE BUENOS RESULTADOS.

OBSERVACIONES

- EL GANCHO **ESTÁ APTO** PARA SER UTILIZADO.
- NO SE DETECTARON DISCONTINUIDADES EN EL ÁREA DONDE SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN.

RECOMENDACIONES

1.- UTILIZAR ADECUADAMENTE PARA EVITAR DAÑOS MECÁNICOS.
2.- REALIZAR INSPECCIONES PERIÓDICAS, CON EL FIN DE DETECTAR GRIETAS, DEFORMACIÓN Y DESGASTE, SEGÚN NORMA APLICABLE.
3.- MANTENER LUBRICADO EL PUNTO DE GIRO DEL GANCHO.

INSPECTOR	RESPONSABLE TÉCNICO	ASISTENTE
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**	NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**	NOMBRE:
NIVEL: **II**	NIVEL: **II**	NIVEL:
FECHA: **9/3/2026**	FECHA: **9/3/2026**	FECHA:
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

Escaneado con CamScanner

SONOTEST
J-07049150-7

INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE IZAMIENTO
GANCHOS

FECHA DEL INFORME:	9 de marzo de 2026
FECHA DE INSPECCIÓN:	6 de marzo de 2026

INFORME Nº	067-060326-01

CLIENTE	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO		INFORMACIÓN DEL GANCHO	
MARCA	TADANO	MARCA	ELD
MODELO	AT-F1000XL-2	MODELO	GANCHO SIMPLE (FO-U)
SERIAL	4085135	SERIAL	DIN-E-102
		CAPACIDAD	7.000 KGS

ENSAYO NO DESTRUCTIVO APLICADO: PARTÍCULAS MAGNÉTICAS ☐ LÍQUIDOS PENETRANTES ☑

PROCEDIMIENTO	PT-PI-01	CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE	LIMPIA Y PULIDA

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				MATERIALES	
TIPO	N/A	FABRICANTE	N/A	TIPO DE PARTÍCULAS	N/A
SERIAL	N/A	FECHA DE VERIFICACIÓN	N/A	COLOR	N/A
TIPO	VERNIER (Meissner 8")	CÓDIGO/SERIAL	GE-I017-53	LIMPIADOR	SKC-SC (10 min)
TIPO	CINTA MÉTRICA (5 m)	CÓDIGO/SERIAL	GE-I010-84	PENETRANTE	SKL-SP (10 min)
TIPO	N/A	CÓDIGO/SERIAL	N/A	REVELADOR	SKD-S2 (5 min)

NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN	ASME V, ART. VI. / ASME B30.10 / PDVSA CAP. 14 / COVENIN 3212-1996

DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO



RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y ENSAYO CON LÍQUIDOS PENETRANTES A LA GARGANTA DEL GANCHO No.: **DIN-E-102** DE CAPACIDAD **7.000** KG. OBTENIÉNDOSE BUENOS RESULTADOS.

OBSERVACIONES

- EL GANCHO **ESTÁ APTO** PARA SER UTILIZADO.
- NO SE DETECTARON DISCONTINUIDADES EN EL ÁREA DONDE SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN.

RECOMENDACIONES

1.- UTILIZAR ADECUADAMENTE PARA EVITAR DAÑOS MECÁNICOS.
2.- REALIZAR INSPECCIONES PERIÓDICAS, CON EL FIN DE DETECTAR GRIETAS, DEFORMACIÓN Y DESGASTE, SEGÚN NORMA APLICABLE.
3.- MANTENER LUBRICADO EL PUNTO DE GIRO DEL GANCHO.

INSPECTOR	RESPONSABLE TÉCNICO	ASISTENTE
NOMBRE: MIGUEL GARCÍA	NOMBRE: RAMÓN CARDONA	NOMBRE:
NIVEL: II	NIVEL: II	NIVEL:
FECHA: 9/3/2026	FECHA: 9/3/2026	FECHA:
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías Nº 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia.Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

Escaneado con CamScanner

河北辰力吊索具集团有限公司
HEBEI GROUP CO., LTD.

DONGLV INDUSTRIAL DISTRICT, QINGYUAN , HEBEI , CHINA

MILL TEST CERTIFICATE

BUYER: CROSFFIT TOOLS LLC
TAX ID 30-0808160
ADDRESS: 8280 NW 66 ST MIAMI FL 33166
PHONE 786-2084008

PI No.:CL17-527

ITEM NAME:U.S. TYPE GALVANIZED BOW SHACKLE (G2130)

SIZE	SAFETY FACTOR	W.L.L.
3/8"	4:1	1TON
1/2"	4:1	2TON
5/8"	4:1	3.25TON
3/4"	4:1	4.75TON
7/8"	4:1	6.5TON
1"	4:1	8.5TON
1 1/4"	4:1	12TON
1 1/2"	4:1	17TON
1 3/4"	4:1	25TON
2"	4:1	35TON

We hereby certify that all the above articles had been through the working load test. All of them can meet the international load standard.

Signed and stamped
河北辰力吊索具集团有限公司
HEBEI
GROUP CO., LTD.

Oct.10th,2017

GUAYAS DE OCCIDENTE C.A. GUAOCA

Escaneado con CamScanner

RESULTADOS DE ENSAYO

Cliente: GUAYAS DE OCCIDENTE, C.A.

Factura No :	Fecha	Entrega Nº:	Orden de Compra:	Certificado No.:
0091010856	14/10/2015	81011219	1325	040003108207

DESCRIPCIÓN DEL CABLE

Codigo de producto	Producto	Orden de Producción	Lote
24011225	25.4 (1") 6X25FW PREF. ARD AM AA"	BSJ55606G	7437-C

ESPECIFICACIONES:

Diámetro mínimo (mm)	Diámetro máximo (mm)	Paso mínimo (mm)	Paso máximo (mm)	Carga (kg)
25.40	26.67	162.6	170.7	41700 kg

CARACTERISTICAS:

FAMILIA :	BOA
CLASE :	CABLE
CONSTRUCCION :	6X25FW (6x12/6/6/1)
ESTADO :	Preformado
TIPO DE ALMA :	de acero (AA)
TIPO DE ACERO :	Arado Mejorado (AM)
ARROLLADO :	Regular derecha (ARD)

RESULTADOS OBTENIDOS:

Diámetro sin Tensión (mm)	26.39
Paso sin Tensión (mm)	163.0
Diámetro con Tensión (mm)	25.23
Paso con Tensión (mm)	166.0
Carga Real (kg)	42130

NORMA:
COVENIN 1611

NORMA:

MARCA:

GUAYAS DE OCCIDENTE, C.A. GUAOCA

ISO 9001 FONDONORMA

Licencia 9A-0045 API 9A Spec

ISO 14001 FONDONORMA

Dpto. Calidad Planta San Joaquín

Dpto. Calidad San Joaquín

11426

VICSON, S.A. Planta Cables. Carretera Nacional San Joaquín Mariara. Sector San Bernardo, Telfs. (0245) 552 02 32 / 552 16 56 / Fax 552 14 56. RIF: J-00038411-8

Escaneado con CamScanner

GUAYAS DE OCCIDENTE, C.A.

CARRETERA "J" BARRIO BOLIVARIANO, SECTOR LAS GRANJAS,
DETRAS DE LOS BOHIOS DE LUIS, CIUDAD OJEDA - EDO. ZULIA,
TELEFONOS: 0414-1687095 / 0414-6607691 / 0414-6855454
Email: guayasdeoccidenteca@gmail.com

Rif: J-30910510-8

CERTIFICADO DE ESLINGAS

CLIENTE: SAMPIERI & FORTUNATO, S.A

ORDEN PEDIDO: 11336

DESCRIPCION: 02 ESLINGAS EN GUAYA 1"A.A.N X 3MTS DE LONGITUD
BOZA-BOZA

SERIAL: 33058-33059

CAPACIDAD CARGA PERMITIDA: En posición Vertical: 7,716KGS
En posición Lazo: 5,719KGS
En posición Canasta: 15,433KGS

FACTOR DE TRABAJO: 5-1

FECHA: Ciudad Ojeda 04 DE MARZO 2026

Rif: J-30910510-8

Escaneado con CamScanner

GUAYAS DE OCCIDENTE, C.A.

CARRETERA "J" BARRIO BOLIVARIANO, SECTOR LAS GRANJAS,
DETRAS DE LOS BOHIOS DE LUIS, CIUDAD OJEDA - EDO. ZULIA,
TELEFONOS: 0414-1687095 / 0414-6607691 / 0414-6855454
Email: guayasdeoccidenteca@gmail.com

Rif: J-30910510-8

CERTIFICADO DE ESLINGAS

CLIENTE: SAMPIERI & FORTUNATO, S.A

ORDEN PEDIDO: 11336

DESCRIPCION: 04 ESLINGAS EN GUAYA 1"A.A.N X 8MTS DE LONGITUD
BOZA-BOZA

SERIAL: 33054-33055-33056-33057

CAPACIDAD CARGA PERMITIDA: En posición Vertical: 7,716KGS
En posición Lazo: 5,719KGS
En posición Canasta: 15,433KGS

FACTOR DE TRABAJO: 5-1

FECHA: Ciudad Ojeda 04 DE MARZO 2026

Rif: J-30910510-8

Escaneado con CamScanner

GUAYAS DE OCCIDENTE, C.A.

CARRETERA "J" BARRIO BOLIVARIANO, SECTOR LAS GRANJAS,
DETRAS DE LOS BOHIOS DE LUIS, CIUDAD OJEDA - EDO. ZULIA,
TELEFONOS: 0414-1687095 / 0414-6607691 / 0414-6855454
Email: guayasdeoccidenteca@gmail.com

Rif: J-30910510-8

CERTIFICADO DE ESLINGAS

CLIENTE: SAMPIERI & FORTUNATO, S.A

ORDEN PEDIDO: 11336

DESCRIPCION: 04 ESLINGAS EN NYLON 4" X 3MTS DE LONGITUD DOBLE CAPA OJAL-OJAL

SERIAL: 00000992-00000993-1612625-1612641

CAPACIDAD CARGA PERMITIDA: En posición Vertical: 11,000LBS
En posición Lazo: 8,800LBS
En posición Canasta:22,000LBS

FACTOR DE TRABAJO: 5-1

FECHA: Ciudad Ojeda 04 DE MARZO 2026

Rif: J-30910510-8

Escaneado con CamScanner