INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.
SENCAMER

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios

RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

APTO

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
INSPECCIÓN DE QUINTA RUEDAD

No: I-IE-QR-25-006

EL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE DURANTE EL PROCESO DE INSPECCIÓN DE CONFORMIDAD REALIZADO AL EQUIPO EN REFERENCIA, SE OBTUVIERON RESULTADOS ***ACEPTABLES****, POR LO TANTO EL MISMO SE ENCUENTRA EN CONDICIÓN* ***APTO*** *PARA REALIZAR OPERACIONES A LA CUAL FUE FABRICADO DENTRO DE LOS RANGOS DE CAPACIDAD ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REALICEN REPARACIONES, ALTERACIONES O MODIFICACIONES EN SU DISEÑO ORIGINAL, O CUANDO EL EQUIPO PRESENTE DAÑOS RELEVANTES EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, SISTEMAS MECÁNICOS,,, DAÑOS POR SOBRECARGAS O SE INVOLUCRE EN ACCIDENTES OPERACIONALES.*

EL PROCESO DE INSPECCIÓN FUE REALIZADO CUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES: COVENIN, CÓDIGO ASME Secc V PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE INVERMULCA, C.A. Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO:

TIPO DE EQUIPO: **QUINTA RUEDAD** FABRICANTE : HOLLAND PLACA; 08M MAF

CAP. NOMINAL (TON): 50T MODELO MACK CAP. SEGURA (TON): 46T NUMERO DE EJE 2
COLOR: BLANCO SERIAL: FO8002226T
EQUIPO N: TIPO: PWS2 Ubicación: Patio de la empresa
DIMENCIONES:SURCO DE LUBRICACION,MEDIDA (1) 3,3MM (2) 3,25MM

NORMAS Y CÓDIGOS APLICADOS: Se toman como referencia la norma SAE J2228:2011 y la norma ASTM NORMA INTERNACIONAL ,

PERTENECIENTE A: SAMPIERI & FORTUNATO,SA

RIF: J-070043482

FECHA DE INSPECCIÓN: 28/04/2025 *VIGENCIA: UN(1) AÑO* *FECHA DE PRÓXIMA INSPECCION:* 28/04/2026

INSPECTOR ; Ing . Dalmilo Rosales
NIVEL II NDT

COORDINADOR; Ing., Javier Rodriguez
NIVEL II NDT FIS-0021-006/VT-027-2022 / UT – 029-2022 / PT 038-2022

I-IE-QR-25.005

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Scanned with CamScanner

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA Nº 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS, 04246692017
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006 SENCAMER

INSPECCIÓN DE QUINTA RUEDAD

REPORTE DE INSPECCIÓN POLIPASTO MANUAL				
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	Rif Nro.; J-070043482	Nº REPORTE	I-IE-QR-25.005
PROYECTO:	CERTIFICACIÓN DE QUINTA RUEDAD		FECHA:	28/04/2025
LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	PATIO DE LA EMPRESA		F. PROX. CALIBRAC :28/04/2026	
OBJETIVO: Inspeccionar el estado físico y funcional del equipo				
ALCANCE: Inspección de los componentes mecánicos; así como, para la evaluación de la eficiencia funcional del equipo				

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO		
No INTERNO: NO SE OBSERVO	FABRICANTE: HOLLAND	MODELO: MACK
TIPO: PWS2		CAP. NOMINAL (TON): 50T
SERIAL: FO8002226T	PLACA; 08M MAF	CAP. SEGURA (TON): 46T

DATOS TÉCNICOS			
MEDICION	TIPO	CANTIDAD DE CAUCHOS	
SURCOS PARA LUBRICACIÓN MEDIDAS (1),3,3 (2) 3,25 •VAL. LIMITES 3,18 mm a 6,35 mm (1/8- a 1/4T	NUMERO DE EJE 2	CANTIDAD ; 8	
		COLOR	
		BLANCO	

CONDICIONES CUALITATIVAS			
ELEMENTO	B/C	M/C	CONDICIONES OBSERVADAS
DEGASTE	X		Se observa operativo
DESPRENDIMIENTO	X		Se observa operativo
FISURA	X		Se observa operativo
DEFORMACIONES	X		Se observa operativo
RESORTE	X		Se observa operativo
MUELA O SEGURO	X		Se observa operativo
BASE	X		Se observa operativo
PERNO DE SUJECION	X		Se observa operativo
SOLDADURAS	X		Se observa operativo
EQUIPOS UTILIZADOS EN LA INSPECCION			
GALGA AJUSTE QUINTA RUEDA			
CALIBRADOR			

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A

LEYENDA:

B/C: Buenas Condiciones **M/C:** Malas Condiciones **S/I:** Sin Inspección **S/A:** Sin Acceso **N/T:** No tiene **N/A:** No

Scanned with CamScanner

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.
Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590
TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección física: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA Nº 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS, 04246693017
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006

INSPECCIÓN DE QUINTA RUEDAD

REFERENCIA FOTOGRÁFICA DE LA INSPECCIÓN








MEDIDAS Y DESGASTES


PRUEBA DE OPERATIVIDAD

SE REALIZO LA PRUEBA; SI ■ NO ☐ INFORME ANEXO

CONCLUSIONES

- Se realizó prueba de funcionamiento ,inspeccionándose toda su estructura tale ,con resultado satisfactorio
- Quinta rueda se encuentra libre de fisuras.-Quinta rueda se encuentra en estado operativo. .- Estado de base, apoyos, pernos y seguro no presentan ninguna anomalía. ''- Presenta desgaste en surcos de lubricación (verificar periódicamente).* Se toman como referencia la norma SAE J2228:2011 y la norma ASTM
- Certificado de acepto Nº I-IE-QR-25-006

CONDICIÓN OPERATIVA DEL EQUIPO:	APTA: ■	NO APTA: ☐

RECOMENDACIONES

ELEMENTOS	ACCIONES
caucho	Realizar inspección esporádicamente
PERNO DE SUJECION	Realizar inspección cada tres meses
Gancho o pin de anclaje	Verificar su condición periódicamente ,mantener lubricado

OBSERVACIONES:

- LOS RESULTADOS INDICADOS EN ESTE REPORTE SE ENCUENTRAN ASOCIADOS A LAS CONDICIONES OPERACIONALES DEL EQUIPO EN LA FECHA DE INSPECCIÓN EN REFERENCIA.
- ESTOS RESULTADOS TIENEN UNA VIGENCIA DE MÁXIMO **DOCE (12) MESES.** CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO **ASME/ANSI B30.16** "OVERHEAD HOIST (UNDERHUNG)" Y **ASME/ANSI B30.21** "MANUALLY LEVER OPERATED HOIST"
- ESTA CONFORMIDAD PERDERÁ VIGENCIA UNA VEZ CUMPLIDA SU FECHA DE PRÓXIMA VERIFICACIÓN, Y/O CUANDO EN EL EQUIPO OCURRAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
  1.- CUANDO EL EQUIPO EVIDENCIE DAÑOS VISIBLES RELEVANTES, QUE PUEDAN AFECTAR LAS FUNCIONES Y CONDICIONES DE UNO O MAS DE SUS SISTEMAS MECÁNICOS Y ESTRUCTURALES.

  2.- CUANDO EL EQUIPO HAYA SIDO SOMETIDO A ESTRÉS SEVERO, SOBRECARGAS O HAYA ESTADO INVOLUCRADO EN ACCIDENTES OPERACIONALES.

  3.- CUANDO EL EQUIPO SEA MODIFICADO, ALTERADO Y/O SEA SOMETIDO A UNA REPARACIÓN.

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL USO DE QUINTA RUEDA

El mantenimiento adecuado de la quinta rueda es esencial para que funcione de forma segura y fiable. Esto incluye inspecciones periódicas en busca de desgaste o daños, lubricación de los puntos de pivote y fijación adecuada de los pernos de montaje.

INSPECTOR :	Ing. Dalmilo Rosales Nivel II	FECHA: 28/09/2024	FIRMA:
COORDINADOR;	Ing. Javier Rodríguez Nivel II IV Nº 037-2026	FECHA: 28/09/2024	FIRMA:

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Scanned with CamScanner

REPORTE DE INSPECCIÓN CON PARTICULAS MAGNÉTICAS				ANEXO No.	
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	Rif Nro.; J-070043482		No REPORTE	I-MT-25-007
PROYECTO / OBRA:	CERTIFICACIÓN DE QUINTA RUEDAD			FECHA:	28-04-2025
EQUIPOS ; QUINTA RUEDAD PLACA; 08M MAF SERIAL: FO8002226T					

MATERIAL:

TÉCNICA DE INSPECCIÓN:				ESPECIFICACIONES DE LAS PARTÍCULAS MAGNÉTICAS:							
MAGNETIZACIÓN	CIRCULAR:	X		VISIBLES:	X	FLUORESCENTES:					
	LONGITUDINAL:			HUMEDAS VISIBLES:		TINTE MAGN. PINTURA DE CONTACTO:					
	MULTILONGITUDINAL:			COLOR DE LAS PARTÍCULAS:		ROJAS:		GRIS:	X	NEGRA:	
CORRIENTE DE MAGNETIZACIÓN:						VÍA DE APLICACIÓN					
A.C:	X	D.C:		H.W.D.C:		SECA:		HÚMEDA VISIBLE:		HÚMEDA FLUORESCENTE:	

MÉTODO DE APLICACIÓN DEL CAMPO MAGNÉTICO:			
CONTINUA:	X	RESIDUAL:	

CÓDIGOS Y NORMAS APLICABLES:
ASME SECC V

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN:	ACEPTADO:	X	RECHAZADO:	

se sometió a ensayo con la técnica de partícula magnética a la quinta rueda perteneciente a la gandola de placa 08M MAF
con resultado satisfactorio
SERIAL: FO8002226T

IMAGENES:






RECOMENDACIONES:

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL USO DE QUINTA RUEDA
El mantenimiento adecuado de la quinta rueda es esencial para que funcione de forma segura y fiable. Esto incluye inspecciones periódicas en busca de desgaste o daños, lubricación de los puntos de pivote y fijación adecuada de los pernos de montaje.

INSPECTOR (ES) :	Ing. Dalmilo Rosales Nivel II	FECHA: 28/04/2025	FIRMA:
GERENCIA TÉCNICA:	Ing. Javier Rodríguez Nivel II IV N° 037-2026	FECHA: 28/04/2025	FIRMA:

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A

Scanned with CamScanner