SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE PUNTOS DE IZAMIENTO

FECHA DEL INFORME:	4 de mayo de 2026
FECHA DE INSPECCIÓN:	22 de abril de 2026

INFORME Nº	067-220426-05

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)	**LUGAR:**	PLANTA TERMOELÉCTRICA, BAJO GRANDE, SAN FRANCISCO - EDO. ZULIA.		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
TIPO:	TROLLEY DE IZAMIENTO (GRUAS MONORRIELES)	**FABRICANTE:**	TIGER	**SERIAL:**	**261-3310**
NÚMERO:	**SF-TRO-001**	**MODELO:**	AJUSTABLE (GCT610-3-S)	**AÑO:**	S/I
DIMENSIONES:	Largo: **0,40** m. Ancho **0,35** m. Alto: **0,35** m.	**CAPACIDAD:**	3.000 Kg	**PESO:**	N/A
INFORMACIÓN DEL PUNTO DE IZAMIENTO					
DIMENSIONES	Esp. **6,0** mm. Ojal: **25,4** Alto: **80** Ancho **50**	**MATERIAL:**	ACERO AL CARBONO	**CANTIDAD:**	1 Pts.

ENSAYO NO DESTRUCTIVO APLICADO: **PARTÍCULAS MAGNÉTICAS** ☑ **LÍQUIDOS PENETRANTES** ☐

PROCEDIMIENTO:	MT-PI-01	**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE**	PULIDA	**TIPO DE SOLDADURA**	FILETE
EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO					
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				**MATERIALES**	
TIPO:	YUGO (6 Amp.)	**FABRICANTE:**	CONTOUR PROBE	**TIPO DE PARTÍCULAS:**	HÚMEDAS 7HF
SERIAL:	4577	**FECHA DE VERIFICACIÓN**	23/7/2025	**COLOR:**	NEGRAS
TIPO:	VERNIER (Meissner 8")	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I017-53	**LIMPIADOR:**	N/A
TIPO:	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I010-84	**PENETRANTE:**	N/A
TIPO:	N/A	**CÓDIGO/SERIAL:**	N/A	**REVELADOR:**	N/A
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN:	ASME SECC. V, ART. VII / ASME B30.23 / ASME B30.26 / COVENIN 3132-2001 / DNV-2-7-1				

DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO



RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN LOS OJALES DEL (1) PUNTO DE IZAMIENTO DEL TROLLEY DE IZAMIENTO EN MENCIÓN.
- EN DICHA INSPECCIÓN NO SE DETECTARON INDICACIONES, POR LO CUAL, EL TROLLEY ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO.
- ADICIONALMENTE SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL A LAS RUEDAS (4) Y A LA CADENA DE DESPLAZAMIENTO, CON BUENOS RESULTADOS.

EXISTEN PLANOS DE DISEÑO?	**SI** ☑ **NO** ☐
COMENTARIOS	

- EL TROLLEY TIENE PLACA DE ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.

OBSERVACIONES

- EL TROLLEY PRESENTA BUENAS CONDICIONES Y **ESTÁ APTO** PARA SER UTILIZADO EN IZAMIENTO.
- SE DEBE REALIZAR PRUEBA DE CARGA AL MOMENTO DE INSTALARSE EN LA VIGA DONDE SERÁ UTILIZADO.

RECOMENDACIONES

1.- UTILIZAR ACCESORIOS DE IZAMIENTO CERTIFICADOS.
2.- PINTAR LOS PUNTOS DE IZAMIENTO SEGÚN CÓDIGO APLICABLE.
3.- MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LOS PUNTOS DE IZAMIENTO.
4.- PINTAR CAPACIDAD EN SITIO VISIBLE A 85 Ft. DE DISTANCIA.

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
C.I.: **4.649.431**
CERT.: **FIS-0023-002**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

APROBADO POR
NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **11.219.694**
SONOTEST
RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN26S10571**

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

VISTA DE LA PLACA DE INFORMACIÓN DEL TROLLEY



VISTA DEL PUNTO DE IZAMIENTO



VISTA GENERAL DEL TROLLEY



VISTA DE LAS RUEDAS Y LAS CADENAS



VISTA DE LA IDENTIFICACIÓN



SONOTEST
RIF: J-07049150-7

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.