INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.
Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590
SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0424-6194440-04146220012,
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER NºCOJ-24961 INPSASEL: 00575-2006
SENCAMER

Certificado N° I-PBM-24-003

Cliente: SAMPIERI & FORTUNATO,SA	**RIF:** J-070043482	**Fecha;** 18/08/2024
Equipo: **PÉRTIGA ELÉCTRICA BRAZO MECÁNICO**	**Lugar de la Calibración;** Laboratorio de INVERMULCA	**Marca:** HASTINGS MICHICAN
Descripción del Equipo: son herramientas creadas para garantizar la distancia de seguridad y aislamiento en la realización de trabajos con o sin tensión y de tareas en las que se deben accionar elementos a grandes distancias o a gran altura. Permiten la protección al trabajador contra descargas eléctricas, quemaduras o cualquier otro accidente.	**Modelo:** C403-0292	**Código Interno;** No se Observo
Serial;	**Fecha de calibración:** 18/08/2024	**Patrón de Referencia:** Probador de rigidez dieléctrica.
Rango; 2,0MTS	**Fecha Próxima Calibración:** 18/02/2025	
INSPECCIÓN VISUAL		
Fabricado : Tela de vidrio material más finió	**Funcionabilidad:** Según condición de Fabricación	**Alarmas:** No aplica
Pantalla; No Aplica	**Estuche:** se observo	**Tamaño ;** 2 mts de largo con extensiones
PARÁMETRO DE CALIBRACIÓN		

Observaciones	Visible	Aceptable	FOTO DEL EQUIPO
Especialmente en labores donde se pongan en riesgo su integridad física y su salud. De ahí la necesidad que tienen las empresas de suministrar herramientas y elementos indispensables para garantizar altos índices de seguridad a su personal.	ok	Cumple con os estándares	
	cumple	Fabricado para dar seguridad	
	Se observa bien protegido	No presenta desprendimiento ni maltrato en el material de fabricación	
Inspección visual de su apariencia y funcionalidad	Se observa su estructura de Tela de vidrio en condiciones según su fabricación y su protector	Cumple con la norma de fabricación	

NORMAS INVOLUCRADA
Procedimiento de Inspección INVERMULCA: Cumplen o superan los Estándares ASTMF71, ASTM F1825, IEC 60855


OBSERVACIONES:	Se determinó las condicione operacionales y no se encontraron desviaciones. Se recomienda mantener condiciones y medios adecuado para garantizar su buen funcionamiento. **pértiga eléctrica brazo mecánico** deberá someterse a una re-inspección cada 6 meses (dependiendo su clase y tipo), la cual deberá quedar asentada en los casilleros para ello dispuestos en la respectiva etiqueta de identificación. La limpieza de **pértiga eléctrica brazo mecánico** deberá realizarse con jabón neutro, agua limpia y el secado se hará con aire comprimido. **Mantenimiento** Aunque su mantenimiento es sencillo, debes tomar en cuenta algunas recomendaciones básicas: Mantenerlas en sus fundas en un sitio en el que no estén expuestas al sol ni al agua. Protegerlas de golpes, ralladuras y, en general, de mal almacenamiento. Revisarlas antes de utilizarlas y limpiarlas para eliminar el polvo y la humedad. Mantener bajo control el estado de aislamiento de la pértiga utilizando un probador de pértigas

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES


INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.
Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590
SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0424-6194440-04146220012,
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER NºCOJ-24961 INPSASEL: 00575-2006
SENCAMER

Certificado N° I-PBM-24-003

CONCLUSIONES:	Los resultados de estas medidas están dentro de la tolerancia permitida por el fabricante **APTO**



INSPECCIÓN VISUAL PERTIGA TELESCOPICA TRIANGULAR

Desviaciones	Visible	APTO	FOTO DE GUANTE DERECHO-IZQUIERDO
Irregularidades físicas interior y exterior	No	X	
Muescas,	No	X	
Prueba a la parte mecánica de agarre	si	X	

Nota: Al momento de la inspección el equipo cumplio con lo establecido en las normas antes nombradas.

Inspector
Ing. Dalmilo Rosales
Nivel II NDT

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A

24/1/24
Supervisor
Ing. Javier Rodríguez
Nivel II NDT
FIS-0021-006/
VT-027-2022
UT – 029-2022 / PT 038-2017