INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0424-6194440-04146220012,
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER NºCOJ-24961 INPSASEL: 00575-2006

Certificado N° I-CPD-25-010

Cliente: SAMPIERI & FORTUNATO,SA	**RIF:** J-070043482	**Fecha;** 25/01/2025
Equipo: CALIBRADOR DE PROCESO DE DOCUMENTACIÓN	**Lugar de la Calibración;** Laboratorio de INVERMULCA	**Marca:** FLUKE
Descripción del Equipo: Mide Voltios, Ma, RTD, Termopares, Frecuencia Y Ohmios Para Comprobar Sensores, Transmisores Y Otros Instrumentos.	**Modelo:** 744	**Código Interno;** No se Observo
Serial; 9478031	**Fecha de calibración:** 25/01/2025	**Patrón de Referencia:** MULTIMASTER 6708 TRUE RMS EXTECH
Tolerancia; N / A	**Fecha Próxima Calibración:** 25/01/2026	
		Rango; N / A
INSPECCIÓN VISUAL		
Carcasa: Baquelita	**Funcionabilidad:** Según condición de Fabricación	**Alarmas:** N/A
Pantalla; Trasparente De Baquelita Visible Normal, Digital Y Táctil	**Estuche:** PLASTICO	**Tamaño ;** Portátil
PARÁMETRO DE CALIBRACIÓN		

FOTO DEL EQUIPO






NORMAS INVOLUCRADA

Procedimiento de Inspección INVERMULCA: 43-2000 del IEEE, Norma. Covenin 2534

OBSERVACIONES:	**Se determinó las condicione operacionales y no se encontraron desviaciones. Se recomienda mantener condiciones y medios adecuado para garantizar su buen funcionamiento. Al someterlo a prueba se comportó en la variedad de escala según el patrón y la variación del medio sometido.**
CONCLUSIONES:	Los resultados de estas medidas están dentro de la tolerancia permitida por el fabricante **APTO**

Inspector
Ing: Dalmilo Rosales
Nivel II NDT

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Supervisor
Ing. Javier Rodriguez
Nivel II NDT
N.II.LT-067