INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.
Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590
SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 04246692017, 0424 6902033
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER NºCOJ-24961 INPSASEL: 00575-2006
SENCAMER

Certificado N° I-HCP-24-006

CLIENTE: SAMPIERI & FORTUNATO,SA	**RIF:** J-070043482	**Fecha;** 09/10/2024
Equipo: COMUNICADOR DE CAMPO	**Lugar de la Calibración;** Laboratorio de INVERMULCA	**Marca:** EMERSON
Descripción del Equipo: SUPERVISIÓN DE DATOS CON INSTRUMENTOS DE CAMPO	**Modelo:** 475	**Código Interno;** No se Observo
Serial; 11099676	**Fecha de calibración:** 09/10/2024	**Patrón de Referencia:** TRANSMISOR DE PRESION MARCA ROSEMOUNT MODELO 3051
Tolerancia; +/- 2	**Fecha Próxima Calibración:** 09/10/2025	**Rango;** 0 – 100%
INSPECCIÓN VISUAL		
Carcasa: Baquelita	**Funcionabilidad:** Según condición de Fabricación	**Alarmas:** N/A
Pantalla; Trasparente De Baquelita Visible Normal, Digital Y Táctil	**Estuche:** NO se observo	**Tamaño ;** Portátil

PARÁMETRO DE CALIBRACIÓN

Patrón	LECTURA PATRÓN	LECTURA DEL EQUIPO	FOTO DEL EQUIPO
Sensor de trasmisión	Detección de dispositivo conectado	OK	
VOLTIO	14,2	14,2	
Lazo de control	4 A 20 mA	OK	
IN H2O	200	Registrado	
Probeta utilizada LT 521	LT 521	Detectado	

NORMAS INVOLUCRADA
Procedimiento de Inspección Invermulca: Norma COVENIN 2651:89, covenin 2942:1998.

OBSERVACIONES:	**Se determinó las condicione operacionales y no se encontraron desviaciones. Se recomienda mantener condiciones y medios adecuado para garantizar su buen funcionamiento. Al someterlo a prueba se comportó en la variedad de escala según el patrón y la variación del medio sometido.**
CONCLUSIONES:	Los resultados de estas medidas están dentro de la tolerancia permitida por el fabricante **APTO**

Ing. Javier Rodriguez
FIS-0021-006/
VT-027-2022 /
UT – 029-2022 /
PT 038-2017

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A

Supervisor
Ing.Dalmilo Rosales
Nivel II NDT