INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.
Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590
SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0424-6154440-04146220012,
Email: Invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER NºCOJ-24961 INPSASEL: 00575-2006
SENCAMER

Certificado N° I-SF6-24-002

Cliente: SAMPIERI & FORTUNATO,SA	**RIF:** J-070043482	**Fecha;** 17/12/2024
Equipo: DETECTOR DE GAS SF6	**Lugar de la Calibración;** Laboratorio de INVERMULCA	**Marca:** DILO ARMATUREN UND ANLAGEN GMBH
Descripción del Equipo: El dispositivo permite localizar con precisión las fugas buscando la concentración más alta de SF6. Gracias a su alta precisión y a su bajo límite de detección, es posible realizar mediciones integrales	**Modelo:** 3-033-R002	**Código Interno;** No se observo
Serial; 4199	**Fecha de calibración:** 17/12/2024	**Patrón de Referencia:** GAS SF6 HEXAFLUORURO DE AZUFRE (SF6)
Rango; Indicador por colores	**Fecha Próxima Calibración:** 17/12/2025	
INSPECCIÓN VISUAL		
Fabricado : Estructura plastica	**Funcionabilidad:** Según condición de Fabricación	**Alarmas:** Sonora y Visible por colores
Pantalla; No Aplica	**Estuche:** se observo	**Tamaño ;** Portatil
PARÁMETRO DE CALIBRACIÓN		

Observaciones	Visible	Acatable	FOTO DEL EQUIPO
Detección rápida y precisa SF $_6$ hasta niveles de alta sensibilidad	ok	Cumple con sus estándares	 
Sin sensibilidad cruzada con otros gases o la humedad del aire.	cumple	Fabricado para dar seguridad	
Las alarmas sonoras y visuales proporcionan una indicación clara de fugas de SF 6	Se cumple	No presenta desviaciones al detectar el gas SF6	

NORMAS INVOLUCRADA
Procedimiento de Inspección INVERMULCA: Cumplen o superan los Estándares ASTM D120 e IEC 903,; IEC EN60903- D-87727 , NOM-004-SEDG-2004-DOF

OBSERVACIONES:	**Se determinó las condicione operacionales y no se encontraron desviaciones. Se recomienda mantener condiciones y medios adecuado para garantizar su buen funcionamiento.** **La prueba de fugas de gas SF6 se realiza para demostrar que no hay fugas de gas en las juntas ensambladas en campo**

CONCLUSIONES:	Los resultados de estas medidas están dentro de la tolerancia permitida por el fabricante **APTO**

17/12/2024

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES CA

Scanned with CamScanner

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.
Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable
para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590
SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0424-6194440-04146220012,
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER N°COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006
SENCAMER

Certificado N° I-SF6-24-002

INSPECCIÓN VISUAL DETECTOR DE GAS SF6 DILO ARMATUREN

Desviaciones	Visible	APTO	FOTO DE GUANTE DERECHO-IZQUIERDO
El puntero de fugas de SF6, liviano e inalámbrico, puede detectar fugas de SF6 en siete niveles de sensibilidad diferentes con una tasa de respuesta de un segundo. El indicador de fugas de SF6 es fácil de operar con una mano. Los datos de fugas se presentan claramente en una pantalla LED. Además, una alarma sonora alerta al usuario de la presencia de fugas de SF6. El indicador de fugas de SF6 se borra solo rápidamente, incluso después de detectar grandes fugas de SF6.	SI	X	

Nota: Al momento de la inspección el equipo arriba mencionado cumplieron con lo establecido en las normas antes nombradas.

En las subestaciones que utilizan SF6, es común contar con sistemas de filtrado y secado del gas para mantener su calidad. Durante el mantenimiento, **se revisan y reemplazan los filtros y se verifica el correcto funcionamiento de los secadores.**

Inspector
Ing. Dalmilo Rosales
Nivel II NDT

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Supervisor
Ing. Javier Rodríguez
Nivel II NDT

Scanned with CamScanner