INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.
Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590
SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0424-6194440-04146220012,
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmllor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER NºCOJ-24961 INPSASEL: 00575-2006
SENCAMER

# Certificado N° I-GD-24-005

| | | |
|---|---|---|
| **Cliente:** SAMPIERI & FORTUNATO,SA | **RIF:** J-070043482 | **Fecha;** 30/09/2024 |
| **Equipo:** GUANTE DIELÉCTRICO CLASS 2 TYPO 1 | **Lugar de la Calibración;** Laboratorio de INVERMULCA | **Marca:** MARIGOLD INDUSTRIAL |
| **Descripción del Equipo:** Equipo capez de proteger ,voltaje , entre otras | **Modelo:** EN60903 | **Código Interno;** No se Observo |
| **Serial; C2S10 G0021F**<br>**Clase: 2**<br>**Tamaño: 10**<br>**TYPO:1** | **Fecha de calibración:** 30/09/2024<br>**Fecha Próxima Calibración:** 30/03/2025 | **Patrón de Referencia:** Probador de rigidez dieléctrica. EQUIPO DE ALTA TENCIÓN |
| **Rango;** 17000 V AC MAX | | |
| **INSPECCIÓN VISUAL** | | |
| **Fabricado :** Caucho Natural y leather protectore | **Funcionabilidad:** Según condición de Fabricación | **Máximo Espesor:** 2,29 según tabla 1 |
| **Pantalla;** No Aplica | **Estuche:** se observo | **Tamaño ;** estándar |

**PARÁMETRO DE CALIBRACIÓN**

| Observaciones | Visible | Aceptable | FOTO DEL EQUIPO |
|---|---|---|---|
| Guantes están formulados para lograr la máxima comodidad y control | ok | Cumple con os estándares |  |
| Gracias a la última innovación en la tecnología del caucho aislante guante proporcionan una mayor flexibilidad, destreza y confort | cumple | Fabricado para dar seguridad | |
| Los linieros pueden entrar en sus zonas de trabajo y de asumir tareas con menos estrés y la tensión. | Se observa bien protegido | No presenta desprendimiento ni maltrato en el material de fabricación | |
| Inspección visual de su apariencia y funcionalidad del guante | Se observa su estructura de caucho en condiciones según su fabricación y su protector | Cumple con la norma de fabricación | |

**NORMAS INVOLUCRADA**

Procedimiento de Inspección INVERMULCA: Cumplen o superan los Estándares ASTM D120 e IEC 903,; IEC EN60903, COVENIN 761-97: Guantes dieléctricos de goma.

| | |
|---|---|
| **OBSERVACIONES:** | Se determinó las condicione operacionales y no se encontraron desviaciones. Se recomienda mantener condiciones y medios adecuado para garantizar su buen funcionamiento.<br>Los guantes dieléctricos deberán someterse a una re-inspección cada 6 meses (dependiendo su clase y tipo), la cual deberá quedar asentada en los casilleros para ello dispuestos en la respectiva etiqueta de identificación. La limpieza de los guantes deberá realizarse con jabón neutro, agua limpia y el secado se hará con aire comprimido. |
| **CONCLUSIONES:** | Los resultados de estas medidas están dentro de la tolerancia permitida por el fabricante<br>**APTO** |

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A.

1

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.
Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590
SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0424-6194440-04146220012,
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER NºCOJ-24961 INPSASEL: 00575-2006
SENCAMER

# Certificado N° I-GD-24-005

## INSPECCIÓN VISUAL GUANTE DERECHO E IZQUIERDO ASTM D120

| Desviaciones | Visible | APTO | FOTO DE GUANTE DERECHO-IZQUIERDO |
|---|---|---|---|
| Irregularidades físicas interior y exterior | No | X |   |
| Poros, Grietas, Ampollas, Cortes, Materias Extrañas | No | X | |
| Marcas de Moho | No | X | |
| Muescas, | No | X | |
| Espesor Promedio Medido | 0,7 mm | | |

## PRUEBA DE ESTANQUEIDAD GUANTE DERECHO ASTM D120

| GUANTE DERECHO | Visible | APTO | FOTO DE GUANTE |
|---|---|---|---|
| Es importante revisar los guantes antes de hacer uso de ellos. Podemos hacerlo con una prueba de estanqueidad. | No se observó goteo, fuga o deformación | X |   |

## PRUEBA DE ESTANQUEIDAD GUANTE IZQUIERDO ASTM D120

| GUANTE IZQUIERDO | Visible | APTO | FOTO DE GUANTE |
|---|---|---|---|
| Es importante revisar los guantes antes de hacer uso de ellos. Podemos hacerlo con una prueba de estanqueidad. | No se observó goteo, fuga o deformación | X |   |

## PRUEBA DE VOLTAJE CA REQUERIDAS NORMA GUANTE DERECHO ASTM D120 TABLA 2

| VOLTAJE APLICADO | Corriente de fuga | Corriente según norma tabla 3 covenin 761 | APTO | FOTO DE GUANTE DERECHO-IZQUIERDO |
|---|---|---|---|---|
| 1500 | O mA | 22 mA | X |    |
| 10000 | O mA | 22 mA | X | |
| 17000 | O mA | 22 mA | X | |
| **Tiempo de duración**: 1 minuto 30 segundos | | | | |



INVERMULCA

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.
Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590
SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0424-6194440-04146220012,
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER NºCOJ-24961 INPSASEL: 00575-2006
SENCAMER

# Certificado N° I-GD-24-005

## PRUEBA DE VOLTAJE CA REQUERIDAS NORMA GUANTE IZQUIERDO (ASTM D120 TABLA 2)

| VOLTAJE APLICADO | Corriente de fuga | Corriente según norma tabla 3 covenin 761 | APTO | FOTO DE GUANTE DERECHO-IZQUIERDO |
|---|---|---|---|---|
| 1500 | O mA | 22 mA | X |  |
| 10000 | O mA | 22 mA | X | |
| 17000 | O mA | 22 mA | X | |
| **Tiempo de duración:** 1 minuto 20 segundos | | | | |

**Nota:** Al momento de la inspección los guantes cumplieron con lo establecido en las normas antes nombradas.

Inspector
Ing. Dalmilo Rosales

Nivel II NDT

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Supervisor
Ing. Javier Rodriguez
Nivel II NDT
PIS-0021-006/
UT-027-2022
UT – 029-2022 / PT 038-2017