INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios

RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA

Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0424-6194440-04146220012,

Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com daimilor@gmail.com


RIF: J-31133308-8 SENCAMER NºCOJ-24961 INPSASEL: 00575-2006

SENCAMER

Certificado N° I-MG-24-004

CLIENTE: SAMPIERI & FORTUNATO,SA	**RIF:** J-070043482	**Fecha;** 09/10/2024
Equipo: MEGGER	**Lugar de la Calibración;** Laboratorio de INVERMULCA	**Marca:** MEGOHMETRO
Descripción del Equipo: PRUEBAS DE RESISTENCIA E AISLAMIENTO	**Modelo:** AEMC 6505	**Código Interno;** No se Observo
Serial; 110870SADV	**Fecha de calibración:** 09/10/2024	**Patrón de Referencia:** SISTEMA ELECTRICO DOMESTICO
Tolerancia; +/- 2	**Fecha Próxima Calibración:** 09/10/2025	
		Rango; 0 A 5 KV
INSPECCIÓN VISUAL		
Carcasa: Baquelita	**Funcionabilidad:** Según condición de Fabricación	**Alarmas:** N/A
Pantalla; Trasparente De Baquelita Visible Normal, Digital Y Táctil	**Estuche:** PLASTICO	**Tamaño ;** Portátil
PARÁMETRO DE CALIBRACIÓN		

PRUEBA CORTO CIRCUITO	LECTURA PATRÓN	LECTURA DEL EQUIPO	FOTO DEL EQUIPO
CABLE	500V	10KΩ – 0V está en corto	 
	1000V	10KΩ -0V está en corto	
	3000V	10KΩ -0V está en corto	

PRUEBA DE FUGA DE REVESTIMIENTO	LECTURA PATRÓN	LECTURA DEL EQUIPO	FOTO DEL EQUIPO
CABLE	5000V	No levanta Ω con dos fase se detecta prueba de fuga en el revestimiento	 

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A

11/11/24

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios

RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA

Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0424-6194440-04146220012,

Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com

RIF: J-31133308-8 **SENCAMER NºCOJ-24961 INPSASEL:** 00575-2006

SENCAMER

NORMAS INVOLUCRADA
Procedimiento de Inspección INVERMULCA: 43-2000 del IEEE, COVENIN 2941:2000.

OBSERVACIONES:	**Se determinó las condicione operacionales y no se encontraron desviaciones. Se recomienda mantener condiciones y medios adecuado para garantizar su buen funcionamiento. Al someterlo a prueba se comportó en la variedad de escala según el patrón y la variación del medio sometido.**

CONCLUSIONES:	Los resultados de estas medidas están dentro de la tolerancia permitida por el fabricante **APTO**

Ing. Javier Rodríguez
FIS-0021-006/
VT-027-2022 /
UT – 029-2022 /
PT 038-2017

Supervisor
Ing.Dalmilo Rosales
Nivel II NDT

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.