INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.
Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590
SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0424-6194440-04146220012,
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmllor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: 7422 INPSASEL: 00575-2006
SENCAMER

Certificado N° I-TQ-24-006

Cliente: SAMPIERI & FORTUNATO,SA	**Nro. Rif:** J-070043482	**Fecha;** 23/11/2024
Equipo: TORQUIMETRO DE 1/4"	**Lugar de la Calibración;** LABORATORIO DE INVERMULCA	**Marca:** PITTTSBURGH PRO
Descripción del Equipo: es una herramienta que se utiliza para aplicar un torque determinado a determinadas piezas, como ser tornillos, tuercas o pernos	**Modelo:** NO SE OBSERVO	**Código Interno;** SF-T-01
	Serial; 353992301	**Temperatura;** 25°C
Apreciación; 10IN-IB	**Fecha de calibración:** 23/11/2024	**Patrón de Referencia:** Código: I-BPTM-010 Nª Solicitud Sencamer: LP-2024-6543 TORQUIMETRO ANGULAR PROTO
Rango; 20 A 200 IN-LB	**Fecha Próxima Calibración:** 23/11/2025	
INSPECCIÓN VISUAL		
Carcasa: Acero de herramienta	**Funcionabilidad:** Apto	**Alarmas:** No posee
Pantalla; Nonio ajustable	**Estuche:** Si se Observo	**Tamaño ;** Portátil

PARÁMETRO DE CALIBRACIÓN

PATRON IN - LB	Lectura N° 1	Lectura N° 2	DESVIACIÓN	CONDICIÓN
40	40	40	0	APTO
80	80	80	0	APTO
120	120	120	0	APTO





NORMAS INVOLUCRADA

Normas y Procedimientos de Inspección Invermulca: GOP-PR-I-IM-01, UNE-82317, COVENIN: 2425-2000,ASME B107.14M-1994

OBSERVACIONES:	**Se determinó las condicione operacionales y no se encontraron desviaciones. Se recomienda mantener condiciones y medios adecuado para garantizar su buen funcionamiento. Al someterlo a prueba se comportó en la variedad de escala según el patrón y la variación del medio sometido.**
CONCLUSIONES:	Los resultados de estas medidas están dentro de la tolerancia permitida por el fabricante **APTO**

Inspector
Ing.Javier Rodriguez
Nivel II NDT

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A

Supervisor
Ing.Dalmilo Rosales
Nivel II NDT

Escaneado con CamScanner