INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.
SENCAMER

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico,
Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable
para Tuberias y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

APTO

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
INSPECCIÓN DE QUINTA RUEDAD

No: I-IE-QR-24-011

*EL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE DURANTE EL PROCESO DE INSPECCIÓN DE CONFORMIDAD REALIZADO AL EQUIPO EN REFERENCIA, SE OBTUVIERON RESULTADOS **ACEPTABLES**, POR LO TANTO EL MISMO SE ENCUENTRA EN CONDICIÓN **APTO** PARA REALIZAR OPERACIONES A LA CUAL FUE FABRICADO DENTRO DE LOS RANGOS DE CAPACIDAD ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REALICEN REPARACIONES, ALTERACIONES O MODIFICACIONES EN SU DISEÑO ORIGINAL, O CUANDO EL EQUIPO PRESENTE DAÑOS RELEVANTES EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, SISTEMAS MECÁNICOS,,, DAÑOS POR SOBRECARGAS O SE INVOLUCRE EN ACCIDENTES OPERACIONALES.*

EL PROCESO DE INSPECCIÓN FUE REALIZADO CUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES: COVENIN, CÓDIGO ASME Secc V PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE INVERMULCA, C.A. Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO:

TIPO DE EQUIPO: **QUINTA RUEDAD** FABRICANTE : HOLLAND PLACA; 80FDAN

CAP. NOMINAL (TON): 50T MODELO; FREIGHTLINER CAP. SEGURA (TON): 46T
NUMERO DE EJE 2 COLOR: BLANCO SERIAL: C06004862T
EQUIPO N: **S-163** MODELO: RW35-7553XL80
Ubicación: Patio de la empresa campo boscan DIMENCIONES:SURCO DE LUBRICACION,MEDIDA (1) 3,3MM (2= 3,25MM

NORMAS Y CÓDIGOS APLICADOS: Se toman como referencia la norma SAE J2228:2011 y la norma ASTM NORMA INTERNACIONAL , ASME SECC V

PERTENECIENTE A: SAMPIERI & FORTUNATO S.A.
RIF: J-070043482

FECHA DE INSPECCIÓN: 26/09/2024 *VIGENCIA:* UN AÑO *FECHA DE PRÓXIMA INSPECCIÓN:* 26/09/2025

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

INSPECTOR ; Ing . Dalmilo Rosales
NIVEL II NDT,PT,MT,UT,VT

COORDINADOR; Ing. Javier Rodriguez
NIVEL II NDT FIS-0021-006/VT-PT-MT-UT

I-IE-QR-24.011
I-MT-24-008

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: [illegible]

TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fiscal: URBANIZACION LA CORONITO CALLE 171 CASA Nº 41A-80 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS, [illegible]
Email: [illegible]@gmail.com [illegible]@gmail.com [illegible]@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006

INSPECCIÓN DE QUINTA RUEDAD

REPORTE DE INSPECCIÓN POLIPASTO MANUAL					
CLIENTE	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	Rif Nro.; J-070043482		Nº REPORTE	I-IE-QR-24.011
PROYECTO	CERTIFICACIÓN DE QUINTA RUEDAD			FECHA	04/10/2024
LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	PATIO DE LA EMPRESA CAMPO BOSCAN		F. PROX. CALIBRAC 04/10/2025		
OBJETIVO: Inspeccionar el estado físico y funcional del equipo					
ALCANCE: Inspección de los componentes mecánicos; así como, para la evaluación de la eficiencia funcional del equipo					

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO			
No INTERNO: NO SE OBSERVO	FABRICANTE: HOLLAND		MODELO: RW35-7553XL80
TIPO: MANUAL		S-163	CAP. NOMINAL (TON): 50T
SERIAL: C06004862T	PLACA; 80FDAN	CHUTO:FREIGHTLINER	CAP. SEGURA (TON): 46T

DATOS TÉCNICOS			
MEDICION	TIPO	CANTIDAD DE CAUCHOS	
SURCOS PARA LUBRICACIÓN MEDIDAS (1),3,3 (2) 3,25 •VAL. LIMITES 3,18 mm a 6,35 mm (1/8- a 1/4T	NUMERO DE EJE 2	CANTIDAD ; 8	
		COLOR	
		BLANCO	

CONDICIONES CUALITATIVAS			
ELEMENTO	B/C	M/C	CONDICIONES OBSERVADAS
DEGASTE	X		Se observa operativo
DESPRENDIMIENTO	X		Se observa operativo
FISURA	X		Se observa operativo ver reporte de MT
DEFORMACIONES	X		Se observa operativo
RESORTE	X		Se observa operativo
MUELA O SEGURO	X		Se observa operativo
BASE	X		Se observa operativo
PERNO DE SUJECION	X		Se observa operativo en la medida de ajuste
SOLDADURAS	X		Se observa operativo
CINTURÓN DE SEGURIDAD			
ASIENTOS	X		Se observa operativo
CAUCHOS	X		Se observa operativo
LUCES	X		Se observa operativo
PITO DE RETROCESO	X		Se observa operativo
MOTOR	X		Se observa operativo
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE	X		Se observa operativo
EQUIPOS UTILIZADOS EN LA INSPECCION			
GALGA AJUSTE QUINTA RUEDA			
CALIBRADOR			

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES CA

LEYENDA:

B/C: Buenas Condiciones **M/C:** Malas Condiciones **S/I:** Sin Inspección **S/A:** Sin Acceso **N/T:** No tiene **N/A:** No

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT [illegible]

TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fiscal: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-93 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS [illegible]
Email: invermulca24@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006 SENCAMER

INSPECCIÓN DE QUINTA RUEDAD

REFERENCIA FOTOGRÁFICA DE LA INSPECCIÓN

MEDIDAS Y DESGASTES

PRUEBA DE OPERATIVIDAD

SE REALIZO LA PRUEBA; SI ☒ NO ☐ INFORME ANEXO

CONCLUSIONES

- Se realizó prueba de funcionamiento ,inspeccionándose toda su estructura tale ,con resultado satisfactorio
  - Quinta rueda se encuentra libre de fisuras.-Quinta rueda se encuentra en estado operativo. .- Estado de base, apoyos, pernos y seguro no presentan ninguna anomalía. ' '- Presenta desgaste en surcos de lubricación (verificar periódicamente).* Se toman como referencia la norma SAE J2228:2011 y la norma ASTM
- Certificado de acepto N° I-IE-QR-24-011

CONDICIÓN OPERATIVA DEL EQUIPO:	APTA: ☒	NO APTA:	☐

RECOMENDACIONES

ELEMENTOS	ACCIONES
caucho	Realizar inspección esporádicamente
PERNO DE SUJECION	Realizar inspección cada tres meses
Gancho o pin de anclaje	Verificar su condición periódicamente ,mantener lubricado

OBSERVACIONES:

- LOS RESULTADOS INDICADOS EN ESTE REPORTE SE ENCUENTRAN ASOCIADOS A LAS CONDICIONES OPERACIONALES DEL EQUIPO EN LA FECHA DE INSPECCIÓN EN REFERENCIA.
- ESTOS RESULTADOS TIENEN UNA VIGENCIA DE MÁXIMO **DOCE (12) MESES.** CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO **ASME/ANSI B30.16** "OVERHEAD HOIST (UNDERHUNG)" Y **ASME/ANSI B30.21** "MANUALLY LEVER OPERATED HOIST"
- ESTA CONFORMIDAD PERDERÁ VIGENCIA UNA VEZ CUMPLIDA SU FECHA DE PRÓXIMA VERIFICACIÓN, Y/O CUANDO EN EL EQUIPO OCURRAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
  1.- CUANDO EL EQUIPO EVIDENCIE DAÑOS VISIBLES RELEVANTES, QUE PUEDAN AFECTAR LAS FUNCIONES Y CONDICIONES DE UNO O MAS DE SUS SISTEMAS MECÁNICOS Y ESTRUCTURALES.

  2.- CUANDO EL EQUIPO HAYA SIDO SOMETIDO A ESTRÉS SEVERO, SOBRECARGAS O HAYA ESTADO INVOLUCRADO EN ACCIDENTES OPERACIONALES.

  3.- CUANDO EL EQUIPO SEA MODIFICADO, ALTERADO Y/O SEA SOMETIDO A UNA REPARACIÓN.

  MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL USO DE QUINTA RUEDA
  El mantenimiento adecuado de la quinta rueda es esencial para que funcione de forma segura y fiable. Esto incluye inspecciones periódicas en busca de desgaste o daños, lubricación de los puntos de pivote y fijación adecuada de los pernos de montaje.

INSPECTOR :	Ing. Dalmilo Rosales Nivel II	FECHA: 04/10/2024	
COORDINADOR;	Ing. Javier Rodríguez Nivel II IV N° 037-2026	FECHA: 04/10/2024	FIRMA

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A.

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

INSPECCIÓN MEDIANTE LA TÉCNICA DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS (MT)

CÓD. GOP-FO-END-MT-03
Página 1 de 1

REPORTE DE INSPECCIÓN CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS				ANEXO No.	
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	Rif Nro.; J-070043482	PLACA; 80FDAN	No REPORTE	I-MT-24-008
PROYECTO / OBRA:	CERTIFICACIÓN DE QUINTA RUEDAD SERIAL: C06004862T			FECHA:	04/10/2024

EQUIPOS ; QUINTA RUEDAD SERIAL: C06004862T , MODELO: RW35-7553XL80, PLACA; 80FDAN CHUTO FREIGHTLINER

MATERIAL:

TÉCNICA DE INSPECCIÓN:			ESPECIFICACIONES DE LAS PARTÍCULAS MAGNÉTICAS:						
MAGNETIZACIÓN	CIRCULAR:	X	VISIBLES:	X	FLUORESCENTES:				
	LONGITUDINAL:		HUMEDAS VISIBLES:		TINTE MAGN. PINTURA DE CONTACTO:				
	MULTILONGITUDINAL:		COLOR DE LAS PARTÍCULAS:		ROJAS:		GRIS:	X	NEGRA:

CORRIENTE DE MAGNETIZACIÓN:						VÍA DE APLICACIÓN					
A.C:	X	D.C:		H.W.D.C:		SECA:	X	HÚMEDA VISIBLE:		HÚMEDA FLUORESCENTE:	

MÉTODO DE APLICACIÓN DEL CAMPO MAGNÉTICO:			
CONTINUA:	X	RESIDUAL:	

CÓDIGOS Y NORMAS APLICABLES:	DESCRIPCIÓN DE EQUIPO
ASME SECC V	SERIAL: G08003560T , TIPO: FW35-78IXL, PLACA; A95 AC5M

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN:	ACEPTADO:	X	RECHAZADO:	

se sometió a ensayo con la técnica de partícula magnética a la quinta rueda perteneciente a la gandola de placa A31AU1D con resultado satisfactorio

IMAGENES:

RECOMENDACIONES:

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL USO DE QUINTA RUEDA

El mantenimiento adecuado de la quinta rueda es esencial para que funcione de forma segura y fiable. Esto incluye inspecciones periódicas en busca de desgaste o daños, lubricación de los puntos de pivote y fijación adecuada de los pernos de montaje.

INSPECTOR (ES) :	Ing. Dalmilo Rosales Nivel II IV ,MT	FECHA: 04/10/2024	FIRMA:
GERENCIA TÉCNICA:	Ing. Javier Rodríguez Nivel II IV ,MT	FECHA: 04/10/2024	FIRMA: 4/10/24

INVERMULCA