

COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA

n. 14.4/DT del 03 aprile 2025

Procedura per il monitoraggio e la gestione delle Non Conformità registrate dal Driver Information System (DIS) e dal Registratore Cronologico Eventi di Condotta (RCEC)

La presente procedura disciplina il flusso informativo e le modalità gestionali con le quali le Non Conformità (NC) registrate durante il servizio di condotta dal **Driver Information System (DIS)** e dal **Registratore Cronologico Eventi di Condotta (RCEC)**, devono essere catalogate e analizzate da parte delle Strutture/Soggetti territoriali e centrali di Trenitalia, adottando le opportune azioni preventive/correttive al fine di ottimizzare il processo di monitoraggio delle competenze del Personale di Condotta.

FIRMATO

Fabrizio ZAMAGNI

Nuova
Revisione Parziale
Revisione Totale

X

Firma
Zamagni
Granieri
Cardinali

Emanazione: DT
Approvazione: DT-SIGSQ
Verifica SGSE Aziendale: DT-SIGSQ-SGSEQ
Redazione: GdL coordinato da DT-SIGSQ

Data emissione/revisione: 03/04/2025

Data di decorrenza: 04/04/2025

Sostituisce: COCS 14.3/DT del 15.12.2020

Tavola della Revisione

N° REV.	Data	DESCRIZIONE
00	15.10.2008	Prima emissione
01	19.01.2016	Seconda emissione Le principali modifiche riguardano: - Utilizzo del sistema DISW in sostituzione di GDB per effettuare le attività di monitoraggio e gestione dei dati registrati nelle ZTE; - Implementazione di nuove condizioni da monitorare e allineamento delle esistenti alle variazioni regolamentari intervenute; - Reportistica e relativi flussi comunicativi.
02	30.11.2017	Terza emissione Le principali modifiche riguardano: - Allineamento termini trasmissione dei dati con DOCS 23/DT-SESIAQSSL; - Gestione delle NC legate a malfunzionamenti del materiale rotabile; - Reportistica e relativi flussi comunicativi.
03	15/12/2020	Quarta emissione - Inserimento Controlli chiave SGSE - Modifica allegati 1 e 2 con inserimento di 2 nuove NC rilevabili dal sistema DISW
04	03/04/2025	Quinta emissione: Aggiornamento acronimi e procedure richiamate all'interno del documento

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 14.4/DT del 03 aprile 2025 Procedura per il monitoraggio e la gestione delle Non Conformità registrate dal Driver Information System (DIS) e dal Registratore Cronologico Eventi di Condotta (RCEC)	DT Pag. 3 di 11
---	--	--

INDICE

1. PREMESSA.....	4
2. SCOPO E CONTENUTI DELLA PROCEDURA	4
3. STRUTTURE E SOGGETTI.....	4
4. DESCRIZIONE ITER PROCEDURALE	5
5. PROCESSO A. GESTIONE NC SEGNALATE DA DISW DA PARTE DELL'ISTRUTTORE	5
SOTTOPROCESSO A.1 – VERIFICA ELENCO SEGNALAZIONI DI NC SEGNALATE DA DISW DA PARTE DELL'ISTRUTTORE E DEL RLQ.....	5
SOTTOPROCESSO A.2 - ANALISI DELLA ZTE CONTENENTE LE NC CATALOGATE COME ALARM DA PARTE DELL'ISTRUTTORE.....	5
SOTTOPROCESSO A.3 – ALIMENTAZIONE DEGLI APPOSITI CAMPI DISPONIBILI NEL SISTEMA DISW DA PARTE DEGLI ISTRUTTORI E TRASMISSIONE DEI REPORT AL RLQ	6
6. PROCESSO B. GESTIONE REPORT DELLE NC SEGNALATE DA DISW	7
7. PROCESSO C. GESTIONE AZIONI CORRETTIVE	9
8. ABBREVIAZIONI.....	11
9. ALLEGATI	11

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 14.4/DT del 03 aprile 2025 Procedura per il monitoraggio e la gestione delle Non Conformità registrate dal Driver Information System (DIS) e dal Registratore Cronologico Eventi di Condotta (RCEC)	DT Pag. 4 di 11
---	--	---

1. PREMESSA

Come registratori cronologici degli eventi di condotta si intendono i dispositivi definiti DIS (Driver Information System) o RCEC (Registratore Cronologico Eventi di Condotta) dotati di memoria elettronica per la registrazione degli eventi di condotta e installati sui veicoli dotati di cabina di guida. I dati registrati a bordo vengono raccolti in file denominati Zone Tachigrafiche Elettroniche (ZTE). Le ZTE vengono automaticamente scaricate via radio in un server periferico nel momento in cui il treno si trova in prossimità di uno dei siti di terra opportunamente distribuiti sul territorio nazionale. Da qui vengono inviate in copia al server centrale che provvede ad archivarle e analizzarle attraverso apposito sistema informatizzato denominato DISW¹.

Tale sistema è in grado di rilevare particolari Non Conformità (NC) che sono distinte in ALARM e WARNING².

Le segnalazioni di ALARM o WARNING vengono registrate dal sistema DISW con la possibilità di estrarre appositi report selezionabili, ognuno entro il proprio ambito di competenza, dagli Istruttori, dai RLQ o SDT, dalle Strutture di Presidio Tecnico di Direzione (SPTD) e da DT SIGSQ per le opportune analisi ed eventuali conseguenti azioni preventive/correttive da proporre e/o mettere in atto.

La lista delle NC rilevabili dal sistema DISW, distinte in ALARM e WARNING, è riportata in allegato 1.

2. SCOPO E CONTENUTI DELLA PROCEDURA

La presente procedura ha lo scopo di disciplinare il flusso informativo e le modalità gestionali con le quali le NC censite e segnalate da DISW devono essere catalogate, analizzate e processate, e assicurare il seguito delle suddette attività nella formazione continua/cura delle competenze dell'AdC.

La presente Comunicazione ha lo scopo di dare attuazione a quanto previsto in materia dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001.

3. STRUTTURE E SOGGETTI

- Direzioni di Business/Direzione Tecnica
- Struttura Dirigenziale Territoriale
- Struttura di Presidio Tecnico di Direzione
- SIGSQE di Direzione/DT
- SGSE di Base
- DT/ SIGSQ
- DT - Tecnologie Elettriche ed Elettroniche
- DT-ITRI-Ingegneria ETR e Mezzi Leggeri
- DT-ITRI- Ingegneria Locomotive
- DT- ITRI- Ingegneria Mezzi Trainati
- Responsabile Impianto di Manutenzione Corrente (IMC)
- Responsabile Linea Qualità (RLQ) dell'Impianto Condotta

¹ La "Procedura per la gestione, la rintracciabilità e conservazione dei dati" registrati nelle ZTE è riportata in allegato 7

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 14.4/DT del 03 aprile 2025 Procedura per il monitoraggio e la gestione delle Non Conformità registrate dal Driver Information System (DIS) e dal Registratore Cronologico Eventi di Condotta (RCEC)	DT Pag. 5 di 11
---	--	---

- Istruttore AdC
- AdC

4. DESCRIZIONE ITER PROCEDURALE

Il Macro Processo nel suo complesso si compone di tre Processi:

PROCESSO A Gestione NC segnalate da DISW da parte dell'Istruttore

Sottoprocesso A.1 Verifica elenco NC segnalate da DISW da parte dell'Istruttore e del RLQ

Sottoprocesso A.2 Analisi della ZTE contenente le NC catalogate come ALARM da parte dell'Istruttore

Sottoprocesso A.3 Alimentazione degli appositi campi disponibili nel sistema DISW da parte degli Istruttori e trasmissione dei report al RLQ

PROCESSO B Gestione report delle NC segnalate da DISW

PROCESSO C Gestione Azioni Correttive

5. PROCESSO A. GESTIONE NC SEGNALATE DA DISW DA PARTE DELL'ISTRUTTORE

UNITA' ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI	• Impianto Condotta/Treno • RLQ dell'Impianto Condotta/Treno • Istruttore AdC
--	---

SOTTOPROCESSO A.1 – Verifica elenco segnalazioni di NC segnalate da DISW da parte dell'Istruttore e del RLQ

L'Istruttore e il RLQ, utilizzando la specifica funzionalità disponibile sul sistema informatico DISW, verificano durante l'attività quotidiana l'elenco delle NC catalogate come ALARM attribuite ai macchinisti assegnati².

Il RLQ è responsabile della vigilanza sulla corretta e costante alimentazione degli appositi campi della pagina di interfaccia "Propri Agenti Gestione Alarm" del sistema DISW da parte degli Istruttori della propria squadra.

SOTTOPROCESSO A.2 - Analisi della ZTE contenente le NC catalogate come ALARM da parte dell'Istruttore

L'Istruttore deve analizzare l'elenco di NC sopra citato per verificare se gli ALARM ivi indicati sono riconducibili a comportamenti non corretti dell'AdC.

A questo scopo l'Istruttore il prima possibile, e comunque entro 15 giorni dalla data di elaborazione della NC da parte del sistema informatico DISW, deve analizzare le relative ZTE ponendo particolare attenzione agli eventi che hanno generato le NC.

² Per l'assegnazione dell'AdC si fa riferimento al sistema informatico AGENDE

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 14.4/DT del 03 aprile 2025 Procedura per il monitoraggio e la gestione delle Non Conformità registrate dal Driver Information System (DIS) e dal Registratore Cronologico Eventi di Condotta (RCEC)	DT Pag. 6 di 11
---	--	---

Nel caso in cui per indisponibilità dell'istruttore non fosse possibile processare le segnalazioni di NC entro i tempi previsti, il RLQ o altro istruttore appositamente incaricato, provvederanno a farlo.

La lettura della ZTE deve essere registrata in Agende secondo le modalità previste dalle norme "Norme d'Uso Agende ai fini della valutazione delle competenze del Personale di Condotta e della relativa registrazione a sistema" allegate alla DI 13/DT-SIGSQ r.v. "Monitoraggio dell'esecuzione dei compiti del personale che svolge attività di sicurezza. Settore Condotta".

SOTTOPROCESSO A.3 – Alimentazione degli appositi campi disponibili nel sistema DISW da parte degli Istruttori e trasmissione dei report al RLQ

L'Istruttore dopo aver analizzato la ZTE provvede a riportare una serie di informazioni riguardanti la/le NC alimentando gli appositi campi della pagina di interfaccia "Propri Agenti Gestione Alarm" del sistema DISW utilizzando le espressioni predefinite e le modalità riportate in Allegato 2.

Ogni 3 mesi, secondo la tempistica indicata nella tabella 1 seguente, l'Istruttore utilizzando l'apposita funzione "Propri Agenti Gestione Alarm" e "Propri Agenti Conteggio Cause Alarm" disponibile sul sistema DISW, estrae i dati necessari e invia al proprio RLQ il "Report trimestrale di gestione delle NC per Istruttore segnalate da DISW", il cui format è riportato in Allegato 3.

L'Istruttore provvede infine ad archiviare opportunamente il report inviato al RLQ.

Tabella 1

Trimestre	Periodo di riferimento dati	Trasmissione dati al RLQ
1	1/01 - 31/03	Entro il 20 aprile
2	1/04 - 30/06	Entro il 20 luglio
3	1/07 - 30/09	Entro il 20 ottobre
4	1/10 - 31/12	Entro il 20 gennaio

Il RLQ è responsabile della vigilanza sulla corretta e costante alimentazione degli appositi campi della pagina di interfaccia "Propri Agenti Gestione Alarm" del sistema DISW e della predisposizione e invio del soprarichiamato report da parte degli Istruttori.

Controlli Chiave L.262/2005	
Controlli Chiave DLgs.231/2001	
Controlli Chiave SGSE	Verifica della corretta Gestione NC segnalate da DISW da parte dell'Istruttore

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 14.4/DT del 03 aprile 2025 Procedura per il monitoraggio e la gestione delle Non Conformità registrate dal Driver Information System (DIS) e dal Registratore Cronologico Eventi di Condotta (RCEC)	DT Pag. 7 di 11
---	--	---

6. PROCESSO B. GESTIONE REPORT DELLE NC SEGNALATE DA DISW

UNITA' ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI	• RLQ dell'Impianto Condotta • Struttura Dirigenziale Territoriale • <i>SGSE Base</i> • Struttura di Presidio Tecnico di Direzione • <i>SIGSQE</i> • <i>DT- SIGSQ</i>
--	--

Il RLQ, ogni tre mesi, raccoglie tutti i "Report trimestrali di gestione delle NC per Istruttore segnalate da DISW" ricevuti dagli Istruttori e ne analizza i dati.

Il RLQ utilizzando l'apposita funzione "Propri Agenti Conteggio Cause Alarm", "Propri Agenti Conteggio M o E o T", "Propri Agenti Conteggio Cause Warning" e "Propri Agenti KM Totali" disponibile sul sistema DISW, estrae i dati necessari e predispone il "Report trimestrale di gestione delle NC di Impianto segnalate da DISW" il cui format è riportato in (Allegato 4).

Il RLQ tenendo conto dell'analisi dei report ricevuti dagli Istruttori e del "Report trimestrale di gestione delle NC di Impianto segnalate da DISW" da lui predisposto, deve sintetizzare in apposito verbale le considerazioni emerse in seguito all'analisi delle NC più significative e/o più ricorrenti, le AC /AP che si sono rese necessarie nei confronti dell' AdC e/o le segnalazioni riguardanti il materiale rotabile che sono state effettuate, al fine di risolvere o ridurre le criticità individuate.

Il RLQ invia trimestralmente il "Report trimestrale di gestione delle NC di Impianto segnalate da DISW" accompagnato dal verbale, con le annotazioni/considerazioni di cui al paragrafo precedente, al SGSE di Base e alla SDT/Prodotto di riferimento che, secondo modalità che tengono conto della specifica organizzazione direzionale, lo invierà a sua volta alla SPTD secondo le scadenze indicate nella seguente Tabella 2.

Tabella 2

Trimestre	Periodo di riferimento dati	Trasmissione dati alla SPTD
1	1/01 - 31/03	Entro il 30 aprile
2	1/04 - 30/06	Entro il 31 luglio
3	1/07 - 30/09	Entro il 31 ottobre
4	1/10 - 31/12	Entro il 31 gennaio

Il RLQ è responsabile della corretta archiviazione dei "Report trimestrale di gestione delle NC di Impianto segnalate da DISW", nonché dei "Report trimestrali di gestione delle NC per Istruttore segnalate da DISW" ricevuti dagli Istruttori.

Oltre al report "Report trimestrale di gestione delle NC di Impianto segnalate da DISW", in seguito a esigenze particolari o comunque quando ritenuto opportuno (es. in seguito a risultanze di relazioni di indagine o altre analisi), la SDT/Prodotto potrà effettuare monitoraggi mirati utilizzando i dati rilevabili dalla ZTE.

Il "Report trimestrale di gestione delle NC di Impianto segnalate da DISW" più gli eventuali monitoraggi mirati di cui al precedente capoverso rappresentano strumenti di monitoraggio dei compiti dell'AdC e le informazioni in essi contenute, insieme ai report derivanti dalla DI 13/DT-

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 14.4/DT del 03 aprile 2025 Procedura per il monitoraggio e la gestione delle Non Conformità registrate dal Driver Information System (DIS) e dal Registratore Cronologico Eventi di Condotta (RCEC)	DT Pag. 8 di 11
---	--	---

SIGSQ r.v. *“Monitoraggio dell’esecuzione dei compiti del personale che svolge attività di sicurezza. Settore Condotta”*, costituiscono input del Ciclo di Miglioramento di SDT (COCS 18/DT r.v.).

La SPTD ogni sei mesi:

- raccoglie e analizza i “Report trimestrali di gestione delle NC di Impianto segnalate da DISW” ricevuti dalle SDT;
- utilizzando a livello di Direzione il report “Propri Agenti Conteggio Cause Alarm” disponibile sul sistema DISW, redige il “Report Direzionale di gestione degli Alarm segnalati da DISW” (Allegato 5). Nello stesso modo estrae il “Report Direzionale COCS 14/DT - NC segnalate da DISW catalogate come WARNING” (Allegato 6) da utilizzare al fine del monitoraggio previsto dalla DI 13/DT r.v. *“Monitoraggio dell’esecuzione dei compiti del personale che svolge attività di sicurezza - Settore Condotta”*.

Oltre a quanto descritto nei precedenti punti elenco, in seguito a esigenze particolari o comunque quando ritenuto opportuno (es. in seguito a risultanze di relazioni di indagine o altre analisi), la SPTD potrà effettuare monitoraggi mirati utilizzando i dati rilevabili dalla ZTE.

I report di cui ai precedenti punti elenco, più gli eventuali monitoraggi mirati di cui al precedente capoverso, rappresentano strumenti di monitoraggio dei compiti dell’AdC, e le informazioni in essa contenute costituiscono input del Riesame di Direzione in coerenza con la DI13/DT-SIGSQ r.v. *“Monitoraggio dell’esecuzione dei compiti del personale che svolge attività di sicurezza. Settore Condotta”*, ragion per cui la SPTD deve darne evidenza alle SIGSQE d Direzione.

La SPTD provvederà infine a trasmettere semestralmente – in occasione della trasmissione degli IPR di cui alla COCS 23/DT, tali report a DT – SIGSQ.

DT- SISGQ utilizzerà i report direzionali ricevuti, e quelli derivanti da eventuali ulteriori monitoraggi mirati fatti utilizzando i dati rilevabili dalle ZTE, come elementi di input del Riesame Aziendale in coerenza con la DI 13/DT-SIGSQ r.v. *“Monitoraggio dell’esecuzione dei compiti del personale che svolge attività di sicurezza. Settore Condotta”*.

<i>Controlli Chiave L.262/2005</i>	
<i>Controlli Chiave DLgs.231/2001</i>	
<i>Controlli Chiave SGSE</i>	Verifica della corretta Gestione report delle NC segnalate da DISW

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 14.4/DT del 03 aprile 2025 Procedura per il monitoraggio e la gestione delle Non Conformità registrate dal Driver Information System (DIS) e dal Registratore Cronologico Eventi di Condotta (RCEC)	DT Pag. 9 di 11
---	--	---

7. PROCESSO C. GESTIONE AZIONI CORRETTIVE

UNITA' ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI	• DT – ITTRI – Tecnologie Elettriche ed Elettroniche • Struttura di Presidio Tecnico di Direzione • Project Manager (PM) di commessa del Materiale Rotabile • Responsabile Impianto di Manutenzione Corrente (IMC) assegnatario del rotabile • Struttura Dirigenziale Territoriale • Responsabile Linea Qualità (RLQ) • Istruttore AdC • AdC
--	---

Le Azioni Correttive (AC) dovranno essere attuate da parte dell'Istruttore, come di seguito specificato, al momento della verifica delle NC catalogate come ALARM.

Le NC segnalate riconducibili a comportamenti non corretti dell'AdC devono trovare seguito secondo le modalità di recupero delle competenze previste dai processi organizzativi per l'acquisizione e il mantenimento delle competenze dell' AdC (COCS 46/DT r.v., 49/DT r.v.).

Nel caso in cui gli approfondimenti effettuati sulle NC segnalate dal sistema informatizzato DISW evidenzino criticità non imputabili al comportamento del macchinista, ma relative a malfunzionamenti del materiale rotabile, l'Istruttore ne informa il RLQ che, per il tramite della SDT o secondo modalità che tengono conto della specifica organizzazione direzionale:

- informa immediatamente la Sala Operativa Trenitalia di competenza e richiede l'emissione da parte della stessa di un apposito ZA sul sistema gestionale/contabile RSMS. La Sala Operativa è tenuta ad effettuare la registrazione dello ZA seguendo la procedura/prassi utilizzata per la registrazione delle segnalazioni ricevute dal personale dei treni;
- informa immediatamente il Responsabile IMC assegnatario del rotabile, nel caso di avarie del sistema DIS/RCEC o dei suoi componenti (accensione spia di avaria e/o memoria piena, malfunzionamento del terminale remoto, della radio, GPS, assegnazione errata del nome del rotabile, ecc);
- invia immediatamente una circostanziata segnalazione alla SPTD che, valutata la segnalazione ricevuta, procede come di seguito indicato:
 1. contatta la S.O. DT- ITTRI - Ingegneria della tipologia di rotabili interessata che, a sua volta, farà seguito con il Fornitore, nel caso di problemi di configurazione ed installazione (segnali mancanti e/o invertiti, problemi a interruttori, targhette, cablaggi, ecc.);
 2. informa la S.O. DT – ITTRI - Tecnologie Elettriche ed Elettroniche la quale verifica l'eventuale presenza di problemi a livello di sistema, qualora rilevi su diversi rotabili molteplici segnalazioni del medesimo inconveniente e li ritenga potenzialmente legati a problemi di sviluppo del sistema DIS/RCEC (funzionamenti inattesi, perdita di dati ecc.).

Il Responsabile IMC, ricevuta la segnalazione, farà pervenire al RLQ per il tramite del Soggetto che ha inviato la segnalazione, un feedback esplicativo delle azioni messe in atto per ridurre o eliminare le criticità segnalate. La S.O. DT-ITTRI - Ingegneria della tipologia di rotabili interessata e la S.O. DT-ITTRI - Tecnologie Elettriche ed Elettroniche, ricevuta la segnalazione, faranno pervenire alla SPTD un feedback esplicativo delle azioni messe in atto per ridurre o eliminare le criticità segnalate

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 14.4/DT del 03 aprile 2025 Procedura per il monitoraggio e la gestione delle Non Conformità registrate dal Driver Information System (DIS) e dal Registratore Cronologico Eventi di Condotta (RCEC)	DT Pag. 10 di 11
---	--	--

Nel caso venissero riscontrati problemi connessi al funzionamento del sistema DISW cui gli Istruttori fanno riferimento per lo scarico, la lettura e l'analisi delle ZTE, il RLQ è tenuto a segnalare la criticità direttamente alla SPTD, che è tenuta, a sua volta, a fornire al RLQ/ un feedback esplicativo delle azioni messe in atto per ridurre o eliminare le criticità segnalate.

Resta inteso che, in caso di anomalie rilevanti con possibile impatto sulla sicurezza dell'esercizio o sulla regolarità del servizio (SPAD, ecc.), emerse dall'analisi delle NC segnalate da DIS/RCEC, esse devono essere trattate con la massima tempestività e nel rispetto delle procedure vigenti.

Ulteriori azioni correttive di sistema possono venire messe in atto a tutti i livelli secondo quanto previsto dalla DI 5/DT r.v. *“Manuale per la registrazione degli Eventi Critici e delle Azioni Correttive e Preventive di sicurezza di Esercizio, l'analisi degli Indicatori e la gestione del rischio connesso ai Soggetti esterni di cui alle categorie 3 e 4 della COCS 51/DT”*, dalla DOCS 21 /DT r.v. *“Gestione dei Ritorni di Esperienza per gli aspetti operativi di SGSE”* e dalla DI 13/DT r.v. *“Monitoraggio dell'esecuzione dei compiti del personale che svolge attività di sicurezza. Settore Condotta.”*

Controlli Chiave L.262/2005	
Controlli Chiave DLgs.231/2001	
Controlli Chiave SGSE	Verifica della corretta Gestione Azioni Correttive

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 14.4/DT del 03 aprile 2025 Procedura per il monitoraggio e la gestione delle Non Conformità registrate dal Driver Information System (DIS) e dal Registratore Cronologico Eventi di Condotta (RCEC)	DT Pag. 11 di 11
---	--	--

8. ABBREVIAZIONI

AC	Azione Correttiva
ALARM	NC che devono essere analizzate il prima possibile e comunque entro 15 giorni dalla data di elaborazione della NC da parte del sistema informatico DISW.
AP	Azione Preventiva
COCS	Comunicazione Organizzativa per il Certificato di Sicurezza
DI	Disposizione Integrata
DIS	Driver Information System
DISW	Applicativo di gestione e lettura dei dati registrati nelle ZTE
DPC	Disposizioni Particolari per la Circolazione
DT	Direzione Tecnica
DT-SIGSQ	Direzione Tecnica – Sistema Integrato Gestione Sicurezze e Qualità
GDB	Gestione Dati di Bordo
IMC	Impianto di Manutenzione Corrente
NC	Non Conformità
AdC	Agente di Condotta
PM	Project Manager
RCEC	Registratore Cronologico Eventi di Condotta
RLQ	Responsabile Linea Qualità
SIGSQE	Sistema Integrato Gestione Sicurezza Qualità e Energia
SPAD	SPAD Signal Passed At Danger
SPTD	Struttura di Presidio Tecnico di Direzione
WARNING	NC che, salvo diversa indicazione da parte della SPTD o DT, saranno oggetto di report e analisi cumulativi
ZTE	Zona Tachigrafica Elettronica

9. ALLEGATI

Allegato 1	Lista delle NC rilevabili dal sistema DISW
Allegato 2	Modalità di gestione delle NC da parte dell'Istruttore
Allegato 3	Report trimestrale di gestione delle NC per Istruttore segnalate da DISW
Allegato 4	Report trimestrale di gestione delle NC di Impianto segnalate da DISW
Allegato 5	Report semestrale Direzionale di gestione degli Alarm segnalati da DISW- Direzione xxxx
Allegato 6	Report Direzionale COCS 14/DT - NC segnalate da DISW catalogate come WARNING
Allegato 7	Procedura per la gestione, la rintracciabilità e conservazione dei dati

L'aggiornamento degli Allegati alla presente COCS è a cura del Responsabile della struttura DT-SIGSQ.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 14.4/DT del 03 aprile 2025 Procedura per il monitoraggio e la gestione delle Non Conformità registrate dal Driver Information System (DIS) e dal Registratore Cronologico Eventi di Condotta (RCEC) ALLEGATO 1	DT Pag. 1 a 1
--	--	--

Allegato 1. Lista delle NC rilevabili dal sistema DISW

Condizioni	Definizione	Descrizione evento monitorato	Tipo etichetta (ALARM - WARNING)*1
1	Superamento Velocità di Controllo rip	Ripetuti indebiti superamenti della velocità controllo	A
2	Mancato Inserimento SCMT	Mancato inserimento o esclusione SSB con CEA escluso	A
3	Superamento limite velocità con SCMT escluso	Superamento limite velocità con SSB escluso	A
4	TRAIN TRIP	Attivazione icona Train Trip	A
5	Mancanza blocco porte	Mancata segnalazione porte chiuse con treno viaggiatori in movimento	A
6	Disinserzione RS su tratta codificata	Esclusione della funzione RSC	A
7	Esclusione funzione SCMT SSC	Attivazione icona SCMT o SSC escluso	A
8	Asse Bloccato	Attivazione segnalazione asse bloccato	A
9	Pressione olio riduttori	Segnalazione attiva di insufficiente pressione/lubrificazione con treno in movimento	A
10	Vigilante non inserito con STB non attivo	Mancata inserzione vigilante con funzione SCMT/SSC non attiva	A
11	Supero velocità con STB non attivo	Superamento di velocità con funzione SCMT/SSC non attiva	A
12	Supero Rosso Autorizzato	Attivazione pulsante Supero Rosso	A
13	Perdita Punto Informativo	Frenatura d'urgenza per perdita Punto Informativo	A
14	Vigilante Escluso dir/gen	Indebita esclusione vigilante sui mezzi dove ne è disposto l'utilizzo da DPC	W
15	Serpeggio Carrello	Attivazione segnalazione serpeggio carrello	W
16	Per memoria		
17	Matricola o Patente mancante	Zona Tachigrafica non assegnata	W
18	Neutralizzazione Allarme Passeggeri	Attivazione comando di neutralizzazione APN	W
19	Stato Assetto cassa	Attivazione segnalazione avaria assetto cassa con sistema assetto cassa inserito	W
20	Ricezione REC	Ricezione chiamata di emergenza	W
21	Invio REC	Invio chiamata di emergenza	W
22	Intervento antincendio	Intervento sistema antincendio	W
23	Superamento velocità di controllo	Superamento indebito velocità di controllo	W
24	Rallentamento non gestito	Rallentamento non gestito	W
25	Allarme temperatura boccole	Allarme temperatura boccole	W

¹ * A= NC che devono essere analizzate il prima possibile e comunque entro 15 giorni dalla data di elaborazione della NC da parte del sistema informatico DISW

W= NC che, salvo diversa indicazione da parte della SPTD, saranno oggetto di report e analisi cumulativi

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 14.4/DT del 03 aprile 2025 Procedura per il monitoraggio e la gestione delle Non Conformità registrate dal Driver Information System (DIS) e dal Registratore Cronologico Eventi di Condotta (RCEC) ALLEGATO 2	DT Pag. 1 a 9
---	--	---

Allegato 2. Modalità di gestione delle NC da parte dell'Istruttore

Quando l'Istruttore verifica una NC catalogata come ALARM e attribuita ad un macchinista a lui assegnato, deve:

1. *analizzare la ZTE e, se necessario, approfondire anche contattando il macchinista cui è attribuito l'ALARM;*
2. *compilare l'apposita sezione "note ed eventi" della ZTE presente su DISW selezionando dall'apposito menu a tendina le espressioni predefinite (a tal fine far riferimento alle "Linee guida ad uso degli Istruttori del settore Condotta per la corretta identificazione delle cause/comportamenti individuati" riportate in calce a al presente allegato) e riportate in tabella sottostante integrandole, quando necessario, da informazioni supplementari;*

Espressioni predefinite per la compilazione del report "Gestione Alarm propri agenti" disponibile sul sistema DISW

Anomalia riscontrata (n. condizione)	Definizione	Cause/comportamenti individuati dalla lettura ZTE	Tipologia di segnalazione (M/T/E)* ¹
1	Superamento Velocità di Controllo rip	Errato comportamento AdC	E
		Slittamenti/pattinamenti	T
		Comportamento conforme AdC	M
		Problemi tecnologici/errata segnalazione	T
		Altro	
2	Mancato Inserimento SCMT	Errato comportamento AdC Mancato inserimento o indebita esclusione in Manovra	E
		Errato comportamento AdC. Mancato inserimento o indebita esclusione con Treno	E
		Comportamento conforme AdC. Esclusione apparecchiatura locomotiva attiva o trainante se stessa non in testa	M
		Problemi tecnologici/errata segnalazione	T
		Altro	
3	Superamento limite velocità con SCMT escluso	Errato comportamento AdC	E
		Comportamento conforme AdC	M
		Slittamenti	T
		Problemi tecnologici/errata segnalazione	T
		Altro	
4	TRAIN TRIP	Errato comportamento AdC. Manovra effettuata non in modalità "Manovra"	E
		Errato comportamento AdC. Errata procedura di SR	E
		Errato comportamento AdC. SPAD	E
		Chiusura improvvisa segnale	T
		Problemi tecnologici/errata segnalazione	T
		Altro	

¹ * T= Segnalazione legata a problemi tecnologici

M= Segnalazione legata al comportamento del AdC(Comportamento conforme AdC)

E= Segnalazione legata al comportamento del AdC(Errato comportamento AdC)

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 14.4/DT del 03 aprile 2025 Procedura per il monitoraggio e la gestione delle Non Conformità registrate dal Driver Information System (DIS) e dal Registratore Cronologico Eventi di Condotta (RCEC) ALLEGATO 2	DT Pag. 2 a 9
---	---	---

Anomalia riscontrata (n. condizione)	Definizione	Cause/comportamenti individuati dalla lettura ZTE	Tipologia segnalazione (M/T/E)* ¹
5	Mancanza blocco porte	Errato comportamento AdC	E
		Comportamento conforme AdC	M
		Problemi tecnologici/errata segnalazione	T
		Comportamento conforme AdC. Treni in cui è ammessa la circolazione senza BP	M
		Altro	
6	Disinserzione RS su tratta codificata	Errato comportamento AdC	E
		Comportamento conforme AdC	M
		Problemi tecnologici/errata segnalazione	T
		Altro	
7	Esclusione funzione SCMT SSC	Errato comportamento AdC	E
		Comportamento conforme AdC	M
		Problemi tecnologici/errata segnalazione	T
		Altro	
8	Asse Bloccato	Errato comportamento AdC	E
		Comportamento conforme AdC	M
		Problemi tecnologici/errata segnalazione	T
		Altro	
9	Pressione olio riduttori	Errato comportamento AdC	E
		Comportamento conforme PdCAdC	M
		Problemi tecnologici/errata segnalazione	T
		Altro	
10	Vigilante non inserito con STB non attivo	Errato comportamento AdC	E
		Comportamento conforme AdC	M
		Problemi tecnologici/errata segnalazione	T
		Altro	
11	Supero velocità con STB non attivo	Errato comportamento AdC	E
		Slittamenti	T
		Problemi tecnologici/errata segnalazione	T
		Altro	
12	Supero Rosso Autorizzato	Errato comportamento AdC	E
		Comportamento conforme AdC	M
		Problemi tecnologici/errata segnalazione	T
		SPAD	E
		Altro	
13	Perdita Punto Informativo	Errato comportamento AdC	E
		Comportamento conforme AdC	M
		Problemi tecnologici/errata segnalazione	T

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 14.4/DT del 03 aprile 2025 Procedura per il monitoraggio e la gestione delle Non Conformità registrate dal Driver Information System (DIS) e dal Registratore Cronologico Eventi di Condotta (RCEC) ALLEGATO 2	DT Pag. 3 a 9
---	--	---

Anomalia riscontrata (n. condizione)	Definizione	Cause/comportamenti individuati dalla lettura ZTE	Tipologia di segnalazione (M/T/E)* ¹
		Altro	
14	Vigilante Escluso dir/gen	Errato comportamento AdC	E
		Problemi tecnologici/errata segnalazione	T
		Altro	
15	Serpeggio Carrello	Errato comportamento AdC	E
		Comportamento conforme AdC	M
		Problemi tecnologici/errata segnalazione	T
		Altro	
16	Per memoria		
17	Matricola o Patente mancante	Errato comportamento AdC	E
		Problemi tecnologici/errata segnalazione	T
		Altro	
18	Neutralizzazione allarme passeggeri	Errato comportamento AdC	E
		Comportamento conforme AdC	M
		Problemi tecnologici/errata segnalazione	T
		Altro	
19	Stato Assetto cassa	Errato comportamento AdC	E
		Comportamento conforme AdC	M
		Problemi tecnologici/errata segnalazione	T
		Altro	
20	Ricezione REC	Errato comportamento AdC	E
		Comportamento conforme AdC	M
		Problemi tecnologici/errata segnalazione	T
		Altro	
21	Invio REC	Errato comportamento AdC	E
		Comportamento conforme AdC	M
		Problemi tecnologici/errata segnalazione	T
		Altro	
22	Intervento antincendio	Errato comportamento AdC	E
		Comportamento conforme AdC	M
		Problemi tecnologici/errata segnalazione	T
		Altro	
23	Superamento velocità di controllo	Errato comportamento AdC	E
		Slittamenti/pattinamenti	T
		Comportamento conforme AdC	M
		Problemi tecnologici/errata segnalazione	T
		Altro	

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 14.4/DT del 03 aprile 2025 Procedura per il monitoraggio e la gestione delle Non Conformità registrate dal Driver Information System (DIS) e dal Registratore Cronologico Eventi di Condotta (RCEC) ALLEGATO 2	DT Pag. 4 a 9
---	---	---

Anomalia riscontrata (n. condizione)	Definizione	Cause/comportamenti individuati dalla lettura ZTE	Tipologia di segnalazione (M/T/E)*1
24	Rallentamento non gestito	Errato comportamento AdC	E
		Comportamento conforme AdC	M
		Problemi tecnologici/errata segnalazione	T
		Altro	
25	Allarme temperatura boccole	Errato comportamento AdC	E
		Comportamento conforme AdC	M
		Problemi tecnologici/errata segnalazione	T
		Altro	

Linee guida ad uso degli Istruttori del settore Condotta per la corretta identificazione delle cause/comportamenti individuati a seguito della lettura ZTE contenente un ALARM ai sensi della COCS 14/DT r.v.

Come previsto dalla COCS 14/DT r.v. gli Istruttori entro 15 giorni dalla data di elaborazione della NC da parte del sistema informatico DISW, devono analizzare le relative ZTE ponendo particolare attenzione agli eventi che hanno generato degli ALARM.

Nell'analisi dell'evento catalogato come ALARM dal sistema DISW, l'Istruttore deve verificare se la segnalazione è stata determinata da un comportamento conforme/non conforme alle norme di esercizio vigenti da parte dell'AdC assegnatario della ZTE o da un problema di tipo tecnologico. Di conseguenza poi dovrà implementare gli appositi campi della pagina di interfaccia "Propri Agenti Gestione Alarm" del sistema DISW utilizzando le espressioni predefinite riportate nella precedente tabella.

Le segnalazioni saranno classificate con "M" o "E" nel caso in cui siano riconducibili ad una azione messa in atto (o richiesta ma non attuata) dall'AdC, sia che si tratti di comportamento corretto, e quindi conforme alle norme/procedure di esercizio vigenti (M), che di comportamento errato (E).

Le segnalazioni saranno classificate invece con "T" nel caso in cui le stesse siano riconducibili a problemi tecnologici come, ad esempio, segnalazioni errate o incongruenti rispetto la condizione controllata.

Per quanto riguarda la condizione n°1 "Superamento Velocità di Controllo rip" si chiarisce che la stessa viene generata quando all'interno di una ZTE si verificano 3 eventi di superamento della velocità di controllo (Warning 23).

La logica di classificazione della condizione 23 (la cui alimentazione in DISW non è necessaria) è riportata nella tabella seguente:

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 14.4/DT del 03 aprile 2025 Procedura per il monitoraggio e la gestione delle Non Conformità registrate dal Driver Information System (DIS) e dal Registratore Cronologico Eventi di Condotta (RCEC) ALLEGATO 2	DT Pag. 5 a 9
---	--	---

Anomalia riscontrata (n. condizione)	Definizione	Cause/comportamenti individuati dalla lettura ZTE	Linee guida per la classificazione delle cause/comportamenti individuati	Tipologia di segnalazione (M/T)*
23	Superamento Velocità di Controllo	Errato comportamento AdC	• mancata riduzione velocità massima • superamento della velocità massima in assenza di variazioni di velocità e/o codice RSC • superamento della velocità massima imposta dal codice o dall'itinerario in avvicinamento ad un segnale	E
		Slittamenti/pattinamenti	• rapido innalzamento della velocità visualizzata rispetto alla velocità DIS in occasione di accelerazioni o frenate	T
		Comportamento conforme AdC	• superamento della curva di riduzione della velocità in condizione di frenatura precedentemente attivata	M
		Problemi tecnologici/errata segnalazione	• superamento della velocità di controllo che non corrisponde alla velocità massima del treno con dati inseriti correttamente (anomalie al SST) • anomalità nella registrazione del superamento velocità di controllo sul DIS • anomali oscillazioni della velocità visualizzata	T
		Altro		

L'Istruttore che deve assegnare alla condizione Alarm n°1 una causa deve tenere presente che, qualora dei tre superamenti della velocità di controllo (Warning 23) ne riscontri anche solo uno dovuto ad un errato comportamento dell'AdC, dovrà assegnare all'Alarm la causa "Errato comportamento dell'AdC". Qualora tra i tre superamenti della velocità di controllo non ve ne sia nessuno riconducibile ad un errato comportamento dell'AdC, la causa assegnata dall'Istruttore dovrà rispettare la seguente regola:

- Se due dei tre superamenti della velocità di controllo hanno la stessa causa questa dovrà essere quella registrata.
- Se i tre superamenti hanno cause diverse tra loro dovrà essere registrata la causa Tecnologica ritenuta più significativa da parte dell'Istruttore

Si elencano di seguito alcuni esempi di catalogazione delle segnalazioni con lo scopo di favorire una corretta identificazione ai sensi della COCS 14/DT r.v. delle cause/comportamenti derivanti dalla lettura di ZTE contenenti un Alarm.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 14.4/DT del 03 aprile 2025 Procedura per il monitoraggio e la gestione delle Non Conformità registrate dal Driver Information System (DIS) e dal Registratore Cronologico Eventi di Condotta (RCEC) ALLEGATO 2	DT Pag. 6 a 9
---	--	---

Esempi e casi particolari

Anomalia riscontrata (n. condizione)	Definizione	Cause/comportamenti individuati dalla lettura ZTE	Linee guida per la classificazione delle cause/comportamenti individuati	Tipologia di segnalazione (M/T/E)*
1	Superamento Velocità di Controllo rip	Errato comportamento AdC	Qualora dei tre superamenti della velocità di controllo (W n. 23) se ne riscontri anche solo uno dovuto ad un errato comportamento del AdC, si dovrà assegnare all'Alarm la causa "Errato comportamento del AdC". Qualora tra i tre superamenti della velocità di controllo non ve ne sia nessuno riconducibile ad un errato comportamento del AdC, la causa assegnata dovrà rispettare la seguente regola: - Se due dei tre superamenti della velocità di controllo hanno la stessa causa questa dovrà essere quella registrata; - Se i tre superamenti hanno cause diverse tra loro dovrà essere registrata la causa Tecnologica ritenuta più significativa da parte dell'Istruttore.	
		Slittamenti/pattinamenti		
		Comportamento conforme AdC		
		Problemi tecnologici/errata segnalazione		
		Altro		
2	Mancato Inserimento SCMT	Errato comportamento AdC. Mancato inserimento o indebita esclusione in Manovra	• mancato inserimento o esclusione in manovra con SSB efficiente	E
		Errato comportamento AdC. Mancato inserimento o indebita esclusione con Treno	• mancato inserimento o esclusione al treno con SSB efficiente	E
		Comportamento conforme AdC. Esclusione apparecchiatura locomotiva attiva o trainante se stessa non in testa	• comportamento conforme in applicazione PEIF 9	M
		Problemi tecnologici/errata segnalazione	• esclusione SSB per guasto • anomalità nella registrazione dello stato CEA sul DIS	T
		Altro		
3	Superamento limite velocità con SCMT escluso	Errato comportamento AdC	• con SSB escluso il AdC supera il limite dei 40 km/h	E
		Comportamento Conforme AdC	• Esclusione apparecchiatura locomotiva attiva o trainante se stessa non in testa	M
		Slittamenti	• con SSB escluso vengono registrati brevi picchi di velocità DIS	T
		Problemi tecnologici/errata segnalazione	• errata registrazione velocità DIS	T
		Altro		
4	TRAIN TRIP	Errato comportamento AdC. Manovra effettuata non in modalità "Manovra"	• mancata attivazione modalità manovra quando previsto	E
		Errato comportamento AdC. Errata procedura di SR	• tardata o mancata attivazione SR • scadenza temporizzazione • disattivazione operazione SR per superamento 30 km/h	E
		Errato comportamento AdC. SPAD	• mancato arresto o indebito superamento non autorizzato di un segnale disposto a via impedita	E

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 14.4/DT del 03 aprile 2025 Procedura per il monitoraggio e la gestione delle Non Conformità registrate dal Driver Information System (DIS) e dal Registratore Cronologico Eventi di Condotta (RCEC) ALLEGATO 2	DT Pag. 7 a 9
---	--	---

Anomalia riscontrata (n. condizione)	Definizione	Cause/comportamenti individuati dalla lettura ZTE	Linee guida per la classificazione delle cause/comportamenti individuati	Tipologia di segnalazione (M/T/E)*
		Chiusura improvvisa segnale	superamento di un segnale disposto improvvisamente a via impedita	T
		Problemi tecnologici/errata segnalazione	- anormalità nella registrazione dello stato Train Trip sul DIS - segnale a VL con M-contatore=R - segnale disposto a VL con codice 75 a bordo (improvvisa chiusura/apertura segnale) - sequenza da cod. 75 ad AC con treno in corsa	T
		Altro		
5	Mancanza blocco porte	Errato comportamento AdC	tardata o mancata presa visione dell'assenza del blocco porte	E
		Comportamento conforme AdC	- rispetto delle condizioni tecnico/normative che consentono al treno di viaggiare senza la segnalazione di blocco porte - arresto tempestivo in assenza del blocco porte	M
		Problemi tecnologici/errata segnalazione	anormalità nella registrazione del dato blocco porte sul DIS	T
		Comportamento conforme PdCAdC. Treno in cui è ammessa la circolazione senza BP	- invii di loco isolate/materiali vuoti non in servizio viaggiatori - treni gestiti con la PEIF 28	M
		Altro		
6	Disinserzion e RS su tratta codificata	Errato comportamento AdC	- esclusione manuale funzione RSC e ripresa della marcia senza autorizzazione formale - esclusione automatica funzione RSC e ripresa della marcia senza ricezione inteso del RC	E
		Comportamento conforme AdC	rispetto delle condizioni normative per la ripresa della marcia con funzione RSC esclusa per guasto a terra o bordo	M
		Problemi tecnologici/errata segnalazione	anormalità nella registrazione del dato visualizzazione icona RSC escluso	T
		Altro		
7	Esclusione funzione SCMT SSC	Errato comportamento AdC	- esclusione manuale della funzione CMT/SSC e ripresa della marcia senza autorizzazione formale - esclusione automatica della funzione CMT/SSC e ripresa della marcia senza ricezione inteso del RC	E
		Comportamento conforme AdC	rispetto delle condizioni normative per la ripresa della marcia con funzione CMT/SSC escluso per guasto a terra o bordo	M
		Problemi tecnologici/errata segnalazione	anormalità nella registrazione del dato visualizzazione icona CMT/SSC escluso	T
		Altro		
8	Asse Bloccato	Errato comportamento AdC	- mancato o tardato arresto - non corretta applicazione sondaggio a memoria e GD	E
		Comportamento conforme AdC	corretta applicazione sondaggio a memoria e GD	M

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 14.4/DT del 03 aprile 2025 Procedura per il monitoraggio e la gestione delle Non Conformità registrate dal Driver Information System (DIS) e dal Registratore Cronologico Eventi di Condotta (RCEC) ALLEGATO 2	DT Pag. 8 a 9
---	---	---

Anomalia riscontrata (n. condizione)	Definizione	Cause/comportamenti individuati dalla lettura ZTE	Linee guida per la classificazione delle cause/comportamenti individuati	Tipologia di segnalazione (M/T/E)*
		Problemi tecnologici/errata segnalazione	• segnalazioni anomale alla messa in servizio o treno fermo • brevi e sporadiche accensioni	T
		Altro	•	
9	Pressione olio riduttori	Errato comportamento AdC	• mancato o tardato arresto • non corretta applicazione sondaggio a memoria e GD	E
		Comportamento conforme AdC	• corretta applicazione sondaggio a memoria e GD	M
		Problemi tecnologici/errata segnalazione	• segnalazioni anomale alla messa in servizio • brevi e sporadiche accensioni • tardato spegnimento della segnalazione	T
		Altro		
10	Vigilante non inserito con STB non attivo	Errato comportamento AdC	• superamento dei 30 km/h in PRE SCMT/SSC • superamento dei 30 km/h in PRE SCMT/SSC quando previsto senza inserimento vigilante	E
		Comportamento conforme AdC	• superamento dei 30 km/h in PRE SCMT/SSC quando previsto senza inserimento vigilante se ammesso • casi di frenatura d'urgenza in corsa a velocità >30 km/h e passaggio della modalità operativa in PRE CMT/SSC (perdita PI)	M
		Problemi tecnologici/errata segnalazione	• slittamenti con variazioni repentine superiori a 30 km/h	T
		Altro		
11	Supero velocità con STB non attivo	Errato comportamento AdC	• superamento dei 50 km/h in assenza di protezione marcia treno con SSB inserito	E
		Slittamenti	• brevi e repentini superamenti dei 50 km/h	T
		Problemi tecnologici/errata segnalazione	• anomalità nella registrazione della velocità visualizzata	T
		Altro		
12	Supero Rosso Autorizzato	Errato comportamento AdC	• indebita attivazione funzione Supero Rosso durante l'effettuazione del treno • mancato rispetto delle norme regolamentari dovute alla situazione d'esercizio per la quale è richiesta l'operazione di SR	E
		Comportamento conforme AdC	• rispetto delle condizioni tecnico/normative che consentono l'attivazione della funzione Supero Rosso	M
		Problemi tecnologici/errata segnalazione	• anomalità nella registrazione del dato attivazione Supero Rosso CMT/SSC • apertura ZTE con il dato attivazione Supero Rosso CMT/SSC in ON (effettuazione SR poco prima della chiusura della ZTE)	T
		Altro		
13		Errato comportamento AdC	• ripresa della marcia senza autorizzazione formale	E

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 14.4/DT del 03 aprile 2025 Procedura per il monitoraggio e la gestione delle Non Conformità registrate dal Driver Information System (DIS) e dal Registratore Cronologico Eventi di Condotta (RCEC) ALLEGATO 2	DT Pag. 9 a 9
---	---	---

Anomalia riscontrata (n. condizione)	Definizione	Cause/comportamenti individuati dalla lettura ZTE	Linee guida per la classificazione delle cause/comportamenti individuati	Tipologia di segnalazione (M/T/E)*
	Perdita Punto Informativo		intervento protezione SSB in arrivo paraurti stazioni di testa con V > 4 km/h	
		Comportamento conforme AdC	corretta applicazione procedura di ripresa della marcia	M
		Problemi tecnologici/errata segnalazione	mancata cancellazione del CE 37,39,51 nella ZTE dopo la ripresa della marcia autorizzata	T
		Altro		
24	Rallentament o non gestito	Errato comportamento AdC	- ripresa della marcia senza autorizzazione formale - mancato rispetto della prescrizione ricevuta	E
		Comportamento conforme AdC	corretta applicazione procedura di ripresa della marcia	M
		Problemi tecnologici/errata segnalazione	- mancato comando della frenatura d'emergenza da parte del SSB - segnalazione errata per rallentamento non notificato	T
		Altro		
25	Allarme Temperatura boccole	Errato comportamento AdC	non corretta applicazione procedure Depannage	E
		Comportamento conforme AdC	corretta applicazione procedure Depannage	M
		Problemi tecnologici/errata segnalazione	- segnalazioni anomale alla messa in servizio - brevi e sporadiche accensioni	T
		Altro		

**COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL
CERTIFICATO DI SICUREZZA****n. 14.4/DT del 03 aprile 2025**Procedura per il monitoraggio e la gestione delle Non
Conformità registrate dal Driver Information System (DIS)
e dal Registratore Cronologico Eventi di Condotta (RCEC)**ALLEGATO 3**DT
Pag. 1 a 1**Allegato 3. “Report trimestrale di gestione delle NC per Istruttore segnalate da DISW”**

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE																
Propri Agenti Gestione Alarm (max 100 giorni)																
Dal giorno	Al giorno	Matricola A Velocità														
01/01/2017	31/03/2017	0														
Analisi NC	Testo_NC	ID_Zona	Nome_Rotabile	NumercID_Evento	Nome_Evento	N_RcdData_EverData_BlaboLuogo	CIDAgen/CIDIstrCID A/Cid_RDivi_V_I_V_SK	Commento	Testo_Completo_NC							
152961	[M]Comportamento conforme PdC] SCMT	21215066	000ALE501017	38640	104	Esclusione Funzione SCMT	4211	2016-12-31 2017-01-01 0 FILMEFREDDO S.	[M]Comportamento conforme PdC] SCMT ai 200							
152965	[E]Errato comportamento PdC] Raccomar	21215066	000ALE501017	38640	96	Vigilante non inserito con S	4274	2016-12-31 2017-01-01 0 FILMEFREDDO S.	[E]Errato comportamento PdC] Raccomandi; 200							
176340	[T]Problemi tecnologici/errata segnalazi	21215270	508382870485	28130	75	Mancanza blocco porte	8456	2016-12-30 2017-01-01 01:24:36.53	[T]Problemi tecnologici/errata segnalazione; 200							
163048	[T]Problemi tecnologici/errata segnalazi	21215272	508382870485	28000	75	Mancanza blocco porte	237	2016-12-30 2017-01-01 01:27:07.81	[T]Problemi tecnologici/errata segnalazione; 200							
151182	[T]Problemi tecnologici/errata segnalazi	21215274	508382870485	27160	75	Mancanza blocco porte	241	2016-12-31 2017-01-01 01:27:25.42	[T]Problemi tecnologici/errata segnalazione; 200							
172752	[E]Errato comportamento PdC]	21215286	000ALE506094	208730	97	Supero velocita con STB nc	1713	2016-12-31 2017-01-01 0 LONIGO	[E]Errato comportamento PdC]							
172753	[E]Errato comportamento PdC]	21215286	000ALE506094	208730	96	Vigilante non inserito con S	1698	2016-12-31 2017-01-01 0 LONIGO	[E]Errato comportamento PdC]							
185630	[M]Comportamento conforme PdC] Blocco	21215297	508387870035	24890	75	Mancanza blocco porte	368	2016-12-31 2017-01-01 0 PERUGIA	[M]Comportamento conforme PdC] Blocco p; 200							
156536	[T]Problemi tecnologici/errata segnalazi	21215302	508387870035	23230	75	Mancanza blocco porte	270	2016-12-31 2017-01-01 0 ANCONA	[T]Problemi tecnologici/errata segnalazione; 200							
185634	[M]Comportamento conforme PdC] Blocco	21215303	508387870035	23230	75	Mancanza blocco porte	181	2016-12-31 2017-01-01 0 FABRIANO	[M]Comportamento conforme PdC] Blocco p; 200							
153983	[T]Problemi tecnologici/errata segnalazi	21215306	508387870035	24890	75	Mancanza blocco porte	168	2016-12-31 2017-01-01 0 FOLIGNO	[T]Problemi tecnologici/errata segnalazione; 200							
185633	[M]Comportamento conforme PdC] Blocco	21215312	508387870035	23230	75	Mancanza blocco porte	206	2016-12-31 2017-01-01 0 FOLIGNO	[M]Comportamento conforme PdC] Blocco p; 200							
149831	[Altro] non chiusa ZTE di coda	21215355	000ALE724062	244370	1	Mancato Inserimento SCM	655	2017-01-01 2017-01-01 0 SALERNO	[Altro] non chiusa ZTE di coda							
150569	[T]Problemi tecnologici/errata segnalazi	21215417	000ALE724005	212570	3	TRAIN TRIP	3063	2016-12-23 2017-01-01 0 PAGANI	[T]Problemi tecnologici/errata segnalazione; 200							
162228	[M]Comportamento conforme PdC] Emesso	21215516	00000E402011	7550	75	Mancanza blocco porte	2466	2017-01-01 2017-01-01 0 RIMINI	[M]Comportamento conforme PdC] Emesso 200							
159517	[Altro] PdC in arrivo con treno 27340 no	21215796	000A046018	273400	1	Mancato Inserimento SCM	1303	2016-12-31 2017-01-01 0 NUOVO SALARIO	[Altro] PdC in arrivo con treno 27340 non ci 200							
155179	[M]Comportamento conforme PdC. Treni	21215958	00000E656489		75	Mancanza blocco porte	628	2016-12-30 2017-01-01 0 BRENNERO	[M]Comportamento conforme PdC. Treni in 200							
156194	[M]Comportamento conforme PdC. Treni	21215959	00000E656489		75	Mancanza blocco porte	235	2016-12-31 2017-01-01 0 GE SAMPIERO	[M]Comportamento conforme PdC. Treni in 200							
161395	[M]Comportamento conforme PdC. Treni	21215960	00000E656489		75	Mancanza blocco porte	306	2017-01-01 2017-01-01 0 GE P. P. SOTT.	[M]Comportamento conforme PdC. Treni in 200							
150991	[T]Problemi tecnologici/errata segnalazi	21216019	000ALE724074	212710	4	Supero Rosso Autorizzato	52	2016-12-31 2017-01-01 0 NAPOLI CAMPI FL.	[T]Problemi tecnologici/errata segnalazione; 200							
149731	[T]Problemi tecnologici/errata segnalazi	21216021	000ALE724074		4	Supero Rosso Autorizzato	65	2016-12-31 2017-01-01 0 SALERNO	[T]Problemi tecnologici/errata segnalazione; 200							
149735	[T]Problemi tecnologici/errata segnalazi	21216024	000ALE724074	244350	4	Supero Rosso Autorizzato	58	2016-12-31 2017-01-01 0 SALERNO	[T]Problemi tecnologici/errata segnalazione; 200							
149712	[M]Comportamento conforme PdC]	21216027	000ALE724074	244390	4	Supero Rosso Autorizzato	59	2017-01-01 2017-01-01 0 SALERNO	[M]Comportamento conforme PdC]							
149715	[T]Problemi tecnologici/errata segnalazi	21216042	000ALE724074		4	Supero Rosso Autorizzato	2	2016-12-31 2017-01-01 0 SALERNO	[T]Problemi tecnologici/errata segnalazione; 200							
149716	[M]Comportamento conforme PdC]	21216045	000ALE724074		4	Supero Rosso Autorizzato	68	2016-12-31 2017-01-01 0 SALERNO	[M]Comportamento conforme PdC]							
149718	[T]Problemi tecnologici/errata segnalazi	21216046	000ALE724074		4	Supero Rosso Autorizzato	90	2016-12-31 2017-01-01 0 SALERNO	[T]Problemi tecnologici/errata segnalazione; 200							

Propri Agenti Conteggio Cause Alarm (max 100 giorni)

Dal giorno	Al giorno	Matricola Agente	Velocità			
01/01/2017	31/03/2017		0			
N_Con	ALL_WARN	Nome_Evento	Causa	totale		
1	A	Superamento Velocita di Controllo rip	[T]Siltamenti/pattinamenti]	148		
1	A	Superamento Velocita di Controllo rip	[T]Problemi tecnologici/errata segnalazione]	179		
1	A	Superamento Velocita di Controllo rip	[E]Errato comportamento PdC]	746		
1	A	Superamento Velocita di Controllo rip	[M]Comportamento conforme PdC]	38		
1	A	Superamento Velocita di Controllo rip	[Altro]	36		
1	A	Superamento Velocita di Controllo rip		222		
2	A	Mancato Inserimento SCMT	[T]Problemi tecnologici/errata segnalazione]	137		
2	A	Mancato Inserimento SCMT	[E]Errato comportamento PdC. Mancato inserimento o indebita esclus. in Manovra]	87		
2	A	Mancato Inserimento SCMT	[E]Errato comportamento PdC. Mancato inserimento o indebita esclus. con Treno]	9		
2	A	Mancato Inserimento SCMT	[M]Comportamento conforme PdC. Esclus. apparecc. loco attiva o trainante se stessa non in testa]	46		
2	A	Mancato Inserimento SCMT	[Altro]	189		
2	A	Mancato Inserimento SCMT		146		
3	A	Super. Limite Vel. con SCMT escluso	[T]Siltamenti]	4		
3	A	Super. Limite Vel. con SCMT escluso	[T]Problemi tecnologici/errata segnalazione]	40		
3	A	Super. Limite Vel. con SCMT escluso	[E]Errato comportamento PdC]	33		
3	A	Super. Limite Vel. con SCMT escluso	[Altro]	25		
3	A	Super. Limite Vel. con SCMT escluso		29		

COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 14.4/DT del 03 aprile 2025

Procedura per il monitoraggio e la gestione delle Non
Conformità registrate dal Driver Information System
(DIS) e dal Registratore Cronologico Eventi di
Condotta (RCEC)

ALLEGATO 4

DT
Pag. 1 a 2

Allegato 4. "Report trimestrale di gestione delle NC di Impianto segnalate da DISW"

REPORT TRIMESTRALE DI GESTIONE NC SEGNALATE DA DISW

MESI DI XXX – XXX – XXX

DIREZIONE XXX

IMPIANTO CONDOTTA DI XXX

Propri Agenti Conteggio Cause Alarm (max 100 giorni)

Dal giorno	Al giorno	Matricola Agente	Velocità						
01/01/2017	31/03/2017		0						
N_Con	ALL_WARN	Nome_Evento	Causa						
1	A	Superamento Velocità di Controllo rip	[T]Siltamenti/pattinamenti]						
1	A	Superamento Velocità di Controllo rip	[T]Problemi tecnologici/errata segnalazione]						
1	A	Superamento Velocità di Controllo rip	[E]Errato comportamento PdC]						
1	A	Superamento Velocità di Controllo rip	[M]Comportamento conforme PdC]						
1	A	Superamento Velocità di Controllo rip	[Altro]						
1	A	Superamento Velocità di Controllo rip							

Propri Agenti Conteggio M o T (max 100 giorni)

Dal giorno	Al giorno	Matricola Agente	Velocità						
01/01/2017	31/03/2017		0						
N_Con	ALL_WARN	Nome_Evento	Totale_NC	T_Problemi_Tecr	E_Errato Compor	M_Comportamento	ALTRO	NC non Lavorate	
1	A	Superamento Velocità di Controllo rip	1369	327	25	784	36	222	
2	A	Mancato Inserimento SCMT	614	137	36	142	189	146	
3	A	Super. Limite Vel. con SCMT escluso	131	44	11	33	25	29	

Propri Agenti Conteggio Cause Warning (max 100 giorni)

Dal giorno	Al giorno	Matricola Agente			
01/01/2017	31/03/2017				
N_Con	ALL_WARN	Evento	Causa		
15	W	Serpeggio Carrello			
17	W	MATRICOLA o PATENTE MANCANTE			
18	W	Neutraliz Allarme Passeggeri			
19	W	Stato Assetto cassa			
20	W	Ricezione REC			
21	W	Invio REC			
22	W	Intervento antincendio			
23	W	Superamento Velocità di Controllo			

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 14.4/DT del 03 aprile 2025 Procedura per il monitoraggio e la gestione delle Non Conformità registrate dal Driver Information System (DIS) e dal Registratore Cronologico Eventi di Condotta (RCEC) ALLEGATO 4	DT Pag. 2 a 2
--	---	--

	
Propri Agenti KM Totali	
Dal giorno	Al giorno
01/01/2017	31/03/2017
Propri_KM_Totali	
58429842	

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 14.4/DT del 03 aprile 2025 Procedura per il monitoraggio e la gestione delle Non Conformità registrate dal Driver Information System (DIS) e dal Registratore Cronologico Eventi di Condotta (RCEC) ALLEGATO 5	DT Pag. 1 a 1
---	--	---

Allegato 5. “Report semestrale Direzionale di gestione delle NC segnalate da DISW”

REPORT DIREZIONE DI GESTIONE ALARM SEGNALATI DA DISW	
Dati relativi al 1° / 2° SEMESTRE	
DIREZIONE XXX	



Propri Agenti Conteggio Cause Alarm (max 100 giorni)

Dal giorno	Al giorno	Matricola Agente	Velocità						
01/01/2017	31/03/2017		0						
N_Con	ALL_WARN	Nome_Evento	Causa	totale					
1	A	Superamento Velocità di Controllo rip	[T]Slittamenti/pattinamenti]	148					
1	A	Superamento Velocità di Controllo rip	[T]Problemi tecnologici/errata segnalazione]	179					
1	A	Superamento Velocità di Controllo rip	[E]Errato comportamento PdC]	746					
1	A	Superamento Velocità di Controllo rip	[M]Comportamento conforme PdC]	38					
1	A	Superamento Velocità di Controllo rip	[Altro]	36					
1	A	Superamento Velocità di Controllo rip		222					
2	A	Mancato Inserimento SCMT	[T]Problemi tecnologici/errata segnalazione]	137					
2	A	Mancato Inserimento SCMT	[E]Errato comportamento PdC. Mancato inserimento o indebita esclus. in Manovra]	87					
2	A	Mancato Inserimento SCMT	[E]Errato comportamento PdC. Mancato inserimento o indebita esclus. con Treno]	9					
2	A	Mancato Inserimento SCMT	[M]Comportamento conforme PdC. Esclus. apparecchi. loco attiva o trainante se stessa non in testa]	46					
2	A	Mancato Inserimento SCMT	[Altro]	189					
2	A	Mancato Inserimento SCMT		146					
3	A	Super. Limite Vel. con SCMT escluso	[T]Slittamenti]	4					
3	A	Super. Limite Vel. con SCMT escluso	[T]Problemi tecnologici/errata segnalazione]	40					
3	A	Super. Limite Vel. con SCMT escluso	[E]Errato comportamento PdC]	33					
3	A	Super. Limite Vel. con SCMT escluso	[Altro]	25					
3	A	Super. Limite Vel. con SCMT escluso		29					



Propri Agenti Conteggio M o T (max 100 giorni)

Dal giorno	Al giorno	Matricola Agente	Velocità							
01/01/2017	31/03/2017		0							
N_Con	ALL_WARN	Nome_Evento	Totale_NC	T_Problemi_Teci	E_Errato Compori	M_Comportamento Conforme_PdC	ALTRO	NC non Lavorate		
1	A	Superamento Velocità di Controllo rip	1369	327	25	784	36	222		
2	A	Mancato Inserimento SCMT	614	137	36	142	189	146		
3	A	Super. Limite Vel. con SCMT escluso	131	44	11	33	25	29		
4	A	TRAIN TRIP	3483	2101	56	733	246	403		
5	A	Mancanza blocco porte	7046	3238	35	2749	144	915		
6	A	Disinserzione RS su Tratta Codificata	170	51	3	75	10	34		
7	A	Esclusione Funzione SCMT SSC	1311	87	11	1066	41	117		
8	A	Asse Bloccato	699	606	2	64	12	17		
9	A	Pressione Olio Riduttori	128	79	3	34	10	5		
10	A	Vigilante non inserito con STB non attivo	1946	198	25	1372	106	270		
11	A	Supero velocità con STB non attivo	972	198	36	608	30	136		
12	A	Supero Rosso Autorizzato	7878	394	11	6595	102	787		
13	A	Perdita Punto Informativo	1676	154	56	1228	19	275		
14	A	Vigilante Escluso dir	237	45	35	94	8	90		
14	A	Vigilante Escluso gen	151	15	3	74	47	15		

**COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL
CERTIFICATO DI SICUREZZA**

n. 14.4/DT del 03 aprile 2025

Procedura per il monitoraggio e la gestione delle Non
Conformità registrate dal Driver Information System (DIS)
e dal Registratore Cronologico Eventi di Condotta (RCEC)

ALLEGATO 6

DT
Pag. 1 a 1

**Allegato 6. “Report Direzionale COCS 14/DT - NC segnalate da DISW catalogate
come WARNING”**

Direzione xxx			
Report Direzionale COCS 14/DT - NC segnalate da DISW catalogate come WARNING			
semestre xx/yy			
Condizione	Km da DIS	n° totale NC rilevate	n° totale NC rilevate/Km da DIS
14			
15			
16		Per memoria	Per memoria
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 14.4/DT del 03 aprile 2025 Procedura per il monitoraggio e la gestione delle Non Conformità registrate dal Driver Information System (DIS) e dal Registratore Cronologico Eventi di Condotta (RCEC) ALLEGATO 7	DT Pag. 0 a 7
---	---	---

Allegato 7. “Procedura per la gestione, la rintracciabilità, la conservazione dei dati e consegna delle ZTE all’Autorità Giudiziaria”

**D.I.S. (Driver Information System)
Sistema Informativo di Condotta**

**PROCEDURA PER LA GESTIONE, LA RINTRACCIABILITA’, LA
CONSERVAZIONE DEI DATI E CONSEGNA DELLE ZTE
ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA**

ACRONIMI

DIS	Driver Information System
CDC	Computer di Comunicazione
ZTE	Zona Tachigrafica Elettronica
MVB	Multifunction Vehicle Bus
SW	Software
AdC	Agente di Condotta
RCEC	Registratore Cronologico Eventi di Condotta
SCMT	Sistema Controllo Marcia Treno
DSI	Direzione Sistemi Informativi
SCSCM	Sistemi di Comunicazione Segnalamento e Compatibilità Elettromagnetica

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 14.4/DT del 03 aprile 2025 Procedura per il monitoraggio e la gestione delle Non Conformità registrate dal Driver Information System (DIS) e dal Registratore Cronologico Eventi di Condotta (RCEC) ALLEGATO 7	DT Pag. 1 a 7
---	---	---

SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento definisce i criteri di gestione dei dati memorizzati sul registratore cronologico di eventi DIS/RCEC in opera sulla flotta di rotabili Trenitalia, al fine della loro corretta trasmissione, completezza, integrità, rintracciabilità e conservazione. Vengono altresì definite le procedure di consegna delle Zone Tachigrafiche Elettroniche (ZTE) all'Autorità Giudiziaria nel caso in cui quest'ultima ne faccia richiesta.

La presente procedura annulla e sostituisce:

la precedente versione del documento “Procedura per la gestione, la rintracciabilità, la conservazione dei dati e consegna delle ZTE all'Autorità Giudiziaria” allegato alla COCS 14.2/DT del 30/11/2017 CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura descritta si applica a tutti i rotabili Trenitalia attrezzati con apparecchiatura DIS/RCEC interfacciata con SCMT o SSC e utilizzata come strumento di registrazione degli eventi di condotta.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto ANSFISA 4/2012 del 09/08/2012 – *“Emanazione delle attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria, del Regolamento per la circolazione ferroviaria e delle Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria”*.
- Linee Guida ANSFISA n°2/2013 del 07/08/2013 – *“Linee guida per il rilascio all'autorizzazione di messa in servizio di veicoli, sottosistemi strutturali o parte di essi”*-
- NEAT Parte I sezione V - *“Sistemi di registrazione degli eventi di condotta”*

GENERALITA' DEL SISTEMA DI REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI

Il DIS/RCEC è un sistema distribuito per la registrazione, il trasferimento e la gestione dei dati di marcia e degli eventi di condotta a bordo dei rotabili.

Esso si compone di due sottosistemi:

- una parte installata a bordo dei rotabili (Sistema di Bordo).
- una parte a terra (Sistema di Terra).

Il Sistema di Bordo registra i dati di marcia del treno e gli eventi di condotta trasferendoli via radio ed in automatico ai Siti Periferici del Sistema di Terra. Il “Computer di Comunicazione” (CDC) è il componente del Sistema di Bordo che realizza tale funzione, memorizzando gli eventi di condotta ed organizzandoli nelle cosiddette Zona Tachigrafiche Elettroniche (ZTE). Inoltre, il Sistema di Bordo si compone di un'ulteriore unità di archiviazione con funzioni di “Scatola Nera”, garantendo la conservazione e protezione dei dati.

Il Sistema di Terra copre l'intero territorio nazionale con una rete di siti distribuiti (“Siti Periferici”), in grado di ricevere le registrazioni, memorizzarle ed inviarle verso un unico “Sito Centrale” per l'archiviazione e l'analisi. Le ZTE raccolte ed archiviate dal Sito Centrale, vengono messe a disposizione degli operatori autorizzati per svolgere attività di monitoraggio, statistica e segnalazione di particolari criticità legate all'operatività del rotabile o alla condotta.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 14.4/DT del 03 aprile 2025 Procedura per il monitoraggio e la gestione delle Non Conformità registrate dal Driver Information System (DIS) e dal Registratore Cronologico Eventi di Condotta (RCEC) ALLEGATO 7	DT Pag. 2 a 7
---	---	---

Il DIS/RCEC è in grado di memorizzare informazioni provenienti da:

- Tachimetria
- GPS
- Terminale remoto
- Acquisizione di canali digitali provenienti da differenti apparati, specifici per rotabile
- Bus MVB (sono acquisiti eventi pubblicati dall'apparecchiatura SCMT/SSC e altri eventi specifici per tipologia di rotabile, previsti dalla ST 373994)

GESTIONE DATI INTRODOTTI DALL'AdC

I dati introdotti dall'AdC sono registrati sulla ZTE nei campi previsti dal documento "SISTEMA INFORMATIVO DI CONDOTTA ELENCO METADATI" (ST 373994).

Il Terminale Remoto è l'interfaccia tra l'AdC e il DIS/RCEC. Le informazioni che l'AdC è tenuto ad inserire ad ogni inizio missione sono:

- Identificativo dell'AdC che effettua il servizio
- Numero del treno

Le modalità di inserimento dati nelle varie fasi dell'attività di condotta, da parte dell'AdC, sono dettagliate nel Manuale del Sistema Tecnologico di Bordo (STB).

SCARICO DATI

Lo scarico delle ZTE avviene in maniera automatica ogni qualvolta il rotabile transita nella zona di copertura Wi-Fi di un Sito Periferico. Nel caso si verifichi la segnalazione di "Memoria DIS piena" sul banco di manovra, è prevista un'azione specifica a seconda dei due casi seguenti:

- Attivazione della segnalazione durante la marcia: il mezzo di trazione può proseguire la marcia fino al termine della corsa. L'AdC dovrà avvisare il gestore dei rotabili di giurisdizione ed annotare l'anormalità sul libro di bordo. Successivamente il rotabile dovrà essere indirizzato verso un impianto di manutenzione attrezzato con sito periferico per lo scarico automatico dei dati. Qualora la segnalazione non si spenga, l'impianto dovrà provvedere alla verifica del sistema di trasmissione e all'esecuzione della riparazione.
- Attivazione della segnalazione alla messa in servizio
 - Presa in consegna del rotabile in località sede di manutenzione, il rotabile non può essere utilizzato per l'effettuazione del treno;
 - Presa in consegna del rotabile in località non sede di manutenzione, dovrà essere applicato quanto previsto al punto a).

Scarico Dati Automatico

Le ZTE presenti sulla memoria del CDC, quando il rotabile entra nella zona di copertura radio del sito periferico, vengono trasferite in automatico al server periferico.

Avvenuto il trasferimento dei dati con esito positivo, viene modificato il nome o il percorso delle zone nel CDC al fine di essere poi sovrascritte dal sistema.

Successivamente le zone sono trasferite dal server periferico al sito centrale per l'analisi e l'archiviazione definitiva, conservandone in ogni caso una copia localmente.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 14.4/DT del 03 aprile 2025 Procedura per il monitoraggio e la gestione delle Non Conformità registrate dal Driver Information System (DIS) e dal Registratore Cronologico Eventi di Condotta (RCEC) ALLEGATO 7	DT Pag. 3 a 7
---	---	---

Scarico Dati Manuale

Utilizzando un PC portatile con SW dedicato è possibile effettuare la copia degli eventi di condotta all'interno del CDC e/o della scatola nera. L'operazione non altera il contenuto informativo che verrà comunque trasferito a terra in modo automatico alla prima transizione in zona di copertura Wi-Fi. La copia può essere effettuata all'occorrenza da personale autorizzato.

Letture dei dati dalla Scatola Nera

Le modalità che disciplinano l'estrazione e la lettura dei dati dalla scatola nera, sono riportate nei manuali d'uso dell'apparato DIS/RCEC.

AVARIE DEL DIS/RCEC

La gestione delle avarie del DIS/RCEC sono riportate nel manuale STB e nella manualistica di bordo dei rotabili (Manuali di Condotta, Guida di Depannage e Schede ad uso dei Coordinatori Trazione e Sale Operative)

ARCHIVIAZIONE ZTE

Per le ZTE contenute nella memoria del CDC, scaricate via radio sul Sito Periferico e automaticamente inviate al server centrale, esistono due copie distinte: una copia sul Sito Centrale, l'altra sul Sito Periferico.

Un controllo automatico verifica che tutte le ZTE vengano trasferite al server centrale. Una stessa ZTE si trova pertanto archiviata nel server centrale e nel Sito Periferico.

Le ZTE sono conservate per un periodo di almeno 5 anni sul sito centrale e di 120 giorni sul Sito Periferico.

Per garantire la conservazione delle ZTE è prevista, in accordo con "Direzione Sistemi Informativi" (DSI), la seguente policy di back-up a cui viene sottoposto il sistema:

- Backup differenziale eseguito giornalmente alle 04.00;
- Backup totale del DB Server eseguito settimanalmente;
- Backup dei log eseguito giornalmente ogni 4h;
- Backup Application Server 2 volte al mese.

RINTRACCIABILITA' DEI DATI

Il Sistema DISW permette la rintracciabilità dei dati e lo scarico e visualizzazione delle ZTE.

Il personale autorizzato può richiedere l'accesso al sistema "DISW" scaricando l'applicativo al seguente indirizzo della intranet Trenitalia: [\\10.228.6.221\aggiorn](http://10.228.6.221/aggiorn).

La ricerca delle ZTE può essere effettuata selezionando nel programma la voce "Ricerca Zone ed Eventi".

È possibile visualizzare e graficare le zone di interesse facendo doppio click sul record di ciascuna zona.

GESTIONE DELLE CREDENZIALI DI ACCESO AI DATI

Le credenziali di accesso alle zone mediante l'applicativo DISW vengono rilasciate agli interessati dalla struttura DT/IRTB/SCSCM.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 14.4/DT del 03 aprile 2025 Procedura per il monitoraggio e la gestione delle Non Conformità registrate dal Driver Information System (DIS) e dal Registratore Cronologico Eventi di Condotta (RCEC) ALLEGATO 7	DT Pag. 4 a 7
---	---	---

Ciascun utente è autorizzato alla consultazione/aggiornamento della reportistica, messa a disposizione dall'applicativo nei limiti imposti dal profilo di appartenenza, definito dalla struttura DT/SIGSQ/DEE in accordo con le strutture di Condotta di competenza.

CONSEGNA DELLE ZTE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA IN CASO DI INCIDENTE

In casi di incidente ove l'Autorità Giudiziaria richieda la consegna della Zona Tachigrafica, si dovranno seguire le procedure sotto indicate in funzione della situazione che si viene a determinare:

1. Non ci sono ostacoli da parte dell'Autorità Giudiziaria a far proseguire il convoglio:
Un rappresentante Trenitalia prenderà accordi con un rappresentante dell'AG per stabilire luogo e ora in cui effettuare la consegna, su supporto informatico, della ZTE registrata dal sistema DIS/RCEC previo scarico della stessa dal server centrale. Tale operazione potrà effettuarsi, almeno 48 ore dopo l'evento (tempo necessario al sistema per archiviare i dati sul server centrale), sia presso l'Impianto di appartenenza dell'agente di condotta che presso la Sede della Direzione Tecnica di Trenitalia di Firenze, viale Spartaco Lavagnini, 58.
2. Sussistono ostacoli da parte dell'Autorità Giudiziaria a far proseguire il convoglio:
Un Istruttore, o altro personale appositamente individuato inserito nei turni di reperibilità (munito di "access point" e PC portatile), autorizzato allo scarico della ZTE, si recherà sul posto nel minor tempo possibile e provvederà ad effettuare una copia della ZTE interessata all'inconveniente direttamente sul luogo dell'incidente, con la consegna ad un rappresentante dell'AG, su supporto informatico, della copia della ZTE registrata dal sistema DIS e di un file in formato ".jpg" con la rappresentazione grafica della ZTE. Nell'allegato 1 è riportato il fac-simile di ricevuta che il rappresentante Trenitalia deve chiedere di firmare al rappresentante POLFER per la consegna di detti dati.
3. La consegna del file della ZTE potrà, in ogni caso, essere successivamente perfezionata con le modalità e tempi di cui al precedente punto 1. Qualora l'operazione di effettuazione in loco della copia della ZTE interessata all'inconveniente non dovesse andare a buon fine, si dovrà fare ricorso, a seconda dei casi, a quanto indicato ai punti 1 o 3.
4. Il materiale rotabile risulta disastroso e/o vi è mancanza di tensione alle batterie del mezzo su cui è installato il DIS/RCEC:
In questi casi non risulta possibile lo scarico della ZTE con i consueti sistemi informatici, per cui, se:

- non ci sono ostacoli da parte dell'Autorità Giudiziaria, il materiale rotabile verrà recuperato e fatto pervenire presso la destinazione più appropriata a consentire lo scarico della ZTE secondo le modalità descritte ai punti 1 o 2;
- sussistono ostacoli da parte dell'Autorità Giudiziaria a far proseguire il convoglio, un Rappresentante di Trenitalia si recherà sul posto nel minor tempo possibile e provvederà allo smontaggio della scatola nera ed alla consegna della stessa ad un rappresentante dell'AG. Nell'allegato 1 è riportato il fac simile di ricevuta che il rappresentante Trenitalia deve chiedere di firmare al rappresentante dell'AG per la consegna di detti dati.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 14.4/DT del 03 aprile 2025 Procedura per il monitoraggio e la gestione delle Non Conformità registrate dal Driver Information System (DIS) e dal Registratore Cronologico Eventi di Condotta (RCEC) ALLEGATO 7	DT Pag. 5 a 7
---	---	---

RIEPILOGO DELLE RESPONSABILITA'

Soggetto/Struttura	Responsabilità
AdC	È responsabile dell'inserimento dei dati dal Terminale Remoto, del rispetto delle segnalazioni di banco di avaria e/o memoria piena al 75%, delle trascrizioni sui libri di bordo di ogni anomalia connessa con l'apparecchiatura DIS/RCEC e dell'attivazione dei flussi di comunicazione conseguenti.
DT-ITRI-TEE	Responsabile del rilascio delle autorizzazioni al sistema DISW, per l'accesso ai dati con relativo profilo di appartenenza
DT-SIGSQ	Definizione dei profili di accesso per la rintracciabilità dei dati.
FS - Technology	Responsabile dell'archiviazione: garantisce le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione e backup

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 14.4/DT del 03 aprile 2025 Procedura per il monitoraggio e la gestione delle Non Conformità registrate dal Driver Information System (DIS) e dal Registratore Cronologico Eventi di Condotta (RCEC) ALLEGATO 7	DT Pag. 6 a 7
---	---	---

Allegato 1 – Ricevuta di consegna all’Autorità Giudiziaria della Zona Tachigrafica Elettronica (ZTE)

Il sottoscritto: _____, in qualità di rappresentante dell’AG, dichiara che in data: ____ / ____ / _____, alle ore ____:____, ha ricevuto dal rappresentante di Trenitalia sig.: _____, in servizio presso l’impianto _____ della Direzione _____

☐ La copia, su supporto informatico, della ZTE registrata dal sistema DIS/RCEC e di un file in formato jpg con la rappresentazione grafica della ZTE stessa.⁽¹⁾

☐ La scatola nera contenente la ZTE relativa al treno n.º: _____ partito in data: ____ / ____ / _____ dalla località di: _____ e diretto a: _____.⁽¹⁾

Firma

⁽¹⁾ Barrare la voce che interessa