

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 49.4 DT del 19/12/2025 “Procedura da adottare nei confronti del personale di Trenitalia che svolge mansioni di sicurezza dell’esercizio, in presenza di gravi inconvenienti di esercizio che hanno pregiudicato o avrebbero potuto pregiudicare la sicurezza ferroviaria”	COCS n. 49.4 DT del 19/12/2025
---	--	--

COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA
n. 49.4 DT del 19/12/2025

*“Procedura da adottare nei confronti del personale di
Trenitalia che svolge mansioni di sicurezza dell’esercizio, in presenza di gravi inconvenienti di esercizio che hanno pregiudicato
o avrebbero potuto pregiudicare la sicurezza ferroviaria”*

Firma

Domenico Scida

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 49.4 DT del 19/12/2025 “Procedura da adottare nei confronti del personale di Trenitalia che svolge mansioni di sicurezza dell’esercizio, in presenza di gravi inconvenienti di esercizio che hanno pregiudicato o avrebbero potuto pregiudicare la sicurezza ferroviaria”	COCS n. 49.4 DT del 19/12/2025
---	--	--

Ambito di applicazione nel SIGSQ (indicare con una x l’ambito o gli ambiti di applicazione)				
Ambiente	Qualità	Salute e Sicurezza sul Lavoro	Sicurezza di Esercizio	Soggetto Responsabile delle Manutenzioni
			x	x

Decorrenza/in vigore da	Annulla e sostituisce	Revisione ¹	Integra/modifica ²
01/01/2026	COCS 49.3/DT del 15/12/2020	x	

Redatta da		Verificata da		Emanata da	
Struttura	Gruppo di Lavoro	Struttura	Nome Cognome	Struttura	Nome Cognome
DT-SQCO	DT-SQCO	DT-SQCO	Luca Maria Granieri	DT	Domenico Scida

Tavola delle Revisioni

N° REV.	Data	DESCRIZIONE
0	23/12/2011	Prima Emissione
1	31/08/2012	Revisione per recepimento Disposizione di Esercizio RFI n°5 del 19.07.2012
2	31/10/2014	Revisione per adeguamento al Decreto ANSF n.4 del 09.08.2012

¹ Inserire una tra le voci applicabili: nuova/parziale/totale.

² Le modifiche rispetto alla precedente revisione sono evidenziate da una barratura laterale a sinistra del testo.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 49.4 DT del 19/12/2025 “Procedura da adottare nei confronti del personale di Trenitalia che svolge mansioni di sicurezza dell’esercizio, in presenza di gravi inconvenienti di esercizio che hanno pregiudicato o avrebbero potuto pregiudicare la sicurezza ferroviaria”	COCS n. 49.4 DT del 19/12/2025
---	--	--

3	15/10/2020	Revisione per recepimento nota TRNIT-DTP20150040794_1 del 20/02/2020 con oggetto “integrazione COCS 49.2/DT del 31/10/2014 e aggiornamento COCS 20.4/DT del 31/10/2014” per la parte che riguarda i provvedimenti da adottare nei confronti di personale coinvolto in possesso di abilitazione per l’esercizio delle attività di manutenzione veicoli; Ricompresa nel campo di applicazione della COCS gli eventi interessanti il personale di Trenitalia operante nelle infrastrutture facenti parte dell’area di esercizio di Trenitalia; Inserimento controlli chiave SGSE
4	19/12/2025	Revisione per abrogazione Decreto ANSF n° 4/2012 del 09.08.2012 (Allegato A e C); recepimento Nota TRNIT- DTP20230047751 del 04.12.2023; recepimento Decreto ANSFISA 00200 del 09.09.2025

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 49.4 DT del 19/12/2025 “Procedura da adottare nei confronti del personale di Trenitalia che svolge mansioni di sicurezza dell’esercizio, in presenza di gravi inconvenienti di esercizio che hanno pregiudicato o avrebbero potuto pregiudicare la sicurezza ferroviaria”	COCS n. 49.4 DT del 19/12/2025
---	--	--

Sommario

1.	Scopo e Contenuti.....	5
2.	Campo di Applicazione	5
3.	Strutture e Soggetti.....	6
4.	Descrizione Iter Procedurale	6
4.1	<i>Sottoprocesso A</i> Rilevamento delle anomalità, diffusione delle informazioni, modalità operative.....	6
4.1.1	Provvedimenti per il personale coinvolto in possesso di abilitazione all’esercizio delle mansioni di Condotta	7
4.1.2	Provvedimenti per il personale coinvolto in possesso di abilitazione per l’esercizio delle attività di Accompagnamento dei Treni e Preparazione dei Treni	8
4.1.3	Modalità operative relative ai provvedimenti di cui ai precedenti punti 4.1.1 e 4.1.2.....	9
4.1.4	Provvedimenti per il personale coinvolto in possesso di abilitazione per l’esercizio delle attività di manutenzione veicoli.....	11
4.1.5	Personale non dipendente da Trenitalia	12
5.	Documentazione di riferimento	12
6.	Definizioni e abbreviazioni	12
7.	Allegati.....	13

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 49.4 DT del 19/12/2025 “Procedura da adottare nei confronti del personale di Trenitalia che svolge mansioni di sicurezza dell’esercizio, in presenza di gravi inconvenienti di esercizio che hanno pregiudicato o avrebbero potuto pregiudicare la sicurezza ferroviaria”	COCS n. 49.4 DT del 19/12/2025
---	--	---

1. Scopo e Contenuti

La presente procedura in applicazione del Decreto ANSF n°8/2011, definisce:

- i provvedimenti immediati da adottare nei confronti del personale, in caso di indebito superamento a via impedita dei segnali fissi e/o incidenti e inconvenienti che hanno pregiudicato o avrebbero potuto pregiudicare la sicurezza della circolazione treni e dell’esercizio ferroviario, di seguito indicati come “eventi”, per i quali gli accertamenti iniziali permettono di configurare una responsabilità del personale coinvolto, indipendentemente dal fatto che gli stessi abbiano provocato o meno danni alle persone o alle cose;
- il flusso informativo degli eventi suddetti;
- le azioni di seguito individuale per il recupero delle competenze disattese da adottare verso il personale eventualmente responsabile degli eventi suddetti.

2. Campo di Applicazione

Il presente documento si applica:

- al personale addetto alla Condotta dei treni e delle manovre (COCS 46/DT);
- al personale che svolge attività di Preparazione dei Treni e Accompagnamento dei Treni (COCS 61/DT);
- al personale che svolge attività di manutenzione dei veicoli (COCS 20/DT), coinvolto negli eventi prima indicati e per fatti che avvengano su binari dell’infrastruttura ferroviaria nazionale (IFN) e infrastrutture facenti parte dell’area di esercizio di Trenitalia o binari convergenti sulle stesse.

La presente COCS si applica anche per inconvenienti/incidenti occorsi al di fuori delle IFN/infrastrutture facenti parte dell’area di esercizio di Trenitalia o al di fuori di binari convergenti sulle stesse, ma con Commissione d’esame nominata da DT/SQCO di Trenitalia. In tal caso per il personale in possesso di licenza/certificato complementare subito dopo l’occorso si deve comunque provvedere alla richiesta di sospensione licenza ad ANSFISA e alla riattivazione a seguito del superamento del citato esame.

Ai fini della presente procedura per personale addetto alla condotta (o di condotta) si intendono, i componenti l’equipaggio di condotta, nonché tutto il restante personale eventualmente presente in cabina di guida a cui la normativa vigente o l’attività svolta, attribuisce l’obbligo dell’osservanza delle norme di circolazione.

Sono esclusi i casi riguardanti un segnale che si disponga improvvisamente a via impedita e l’arresto del treno avvenga oltre tale segnale.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 49.4 DT del 19/12/2025 “Procedura da adottare nei confronti del personale di Trenitalia che svolge mansioni di sicurezza dell’esercizio, in presenza di gravi inconvenienti di esercizio che hanno pregiudicato o avrebbero potuto pregiudicare la sicurezza ferroviaria”	COCS n. 49.4 DT del 19/12/2025
---	--	--

3. Strutture e Soggetti

DIREZIONE TECNICA

- *Sicurezza Qualità e Controllo Operativo (DT/SQCO)*

DIREZIONI

- *Strutture di Presidio Tecnico Divisionale (SPTD) che presidiano le attività della persona che svolge attività di Condotta, di Accompagnamento dei Treni, Preparazione dei Treni e Manutenzione dei Veicoli*
- *Strutture Dirigenziali Territoriali (SDT) ed Impianti dipendenti*
- *Struttura Risorse Umane territoriali (RU)*
- *Sale Operative territoriali/ di Direzione*

4. Descrizione Iter Procedurale

4.1 Sottoprocesso A Rilevamento delle anomalie, diffusione delle informazioni, modalità operative

Gli standard emanati da ANSFISA (Decreto 8/2011 art. 6) nei casi di coinvolgimento del personale negli eventi di cui alla presente procedura prevedono che il personale coinvolto sia subito rimosso dal servizio, sostituito, ne sia interrotta l'utilizzazione in tutte le mansioni di sicurezza per cui è abilitato e venga sottoposto a valutazione delle competenze disattese ed un corso di recupero alle condizioni indicate nei paragrafi successivi.

Fermo restando le attribuzioni di ANSFISA e del GI più avanti indicate, di seguito si evidenziano, a titolo non esaustivo, gli eventi per i quali la presente procedura deve essere comunque applicata:

- SPAD;
- Errati istradamenti quando il treno prosegue per una tratta di estensione considerevole;
- Circolazione con prescrizioni (tecniche/di movimento) mancanti o non riferite al proprio treno.

Negli altri casi l'applicazione della presente procedura deve essere responsabilmente valutata sulla base dell'effettiva possibilità di compromissione della sicurezza dell'esercizio anche in relazione alla classificazione degli incidenti/inconvenienti cui COCS 12/DT r.v.

Rilevamento delle anomalie e diffusione delle informazioni

Il personale del GI che svolge attività di Regolatore della Circolazione (RC), qualora l'attività di sicurezza interessi la circolazione dei convogli, allorché rilevi un “evento” di cui alla presente procedura (o che abbia avuto richiesta specifica di provvedimento da parte di ANSFISA) deve:

- arrestare o richiedere l'arresto del treno o della manovra qualora non fossero già fermi;
- notificare per iscritto l'evento al personale coinvolto ed avvisare il titolare dell'abilitazione affinché provveda alla sostituzione del personale coinvolto collaborando inoltre agli eventuali provvedimenti di circolazione necessari; qualora l'evento avvenga in linea oppure in una località di servizio diversa da una stazione, il RC che notifica l'evento al personale del treno dovrà provvedere a vincolare la

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 49.4 DT del 19/12/2025 “Procedura da adottare nei confronti del personale di Trenitalia che svolge mansioni di sicurezza dell’esercizio, in presenza di gravi inconvenienti di esercizio che hanno pregiudicato o avrebbero potuto pregiudicare la sicurezza ferroviaria”	COCS n. 49.4 DT del 19/12/2025
---	--	---

ripresa della marcia al proprio nulla osta;

- attivare gli avvisi e i flussi di comunicazione di competenza ed in particolare verso il Coordinatore di Movimento (DCCM) di giurisdizione, restando successivamente in attesa di disposizioni da parte di quest’ultimo.

Il DCCM, si interfacerà immediatamente con la Sala Operativa territoriale/di Direzione³ per comunicare l’evento critico.

La Sala Operativa territoriale/di Direzione o l’Impianto che riceva comunicazione dal DCCM di un evento di cui alla presente procedura accaduto nella propria giurisdizione dovrà:

1. assumere le ulteriori informazioni correlate all’evento;
2. avvisare il Dirigente reperibile;
3. disporre per la sostituzione del personale coinvolto.

Tuttavia, previa comunicazione al DCCM, la Sala Operativa territoriale/di Direzione o l’Impianto potrà, d’intesa con il Dirigente reperibile, se l’AdC si dichiara in condizione di proseguire il servizio e ove, al riguardo, non siano emersi dai contatti intercorsi con l’agente elementi evidenti che lo facciano ritenere inopportuno per i casi correlati alla circolazione dei convogli:

- in caso di *arresto in stazione* richiedere al personale del treno l’esecuzione delle manovre per il ricovero del materiale;
- in caso di *arresto in piena linea*, disporre la prosecuzione del treno fino alla prossima località di servizio utile, indicata dal DCCM, purché il SSB sia presente e regolarmente inserito ed efficiente.
 4. Dare al DCCM comunicazione scritta delle decisioni assunte. In ogni caso, il DCCM, se i tempi di sostituzione del personale del treno risultassero incompatibili con le esigenze di circolazione, od in assenza di determinazioni della Sala Operativa territoriale/di Direzione coinvolta, potrà adottare le procedure per lo sgombero della linea in coerenza a quanto previsto dal Prospetto Informativo di Rete (PIR).
 5. Estendere la segnalazione dell’evento alla Struttura e Impianto di appartenenza dell’AdC coinvolto nonché alla rispettiva SPTD.

L’Impianto d’appartenenza del personale coinvolto, in tutti i casi in cui abbia avuto notizia di eventi di cui alla presente procedura, anche da fonti diverse da quelle del punto precedente (accertamenti interni, letture e/o segnalazioni ZTE, ecc.), o che abbia avuto richiesta specifica di provvedimento da parte di ANSFISA, dovrà, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti, adottare i provvedimenti indicati ai sottoprocessi seguenti in relazione al tipo di abilitazione posseduta dal personale coinvolto.

4.1.1 *Provvedimenti per il personale coinvolto in possesso di abilitazione all’esercizio delle mansioni di Condotta*

1. Non utilizzare il personale interessato in servizi di condotta e nelle altre attività di sicurezza per cui risulti abilitato, per tutto il tempo necessario alla conclusione degli accertamenti medici e

³ La Sala Operativa di Direzione svolge il ruolo d’interfaccia con il GI.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 49.4 DT del 19/12/2025 “Procedura da adottare nei confronti del personale di Trenitalia che svolge mansioni di sicurezza dell’esercizio, in presenza di gravi inconvenienti di esercizio che hanno pregiudicato o avrebbero potuto pregiudicare la sicurezza ferroviaria”	COCS n. 49.4 DT del 19/12/2025
---	--	---

professionali.

2. Sentire subito gli interessati e gli Istruttori che conoscono meglio il personale e/o il caso.
3. Rimettere in servizio il personale coinvolto nei casi di palese mancanza di responsabilità dello stesso, mancanza rilevata dalla dinamica dell’evento. La decisione in tal senso dovrà essere formalizzata e salvata nella scheda evento critico sul sistema PISA.

In caso di SPAD/SPAR la decisione di procedere alla riammissione in servizio del personale nel caso in cui sia stata rilevata mancanza di responsabilità dello stesso, deve essere preventivamente condivisa con Direzione Tecnica dopo aver raccolto le evidenze necessarie a validare tale decisione. In particolare, DT-SQCO, a cui dovrà essere trasmessa la richiesta eventuale, e DT-ITR condivideranno una valutazione che sarà trasmessa da DT-SQCO alle SIGSQE di Direzione e alle strutture di Produzione Centrali.

4. In tutti gli altri casi attivare l’iter di accertamento di seguito riportato:
 - a) inviare il personale a visita medica alla competente struttura sanitaria di RFI ai sensi delle procedure vigenti;
 - b) avviare e documentare una analisi approfondita, allo scopo di definire le eventuali responsabilità, le carenze cognitive e/o comportamentali degli agenti interessati, evidenziando le eventuali competenze disattese;
 - c) predisporre, contestualmente agli accertamenti, un piano di formazione adeguato;
 - d) sottoporre gli interessati, al termine del periodo di formazione, ad un accertamento di esame (prova scritta, prova orale e prova pratica) da parte di una Commissione d’esame composta come previsto nella COCS 46/DT r.v. per le Commissioni di esame per il rilascio della Licenza:
 - tutti i componenti la commissione devono sottoscrivere, prima dell’inizio dell’esame, la dichiarazione attestante l’assenza di conflitti di interesse di qualsivoglia tipo nei confronti dei candidati da esaminare;
 - la nomina delle Commissioni d’esame per il recupero delle competenze degli agenti coinvolti in incidenti o inconvenienti di esercizio compete a DT-SQCO, su proposta della SPTD ricevuta dalla SDT di giurisdizione utilizzando i format in allegato 1;- la verifica interesserà tutte le competenze disattese e quelle eventualmente correlate determinate dall’analisi del caso e trattate durante l’apposito intervento formativo predisposto;
 - e) qualora l’esame dia esito positivo, il personale potrà riprendere il servizio nelle mansioni di condotta;
 - f) provvedere ad utilizzare il personale in altra mansione qualora non sia possibile recuperare completamente lo standard di competenze previsto;
 - g) registrare sulla documentazione personale degli interessati la descrizione dell’evento, degli esiti della visita medica, la tipologia ed i contenuti dell’intervento formativo e l’esito dell’esame.

4.1.2 Provvedimenti per il personale coinvolto in possesso di abilitazione per l’esercizio delle attività di Accompagnamento dei Treni e Preparazione dei Treni

1. Non utilizzare il personale interessato nelle attività di sicurezza per cui risulti abilitato, per tutto il tempo

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 49.4 DT del 19/12/2025 “Procedura da adottare nei confronti del personale di Trenitalia che svolge mansioni di sicurezza dell’esercizio, in presenza di gravi inconvenienti di esercizio che hanno pregiudicato o avrebbero potuto pregiudicare la sicurezza ferroviaria”	COCS n. 49.4 DT del 19/12/2025
---	--	---

necessario alla conclusione degli accertamenti medici e professionali.

2. Sentire subito gli interessati e gli Istruttori che conoscono meglio il personale e/o il caso.
3. Riammettere in servizio il personale coinvolto nei casi di palese mancanza di responsabilità dello stesso, mancanza rilevata dalla dinamica dell’evento. La decisione in tal senso dovrà essere formalizzata.
4. In tutti gli altri casi attivare l’iter di accertamento di seguito riportato:
 - a) inviare il personale a visita medica nella struttura sanitaria di RFI ai sensi delle procedure vigenti;
 - b) avviare e documentare una analisi approfondita, allo scopo di definire le eventuali responsabilità, le carenze cognitive e/o comportamentali degli agenti interessati, evidenziando le eventuali competenze disattese;
 - c) predisporre, contestualmente agli accertamenti, un piano di formazione adeguato;
 - d) sottoporre gli interessati, al termine del periodo di formazione, prova scritta, prova orale e prova pratica da parte di una Commissione d’esame composta come previsto nella COCS 61/DT r.v. per le Commissioni di esame per il rilascio delle abilitazioni del personale che svolge attività di Preparazione dei Treni e di Accompagnamento dei Treni:
 - tutti i componenti la commissione devono sottoscrivere, prima dell’inizio dell’esame, la dichiarazione attestante l’assenza di conflitti di interesse di qualsivoglia tipo nei confronti dei candidati da esaminare;
 - la nomina delle Commissioni d’esame per il recupero delle competenze degli agenti coinvolti in incidenti o inconvenienti di esercizio compete a DT-SQCO, su proposta della SPTD ricevuta dalla SDT di giurisdizione utilizzando i format in allegato 1;
 - la verifica interesserà tutte le competenze disattese e quelle eventualmente correlate determinate dall’analisi del caso e trattate durante l’apposito intervento formativo predisposto;
 - e) qualora l’esame dia esito positivo, il personale potrà riprendere il servizio di accompagnamento treni/scorta tradotte/treni per particolari servizi;
 - f) provvedere ad utilizzare il personale in altra mansione qualora non sia possibile recuperare completamente lo standard di competenze previsto;
 - g) registrare sulla documentazione personale degli interessati la descrizione dell’evento, degli esiti della visita medica, la tipologia ed i contenuti dell’intervento formativo e l’esito dell’esame.

4.1.3 Modalità operative relative ai provvedimenti di cui ai precedenti punti 4.1.1 e 4.1.2

I provvedimenti di cui ai punti 4.1.1 e 4.1.2 devono essere applicati da parte del Responsabile dell’Impianto d’appartenenza del personale interessato d’intesa con il Referente della Formazione per gli aspetti di definizione delle responsabilità e degli accertamenti professionali.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 49.4 DT del 19/12/2025 “Procedura da adottare nei confronti del personale di Trenitalia che svolge mansioni di sicurezza dell’esercizio, in presenza di gravi inconvenienti di esercizio che hanno pregiudicato o avrebbero potuto pregiudicare la sicurezza ferroviaria”	COCS n. 49.4 DT del 19/12/2025
---	--	--

Inoltre, il Responsabile dell’Impianto di appartenenza del personale interessato deve comunicare e-mail, entro 3 ore dall’evento (o comunque alla ripresa dell’orario d’ufficio per eventi avvenuti al di fuori di detto orario), al Dirigente Responsabile della SDT d’appartenenza e alla SPTD di giurisdizione, la descrizione dell’inconveniente, le prime considerazioni, i provvedimenti adottati (attivazione procedura o rimessa in servizio del personale per palese mancanza di responsabilità).

Il Responsabile dell’Impianto di appartenenza del personale interessato deve:

- disporre l’invio dello stesso a visita medica, previa richiesta alla competente struttura sanitaria di RFI, secondo i criteri stabiliti nella CO 193/DRUO r.v.;
- provvedere, come indicato in precedenza, alla predisposizione del piano di formazione affinché sia comunicato alla SDT di giurisdizione e da questa, d’intesa con RU territoriale, alla corrispondente SPTD, contestualmente alla richiesta di nomina della Commissione d’esame; per quest’ultima richiesta devono essere indicati i nominativi proposti sia del Presidente che dei Membri;
- provvedere a che la descrizione dell’inconveniente, gli esiti della visita medica, il percorso formativo adottato, l’esito dell’accertamento d’esame, siano registrati sulla documentazione personale del personale interessato;
- prima della ripresa del servizio da parte del personale interessato, comunicare al Dirigente Responsabile della Struttura Dirigenziale d’appartenenza e alla SPTD gli esiti delle verifiche di cui sopra;
- per il personale in possesso di Licenza/Certificato trasmettere ad ANSFISA il verbale d’esame e, a seguito di esito positivo dello stesso richiedere, se necessario, il passaggio di stato della Licenza da “SOSPESA” ad “ATTIVA”.

Il Referente della Formazione di giurisdizione dovrà:

- strutturare il piano di formazione indicando:
 - o la descrizione del fatto;
 - o le competenze disattese, specificando, in relazione agli accertamenti eseguiti, le carenze di “conoscenze”, “saper fare osservabile”, “attitudini e comportamenti” manifestate nell’occasione dal personale interessato tenendo conto degli aspetti legati al Fattore Umano Organizzativo con l’utilizzo dei modelli di riferimento contenuti nel SIGQS di Trenitalia (ese. Modello 5x5)
 - o le modalità (test, colloquio, etc.) con le quali, all’inizio del percorso formativo, vengono verificate le competenze del personale di condotta interessato, con particolare riferimento a quelle disattese nell’inconveniente;
 - o gli obiettivi ed i contenuti del corso;
- curare l’attuazione del piano di formazione nei confronti del personale interessato;
- assicurare la registrazione dell’evento nell’Agenda dell’Istruttore Condotta di assegnazione del personale interessato secondo le norme d’uso della stessa.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 49.4 DT del 19/12/2025 “Procedura da adottare nei confronti del personale di Trenitalia che svolge mansioni di sicurezza dell’esercizio, in presenza di gravi inconvenienti di esercizio che hanno pregiudicato o avrebbero potuto pregiudicare la sicurezza ferroviaria”	COCS n. 49.4 DT del 19/12/2025
---	--	---

La SPTD competente dopo le proprie valutazioni di merito, dovrà:

- inviare a DT/SQCO il piano di formazione e la richiesta di costituzione della Commissione d’esame;
- ricevuta da DT/SQCO la nomina della Commissione d’esame, comunicarla, insieme alla validazione del percorso formativo, alla SDT interessata; quest’ultima farà seguito all’Impianto di appartenenza del personale interessato.

Le attività inerenti all’individuazione delle competenze disattese nonché la definizione e l’attuazione del piano di formazione, dovranno essere svolte d’intesa con lo Psicologo Trenitalia di riferimento, il cui intervento sarà richiesto dal Responsabile dell’Impianto in cui sono attuate le suddette attività.

4.1.4 Provvedimenti per il personale coinvolto in possesso di abilitazione per l’esercizio delle attività di manutenzione veicoli

In caso di incidenti e inconvenienti che hanno pregiudicato o avrebbero potuto pregiudicare la sicurezza dell’esercizio ferroviario, dei quali sia stata indiscutibilmente attribuita la causa da parte dei Tavoli Tecnici di cui alla COCS 60/DT r.v. o da parte di Commissioni di Indagine di cui alla COCS 12/DT r.v., a errata effettuazione delle operazioni di manutenzione, le abilitazioni dei manutentori coinvolti devono essere sospese conformemente a quanto disciplinato dall’attività C3 della COCS 20/DT r.v.

Il Responsabile dell’Impianto di appartenenza del personale interessato deve:

1. non utilizzare il personale interessato nelle attività di sicurezza per cui risulti abilitato, per tutto il tempo necessario alla conclusione degli accertamenti medici e professionali;
2. sentire subito l’interessato e gli Istruttori che conoscono meglio il personale e/o il caso;
3. se previsto dalla abilitazione posseduta, inviare, il personale a visita medica nella struttura sanitaria di RFI ai sensi delle procedure vigenti;
4. avviare e documentare una analisi approfondita, allo scopo di definire le eventuali responsabilità, le carenze cognitive e/o comportamentali degli agenti interessati, evidenziando le eventuali competenze disattese;
5. predisporre, contestualmente agli accertamenti, un piano di formazione adeguato;
6. sottoporre l’interessato, al termine del periodo di formazione, a prova scritta, prova orale e prova pratica da parte di una Commissione d’esame composta come previsto nella COCS 20/DT r.v. La verifica interesserà tutte le competenze disattese e quelle eventualmente correlate determinate dall’analisi del caso e trattate durante l’apposito intervento formativo predisposto;
7. qualora l’esame dia esito positivo, il personale potrà riprendere il servizio;
8. provvedere ad utilizzare il personale in altra mansione qualora non sia possibile recuperare completamente lo standard di competenze previsto;
9. registrare sull’allegato 5a (VPC) del personale interessato la descrizione dell’evento, degli esiti della visita medica, la tipologia ed i contenuti dell’intervento formativo e l’esito dell’esame.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 49.4 DT del 19/12/2025 “Procedura da adottare nei confronti del personale di Trenitalia che svolge mansioni di sicurezza dell’esercizio, in presenza di gravi inconvenienti di esercizio che hanno pregiudicato o avrebbero potuto pregiudicare la sicurezza ferroviaria”	COCS n. 49.4 DT del 19/12/2025
---	--	--

La revoca della sospensione deve essere effettuata a seguito di recupero delle competenze disattese con le modalità di cui alla suddetta attività C3 della COCS 20/DT r.v.

4.1.5 *Personale non dipendente da Trenitalia*

Per il personale non dipendente da TI, ma da altra Impresa Ferroviaria (anche se solo funzionalmente per il mantenimento delle competenze), che svolge per conto di Trenitalia le attività di cui alla COCS 25/DT r.v. le incombenze di cui al precedente punto saranno di competenza dell’IF a cui va immediatamente segnalato il fatto secondo quanto disciplinato nella Procedura d’interfaccia di cui alla succitata COCS.

5. Documentazione di riferimento

ANSFISA

- Decreto ANSF n°8/2011 concernente il rilascio delle licenze dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario dell’Unione Europea.
- Decreto ANSFISA n.200/2025 - “Riordino delle norme nazionali di sicurezza che disciplinano le competenze e la qualificazione del personale impiegato in attività essenziali per la sicurezza della circolazione ferroviaria”

TRENITALIA

- COCS 12/DT: “Procedura per lo svolgimento delle indagini interne relative a incidenti e inconvenienti riguardanti la sicurezza di esercizio”
- COCS 20/DT: “Acquisizione, mantenimento e gestione delle competenze per le Abilitazioni del personale di manutenzione che opera sugli Organi di Sicurezza dei veicoli ferroviari”
- COCS 25/DT: “Gestione dei rapporti fra Trenitalia e altre Imprese Ferroviarie per prestazioni di servizi ferroviari per gli aspetti attinenti alla sicurezza di esercizio, compreso la messa a disposizione di materiale rotabile (noleggio)”.
- COCS 46/DT “Processi organizzativi per l’acquisizione ed il mantenimento della Licenza Comunitaria e del Certificato Complementare per lo svolgimento delle attività di condotta”.
- COCS 60/DT: “Gestione dei Ritorni di Esperienza attinenti alla manutenzione e dei Tavoli Tecnici”.
- COCS 61/DT: “Processi organizzativi per l’erogazione della formazione, la certificazione del requisito professionale e il mantenimento delle competenze del personale che svolge attività di Preparazione dei Treni e di Accompagnamento dei Treni”.

6. Definizioni e abbreviazioni

Definizioni e abbreviazioni specifiche:

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 49.4 DT del 19/12/2025 “Procedura da adottare nei confronti del personale di Trenitalia che svolge mansioni di sicurezza dell’esercizio, in presenza di gravi inconvenienti di esercizio che hanno pregiudicato o avrebbero potuto pregiudicare la sicurezza ferroviaria”	COCS n. 49.4 DT del 19/12/2025
---	--	---

Definizioni	
Incidente	evento improvviso e non intenzionale, o specifica catena di siffatti eventi, che abbia recato danno alle cose (al materiale rotabile, all’infrastruttura, ecc.) o persone; gli incidenti si dividono in collisioni, deragliamenti, incidenti ai passaggi a livello, incidenti a persone causati da materiale rotabile in movimento, incendi e altro.
Inconveniente	qualsiasi evento che avrebbe potuto recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione dei treni e dell’esercizio ferroviario

Abbreviazioni	
ANSFISA	Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali
COCS	Comunicazione Organizzativa per il Certificato di Sicurezza
CO	Comunicazione Organizzativa
DCCM	Dirigente Centrale Coordinatore Movimento
DRUO	Direzione Risorse Umane e Organizzazione
DT	Direzione Tecnica
SQCO	Sicurezza Qualità e Controllo Operativo
GI	Gestore Infrastruttura
PIR	Prospetto Informativo di Rete
RFI	Rete Ferroviaria Italiana
RC	Regolatore della Circolazione
RNL	Registro Nazionale delle Licenze
RU	Risorse Umane
SAMAC	Sistema Acquisizione e Mantenimento delle Competenze
SDT	Struttura Dirigenziale Territoriale
SO	Sala Operativa
SPTD	Struttura di Presidio Tecnico Divisionale
TI	Trenitalia
ZTE	Zona Tachimetrica Elettronica

7. Allegati

Allegato 1: “Format per esame di ricertificazione”