

	DISPOSIZIONE ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 30.5 DT del 14/11/2025 “Attività in caso di anormalità di esercizio e gestione delle emergenze”	DEIF n. 30.5 DT del 14/11/2025
---	--	---

DEIF n. 30.5 DT del 14/11/2025

“Attività in caso di anormalità di esercizio e gestione delle emergenze”

Firma

Domenico Scida

	DISPOSIZIONE ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 30.5 DT del 14/11/2025 “Attività in caso di anormalità di esercizio e gestione delle emergenze”	DEIF n. 30.5 DT del 14/11/2025
---	--	--

Ambito di applicazione nel SIGSQ (indicare con una x l'ambito o gli ambiti di applicazione)				
Ambiente	Qualità	Salute e Sicurezza sul Lavoro	Sicurezza di Eser- cizio	Soggetto Respon- sabile delle Manu- tenzione
			X	

Decorrenza/in vi- gore da	Annulla e sostituisce	Revisione ¹	Integra/modifica ²
15/11/2025	DEIF 30.4 del 31/03/2021	Parziale	MMC MMAT MMFT MMV

Redatta da		Verificata da		Emanata da	
Struttura	Gruppo di Lavoro	Struttura	Nome Cognome	Struttura	Nome Cognome
DT/SQCO/DE	GdL coordinato da DT/SQCO/DE	DT/SQCO	Luca Maria Granieri	DT	Domenico Scida

¹ Inserire una tra le voci applicabili: nuova/parziale/totale.

² Le modifiche rispetto alla precedente revisione sono evidenziate da una barratura laterale a sinistra del testo.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONE ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 30.5 DT del 14/11/2025 “Attività in caso di anormalità di esercizio e gestione delle emergenze”	DEIF n. 30.5 DT del 14/11/2025
---	--	--

Tavola delle Revisioni

N° REV.	Data	DESCRIZIONE
0	30/06/2011	Prima Emissione
1	10/06/2013	Recepimento Disposizione di Esercizio RFI n° 9/2013 del 21/05/2013 che disciplina le comunicazioni di sicurezza intercorrenti fra AdC e RdC (DM/DCO/DPC) riguardanti la rilevazione di indebita presenza di persone o animali di grossa taglia sull'infrastruttura ferroviaria, ai sensi del DPR n 753/1980.
2	30/09/2013	Revisione per modifiche al punto “4 - Compiti del PdC” in riferimento al punto “D - Anormalità al materiale rotabile”
3	14/02/2018	Revisione per modifiche al punto “3 – Comunicazioni” a seguito abrogazione DEIF 12 “Trasporto delle merci pericolose sull'infrastruttura ferroviaria nazionale – Gestione delle emergenze”
4	31/03/2021	Recepimento delle Disposizioni di Esercizio RFI n. 16 del 27/08/2019, così come successivamente integrata dalla Disposizione di Esercizio RFI 17/2020 del 23/12/2020 per le modifiche sulle comunicazioni tra AdC e RdC qualora AdC rilevi l'indebita presenza di persone o animali di grossa taglia lungo la linea
5	14/11/2025	Recepimento della Disposizione di Esercizio RFI n. 13 del 02/10/2025 che comporta la modifica del punto “4. Compiti dell'AdC” al paragrafo “A – Indebita presenza di persone o animali di grossa taglia lungo la linea”

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONE ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 30.5 DT del 14/11/2025 “Attività in caso di anormalità di esercizio e gestione delle emergenze”	DEIF n. 30.5 DT del 14/11/2025
---	--	--

Distribuzione

La presente DEIF è distribuita da DT/SQCO:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet, il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMO e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B09 della COCS 66/DT r.v.
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DEIF, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della DEIF (vedere paragrafo TABELLA³). La distribuzione della DEIF deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v.;

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOD/Presidi) delle Direzioni Operations AV, IC, Regionale
- agli Impianti Equipaggi di ciascuna Direzione

Tabella di distribuzione

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010 e Decreto ANSF 4/2012 ovvero Reg. (UE) 2019/773 e s.m.i., destinatario della DEIF.

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della DEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.

Condotta DLgs. 247	A1		A4		B1					
	67.3		67.3		67.3					
Accompagnamento dei Treni	ADT									
	A	B								
	67.3	67.3								
Preparazione dei Treni	PDT									
	A			B		C		D		V
	28.3			67.3		67.3		28.3		28.3
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 66 r.v.									
	28.3									

Direzione Operations destinataria della DEIF:

DOAV	67.3
DOIC	67.3
DOR	67.3

³ Gli agenti in possesso di Tablet sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONE ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 30.5 DT del 14/11/2025 “Attività in caso di anormalità di esercizio e gestione delle emergenze”	DEIF n. 30.5 DT del 14/11/2025
---	--	--

SOMMARIO

SOMMARIO	5
1. PREMESSA	6
2. PRINCIPI GENERALI.....	6
3. COMUNICAZIONI	6
4. COMPITI DELL'ADC	8
A – INDEBITA PRESENZA DI PERSONE O ANIMALI DI GROSSA TAGLIA LUNGO LA LINEA	8
B – COMPITI DELL'ADC DA SVOLGERE DI CONCERTO COL PDA	9
C - INCENDIO	9
D – ANORMALITÀ AL MATERIALE ROTABILE	10
5. COMPITI DEL PDA	10
A - PRINCIPIO D'INCENDIO A BORDO.....	10
B - EVACUAZIONE DEI PASSEGGERI	11
C – INCIDENTE	11
D – INFORMAZIONI E ASSISTENZA	11
E - VIAGGIATORI A RIDOTTA MOBILITÀ (PRM)	11
F – ANORMALITÀ AL MATERIALE ROTABILE.....	12
6. COMPITI DEL PERSONALE DIVERSO DALL'ADC E DAL PDA O NON IN SERVIZIO PRESENTI A BORDO TRENO	12
7. PERSONALE DELLE SALE OPERATIVE	12
8. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI.....	12

	DISPOSIZIONE ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 30.5 DT del 14/11/2025 “Attività in caso di anormalità di esercizio e gestione delle emergenze”	DEIF n. 30.5 DT del 14/11/2025
---	--	--

1. PREMESSA

La presente DEIF disciplina le attività che il personale deve svolgere in caso di anormalità di esercizio che generino ripercussioni sulla circolazione, ovvero conseguenze per la clientela o per il personale, e per le quali risulti necessario gestire le conseguenti situazioni di emergenza.

La presente DEIF integra le norme di esercizio vigenti in materia; per emergenze specifiche vale in particolare quanto disciplinato da:

- DEIF 21 *“Disposizioni per il PdC ed il PdA in caso di inconveniente di esercizio in galleria”* revisione vigente;
- DEIF n. 13 *“Gestione di situazioni connesse ad inconvenienti di esercizio e all’assistenza della clientela e dell’equipaggio treno”* revisione vigente.

Scopo della presente DEIF è anche quello di recepire, per la parte di competenza di Trenitalia, la DE RFI n. 9/2013 del 21/05/2013, la DE RFI n. 16 del 27/08/2019, così come successivamente integrata dalla DE RFI 17/2020 del 23/12/2020 e la DE RFI 13/2025 del 02/10/2025 (non consegnate al personale).

Tali disposizioni disciplinano le comunicazioni di sicurezza intercorrenti fra Agente di Condotta e Regolatore della Circolazione (DM/DCO/DPC) riguardanti la rilevazione di indebita presenza di persone o animali di grossa taglia sull’infrastruttura ferroviaria, ai sensi del DPR n.753/1980.

L’Agente di Condotta (AdC) deve segnalare prontamente al Gestore Infrastruttura, nei modi d’uso, qualsiasi evento anomalo verificatosi sull’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale che abbia pregiudicato o che avrebbe potuto pregiudicare la sicurezza della circolazione dei treni o dell’esercizio ferroviario (compresi i danni ai viaggiatori a bordo treno o durante la salita/discesa a treno fermo). Per questi ultimi la segnalazione al GI avverrà a cura del referente accreditato (SO) a seguito di segnalazione da parte del PdA.

2. PRINCIPI GENERALI

In tutti i casi di anormalità, per una efficace gestione dell’emergenza, il personale di Trenitalia coinvolto deve operare seguendo le disposizioni vigenti al fine di garantire una fattiva e tempestiva collaborazione con il personale del Gestore Infrastruttura (GI), anche in raccordo con personale dipendente da Soggetti esterni (Vigili del Fuoco, Polfer, Protezione Civile, ...) o, su richiesta del GI, con altre Imprese Ferroviarie eventualmente coinvolte, nonché assicurare l’informazione e l’assistenza alla clientela negli impianti e sui treni.

3. COMUNICAZIONI

- Al verificarsi di una anormalità rilevata durante il servizio è obbligo darne immediata comunicazione, con le modalità previste e mantenendo attivi i flussi di comunicazione per aggiornamenti:
 - da parte dell’AdC al regolatore della circolazione (DM/DCO/DPC) interessato;
 - da parte del Capotreno/Personale di Accompagnamento dei Treni (PdA) ovvero, in

	DISPOSIZIONE ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 30.5 DT del 14/11/2025 “Attività in caso di anormalità di esercizio e gestione delle emergenze”	DEIF n. 30.5 DT del 14/11/2025
---	--	---

sua assenza o se ritenuto più opportuno o se diversamente specificato, da parte dell'AdC, all'Operatore della Sala Operativa (SO) territoriale/di Prodotto di riferimento.

- da parte del personale presente negli impianti.

La comunicazione dovrà avvenire con i dispositivi di comunicazione a disposizione (telefono cellulare GSM-R, telefono lungo linea, ecc...), fornendo all'interlocutore tutti i possibili elementi informativi per dar modo di definire i successivi provvedimenti.

Nei casi in cui risulta a repentaglio la sicurezza dell'esercizio (es. svio, ingombro del binario, ecc.) ove disponibile, il PdC/PdA dovrà inviare la chiamata di emergenza della rete GSM-R e mettere in atto le altre misure previste dalla normativa vigente; diversamente si dovrà invece tener conto che l'emissione di tale segnale provoca la riduzione di velocità e l'arresto degli altri treni in circolazione in galleria che è da evitare in presenza di incendi.

- b) Eventuale altro personale presente sul treno provvederà a segnalare l'anormalità al Capotreno, se presente, o all'AdC nei treni senza Capotreno. Nel primo caso il Capotreno, secondo le procedure in uso, informerà l'AdC, se interessato.

- c) Quando il personale dei treni noti qualche anormalità o irregolarità che possa compromettere la sicurezza del proprio o di altri treni, salvo disposizioni particolari, deve arrestare il treno e provvedere possibilmente per l'eliminazione dell'anormalità. Il personale dei treni deve inoltre comunicare, prima possibile, l'evento al RdC interessato, fornendo tutti i possibili elementi utili ed in particolare:

- a) il ruolo di chi chiama e il numero del proprio treno;
- b) il punto di arresto (segnale, progressiva chilometrica, località di servizio, punto singolare della linea, come individuato nel RS, opera d'arte, galleria (PdE, PES);
- c) la descrizione sintetica dei fatti accaduti, degli eventuali passeggeri coinvolti, dell'entità dei danni all'infrastruttura e al materiale rotabile e dell'eventuale coinvolgimento di treni di merci pericolose;
- d) gli eventuali altri treni interessati dall'anormalità;
- e) la presenza o meno dell'autorizzazione al movimento;
- f) in caso di coinvolgimento di treni di merci pericolose:
 - il numero e la posizione dei veicoli coinvolti;
 - il tipo di merce interessata (numero ONU e numero identificativo di pericolo);
 - l'eventuale presenza di ostacoli intorno al carro incendiato;
 - lo stato del luogo: vicinanza di edifici o altre strutture;
 - la descrizione delle caratteristiche ambientali (morfologia del terreno, presenza di corsi di acqua, di abitazioni, di scuole, di ospedali, di impianti industriali, ecc.) e della situazione meteorologica (presenza e direzione del vento, pioggia, neve);
 - eventuali dettagli sugli effetti dell'incidente verificatosi (ad esempio: avarie al materiale rotabile, rilascio di liquidi o gas, incendi, ecc.);
 - altre eventuali informazioni utili desumibili dalle “istruzioni scritte” previste dal RID (cfr. Allegato 7);

DE RFI 16/2019 -
17/2020

Art 28. Comma 3

DEIF 26 r.v

	DISPOSIZIONE ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 30.5 DT del 14/11/2025 “Attività in caso di anormalità di esercizio e gestione delle emergenze”	DEIF n. 30.5 DT del 14/11/2025
---	--	--

- g) l'eventuale ingombro della sagoma del binario attiguo;
- h) nei casi di treni fermi in linea si dovrà specificare se sono interessati gli impianti di trazione elettrica, se esiste la possibilità di un pantografo efficiente e la eventuale necessità di condizionamento del pantografo;
- i) le condizioni/fabbisogni della clientela, con evidenza della necessità di trasbordo nonché della sussistenza delle condizioni di fattibilità dello stesso;
- j) l'eventuale preavviso di richiesta locomotiva di soccorso;
- k) l'eventuale necessità del carro soccorso;
- l) ogni altra notizia ritenuta utile.

DEIF 34 r.v

In tale evenienza, ove necessario, l'AdC deve anche assicurare l'immobilità del treno. Il personale dei treni deve inoltre rispettare le ulteriori procedure interne emanate dall'IF di appartenenza.

In ogni caso, chiunque rilevi una anormalità è tenuto ad informare, sulla base della tipologia dell'evento, gli operatori di Trenitalia quali la SO di riferimento o il Responsabile di Impianto o altro personale, anche non di Trenitalia, eventualmente interessato.

- d) In relazione ai compiti di cui ai paragrafi successivi, e nelle condizioni di treno fermo, i contatti successivi con il Regolatore della Circolazione (DM/DCO/DPC) saranno tenuti dall'AdC.
- e) Si sottolinea l'importanza di fornire una puntuale informativa sullo scenario in essere e sulla sua evoluzione in modo che il GI attivi e tenga aggiornata l'organizzazione di soccorso e gli operatori interni ed esterni (VVFF, ASL, ecc.). L'efficacia delle attività di soccorso è dunque condizionata da un esauriente e puntuale flusso informativo tra operatori di bordo e di terra.

Sono previsti in particolare i seguenti compiti per il personale dei treni.

4. COMPITI DELL'ADC

A – Indebita presenza di persone o animali di grossa taglia lungo la linea

L'AdC che rilevi l'indebita presenza o l'attraversamento della sede ferroviaria da parte di persone o animali di grossa taglia deve comunicare immediatamente tale anormalità al RdC di giurisdizione, fornendo tutte le informazioni necessarie per la puntuale localizzazione dell'evento e attivando, se necessario, contestualmente la funzione GSM-R della “chiamata di emergenza”.

DE RFI 16/2019 -
17/2020

Art 28

Commi 13-14-15-16

La segnalazione di cui sopra può essere effettuata, secondo le specifiche procedure di cui alla DEIF 4, a cura del PdA anche a seguito del rilevamento in corso di viaggio di porte non correttamente chiuse e quindi riguardare la presunta caduta di viaggiatori da un treno.

Il RdC che verifichi o venga a conoscenza dell'indebita presenza o dell'attraversamento della sede ferroviaria da parte di persone o animali di grossa taglia, qualora non risulti necessario attivare misure più restrittive (p.e. interruzione della circolazione), deve praticare ai treni interessati, fino al ripristino delle normali condizioni, la seguente prescrizione: “NON SUPERATE VELOCITÀ DI 30 KM/H EMETTENDO RIPETUTI FISCHI DA ... A ... (oppure: SULL'ITINERARIO DI ARRIVO/PARTENZA DI ...) PER ... (motivo)”.

	DISPOSIZIONE ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 30.5 DT del 14/11/2025 “Attività in caso di anormalità di esercizio e gestione delle emergenze”	DEIF n. 30.5 DT del 14/11/2025
---	--	---

La riduzione di velocità di cui sopra deve essere delimitata dal punto in cui avviene la notifica fino al primo cippo chilometrico o località di servizio ubicati oltre il termine del tratto in soggezione; nel caso in cui la stessa sede sia comune a più linee con cippi chilometrici non coincidenti, il tratto sarà delimitato solo da località di servizio.

Lo stesso RdC deve inoltre provvedere per l'avviso ai treni circolanti sul tratto in soggezione, in ambedue i sensi e successivamente a quello che ha fatto la segnalazione, al fine di avere informazioni riguardo al persistere dell'anormalità precedentemente segnalata.

L'AdC, percorso il tratto indicato nella prescrizione, qualora non abbia rilevato la presenza di persone o animali di grossa taglia, ne dovrà informare tramite comunicazione registrata il RdC di giurisdizione, che potrà disporre per la cessazione della prescrizione.

Nel caso di linee a doppio binario il RdC dovrà ricevere tale comunicazione registrata sia da parte di un treno circolante sul binario pari, sia da parte di un treno circolante sul binario dispari. Tuttavia, qualora l'AdC sia stato in grado di effettuare la verifica dell'assenza di persone o animali di grossa taglia su entrambi i binari e lo notifichi al RdC esplicitamente, il RdC potrà avvalersi di tale unica notifica.

DE RFI 13/2025
Art.28 comma 15

Le procedure di cui sopra devono essere adottate anche nel caso di presenza, lungo la linea, di persone estranee all'esercizio ferroviario ma autorizzate per situazioni di emergenza.

Delle suddette comunicazioni intercorse con il regolatore della circolazione, l'AdC dovrà informare il Capotreno il quale dovrà estendere l'informazione alla Sala Operativa territoriale/di Prodotto (nei treni senza Capotreno provvederà direttamente l'AdC).

B – Compiti dell'AdC da svolgere di concerto col PdA

Il Personale di Condotta:

- 1) adotta, anche in collaborazione con il PdA - ove presente e per quanto di competenza di quest'ultimo - i provvedimenti necessari per la sicurezza della circolazione, quali l'immobilizzazione del materiale, ecc.;
- 2) dopo avere svolto le operazioni prioritarie richieste dalla normativa collabora con il PdA, ove presente, per le operazioni di primo intervento (eventuale spegnimento di principi d'incendio sul materiale trainato, eventuale trasbordo dei passeggeri, ecc.);
- 3) attiva, d'intesa con il PdA, il consenso apertura porte per l'eventuale trasbordo dei passeggeri, solo dopo aver acquisito, ove necessario, la conferma da parte del DM/DCO/DPC del blocco della circolazione sul binario attiguo;
- 4) sui treni viaggiatori, nel caso in cui il convoglio non possa essere movimentato, collabora con il PdA e fornisce allo stesso le informazioni in suo possesso, al fine di una tempestiva comunicazione alla clientela.

C - Incendio

L'AdC in caso di incendio deve disalimentare la condotta servizi elettrici del treno (es.: REC) e, per quanto possibile, disattivare le apparecchiature di ventilazione/ climatizzazione che potrebbero alimentare l'incendio.

	DISPOSIZIONE ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 30.5 DT del 14/11/2025 “Attività in caso di anormalità di esercizio e gestione delle emergenze”	DEIF n. 30.5 DT del 14/11/2025
---	--	--

D – Anormalità al materiale rotabile

Il Personale di Condotta:

- 1) nel caso di anormalità al materiale rotabile (mezzi di trazione e, ove previsto, materiale rimorchiato), anche a seguito intervento del PdA di cui al successivo punto 5 lettera F, effettua una prima valutazione dello stato dello stesso e della eventuale necessità di interventi di condizionamento e/o ripristino; in tutti i casi, le condizioni di ripresa della marcia dovranno essere notificate al regolatore della circolazione e alla SO territoriale/di prodotto;
- 2) a seguito di inconvenienti di esercizio che abbiano recato anormalità al materiale rotabile, la cui risoluzione non sia già disciplinata da specifiche norme/procedure (es. utilizzo guida depannage, diagnostica ecc.), l'AdC deve procedere a “condizioni degradate” fino alla località di intervento del personale tecnico specializzato (verifica o manutenzione) che sarà programmato a cura della Sala Operativa al fine di coadiuvare l'AdC nella decisione delle condizioni di ripresa della marcia.

Tali “condizioni degradate”, da parte dell'AdC:

- dovranno essere concordate con:
 - il Reperibile Help Desk telefonico se previsto, oppure con:
 - il reperibile avente il ruolo Operativo Territoriale (per Divisione) per Manutenzione di cui alla CO 138/AD r. v. (il recapito telefonico di detto Reperibile sarà fornito all'AdC da parte della SO);
 - dovranno essere notificate al regolatore della circolazione e alla SO territoriale/di prodotto.
- 3) In caso di intervento del personale del GI per anormalità che necessitano il condizionamento di parti in avaria sull'imperiale (es. rottura del pantografo), provvede a prendere in consegna le parti recuperate dopo il condizionamento.

5. COMPITI DEL PdA

A - Principio d'incendio a bordo

Il PdA:

- 1) tenta di spegnere il principio di incendio con gli estintori a bordo invitando i viaggiatori ad allontanarsi;
- 2) non riuscendo a spegnerlo, avvisa l'AdC affinché questo adotti le misure di competenza (es. arresto del treno, immobilizzazione del materiale, retrocessione, interruzione circolazione su binario attiguo, ...) e si attiva per l'evacuazione dei passeggeri.

	DISPOSIZIONE ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 30.5 DT del 14/11/2025 “Attività in caso di anormalità di esercizio e gestione delle emergenze”	DEIF n. 30.5 DT del 14/11/2025
---	--	--

B - Evacuazione dei passeggeri

Il PdA:

- 1) comunica all'AdC e alla SO di riferimento il numero di persone presenti sul convoglio, evidenziando eventuali situazioni particolari, in particolare la presenza di persone a ridotta mobilità (PRM);
- 2) a treno fermo, dopo aver acquisito, ove necessario, la conferma del blocco della circolazione sul binario attiguo, concorda con l'AdC le modalità per l'apertura delle porte;
- 3) indica ai passeggeri la direzione per abbandonare il convoglio e provvede alla messa in opera delle scalette per il trasbordo sui rotabili ove sono previste;
- 4) si accerta, per quanto possibile, che tutti i passeggeri abbiano abbandonato i veicoli interessati dall'evento incidentale;
- 5) vieta la discesa dei passeggeri lato interbinario, a meno che non abbia acquisito la certezza della sospensione della circolazione;
- 6) in caso di incendio, valuta con l'AdC l'opportunità di sezionare il convoglio al fine di limitare il propagarsi delle fiamme.

C – Incidente

Il PdA:

- 1) con la collaborazione dell'AdC valuta lo scenario incidentale e adotta – nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di esercizio - i provvedimenti necessari per la sicurezza della circolazione, quali ad esempio: l'immobilizzazione del materiale, lo spegnimento di eventuali principi di incendio, il trasbordo e/o il soccorso ai passeggeri, ecc.;
- 2) provvede alla protezione del treno qualora questo sia fuori sagoma o vi sia un ostacolo sul binario attiguo.

D – Informazioni e Assistenza

- 1) mantiene i collegamenti con la SO territoriale/di prodotto e, sulla base delle informazioni raccolte anche dall'AdC, tiene costantemente informati i viaggiatori sui provvedimenti che devono essere adottati e sulle previsioni di proseguimento, seguendo i modelli di annuncio presenti nel Manuale Annunci a Bordo (MAB), disponibili anche sul tablet in dotazione;
- 2) cura l'assistenza ai viaggiatori, adoperandosi al meglio per gestire eventuali situazioni di difficoltà o di panico e segnalando alla SO territoriale/di prodotto eventuali criticità/esigenze a bordo del treno.

E - Viaggiatori a ridotta mobilità (PRM)

In caso di soccorso di treni con a bordo viaggiatori a ridotta mobilità ne comunica la presenza all'AdC (affinché quest'ultimo ne dia comunicazione al DM/DCO/DPC) e alla SO territoriale/di prodotto, unitamente a tutte le informazioni che possono essere utili per accelerare l'intervento. In caso di necessità per una eventuale evacuazione dal treno dei suddetti viaggiatori,

	DISPOSIZIONE ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 30.5 DT del 14/11/2025 “Attività in caso di anormalità di esercizio e gestione delle emergenze”	DEIF n. 30.5 DT del 14/11/2025
---	--	---

richiede la collaborazione ed assistenza di tutto il personale in servizio presente sul treno e, ove presente, di altro personale a terra (squadre di soccorso, altri Enti esterni intervenuti, GI ...).

F – Anormalità al materiale rotabile

Il PdA nel caso di anormalità al materiale rotabile rimorchiato (sfaccettature che producono vibrazioni e sobbalzi, serpeggio, rumori anomali, fuoriuscita di fumo o scintille, ...), si attiva per ridurre la velocità del treno d'intesa con l'AdC⁴; con questi stabilisce inoltre il punto dove fermare il treno per effettuare una prima valutazione dello stato del veicolo interessato. A tal fine dovrà essere applicato quanto previsto al precedente punto 4 lettera D.

Nel caso specifico di sfaccettature o serpeggio carrelli, il PdA individuerà in accordo con l'AdC la velocità alla quale il fenomeno si riduce di intensità o cessa di manifestarsi. Tale velocità non dovrà essere superata nel prosieguo della marcia applicando quanto previsto al precedente punto 4 lettera D.

6. COMPITI DEL PERSONALE DIVERSO DALL'AdC E DAL PdA O NON IN SERVIZIO PRESENTI A BORDO TRENO

Il personale diverso dall'AdC e dal PdA (*es. personale addetto alla formazione dei treni, personale di verifica del materiale rotabile, personale di manutenzione, personale presente sul treno non in servizio al treno stesso, ecc.*) che rilevi una anormalità è tenuto ad attivare le comunicazioni previste al precedente paragrafo 3 lettera b) nonché a collaborare, se richiesto, nell'ambito delle attività di propria competenza, per una efficace gestione delle situazioni di emergenza.

7. PERSONALE DELLE SALE OPERATIVE

I compiti del personale appartenente alle SO sono riportati nelle CO 367/DPI e CO 368/DPI revisione vigente. Il personale della SO, nella redazione giornaliera del report anormalità, dovrà inserire anche gli eventi segnalati dal Personale del treno di cui alla presente DEIF.

8. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

DCO	Dirigente Centrale Operativo
DM	Dirigente Movimento
PdA	Personale di Accompagnamento
AdC	Personale di Condotta
PdE	Posto di Esodo
PES	Punti di Evacuazione e Soccorso
PRM	Persone a Ridotta Mobilità

⁴ *se necessario anche d'iniziativa.*