



Direzione Tecnica
Il Direttore

TRNIT-DT\P\2019\0041349 del 8/8/2019

Divisione Passeggeri L/H

Paolo Attanasio

Divisione Passeggeri Regionale

Maria Annunziata Giaconia

P.C. **DT/SESIAQSSL**

Luca Maria Granieri

DT/SESIASSL/DE

Gabriele Alessandro Antonacci

DT/IRTB/IL

Salvatore Rizzo

SIGSQE LH

Adriano Scapati

SIGSQE PR

Pierluigi Corsetti

SISGQE DT

Salvatore Passarello

Oggetto: Integrazione DEIF 37.13 relativa all'impiego di locomotive E464 dotate di lateralizzazione 18 poli su treni DPLH

La presente nota annulla e sostituisce TRNIT-DT\P\2019\0030456 del 10/06/2019 stesso oggetto

Con riferimento all'attivazione di servizi svolti con convogli DPLH trainati da locomotiva E464, nelle more dell'aggiornamento della DEIF in oggetto ed in coerenza con quanto già previsto nelle DPC delle loco E464, si dispongono le seguenti integrazioni:

1) Il primo capoverso del paragrafo 4.1 "Locomotive" viene modificato come segue:

“ Le locomotive sono quelle appartenenti ai gruppi E414, E401, E403, E402A, E402B, E444, E656⁽¹⁾, D445⁽²⁾, **E464** ^(2B) di seguito “locomotive attrezzate” ⁽³⁾.

(1) Non dotate di accoppiatore a 78 poli.

(2) D445 attrezzate con 18 poli il cui elenco e le specifiche prescrizioni sono riportate in DPC. Tali macchine non sono atte al telecomando, gli accoppiatori a 78 poli non sono utilizzabili.

(2B) valida per E464 serie “1” (508 e dalla 539 in poi) e per E464 serie “0” modificate con numerazione 2xx-3xx.

(3) L'attrezzaggio delle locomotive è specificato nelle DPC di ciascun gruppo o, in assenza di specifica menzione delle DPC, nella scheda delle condizioni di stato del Libro di Bordo.

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Trenitalia S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento
di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 1.607.137.500,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma -
Cod. Fisc. e P. Iva 05403151003 - R.E.A. 0883047



- 2) Il primo capoverso dell'Allegato 7 "INTERFACCE DI LATERALIZZAZIONE – LOCOMOTIVE E CARROZZE PILOTA" viene modificato come segue:

“Il sistema di lateralizzazione porte è gestito sulle loco E414 e **E464 serie 1** dalla Logica di Veicolo e da apposita centralina protetta da interruttore automatico di alimentazione sulle loco E401, E403, E402A, E444, E656, D445, **E464 serie 0 modificate** e le carrozze pilota.”

Le Strutture in indirizzo sono interessate alla diffusione della presente nota alle Strutture interessate per ottemperanza. La stessa viene distribuita anche da Normativa Esercizio.

Cordiali saluti

Marco Caposciutti

