

DEIF n. 44.0

del 17 dicembre 2014

In vigore dalle ore 00,01 del 15/01/2015

**DISPOSITIVI E COLLEGAMENTI DI SICUREZZA.
CIRCOLAZIONE TRENI NON PROTETTI DAL
SISTEMA DI PROTEZIONE DELLA MARCIA.
RALLENTAMENTI NON PROTETTI DAL SISTEMA
DI PROTEZIONE DELLA MARCIA DEI TRENI.
PASSAGGI A LIVELLO.**

annulla e sostituisce	integra/modifica
	MMC rev. 1 di Trenitalia MMAT rev. 0 di Trenitalia NEAT di Trenitalia Sulle linee in cui il personale interviene nel controllo degli incroci, per quanto attiene ai PL: MMC rev. 0 di Trenitalia ISPAT di Trenitalia

INDICE

1.	<i>SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....</i>	<i>3</i>
2.	<i>DISPOSITIVI E COLLEGAMENTI DI SICUREZZA</i>	<i>3</i>
3.	<i>CIRCOLAZIONE DEI TRENI NON PROTETTI DAL SISTEMA DI PROTEZIONE DELLA MARCIA.....</i>	<i>5</i>
4.	<i>RALLENTAMENTI NON PROTETTI DAL SISTEMA DI PROTEZIONE DELLA MARCIA</i>	<i>9</i>
5.	<i>PASSAGGI A LIVELLO.....</i>	<i>11</i>
6.	<i>DISTRIBUZIONE.....</i>	<i>15</i>
7.	<i>TABELLA</i>	<i>16</i>

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente DEIF recepisce la Disposizione di Esercizio RFI n. 8/2014, la quale stabilisce le procedure di interfaccia fra il personale di RFI e il personale delle Imprese Ferroviarie in applicazione di specifici principi innovativi, contenuti nel Regolamento per la Circolazione Ferroviaria (RCF) emanato dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) con Decreto n. 4/2012 del 9 agosto 2012.

Nei seguenti articoli 2., 3., 4. e 5. è riportato, mantenendo la stessa numerazione dei corrispondenti articoli/commi della Disp. RFI n. 8/2014, il testo delle relative procedure di interfaccia, con la citazione dei rispettivi principi innovativi ANSF.

Per ciascuna delle suddette procedure di interfaccia sono riportate, in specifico riquadro, le condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia.

L'ambito di applicazione della presente DEIF 44 è il medesimo della Disposizione di Esercizio RFI n. 1 del 27/01/2014, recepita in ambito Trenitalia con DEIF 41 r. v. e DEIF 42 r. v., quindi sono escluse dall'applicazione della DEIF 44 la tratta di confine Gorizia – Nova Gorica e le linee nelle quali il personale dei treni interviene nel controllo degli incroci, ad eccezione di quanto previsto al punto 5 che invece è da applicare sull'intera Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.

2. DISPOSITIVI E COLLEGAMENTI DI SICUREZZA

In attuazione di quanto prescritto ai punti 8.3 e 8.5 del Regolamento per la circolazione ferroviaria, emanato dall'ANSF con il decreto n. 4/2012:

1. Tutti i deviatori di linea e delle località di servizio inseriti sui binari percorsi dai treni devono essere muniti di fermascambi di sicurezza.
2. I collegamenti di sicurezza fra i segnali e i deviatori, in linea e nelle località di servizio, devono essere realizzati in modo completo.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia rev. 2 (in vigore dal 15 gennaio 2015)

punti:

– 0.5.7

Sono “fermascambi di sicurezza” i dispositivi di assicurazione dell'ago al contrago dei tipi esplicitamente designati dalle Unità centrali interessate di RFI.

Tutti i deviatori di linea e delle località di servizio inseriti sui binari percorsi dai treni devono essere muniti di fermascambi di sicurezza.

In caso di inefficienza dei fermascambi di sicurezza, ai treni può essere prescritto di ridurre la velocità a 30 km/h.

– **0.5.8** – (ex punto 0.5.9)

Il "collegamento di sicurezza" è un vincolo, meccanico o elettrico, tra gli organi per la manovra di un segnale e i deviatori od eventuali altri meccanismi (chiusura di passaggi a livello, scarpe fermacarri, ecc.) interessati dal movimento comandato dal segnale stesso, tale da soddisfare le seguenti condizioni:

- a) per disporre il segnale a via libera è necessario che i deviatori e gli altri meccanismi interessati siano disposti e assicurati nella posizione voluta;
- b) per rimuovere i deviatori e gli altri meccanismi da questa posizione, occorre che il segnale sia ridisposto a via impedita.

I collegamenti di sicurezza fra i segnali e i deviatori, in linea e nelle località di servizio, devono essere realizzati in modo completo

– **0.5.9** – Per memoria

MMFT di Trenitalia rev. 1 (*in vigore dal 15 gennaio 2015*)

punti:

– **Sezione 1-punto 2.5.6 comma 3**

3. Negli impianti provvisti di, dispositivi atti a realizzare il collegamento fra i segnali, e gli scambi (serrature centrali, A.C., ecc.), tali collegamenti dovranno essere "di sicurezza" e quindi dovranno rispondere almeno alle condizioni di cui al punto 1.

I collegamenti di sicurezza fra i segnali e i deviatori, in linea e nelle località di servizio, devono essere realizzati in modo completo

– **Sezione 1- allegato 13**

- **art. 3 comma 8 – Soppresso**

- **art. 4 comma 2**

2. I collegamenti fra scambi e segnali, per i diversi itinerari previsti in arrivo e partenza, saranno stabiliti in modo da realizzare l'assicurazione degli scambi nella posizione risultante dalle norme di cui al punto 0.3.10 della Sez. 0 .

I collegamenti di sicurezza fra i segnali e i deviatori, in linea e nelle località di servizio, devono essere realizzati in modo completo

- **art. 4 commi 4, 5 e 6 – Soppressi**

- **art. 9 commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17 – Soppressi**

- **art 13 comma 6 lettera b) - Soppresso**

NOTA: Le modifiche rispetto alla precedente versione dei MM sono contrassegnate a margine con l'apposito simbolo

3. CIRCOLAZIONE DEI TRENI NON PROTETTI DAL SISTEMA DI PROTEZIONE DELLA MARCIA

In attuazione di quanto prescritto al punto 12.3 del Regolamento per la circolazione ferroviaria, emanato dall'ANSF con il decreto n. 4/2012:

1. La circolazione di treni con sistema di protezione della marcia escluso per guasto o anomalia alle apparecchiature del sottosistema di bordo (SSB), verificatosi in corso di viaggio, deve essere limitata al percorso strettamente necessario a raggiungere la località di servizio più idonea a consentire la risoluzione del guasto/anomalia o il ricovero del treno. Tale località deve essere individuata dal DCCM, sentito il Referente accreditato dell'Impresa ferroviaria. Per la circolazione di tali treni – che, in base alle norme stabilite dall'ANSF, non possono superare la velocità di 50 km/h – devono essere applicate le procedure di cui ai commi seguenti.

2. Il DM/DCO/DPC, nei casi in cui – secondo le modalità previste dalle procedure di interfaccia vigenti – sia stato avvertito dall'agente di condotta della necessità di escludere il SSB del sistema di protezione della marcia, dovrà preventivamente informare il DCCM per l'individuazione della località di cui al comma 1 e successivamente avvisare il DM/DCO/DPC della località di servizio successiva, ricadente nel tratto citato, che il treno circola con SSB escluso, ricevendone conferma con comunicazione registrata (*«Inteso treno viaggiante con sistema di protezione della marcia escluso fino a ...»*). Analoghi avviso e conferma dovranno essere trasmessi da ciascun DM/DCO/DPC delle altre località di servizio comprese nel tratto che deve essere percorso dal treno con sistema di protezione escluso.

3. Nelle località di servizio l'arrivo, la partenza o il transito di un treno non protetto dal sistema di protezione sono ammessi contemporaneamente ad altri movimenti di treno solo quando ricorrano le condizioni di cui ai commi 14 e 14bis dell'articolo 4 del Regolamento per la circolazione dei treni di cui al “sistema di riferimento” stabilito dalla direttiva ANSF n. 1/dir/2012 del 9/8/2012. Resta inteso che per l'eventuale partenza da una località di servizio devono essere applicate anche le procedure specifiche per la partenza senza la completa protezione offerta dal sistema SCMT/SSC di cui all'articolo 8 della disposizione di esercizio n. 1/2014. Medesimi provvedimenti devono essere adottati anche nella località di servizio che delimita il tratto percorso dal treno senza la protezione del SCMT/SSC.

4. Qualora sul binario attiguo a quello che deve percorrere il treno non protetto dal sistema di protezione della marcia sia in atto un'interruzione (programmata o accidentale), al treno stesso dovrà essere praticata la seguente prescrizione: *«Non superate velocità di 30 km/h emettendo ripetuti fischi da ... a ... per possibile presenza personale al lavoro sul binario attiguo»*. Il tratto da indicare nella prescrizione deve corrispondere al

tratto interrotto sul binario attiguo.

5. Le misure di cui ai commi 2, 3 e 4 devono essere adottate anche quando, per guasto del blocco elettrico o del sistema di protezione della marcia, sia ordinata all'agente di condotta l'esclusione del sistema di protezione o di sue funzioni per un determinato tratto di linea. Nel caso particolare di istituzione del blocco telefonico per guasto del blocco elettrico le suddette procedure sono applicate d'iniziativa dai DM/DCO/DPC delle località di servizio del tratto in soggezione.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia rev. 2 *(in vigore dal 15 gennaio 2015)*

punto:

– 0.4.9 ter

Con i treni serviti da rotabile munito di cabina di guida (mezzo di trazione, carrozza pilota o rimorchio) attrezzato con SCMT/SSC devono essere rispettate le norme particolari riportate nelle NEAT. Resta inteso che il personale di condotta (PdC) deve comunque regolare la corsa del treno nel pieno rispetto della normativa vigente (indicazioni del segnalamento, norme tecniche di circolazione del materiale rotabile, orario di servizio, prescrizioni, ecc.) salvo quanto di seguito indicato.

Non è prevista la circolazione dei treni senza sistemi di protezione, tranne il caso di guasto durante il servizio.

I treni composti di rotabili storici non attrezzati con SSB circolano secondo la PEIF 31.

Nella messa in servizio del rotabile dovrà essere sempre inserito il dato "PdC 1" nel SSB.

La circolazione di treni con sistema di protezione della marcia escluso per guasto o anomalità alle apparecchiature del sottosistema di bordo (SSB), verificatosi in corso di viaggio, deve essere limitata al percorso strettamente necessario a raggiungere la località di servizio più idonea a consentire la risoluzione del guasto/anomalità o il ricovero del treno. Tale località deve essere individuata dal DCCM, sentito il Referente accreditato dell'Impresa ferroviaria. Per la circolazione di tali treni – che, in base alle norme stabilite dall'ANSF, non possono superare la velocità di 50 km/h – devono essere applicate le procedure di cui alle NEAT di Trenitalia parte prima sez. III punto 13 e parte prima sez. IV punto 13.

Nella modalità operativa "predisposizione SCMT/SSC" conseguente ad inserzione del SSB, fintanto che lo stesso non riceve i dati dal SST che determinano l'attivazione della protezione del treno (funzione SCMT o SSC attive), ferme restando le eventuali altre limitazioni di velocità imposte dal segnalamento e/o dalla linea, non deve essere superata in ogni caso la velocità di 30 km/h.

MMAT di Trenitalia rev. 1 *(in vigore dal 15 gennaio 2015)*

punti:

- **0.3.2.8 bis - Soppresso.** *(i contenuti sono aggiornati nell'allegato 4)*
- **0.3.2.8 ter - Soppresso.** *(i contenuti sono aggiornati nell'allegato 4)*
- **0.3.2.8 quater - Soppresso.** *(i contenuti sono aggiornati nell'allegato 4)*
- **4.1.5.1.**

1. Nei casi in cui necessiti (es. mancato funzionamento del sistema di protezione e del

sistema "vigilante") la presenza di un secondo agente (es. Capotreno od altro agente), questi deve prendere permanentemente posto in cabina di guida con l'obbligo di svolgere la funzione di controllo della presenza e vigilanza dell'agente di condotta, provvedendo all'arresto e all'immobilizzazione del convoglio in caso di malore di quest'ultimo.

La circolazione di treni con sistema di protezione della marcia escluso per guasto o anomalia alle apparecchiature del sottosistema di bordo (SSB), verificatosi in corso di viaggio – che, in base alle norme stabilite dall'ANSF, non possono superare la velocità di 50 km/h – devono essere applicate le procedure di cui all'Allegato 4 punto 1.1.6.

– **Allegato 4 punto 1.1.6:**

1.1.6 Rotabili affidati ad un agente di condotta – Guasto al sottosistema di bordo (SSB)

La circolazione di treni con sistema di protezione della marcia escluso per guasto o anomalia alle apparecchiature del sottosistema di bordo (SSB), verificatosi in corso di viaggio, deve essere limitata al percorso strettamente necessario a raggiungere la località di servizio più idonea a consentire la risoluzione del guasto/anomalia o il ricovero del treno. Tale località deve essere individuata dal DCCM, sentito il Referente accreditato dell'Impresa ferroviaria. Per la circolazione di tali treni – che, in base alle norme stabilite dall'ANSF, non possono superare la velocità di 50 km/h – devono essere applicate le procedure seguenti.

Deve essere attiva la funzione vigilante (EVIG in posizione "INSERITO") o, in mancanza di essa, l'agente di condotta deve essere affiancato in cabina di guida da altro agente (ad es.: CT, Tecnico Polifunzionale, altro agente appositamente istruito) con l'obbligo di sorvegliare sulla vigilanza dell'agente di condotta ed intervenire in caso di necessità arrestando ed immobilizzando il convoglio.

Qualora venga a mancare anche la funzione Vigilante (considerando come tale anche il caso di EVIG in posizione "DISSOCIATO") e non sia presente in cabina di guida l'altro agente di cui al capoverso precedente, il treno non deve proseguire la corsa.

Il DM/DCO/DPC, nei casi in cui – secondo le modalità previste dalle procedure di interfaccia vigenti – sia stato avvertito dall'agente di condotta della necessità di escludere il SSB del sistema di protezione della marcia, dovrà preventivamente informare il DCCM per l'individuazione della località di cui sopra e successivamente avvisare il DM/DCO/DPC della località di servizio successiva, ricadente nel tratto citato, che il treno circola con SSB escluso, ricevendone conferma con comunicazione registrata («Inteso treno viaggiante con sistema di protezione della marcia escluso fino a ...»). Analoghi avviso e conferma dovranno essere trasmessi da ciascun DM/DCO/DPC delle altre località di servizio comprese nel tratto che deve essere percorso dal treno con sistema di protezione escluso.

Nelle località di servizio l'arrivo, la partenza o il transito di un treno non protetto dal sistema di protezione sono ammessi contemporaneamente ad altri movimenti di treno solo quando ricorrano le condizioni di cui ai 0.6.1, 0.6.2 MMC. Resta inteso che per l'eventuale partenza da una località di servizio devono essere applicate anche le procedure specifiche per la partenza senza la completa protezione offerta dal sistema SCMT/SSC di cui al punto 2.7.1.5 DEIF 41 rv.

I medesimi provvedimenti devono essere adottati anche nella località di servizio che delimita il tratto percorso dal treno senza la protezione del SCMT/SSC.

Qualora sul binario attiguo a quello che deve percorrere il treno non protetto dal sistema di protezione della marcia sia in atto un'interruzione (programmata o accidentale), al treno stesso dovrà essere praticata la seguente prescrizione: «Non superate velocità di 30 km/h

emettendo ripetuti fischi da ... a ... per possibile presenza personale al lavoro sul binario attiguo». Il tratto da indicare nella prescrizione deve corrispondere al tratto interrotto sul binario attiguo.

In caso di circolazione di treni con il sistema di protezione della marcia escluso su un tratto interessato da rallentamenti con velocità inferiore a 50 km/h, ai treni stessi deve essere prescritta una riduzione di velocità pari a quella prevista dal rallentamento più basso. Pertanto, prima di consentire la partenza o la ripresa della corsa, ciascun DM/DCO/DPC interessato dovrà verificare se sulla tratta fino alla successiva località di servizio esistono rallentamenti con velocità inferiore a 50 km/h e, in caso affermativo, dovrà notificare all'agente di condotta una riduzione di velocità, pari a quella prevista dal rallentamento più basso, dal punto in cui avviene la notifica fino al primo cippo chilometrico o località di servizio ubicati oltre il termine del rallentamento («Non superate velocità di km/h da a per sistema di controllo velocità di rallentamento non attivo»).

Le misure di cui ai precedenti capoversi devono essere adottate anche quando, per guasto del blocco elettrico o del sistema di protezione della marcia, sia ordinata all'agente di condotta l'esclusione del sistema di protezione o di sue funzioni per un determinato tratto di linea. Nel caso particolare di istituzione del blocco telefonico per guasto del blocco elettrico le suddette procedure sono applicate d'iniziativa dai DM/DCO/DPC delle località di servizio del tratto in soggezione.

Nella modalità operativa "predisposizione SCMT" conseguente ad inserzione del SSB, fintanto che lo stesso non riceve i dati dal SST che determinano l'attivazione della protezione del treno (funzione SCMT o SSC attive), ferme restando le eventuali altre limitazioni di velocità imposte dal segnalamento e/o dalla linea, non deve essere superata in ogni caso la velocità di **30 km/h**.

L'agente di condotta deve comunicare al capotreno l'eventuale necessità (es.: guasti/anormalità che determinano la perdita della protezione CMT e della funzione vigilante) della sua presenza, durante la corsa, in cabina di guida con le modalità richiamate al punto 4.1.5 del presente Manuale.

L'agente di accompagnamento dei treni (capotreno), che può normalmente svolgere le incombenze di sua spettanza su tutto il convoglio, deve comunque sollecitamente mettersi in comunicazione col PdC ed eventualmente portarsi con sollecitudine in cabina di guida in presenza di arresto del treno per intervento della frenatura d'urgenza non riconducibile ad interventi dei viaggiatori sugli appositi dispositivi (freno di emergenza, ecc.) per gli eventuali interventi del caso (immobilizzazione del treno, arresto dei motori termici, ecc.).

A seguito di perdita della protezione della marcia del treno e della funzione vigilante, nei treni con cabina di guida comunicante con l'ambiente viaggiatori, qualora il capotreno sia unico agente di accompagnamento presente sul treno e non sia utilizzabile altro agente in sua vece, spetta al capotreno stesso prendere posto durante la corsa, in cabina di guida con le modalità prima richiamate, alle seguenti condizioni:

- Il CT deve assolvere alle funzioni proprie del suo profilo nelle stazioni di origine, di fermata e termine di corsa;
- Il CT durante la corsa può allontanarsi dalla cabina di guida solo per motivi di sicurezza dell'esercizio o di emergenza legati all'assistenza alla clientela (malore di un viaggiatore, ecc.), in tal caso l'agente di condotta ricorrerà all'arresto del treno.

NEAT di Trenitalia: Vedi Allegato I-04 della DEIF 40 r.v.

NOTA: Le modifiche rispetto alla precedente versione dei MM sono contrassegnate a margine con l'apposito simbolo

4. RALLENTAMENTI NON PROTETTI DAL SISTEMA DI PROTEZIONE DELLA MARCIA

In attuazione di quanto prescritto al punto 13.6 del Regolamento per la circolazione ferroviaria, emanato dall'ANSF con il decreto n. 4/2012:

1. In caso di rallentamenti determinati da necessità improvvise, fino a quando gli stessi non vengano gestiti dal sistema di protezione della marcia attivo sul tratto di linea interessato, il DM/DCO/DPC deve notificare ai treni interessati con comunicazione registrata una riduzione di velocità pari alla velocità del rallentamento, da rispettare a partire dal punto in cui avviene la notifica e fino al primo cippo chilometrico o località di servizio ubicati oltre il termine del rallentamento stesso (*«Non superate velocità di km/h da a»*). La necessità di prescrivere ai treni quest'ultima riduzione di velocità cesserà quando l'AM avrà notificato con comunicazione registrata al DM/DCO/DPC che il rallentamento è gestito dal sistema SCMT/SSC attivo sul tratto di linea e di conseguenza il rallentamento verrà notificato nei modi d'uso.

2. Nel caso dei rallentamenti di cui al comma 1, la posa in opera dei segnali di rallentamento di cui al Regolamento sui segnali (articoli 28 e 30) può avvenire solo contestualmente alla posa degli appositi PI.

3. Qualora il rallentamento non gestito dal sistema di protezione ricada completamente nell'ambito di una località di servizio, la riduzione di velocità può essere limitata all'itinerario – di arrivo, partenza o transito – comprendente per intero l'estesa del rallentamento (*«Non superate velocità di km/h sull'itinerario di (arrivo oppure partenza oppure transito) a, per rallentamento non gestito dal sistema di protezione della marcia»*). In tal caso i treni dovranno essere preventivamente fermati al segnale che comanda tale itinerario e, dopo la notifica della riduzione di velocità, fatti proseguire disponendo il segnale a via libera.

4. In caso di circolazione di treni con il sistema di protezione della marcia escluso su un tratto interessato da rallentamenti con velocità inferiore a 50 km/h, ai treni stessi deve essere prescritta una riduzione di velocità pari a quella prevista dal rallentamento più basso. Pertanto nei casi di cui all'art. 3 della presente disposizione, prima di consentire la partenza o la ripresa della corsa, ciascun DM/DCO/DPC interessato dovrà verificare se sulla tratta fino alla successiva località di servizio esistono rallentamenti con velocità inferiore a 50 km/h e, in caso affermativo, dovrà notificare all'agente di condotta una riduzione di velocità, pari a quella prevista dal rallentamento più basso, dal punto in cui avviene la notifica fino al primo cippo chilometrico o località di servizio ubicati oltre il termine del rallentamento (*«Non superate velocità di km/h da a per sistema di controllo velocità di rallentamento non attivo»*).

5. Le stesse procedure si applicano anche alle riduzioni di velocità diverse dai rallentamenti non gestite dal sistema di protezione della marcia.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia rev. 2 *(in vigore dal 15 gennaio 2015)*

punto:

– 0.7.4

4. Sulle linee a doppio binario tutti i treni devono essere in possesso delle prescrizioni di rallentamento interessanti sia il binario di sinistra o legale che il binario di destra o illegale.

Possono essere limitate ai soli treni effettivamente interessati (perché circolanti sul binario legale o perché circolanti su binario illegale), le prescrizioni di rallentamento praticate direttamente dalla stazione attigua al tratto soggetto a rallentamento.

In caso di rallentamenti determinati da necessità improvvise, fino a quando gli stessi non vengano gestiti dal sistema di protezione della marcia attivo sul tratto di linea interessato, il DM/DCO/DPC deve notificare ai treni interessati con comunicazione registrata una riduzione di velocità pari alla velocità del rallentamento, da rispettare a partire dal punto in cui avviene la notifica e fino al primo cippo chilometrico o località di servizio ubicati oltre il termine del rallentamento stesso («Non superate velocità di km/h da a»). La necessità di prescrivere ai treni quest'ultima riduzione di velocità cesserà quando l'AM avrà notificato con comunicazione registrata al DM/DCO/DPC che il rallentamento è gestito dal sistema SCMT/SSC attivo sul tratto di linea e di conseguenza il rallentamento verrà notificato nei modi d'uso.

Nel caso dei rallentamenti di cui al cpv precedente, la posa in opera dei segnali di rallentamento di cui al Regolamento sui segnali (articoli 28 e 30) può avvenire solo contestualmente alla posa degli appositi PI.

Qualora il rallentamento non gestito dal sistema di protezione ricada completamente nell'ambito di una località di servizio, la riduzione di velocità può essere limitata all'itinerario – di arrivo, partenza o transito – comprendente per intero l'estesa del rallentamento («Non superate velocità di km/h sull'itinerario di (arrivo oppure partenza oppure transito) a, per rallentamento non gestito dal sistema di protezione della marcia»). In tal caso i treni dovranno essere preventivamente fermati al segnale che comanda tale itinerario e, dopo la notifica della riduzione di velocità, fatti proseguire disponendo il segnale a via libera.

MMAT di Trenitalia rev. 1 *(in vigore dal 15 gennaio 2015)*

punto:

– 0.3.12.7

7. Sulle linee a doppio binario tutti i treni devono essere in possesso delle prescrizioni di rallentamento interessanti sia il binario di sinistra o legale che il binario di destra o illegale.

Possono essere limitate ai soli treni effettivamente interessati (perché circolanti sul binario legale o perché circolanti sul binario illegale), le prescrizioni di rallentamento praticate direttamente dalla stazione attigua al tratto soggetto a rallentamento.

In caso di rallentamenti determinati da necessità improvvise, fino a quando gli stessi non vengano gestiti dal sistema di protezione della marcia attivo sul tratto di linea interessato, il DM/DCO/DPC deve notificare ai treni interessati con comunicazione registrata una

riduzione di velocità pari alla velocità del rallentamento, da rispettare a partire dal punto in cui avviene la notifica e fino al primo cippo chilometrico o località di servizio ubicati oltre il termine del rallentamento stesso («Non superate velocità di km/h da a»). La necessità di prescrivere ai treni quest'ultima riduzione di velocità cesserà quando l'AM avrà notificato con comunicazione registrata al DM/DCO/DPC che il rallentamento è gestito dal sistema SCMT/SSC attivo sul tratto di linea e di conseguenza il rallentamento verrà notificato nei modi d'uso.

Nel caso dei rallentamenti di cui al cpv precedente, la posa in opera dei segnali di rallentamento di cui al Regolamento sui segnali (articoli 28 e 30) può avvenire solo contestualmente alla posa degli appositi PL.

Qualora il rallentamento non gestito dal sistema di protezione ricada completamente nell'ambito di una località di servizio, la riduzione di velocità può essere limitata all'itinerario – di arrivo, partenza o transito – comprendente per intero l'estesa del rallentamento («Non superate velocità di km/h sull'itinerario di (arrivo oppure partenza oppure transito) a, per rallentamento non gestito dal sistema di protezione della marcia»). In tal caso i treni dovranno essere preventivamente fermati al segnale che comanda tale itinerario e, dopo la notifica della riduzione di velocità, fatti proseguire disponendo il segnale a via libera.

NEAT di Trenitalia: Vedi Allegato I-04 della DEIF 40 r.v.

NOTA: Le modifiche rispetto alla precedente versione dei MM sono contrassegnate a margine con l'apposito simbolo

5. PASSAGGI A LIVELLO

In attuazione di quanto prescritto ai punti 2.5, 15.1 e 15.3 del Regolamento per la circolazione ferroviaria, emanato dall'ANSF con il decreto n. 4/2012:

1. I passaggi a livello senza barriere devono essere sempre provvisti, lato strada, di segnalazioni luminose costituite da due luci rosse lampeggianti alternativamente, accompagnate da un segnale acustico. Gli stessi PL devono essere protetti lato ferrovia con l'apposito segnale previsto dall'art. 53 bis del Regolamento sui Segnali in uso sulla infrastruttura ferroviaria nazionale. Le suddette segnalazioni vengono azionate automaticamente dai treni.

2. L'agente di condotta che debba d'iniziativa osservare la marcia a vista in corrispondenza di un PL o che ne abbia ricevuto specifico ordine deve fischiare ripetutamente nell'avvicinarsi ad esso e procedere in modo da poter arrestare tempestivamente il treno qualora rilevi che i dispositivi che inibiscono il transito lato strada del PL non siano in posizione di chiusura o la presenza di un ostacolo sul PL stesso. Nel caso in cui i dispositivi siano in posizione di chiusura e non vi siano ostacoli, il PL potrà essere oltrepassato in marcia a vista non superando la velocità di 4 km/h nell'impegnarlo con la testa del convoglio.

Nel caso in cui l'agente di condotta rilevi l'inefficienza dei dispositivi che inibiscono il transito lato strada di un PL deve darne comunicazione registrata al DM/DCO/DPC, il quale deve richiedere l'intervento dell'AM nei modi d'uso e informare dell'anormalità, con comunicazione registrata, il DM/DCO/DPC che invia i treni verso il PL in senso opposto.

In ogni caso l'agente di condotta del treno è autorizzato a riprendere la corsa d'iniziativa dopo aver constatato la protezione o l'avvenuta protezione del PL da parte del personale di RFI o degli Organi di Polizia.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia:

MMC Trenitalia rev. 2 *(in vigore dal 15 gennaio 2015)*

punto:

– 5.3.3.3

3. L'agente di condotta che debba d'iniziativa osservare la marcia a vista in corrispondenza di un PL o che ne abbia ricevuto specifico ordine deve fischiare ripetutamente nell'avvicinarsi ad esso e procedere in modo da poter arrestare tempestivamente il treno qualora rilevi che i dispositivi che inibiscono il transito lato strada del PL non siano in posizione di chiusura o la presenza di un ostacolo sul PL stesso. Nel caso in cui i dispositivi siano in posizione di chiusura e non vi siano ostacoli, il PL potrà essere oltrepassato in marcia a vista non superando la velocità di 4 km/h nell'impegnarlo con la testa del convoglio.

Nel caso in cui l'agente di condotta rilevi l'inefficienza dei dispositivi che inibiscono il transito lato strada di un PL deve darne comunicazione registrata al DM/DCO/DPC, il quale deve richiedere l'intervento dell'AM nei modi d'uso e informare dell'anormalità, con comunicazione registrata, il DM/DCO/DPC che invia i treni verso il PL in senso opposto.

In ogni caso l'agente di condotta del treno è autorizzato a riprendere la corsa d'iniziativa dopo aver constatato la protezione o l'avvenuta protezione del PL da parte del personale di RFI o degli Organi di Polizia.

Nella prescrizione di marcia a vista in corrispondenza di un P.L. deve essere sempre indicata la progressiva chilometrica del P.L. stesso o il numero del segnale permissivo a protezione del o dei P.L.

L'ordine di marcia a vista in corrispondenza di un PL, impartito con specifica prescrizione (mod. M. 40 DL, M.40TELEC, M.40, ecc.), deve essere rispettato in ogni caso, indipendentemente dall'aspetto del segnale che lo protegge e dall'eventuale codice a bordo.

MMAT di Trenitalia rev. 1 *(in vigore dal 15 gennaio 2015)*

punto:

– 0.3.10.5

5. L'agente di condotta che debba d'iniziativa osservare la marcia a vista in corrispondenza di un PL o che ne abbia ricevuto specifico ordine deve fischiare

ripetutamente nell'avvicinarsi ad esso e procedere in modo da poter arrestare tempestivamente il treno qualora rilevi che i dispositivi che inibiscono il transito lato strada del PL non siano in posizione di chiusura o la presenza di un ostacolo sul PL stesso. Nel caso in cui i dispositivi siano in posizione di chiusura e non vi siano ostacoli, il PL potrà essere oltrepassato in marcia a vista non superando la velocità di 4 km/h nell'impegnarlo con la testa del convoglio.

Nel caso in cui l'agente di condotta rilevi l'inefficienza dei dispositivi che inibiscono il transito lato strada di un PL deve darne comunicazione registrata al DM/DCO/DPC, il quale deve richiedere l'intervento dell'AM nei modi d'uso e informare dell'anormalità, con comunicazione registrata, il DM/DCO/DPC che invia i treni verso il PL in senso opposto.

In ogni caso l'agente di condotta del treno è autorizzato a riprendere la corsa d'iniziativa dopo aver constatato la protezione o l'avvenuta protezione del PL da parte del personale di RFI o degli Organi di Polizia.

Nella prescrizione di marcia a vista in corrispondenza di un PL deve essere sempre indicata la progressiva chilometrica del PL stesso o il numero del segnale permissivo a protezione del o dei PL.

L'ordine di marcia a vista in corrispondenza di un PL, impartito con specifica prescrizione, deve essere rispettato in ogni caso, indipendentemente dalla presenza o meno dei mezzi di protezione in posizione di chiusura, dall'aspetto del segnale che lo protegge e dall'eventuale codice a bordo.

Inoltre sono così recepite nelle pubblicazioni in consegna la personale operante sulla linea Gorizia – Nova Goriza e sulle linee in cui il personale interviene nel controllo degli incroci

MMC Trenitalia rev. 0 (*ristampa 2015 in vigore dal 15 gennaio 2015*)

punto:

– **5.3.3.3**

3. L'agente di condotta che debba d'iniziativa osservare la marcia a vista in corrispondenza di un PL o che ne abbia ricevuto specifico ordine deve fischiare ripetutamente nell'avvicinarsi ad esso e procedere in modo da poter arrestare tempestivamente il treno qualora rilevi che i dispositivi che inibiscono il transito lato strada del PL non siano in posizione di chiusura o la presenza di un ostacolo sul PL stesso. Nel caso in cui i dispositivi siano in posizione di chiusura e non vi siano ostacoli, il PL potrà essere oltrepassato in marcia a vista non superando la velocità di 4 km/h nell'impegnarlo con la testa del convoglio.

Nel caso in cui l'agente di condotta rilevi l'inefficienza dei dispositivi che inibiscono il transito lato strada di un PL deve darne comunicazione registrata al DM/DCO/DPC, il quale deve richiedere l'intervento dell'AM nei modi d'uso e informare dell'anormalità, con comunicazione registrata, il DM/DCO/DPC che invia i treni verso il PL in senso opposto.

In ogni caso l'agente di condotta del treno è autorizzato a riprendere la corsa d'iniziativa dopo aver constatato la protezione o l'avvenuta protezione del PL da parte del personale di RFI o degli Organi di Polizia.

Nella prescrizione di marcia a vista in corrispondenza di un P.L. deve essere sempre indicata la progressiva chilometrica del P.L. stesso o il numero del segnale permissivo a protezione del o dei P.L.

L'ordine di marcia a vista in corrispondenza di un PL, impartito con specifica prescrizione (mod. M. 40 DL, M.40TELEC, M.40, ecc.), deve essere rispettato in ogni caso, indipendentemente dall'aspetto del segnale che lo protegge e dall'eventuale codice a bordo.

ISPAT Trenitalia *(ristampa 2015 in vigore dal 15 gennaio 2015)*

Allegato 1, Art. 10 comma 5

5. L'agente di condotta che debba d'iniziativa osservare la marcia a vista in corrispondenza di un PL o che ne abbia ricevuto specifico ordine deve fischiare ripetutamente nell'avvicinarsi ad esso e procedere in modo da poter arrestare tempestivamente il treno qualora rilevi che i dispositivi che inibiscono il transito lato strada del PL non siano in posizione di chiusura o la presenza di un ostacolo sul PL stesso. Nel caso in cui i dispositivi siano in posizione di chiusura e non vi siano ostacoli, il PL potrà essere oltrepassato in marcia a vista non superando la velocità di 4 km/h nell'impegnarlo con la testa del convoglio.

Nel caso in cui l'agente di condotta rilevi l'inefficienza dei dispositivi che inibiscono il transito lato strada di un PL deve darne comunicazione registrata al DM/DCO/DPC, il quale deve richiedere l'intervento dell'AM nei modi d'uso e informare dell'anormalità, con comunicazione registrata, il DM/DCO/DPC che invia i treni verso il PL in senso opposto.

In ogni caso l'agente di condotta del treno è autorizzato a riprendere la corsa d'iniziativa dopo aver constatato la protezione o l'avvenuta protezione del PL da parte del personale di RFI o degli Organi di Polizia.

Nella prescrizione di marcia a vista in corrispondenza di un PL deve essere sempre indicata la progressiva chilometrica del PL stesso o il numero del segnale permissivo a protezione del o dei PL.

L'ordine di marcia a vista in corrispondenza di un PL, impartito con specifica prescrizione, deve essere rispettato in ogni caso, indipendentemente dalla presenza o meno dei mezzi di protezione in posizione di chiusura, dall'aspetto del segnale che lo protegge e dall'eventuale codice a bordo.

NOTA: Le modifiche rispetto alla precedente versione dei MM sono contrassegnate a margine con l'apposito simbolo

6. DISTRIBUZIONE

La presente DEIF è distribuita da DT - Sicurezza di Esercizio:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa";
2. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 37/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DEIF, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della DEIF (vedere paragrafo TABELLA) ¹. La distribuzione della DEIF deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso A03 della suddetta COCS 37/DT r.v.;

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOD/Presidi) delle Divisioni Passeggeri Regionale e Passeggeri Nazionale/Internazionale;
- a tutti i Coordinamenti Operativi Territoriali (COT) della Divisione Cargo;
- agli Impianti Formazione Treno (IFT), agli Impianti Equipaggi di cia-scuna Divisione.

F.to Marco Caposciutti

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno.

7. TABELLA

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze del sistema abilitativo previgente, destinatario della DEIF:

Condotta	A	B	C	D	E	F	2° Ag.						
	37.6	37.6	37.6	37.6	37.6	37.6	37.6						
Accompagnamento e formazione treno	A	B	C	D									
	37.6	37.6	37.6	37.6									
Verifica	A	B	C										
	37.6	37.6	37.6										
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 37 r. v.												

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010 e Decreto ANSF 4/2012 , destinatario della DEIF:

Condotta DLgs. 247	A1	A4	A5	B1	B2	
	37.6	37.6	37.6	37.6	37.6	
Accompagnamento e formazione treno	FT-A	FT-B	AT	AT1		
	37.6	37.6	37.6	37.6		
Verifica	VE	VE-V	VE-M			
	37.6	37.6	37.6			
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 37 r. v.					

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della DEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.