

DEIF n° 48.2

del 12 maggio 2016

In vigore dalla sua emanazione

**PROCEDURA D'INTERFACCIA
NORME PARTICOLARI PER L'ESERCIZIO DELLA
LINEA ROMA OSTIENSE – FIUMICINO
AEROPORTO CON IL SISTEMA DEL BLOCCO
CONTA-ASSI MULTISEZIONE.
RECEPIMENTO ALL'INTERNO DEL QUADRO
NORMATIVO DI TRENITALIA**

Annulla e Sostituisce	Integra
DEIF n° 48.1 del 07 aprile 2016 Le modifiche rispetto alla DEIF 48.1 sono riportate a margine col simbolo	MMC p.0.4.2 e p. 5.5.5; MMAT p. 03.2.9 e p. 4.1.3.5; MMFT p. 0.3.3.3

1. PREMESSA

La presente DEIF recepisce:

- la Disposizione di esercizio RFI n. 3 del 03/03/2016 (allegato 1, facente parte integrante della presente DEIF), d'ora in poi Disp. 3/2016, "procedura di interfaccia" con la quale RFI ha emanato le norme particolari che disciplinano l'esercizio del nuovo sistema di blocco conta-assi denominato "multisezione" (BcaM), attivato sulla linea Roma Ostiense- Fiumicino Aeroporto dalle ore 05.00 del 03

aprile 2016, come disposto dalla Circolare Territoriale 7/2016 della DTP di Roma;

- la Prescrizione di esercizio RFI-DTC\A0011\P\2016\0000700 del 07/04/2016, entrata in vigore con effetto immediato;
- la Prescrizione di esercizio RFI-DTC\A0011\P\2016\0000826 del 09/05/2016, entrata in vigore con effetto immediato che ha abrogato la Prescrizione di cui al precedente alinea, già riportata come allegato 2 della DEIF 48.1 e pertanto SOPPRESSO nell'attuare DEIF 48.2.

Per quanto non espressamente riportato nella presente DEIF valgono le norme comuni.

2. DISPOSIZIONE

Con riferimento alla Disp. 3/2016 (allegato 1 alla presente DEIF):

- a integrazione e modifica delle norme contenute nelle IESBE Parte V, sez. II ed ai corrispondenti MMC p. 5.5.5 e MMAT p. 4.1.3.5, per il superamento di un Segnale di PBI incontrato a via impedita e lettera A spenta” si applica quanto riportato nell’art. 5 della Disp. 3/2016;
- i riferimenti alla Disposizione RFI 1/2013, riportati all’art. 5, e riguardanti l’autorizzazione all’effettuazione del Supero Rosso, vanno intesi quali riferimenti alla DEIF 39 r.v. che ha recepito tale Disposizione in ambito Trenitalia;
- l’articolo 6 “Lavori di manutenzione e di riparazione degli impianti di blocco” è di pertinenza esclusiva del personale RFI.

3. ALLEGATI

Allegato 1: DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO RFI n. 3 del 03/03/2016
“PROCEDURA D'INTERFACCLA - NORME PARTICOLARI PER L'ESERCIZIO DELLA LINEA ROMA OSTIENSE – FIUMICINO AEROPORTO CON IL SISTEMA DEL BLOCCO CONTA-ASSI MULTISEZIONE”

| Allegato 2: SOPPRESSO

4. DISTRIBUZIONE

La presente DEIF è distribuita da DT - Sicurezza di Esercizio:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;
2. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 37/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DEIF, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della DEIF (vedere paragrafo TABELLA) ¹. La distribuzione della DEIF deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso A03 della suddetta COCS 37/DT r.v.;

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOD/Presidi) delle Divisioni Passeggeri Regionale e Passeggeri Nazionale/Internazionale;
- alla Gestione Operativa e Riprogrammazione e tutti i Coordinamenti Operativi Territoriali (COT) della Divisione Cargo;
- agli Impianti Formazione Treno (IFT), agli Impianti Equipaggi e Impianti Condotta di ciascuna Divisione.

F.to Marco Caposciutti

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno.

TABELLA

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF

Condotta	A	B	C	D	E	F	2° Ag.							
	---	---	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8							
Accompagnamento e formazione treno	A	B	C	D										
	---	---	---	8.8										
Verifica	A	B	C											
	---	---	---											
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 37 r. v.													

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010 e Decreto ANSF 4/2012, destinatario della PEIF:

Condotta DLgs. 247	A1	A4	A5	B1	B2	
	---	---	---	8.8	8.8	
Accompagnamento e formazione treno	FT-A	FT-B	AT	AT1		
	---	---	8.8	8.8		
Verifica	VE	VE-V	VE-M			
	---	---	---			
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 37 r. v.					

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della PEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.

ALLEGATO 1

DISPOSIZIONE n. 3 del 03/03/2016

PROCEDURA D’INTERFACCIA

NORME PARTICOLARI PER L’ESERCIZIO DELLA LINEA ROMA
OSTIENSE – FIUMICINO AEROPORTO CON IL SISTEMA DEL BLOCCO
CONTA-ASSI MULTISEZIONE



Direzione Tecnica
Il Direttore

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO N° 03 del 03 MAR. 2016

"Procedura di interfaccia. Norme particolari per l'esercizio della linea Roma Ostiense – Fiumicino Aeroporto con il sistema del blocco conta-assi multisezione."

**Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale
Rete Ferroviaria Italiana - RFI S.p.A.**

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 recante "Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie";

VISTI il decreto n. 4/2012 e la direttiva n. 1/dir/2012 entrambi emanati il 9 agosto 2012 dal Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF);

VISTA la nota RFI-DTC\A0011\P\2012\0003721 del 19/12/2012 con cui Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha comunicato di aver assunto il "sistema di riferimento" di cui alla direttiva ANSF n. 1/dir/2012;

VISTA la Relazione per la gestione del rischio RFI-DTC-NCR\A0011\P\2014\0001596 del 18/04/2014;

VISTA la nota RFI-DTC\A0010\P\2015\0001529 del 29/7/2015 con cui RFI ha emesso per commenti la bozza di disposizione di esercizio recante le procedure di interfaccia per l'esercizio sperimentale della linea Roma Ostiense – Fiumicino Aeroporto con il nuovo sistema del blocco conta-assi multisezione (BcaM);

VISTA la nota inviata dall'Impresa ferroviaria Trenitalia del 29/9/2015 (prot. TRNIT-DT\P\2015\0050279) avente per oggetto: "Osservazioni alla bozza di disposizione di esercizio recante le procedure di interfaccia per l'esercizio sperimentale

Pagina 1 di 8

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.525.279.653,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma:
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 - R.E.A. 738306



ai

La presente disposizione è composta di n° 8 pagine + 1



della linea Roma Ostiense – Fiumicino Aeroporto con il nuovo sistema del blocco conta-assi multisezione (BcaM)”;

VISTA la relazione finale RFI-DTC-NCR\A0011\P\2016\0000524 del 3/3/2016, elaborata ai sensi della procedura DTC PSE 16 1 0;

emana la seguente:

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO

Articolo 1

(Finalità e campo di applicazione)

1. Con la presente disposizione sono emanate, ad integrazione e modifica delle norme vigenti (in particolare dell'Istruzione per l'esercizio con sistemi di blocco elettrico, Parte V), le norme particolari che disciplinano l'esercizio del nuovo sistema di blocco conta-assi denominato “multisezione” (BcaM).
2. La presente disposizione di esercizio si applica alla linea Roma Ostiense - Fiumicino Aeroporto.
3. Per quanto non espressamente riportato nella presente disposizione di esercizio valgono le norme comuni, in quanto applicabili.
4. Le stazioni di Roma Ostiense, Ponte Galeria e Fiumicino Aeroporto per il periodo della sperimentazione devono essere presenziate da DM.
5. Il Raccordo “Vignole” posto al km 25+980 del binario pari, ai fini del segnalamento e dei dispositivi di armamento, è considerato dismesso.

Articolo 2

(Caratteristiche del segnalamento)

1. Il nuovo sistema del blocco conta-assi in esercizio sperimentale sulla linea Roma Ostiense - Fiumicino Aeroporto è di tipo multi-sezione e si estende: nel senso di marcia dispari, dai segnali di partenza unici o esterni di Roma Ostiense che comandano l'inoltro verso la suddetta linea fino a Fiumicino Aeroporto; nel senso di marcia pari, da Fiumicino Aeroporto fino ai segnali di protezione esterni di Roma Ostiense. Esso è caratterizzato dall'esistenza in linea, sul binario per la marcia sinistra, di più sezioni di blocco di limitata lunghezza, comunque non inferiore a 500 m, ognuna delle quali protetta da un segnale di 1ª categoria che porta accoppiato l'avviso del successivo segnale (segnalamento concatenato o a tre aspetti).

Nel caso suddetto la sequenza del segnalamento a monte di un segnale disposto a via impedita è la seguente:



- via libera con avviso di via impedita a distanza anormalmente ridotta (gruppo di due luci gialle);
- via libera con avviso di via impedita (luce gialla);
- via libera (luce verde).

2. Sullo stante di tutti i segnali di PBI del binario di sinistra deve essere applicata una tabella, a fondo bianco con bordo nero, di dimensioni pari a 50 cm di larghezza e 44 cm di altezza (fig. 1), che indica all'agente di condotta che la sezione di blocco a valle del segnale di PBI è di limitata lunghezza, comunque non inferiore a 500 m.




fig. 1

La tabella indica che la sezione di blocco a valle del segnale di PBI è di limitata lunghezza

3. L'inizio della linea attrezzata con BcaM è individuato con la tabella di fig. 2, che è applicata:

- sui segnali di partenza della stazione di Fiumicino Aeroporto;
- in corrispondenza delle tabelle di individuazione dell'inizio della piena linea in uscita dalla stazione di Roma Ostiense;
- sui segnali di partenza dei binari III e IV (lato Roma Ostiense) della stazione di Ponte Galeria.



fig. 2

La tabella avvisa che il successivo segnale è il primo del tratto di linea caratterizzato da sezioni di blocco di limitata lunghezza

4. Le tavole di orientamento della coppia di segnali di PBI, riferiti ad entrambi i binari, con accoppiato l'avviso ai segnali di protezione delle stazioni sono realizzate conformemente a quanto previsto per i segnali permissivi di blocco elettrico automatico che portano accoppiato l'avviso di "particolari segnali permissivi", di cui all'art. 65, comma 1, quarto capoverso, RS (striscia di colore giallo al centro).



5. Nel Fascicolo Linea deve essere riportato quanto di seguito indicato:

- nella fiancata principale, in corrispondenza dei segnali di PBI, deve essere posto un richiamo con nota in calce alla pagina che evidenzia che la sezione a valle è di limitata lunghezza comunque non inferiore a 500 m;
- nella sezione 4.9 deve essere riportato un richiamo a quanto indicato nella sezione 4.13;
- nella sezione 4.13 deve essere riportato il contenuto dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, nonché il contenuto dell'art. 5.

Articolo 3

(Vincoli di accesso per il materiale rotabile)

1. Sulla linea Roma Ostiense - Fiumicino Aeroporto sono ammessi a circolare treni di lunghezza non superiore a 400 metri e, limitatamente alla tratta Ponte Galeria - Fiumicino Aeroporto, solo se attrezzati con freno continuo automatico di tipo viaggiatori.

2. In caso di variati istradamenti per cause di forza maggiore o esigenze di manutenzione dell'infrastruttura, è ammesso l'inoltro sulla tratta Roma Ostiense - Ponte Galeria di treni che potrebbero non rispettare il suddetto vincolo di lunghezza a condizione che la circolazione del treno a seguito avvenga solo dopo che il DM interessato abbia accertato, per mezzo delle ripetizioni sul QL o con dispaccio di giunto, la libertà della tratta fino alla successiva stazione.

Articolo 4

(Caratteristiche tecnologiche)

1. Le indicazioni di “libero” e “occupato” delle sezioni di blocco protette dai PBI sono riportate sul QL dell'apparato delle stazioni limitrofe per mezzo di segnalazioni luminose che rivestono carattere di sicurezza.

2. La linea è attrezzata per l'uso promiscuo di ciascun binario nei due sensi di marcia.

3. Il sistema BcaM, oltre alle normali funzioni dell'unità conta-assi effettua in modo automatico la liberazione artificiale delle sezioni di blocco indebitamente occupate, qualora il numero degli assi, trasmesso dal punto di conteggio in ingresso in una sezione, coincida con il numero degli assi trasmesso dal punto di conteggio in uscita da una sezione successiva. Non è pertanto richiesta alcuna operazione di liberazione artificiale del blocco da parte del DM e di conseguenza il tasto TlBca non è presente.

4. Il sistema BcaM dispone di un'apposita funzione che, in caso di anomalità interessante un punto di conteggio, ne determina l'esclusione attivando automaticamente la riconfigurazione delle due sezioni ad esso collegate in un'unica sezione di estensione corrispondente alla somma delle due. Con la riconfigurazione automatica in atto, il sistema BcaM assicura la presenza di un solo treno per volta su tale sezione resa “unica”, visualizzata attraverso una specifica indicazione sul QL di linea. Il



segnale di PBI posto in corrispondenza del punto di conteggio escluso continua a svolgere la sola funzione di avviso del successivo segnale di PBI.

5. Nella postazione del DM delle stazioni di Roma Ostiense, Ponte Galeria e Fiumicino Aeroporto è prevista una specifica funzione (ChSe) che determina la chiusura dei segnali di PBI della linea; per attivare tale funzione è necessario che il blocco sia orientato per gli arrivi. La ChSe può essere comandata su ciascun segnale di PBI di linea, determinandone la disposizione a via impedita e lo spegnimento della lettera "A" luminosa.

6. Il ricorso alla funzione ChSe di cui al comma 5 è consentito nei casi di emergenza in cui il DM ritenga opportuno disporre e mantenere un segnale di PBI a via impedita.

Articolo 5 (Anormalità e guasti)

1. Ad integrazione e modifica delle norme contenute nelle IESBE Parte V, Sez. II, in caso di anormalità vale quanto di seguito riportato.

2. Segnale di PBI incontrato a via impedita e lettera "A" spenta.

2.1 Il DM della stazione successiva, qualora gli risulti che la sezione di blocco possa essere ancora occupata da un treno precedente, ordinerà, con comunicazione non registrata, all'agente di condotta del treno fermo di prolungare la sosta fino a che il segnale non si disponga a via libera oppure, permanendo il segnale a via impedita, non si accenda la lettera "A". Resta inteso che in quest'ultimo caso, per la ripresa della corsa, restano confermate le procedure d'interfaccia previste dalla disposizione di esercizio n. 1/2013.

2.2 Nel caso in cui il segnale di PBI permanga indebitamente a via impedita con lettera "A" spenta, il DM della stazione successiva, qualora dalle indicazioni del QL di linea la sezione protetta dal PBI stesso risulti libera, dovrà autorizzare il proseguimento del treno trasmettendo le seguenti prescrizioni:

- Partite dal PBI n° con segnale disposto a via impedita;
- Tratto dal PBI n° a ... (PBI n. ... o stazione di...) libero da treni.

2.3 Nel caso in cui la sezione di blocco protetta dal PBI risulti indebitamente occupata, il DM della stazione successiva deve accertare nei modi d'uso che la tratta fra tale PBI e la propria stazione sia libera da treni, verificando anche l'eventuale presenza di successive sezioni di blocco indebitamente occupate. Acquisita la certezza della libertà della tratta fino alla propria stazione, tale DM dovrà autorizzare il proseguimento del treno fermo al segnale trasmettendo le seguenti prescrizioni:

- Partite dal PBI n° con segnale disposto a via impedita;
- Tratto dal PBI n° a (stazione) libero da treni;

cui si deve aggiungere la seguente, se il DM riscontra che anche altre sezioni di blocco successive risultano indebitamente occupate:

- Siete autorizzati a riprendere la corsa dai segnali dei PBI n° (PBI che proteggono le sezioni indebitamente occupate) disposti a via impedita e con lettera "A" spenta.



2.4 Nel caso di arresto ad un successivo segnale di PBI disposto a via impedita con lettera A "spenta", per il quale il DM non abbia già concesso autorizzazione a riprendere la corsa, lo stesso dovrà autorizzare il proseguimento del treno, fermo al segnale, trasmettendogli le seguenti prescrizioni:

- Partite da PBI n° con segnale disposto a via impedita;
- Tratto da PBI n° a (stazione) libero da treni come da prescrizione in vostro possesso.

2.5 L'agente di condotta nel riprendere la marcia dai segnali di PBI disposti a via impedita con lettera A "spenta" dovrà considerare l'avviso ad essi accoppiato come avviso di via impedita a distanza anormalmente ridotta (gruppo di due luci gialle). Inoltre, ai sensi dell'art. 4 della disposizione n. 1/2013, nell'autorizzazione a riprendere la corsa dai segnali di PBI disposti a via impedita con lettera "A" spenta è implicita l'autorizzazione ad effettuare l'operazione di "Supero Rosso".

3. Istituzione del regime di blocco telefonico.

3.1 Nei casi previsti dalla normativa vigente di istituzione del blocco telefonico, i treni possono essere autorizzati a riprendere la corsa dai segnali dei PBI che proteggono sezioni di blocco che risultano guaste: *Siete autorizzati a riprendere la corsa dai segnali di PBI n°..... disposti a via impedita o spenti con lettera "A" spenta.*

3.2 Ai sensi dell'art. 4 della disposizione n. 1/2013, in tale autorizzazione è implicita l'autorizzazione ad effettuare l'operazione di "Supero Rosso".

Articolo 6

(Lavori di manutenzione e di riparazione degli impianti di blocco)

1. I lavori di manutenzione e di riparazione degli impianti di blocco sono eseguiti nel rispetto delle norme previste nelle IESBE parte V, Sezione II.

2. È prevista la funzione di "esclusione stabilizzata" (Es/Is) dei segnali di linea, realizzata nella postazione manutenzione di Roma Ostiense ad uso del personale della manutenzione. In tal caso, le operazioni di manutenzione dei segnali di linea mediante l'utilizzo della suddetta funzione devono svolgersi in regime di interruzione

3. In allegato alla presente disposizione è riportata la scheda tecnica relativa alla funzione di "esclusione stabilizzata" (Es/Is) del segnale di linea ad uso del personale della manutenzione.

Articolo 7

(Soccorso ai treni)

1. Sulla linea Roma Ostiense - Fiumicino Aeroporto è consentito il soccorso di un treno viaggiatori fermo in linea con un altro treno circolante a seguito a condizione che il BcaM sia regolarmente funzionante.



2. Il DM che ha ricevuto la richiesta di soccorso dovrà comunicare verbalmente all'agente di condotta del treno da soccorrere che il soccorso verrà effettuato con un treno a seguito. All'agente di condotta del treno soccorritore, fermo al segnale di PBI che protegge la sezione occupata dal treno da soccorrere, lo stesso DM dovrà prescrivere di effettuare il soccorso al treno fermo nella sezione di blocco successiva e l'autorizzazione al superamento del segnale di PBI disposto a via impedita.

3. Spetta alle imprese ferroviarie definire, oltre che i materiali per i quali è possibile l'accoppiamento, anche i criteri da rispettare per tale modalità di soccorso, relativamente alla velocità dei convogli, alla frenatura, alla resistenza degli organi di aggancio e all'ubicazione dei mezzi di trazione.

4. Restano inoltre a carico del personale delle imprese ferroviarie le incombenze relative alla congiunzione dei materiali, alla prova del freno e alla modifica dei documenti di scorta.

Articolo 8

(Avvisi)

1. La Direzione Territoriale Produzione di Roma è incaricata di aggiornare il Registro delle disposizioni di servizio (M365) delle stazioni di Roma Ostiense, Ponte Galeria e Fiumicino Aeroporto con il contenuto della presente disposizione di esercizio, in quanto pertinente. Resta inoltre incaricata di aggiornare i documenti dell'orario di servizio per quanto riguarda la dismissione del Raccordo “Vignole”.

2. Le imprese ferroviarie e le strutture periferiche di RFI, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi SGS, restano incaricate di portare a conoscenza del personale interessato i contenuti della presente disposizione.

3. La Direzione Territoriale Produzione di Roma e le imprese ferroviarie interessate sono incaricate di relazionare alla Direzione Tecnica di RFI sull'applicazione delle presenti norme sperimentali con cadenza semestrale, a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione e fino a nuovo avviso. Le imprese ferroviarie suddette devono evidenziare anche eventuali criticità rilevate riguardanti l'ergonomia della condotta dei treni.

4. Relativamente al personale di RFI, la presente disposizione di esercizio interessa le Attività di Sicurezza: Gestione della circolazione, Condotta dei treni, Manutenzione dell'infrastruttura; Ruoli: tutti; Contesti operativi: Blocco conta-assi e Blocco conta-assi multisezione.

Articolo 9

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

La presente disposizione di esercizio a cura di questa Direzione Tecnica è pubblicata in formato .pdf sul sito www.rfi.it e, per il personale di RFI, anche nella banca dati on-line



e-POD RFI ed entra in vigore contestualmente all'attivazione del nuovo sistema di distanziamento BcaM, comunicata con apposito provvedimento.

Donato Carillo

ALLEGATO 2

SOPPRESSO