

DEIF n° 57.2

del 22 giugno 2020

Entra in vigore alle ore 00.00 del 11 luglio 2020

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ESERCIZIO SU LINEE DELLE RETI FERROVIARIE REGIONALI "ISOLATE"

Annulla e Sostituisce	Integra
- DEIF 57.1 del 14.05.2018 Le modifiche rispetto alla DEIF 57.1 sono riportate a margine col simbolo	Altre disposizioni e prescrizioni del Sistema di Gestione della Sicurezza di Esercizio (SGSE) di Trenitalia

1- PREMESSA

Oltre che del Certificato di Sicurezza Unico rilasciato da ERA e valido sull'area di esercizio specificata nella DEIF 55 r. v., Trenitalia è in possesso anche di Certificato di Sicurezza rilasciato da FerrovieNord sulle linee delle Reti ferroviarie regionali "isolate", individuate dal decreto ministeriale di cui all'art. 2, comma 4, del Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50, riportate dell'elenco sottostante, in cui sono indicati anche i servizi ammessi.

In attesa del Certificato di Idoneità richiesto ad ANSF, Trenitalia svolge servizio sulle linee indicate in forza del sopra citato Certificato di Sicurezza ai sensi del D.Lgs 50/2019, art. 31 comma 3.

Ente/Gestore Infrastruttura	Linee	Servizi
FerrovieNord (FN) "Ramo Iseo"	Linea Brescia - Edolo, tratte: - Brescia-Bornato - Bornato-Iseo - Iseo-Edolo	Trasporto Passeggeri
	Linea Rovato Borgo- Bornato	
	Interconnessione Brescia (RFI) – Brescia (FN)	
	Interconnessione Rovato (RFI FS) – Rovato Borgo (FN)	

2- NORMATIVA DI RIFERIMENTO

In ambito Trenitalia sulle linee di cui all'elenco riportato al paragrafo 1 vigono specificamente i seguenti disposti normativi:

- a) DPR 753/80, Decreto Legislativo 14/05/2019 n. 50, Decreti ANSF n. 1/2019 e n. 3/2019; nota ANSF prot. 13666 del 10/7/2019 *"Provvedimenti urgenti in materia di sicurezza dell'esercizio ferroviario applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai soggetti che operano su tali reti individuate dal decreto ministeriale di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50"* (documenti non consegnati al personale in quanto recepiti nella documentazione di cui ai seguenti punti b), c), d));
- b) Disposizioni, prescrizioni e Manuali di Mestiere di Trenitalia (testi elencati in CO 505/AD e DEIF 40 r. v.), nonché le pubblicazioni di servizio/disposizioni particolari riportate nella presente DEIF e relativi allegati;
- c) condizioni di accesso, prospetti informativi rete ecc., disposizioni e prescrizioni "di interfaccia" stabilite dai Gestori Infrastruttura esercenti le linee elencate al paragrafo 1 e oggetto degli specifici Accordi di Interfaccia (cfr. COCS 64 r. v.);
- d) Fascicoli linea/fascicoli orario, Regolamento Segnali e altre "procedure d'interfaccia" del Gestore Infrastruttura (Allegato 1 nel caso di FerrovieNord Ramo Iseo) e occorrenti per l'espletamento del servizio sono resi disponibili al personale utilizzato sulle linee elencate al paragrafo 1 mediante distribuzione controllata (direttamente o se necessario previo recepimento in DEIF/PEIF Trenitalia) in formato elettronico (Tablet) oppure in formato cartaceo per i documenti non digitalizzati.

La conoscenza dei contenuti dei documenti del precedente punto d), occorrenti per l'espletamento del servizio sono illustrati al personale durante l'erogazione delle competenze necessarie all'acquisizione delle abilitazioni richieste ed alla conoscenza della linea del personale stesso.

3- QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE

Per lo svolgimento del servizio sulle linee di cui al paragrafo 1 viene utilizzato personale che ha conseguito, a seguito di specifico percorso formativo ed esame:

- l'abilitazione ministeriale alla mansione condotta (DM n. 513/1998 del 4 agosto 1998 e D.Lgs. 247/2010) a suo tempo rilasciata dall'USTIF competente per territorio e/o dal Direttore dell'Esercizio;
- le abilitazioni rilasciate dal Direttore dell'Esercizio della rete regionale per tutte le altre mansioni (accompagnamento dei treni, preparazione dei treni, manutenzione veicoli) per cui non era previsto, dalla normativa vigente, il rilascio da parte dell'USTIF di un'abilitazione ministeriale.

Per i soli settori preparazione dei treni e manutenzione veicoli, ove previsto dal Direttore dell'Esercizio della rete regionale, sono state riconosciute valide sulla rete regionale anche le abilitazioni già conseguite dal personale per l'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.

I titoli abilitativi del suddetto personale Trenitalia per i settori Condotta e Accompagnamento sono stati integrati con le linee elencate al paragrafo 1 in precedenza al Decreto ANSF 3/2019.

In base all'art. 8 “Disposizioni transitorie” dell'All. 1 al Decreto ANSF 3/2019 (D 3/19) il personale in possesso di un titolo valido, rilasciato in data antecedente all'entrata in vigore del D 3/19 in applicazione delle norme previgenti a tale data, che autorizza lo svolgimento delle mansioni riconducibili alle attività di sicurezza di cui trattasi, può continuare a svolgere le suddette mansioni in forza del suddetto titolo, sotto la responsabilità del titolare dell'abilitazione, fino a quando non sia necessario estenderlo a nuove linee, nuove località di servizio, nuovi ambiti specialistici, nuove tipologie di veicoli etc. o anche a seguito di modifiche sostanziali a questi e sia pertanto richiesto l'adeguamento del requisito professionale.

Laddove si verifichi la suddetta condizione il titolare dell'abilitazione, previa integrazione del requisito professionale e nel rispetto degli obblighi di cui al punto 5.4 del D 3/19, deve rilasciare un'abilitazione prevista dal quadro normativo di riferimento definito al punto 5.3 del D 3/19.

L'erogazione della formazione finalizzata al rilascio del certificato del requisito professionale e il successivo rilascio delle abilitazioni (primi rilasci e conversioni) ai sensi delle norme di cui al punto 5.3 del D 3/19, può avvenire solo dopo il rilascio da parte ANSF del Certificato di idoneità all'esercizio di cui all'art. 28 del DLgs 14 maggio 2019, n. 50 e può essere subordinata al rispetto di eventuali prescrizioni impartite dall'ANSF stessa. In pendenza del rilascio del Certificato di idoneità all'esercizio di cui sopra l'ANSF può rilasciare, su richiesta dell'Azienda e al fine di garantire il servizio, specifiche e puntuali autorizzazioni al rilascio delle abilitazioni o all'erogazione della formazione sulla base dello stato di avanzamento del processo di valutazione della documentazione facente parte dell'istanza di rilascio del Certificato di idoneità all'esercizio.

La nomina delle commissioni di esame per la certificazione del requisito professionale compete all'ANSF.

4- VEICOLI

Sulle linee di cui al paragrafo 1 Trenitalia utilizza i veicoli ricompresi nel proprio SGSE (DEIF 43 r. v.) che siano stati autorizzati a circolare dal Fascicolo Linea degli Enti/Gestori Infrastruttura esercenti le linee elencate in premessa:

- **Gestore Infrastruttura FerrovieNord**

Le tipologie di veicoli autorizzati a circolare sulla rete FerrovieNord Ramo Iseo sono riportati nel Fascicolo Linee FerrovieNord (ved. DEIF 60 TT).

Per i treni con locomotive a vapore attive in composizione, in caso di arresto in galleria ed a integrazione delle disposizioni e prescrizioni vigenti (DEIF 21 e PEIF 31 TT) vanno adottati i seguenti provvedimenti.

La circolazione dei treni storici effettuati con locomotive a vapore attive è ammessa nelle gallerie aventi lunghezza inferiore ai 700 metri ed attrezzate con impianto di illuminazione.

La composizione del treno deve avere il mezzo di trazione esclusivamente in testa al convoglio.

È vietato l'arresto in galleria dei treni effettuati con locomotiva a vapore attiva come mezzo di trazione, ovvero con locomotiva trainata con combustione attiva anche solo parzialmente.

In caso di indebito arresto, per qualsiasi motivo, di un veicolo a vapore in galleria si dispone che:

- il capotreno, coadiuvato dagli altri addetti dell'Impresa Ferroviaria presenti a bordo, provveda ad assicurare l'immediata evacuazione di tutti i passeggeri dal treno ed a indirizzarli verso l'uscita più vicina della galleria;

- per le operazioni di evacuazione, il capotreno ed il personale di scorta e di assistenza specifica dovranno indirizzare i viaggiatori a bordo del treno verso le porte più vicine e, qualora le stesse si trovino in posizione tale da rendere difficoltosa la discesa dal treno, dovranno provvedere all'evacuazione del treno stesso anche tramite le porte posteriori della carrozza di coda;
- il capotreno e gli altri addetti dell'Impresa Ferroviaria dovranno sempre assicurare il necessario supporto ai passeggeri fino alla più vicina uscita della galleria o, nel caso di impedimento alla transitabilità dovuta al posizionamento del convoglio, all'altra uscita della galleria.

Il treno dovrà essere attrezzato con una scaletta portatile per facilitare, in caso di necessità, la discesa dei viaggiatori dalla porta di coda dell'ultima vettura, con due lampade portatili a batteria ad alta intensità per ogni vettura in composizione, da impiegare nelle citate attività di evacuazione dei passeggeri dalla galleria, qualora l'illuminazione fissa risulti insufficiente per la presenza del fumo della locomotiva e di un adeguato numero di estintori portatili (almeno 4 per vettura) salvo diverse valutazioni.

È obbligo del Capotreno, mediante annunci* prima della partenza del treno dalla stazione di origine, informare i viaggiatori presenti sul treno riguardo ai contenuti della presente disposizione, comprese le modalità di discesa dal treno stesso dalla porta di coda dell'ultima vettura.

**Esempio: Si avvisa la gentile Clientela che per la salvaguardia della sicurezza in caso di emergenza questo treno è dotato di estintori portatili, lampade portatili a batteria ad alta intensità e una scaletta portatile per l'eventuale discesa dei viaggiatori dalla porta di coda dell'ultima vettura. In caso di emergenza la gentile Clientela è tenuta a osservare scrupolosamente le indicazioni fornite dal personale del treno.*

Ai fini della corretta gestione delle procedure di un'eventuale evacuazione di un treno in galleria, prima della partenza di un treno con le caratteristiche di cui sopra il capotreno dovrà comunicare al DCO il numero complessivo delle persone a bordo dello stesso.

5- PROTEZIONE MARCIA TRENI – TRENI STORICI

La circolazione dei treni deve avvenire con il SSB inserito in coerenza con il SST di protezione marcia treni. In caso di guasto/indisponibilità di sistema di protezione marcia treni si applicano le norme previste su MMNEAT di Trenitalia.

Per i treni storici:

- con mezzo di trazione sprovvisto di SSB;
- privi di sistemi di comando e controllo centralizzati delle porte dei treni;

si applicano le norme di cui alla DdE 07/2020 FerrovieNord (DEIF 60 di Trenitalia) e PEIF 31 r. v. di Trenitalia.

6- ANORMALITÀ DI ESERCIZIO

In caso di anormalità di esercizio ad integrazione di quanto previsto dalla normativa vigente e delle particolarità stabilite dal Gestore Infrastruttura nei documenti di interfaccia messi a disposizione del personale di Trenitalia si precisa che:

- **Gestore Infrastruttura FERROVIENORD Ramo Iseo**

Per i servizi su tale rete effettuati con treni storici la Sala Operativa Trenitalia di riferimento è la Sala Operativa DPLH Servizi Nazionali e Internazionali di Milano.

7- ELENCO ALLEGATI

Allegato 1: Disposizioni FerrovieNord da osservare per il servizio sulle linee gestite da FN "Ramo Iseo" a integrazione di disposizioni/prescrizioni/Manuali di Mestiere Trenitalia.

8- DISTRIBUZIONE

La presente DEIF è distribuita da DT - SESIAQSSL:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa";
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMO e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B01 della COCS 37/DT r.v.;
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 37/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DEIF, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della DEIF (vedere paragrafo TABELLA)¹. La distribuzione della DEIF deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso A03 della suddetta COCS 37/DT r.v.;

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOD/Presidi) delle Divisioni Passeggeri Regionale e Passeggeri Long Haul;
- agli Impianti Formazione Treno (IFT), agli Impianti Equipaggi di ciascuna Divisione.

F. to Marco Caposciutti

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno

9- TABELLA

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze del sistema abilitativo previgente, destinatario della DEIF:

Accompagnamento e Formazione Treni	A	B	C	D
	55.8	55.8	55.8	55.8
Verifica	A	B	C	
	55.8	55.8	55.8	

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010 e Decreto ANSF 4/2012 , e Reg. (UE) 995 destinatario della DEIF:

Condotta DLgs. 247	A1	A4	B1	B2			
	55.8	55.8	55.8	55.8			
Accompagnamento Treni / Accompagnamento dei Treni	AT		ADT				
	AT	AT1	A	B			
	55.8	55.8	55.8	55.8			
Formazione Treni / Preparazione dei Treni	FT		PDT				
	FT-A	FT-B	A	B	C	D	V
	55.8	55.8	55.8	55.8	55.8	55.8	55.8
Verifica	VE-V	VE-M	VE-Mr	VE-S			
	55.8	55.8	55.8	55.8			
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 37 r. v.						
	55.8						

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della DEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.

Allegato 1

Disposizioni FerrovieNord da osservare per il servizio sulle linee gestite da FN "Ramo Iseo" a integrazione di disposizioni/prescrizioni/Manuali di Mestiere Trenitalia.

Le Disposizioni FerrovieNord da osservare per il servizio sulle linee gestite da FN "Ramo Iseo" a integrazione di disposizioni/prescrizioni/Manuali di Mestiere Trenitalia sono riportate all'interno della DEIF 60 r. v. di Trenitalia e sono integrate dai documenti indicati nel seguente prospetto, distribuiti al personale di esercizio come testi a parte.

Titolo della pubblicazione	Data di emissione	Tipo	Anno	N°	Note
Attivazione della nuova stazione di Brescia	04/05/2017	OdS	2017	5	-
Produzione e trasmissione informatizzata dei moduli 0181, 0229, 0452 e 0452/1	28/07/2016	OdS	2016	5	-
Modifiche al segnalamento nella stazione di Iseo	19/09/2013	OdS	2013	7	-
Modifiche al piazzale nella stazione di Cividate-Malegno	13/09/2013	OdS	2013	6	-
Modifiche al piazzale nella stazione di Passirano	05/08/2013	OdS	2013	5	-
Passaggi a livello tra Ceto-Cerveno e Sellero	15/07/2013	OdS	2013	3	-
Modifiche al piazzale ed al segnalamento nella stazione di Marone-Zone	21/04/2010	OdS	2010	5	-
Modifiche al piazzale ed al segnalamento nella stazione di Bornato-Calino	24/09/2009	OdS	2009	11	-
Soppressione del passaggio a livello alla progressiva 8+917 tra Castegnato e Paderno	09/02/2009	OdS	2009	4	-
Stazione di Rovato Borgo	13/03/2007	OdS	2007	7	-
Raccordo Molino tra Cazzago San Martino e Rovato Città	27/02/2007	OdS	2007	5	-

Modifiche al piazzale ed al segnalamento nella stazione di Rovato Borgo	21/02/2007	OdS	2007	1	1*
Modifiche del segnalamento a protezione del deviatoio del raccordo Forno Allione e trasformazione del sistema di protezione dei passaggi a livello n° 91A e n° 91 tra Cedegolo e Forno Allione	10/10/2006	OdS	2006	8	1*
Stazione di Piancamuno - Gratacasolo - Trasformazione del sistema di protezione dei passaggi a livello n° 35, 36, 37, 39 e 41 tra Pisogne e Artogne - Gianico	19/07/2006	OdS	2006	7	2*
Manovre al raccordo ex "Sidercamuna S.p.A." tra Capo di Ponte e Cedegolo	07/12/2005	CdE	2005	5	-
Modifiche al segnalamento ed agli apparati di sicurezza nella stazione di Darfo-Corna	29/09/2005	OdS	2005	2	-
Modifiche al segnalamento ed agli apparati di sicurezza nella stazione di Malonno	12/07/2004	OdS	2004	1 3	-
Modifiche al segnalamento ed agli apparati di sicurezza nella stazione di Cedegolo	18/05/2004	OdS	2004	1 1	-
Stazione di Castegnato - Modifiche all'apparato centrale elettrico a pulsanti di itinerario - Apparato centrale statico	15/10/2003	OdS	2003	1 6	3*
Stazione di Sale Marasino - Modifiche al segnalamento - Attivazione apparato centrale elettrico a pulsanti di itinerario	25/07/2003	OdS	2003	1 2	-
Stazione di Breno - Modifiche al segnalamento - Attivazione apparato centrale elettrico a pulsanti di itinerario	24/01/2003	OdS	2003	3	-
Stazione di Cagno-Esine - Modifiche al segnalamento - Attivazione apparato centrale statico	24/05/2002	OdS	2002	1 3	-
Stazione di Edolo - Modifiche al segnalamento - Attivazione apparato centrale statico	28/08/2001	OdS	2001	1 6	-
Stazione di Borgonato-Adro - Modifiche al segnalamento - Attivazione apparato centrale statico	27/07/2001	OdS	2001	1 2	-
Stazione di Capo di Ponte - Modifiche al segnalamento - Attivazione apparato centrale statico	15/12/2000	OdS	2000	9	4*
Nuovo raccordo ferroviario "Sider Camuna S.p.a." progressiva Km 57+767 della linea Iseo - Edolo	15/05/1973	Circolare	1973	1	5*

NOTE:

1* Piano Schematico annullato da OdS n° 12/2007, successivamente annullato

2* Punto 11 annullato da OdS n° 8/2016, successivamente annullato

3* Punto 3 e Piano Schematico annullati da OdS n° 4/2009

4* Piano Schematico annullato da OdS n° 3/2013

5* Modificata da OdS n° 9/2000 e da CdE n° 5/2005