

Direzione Tecnica

Il Direttore

DEIF n. 58.0

del 12 novembre 2018

In vigore all'atto della sua emanazione

**PROCEDURE DI INTERFACCIA “MODIFICHE ALLE
ALLE NORME PARTICOLARI PER IL PERSONALE
ADDETTO ALLA CONDOTTA DEI MEZZI DI
TRAZIONE PROVVISI DI APPARECCHIATURA PER
IL CONTROLLO DELLA MARCIA DEI TRENI E
SEGNALAMENTO IN CABINA DI GUIDA
(ERTMS/ETCS) - PARTE PRIMA, SEZIONE VI
DELLE NEAT”**

E

**“MODIFICHE ALLE PROCEDURE IN CASO DI
ALLARME RTB /RTF PER I CONVOGLI DOTATI
DI IMPIANTO DI RILEVAMENTO E
SEGNALAZIONE DELLO STATO TERMICO DELLE
BOCCOLE E DEGLI ASSI FRENATI”
- CONDIZIONI DI RECEPIMENTO ALL'INTERNO
DEL QUADRO NORMATIVO DI TRENITALIA**

annulla e sostituisce	integra/modifica
- Prescrizione RFI-DTC\A0011\P\ 2010\ 00003894 del 26-11 -2010; - Prescrizione RFI-DTC\A0011\P\ 2012\ 00001431 del 25-05-2012, - Prescrizione RFI-DTC\A0011\P\ 2006\ 00002783 del 02-11- 2006, relativamente alla "prova del collegamento radio nella stazione di Roma Termini".	- MMNEAT di Trenitalia - MMV di Trenitalia

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
2. MODIFICHE ALLE NORME PARTICOLARI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CONDOTTA DEI MEZZI DI TRAZIONE PROVVISI DI APPARECCHIATURA PER IL CONTROLLO DELLA MARCIA DEI TRENI E SEGNALAMENTO IN CABINA DI GUIDA (ERTMS/ETCS) - PARTE PRIMA, SEZIONE VI DELLE NEAT	4
3. MODIFICHE ALLE NEAT - PARTE SECONDA - SEZIONE SECONDA “ESTRATTO DELLA NORMATIVA GENERALE DEI DISPOSITIVI ATTI AL RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA DELLE BOCCOLE (R.T.B.)” (EX ALLEGATO XV IPCL)	7
4. MODIFICHE ALL'ESTRATTO DELLA NORMATIVA PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RILEVAMENTO TEMPERATURA BOCCOLE PER LINEE AC/ AV ATTREZZATE CON ERTMS/ ETCS L2 -DISPOSIZIONE RFI N. 28/ 2008 (EX ALLEGATO XV BIS IPCL)	8
5. MODIFICHE ALLA NORMATIVA PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RILEVAMENTO TEMPERATURA BOCCOLE - DISPOSIZIONI RFI N. 48/ 2001 E S.M.I.	9
6. MODIFICHE ALLA NORMATIVA PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RILEVAMENTO TEMPERATURA BOCCOLE PER LINEE AC/ A V ATTREZZATE CON ERTMS/ETCS L2 - DISPOSIZIONI RFI N. 51 / 2005 E S.M.I.) 10	
7. TERMINOLOGIA.....	10
8. DISTRIBUZIONE.....	12
9. TABELLA	13
10. ALLEGATO 1 : "SISTEMI RTB/RTF SULL'INFRASTRUTTURA DI RETE FERROVIARIA ITALIANA"	14

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente DEIF recepisce:

- a) la **Disposizione di Esercizio RFI n. 15/2018** "Procedura di interfaccia. Modifiche alle Norme particolari per il personale addetto alla condotta dei mezzi di trazione provvisti di apparecchiatura per il controllo della marcia dei treni e segnalamento in cabina di guida (ERTMS/ETCS) - Parte Prima, Sezione VI delle NEAT", del 12/10/2018 applicabile dal 10/12/2018 d'ora in poi Disp. 15/2018, emanata per il recepimento dei contenuti della:
- disposizione di esercizio n. 20/ 2016, limitatamente alla possibilità, su determinate linee o tratti di linea, che la "procedura TAF" sia automatica e quindi non richiama all'agente di condotta;
 - della prescrizione di esercizio RFIDTC\A0011 \ P\ 2012\ 0001431 del 25/ 05/ 2012 (comunicazione delle anomalie durante la marcia dei treni che comportino l'adozione della procedura Fine Missione/ Inizio Missione);
 - della prescrizione di esercizio RFIDTC\ A0011 \ P\ 2010\ 0003894 del 26/ 11 / 2010 (riduzione a 10 km/ h del tetto di velocità in SR in approccio ai segnali di partenza); - la possibilità di istradare i treni sulla linea ETCS L2 anche con la connessione radio stabilizzata rilevata dal solo agente di condotta.
- b) la **Disposizione di Esercizio RFI n. 17/2018** "Procedura di interfaccia. Modifiche alle procedure in caso di allarme RTB /RTF per i convogli dotati di impianto di rilevamento e segnalazione dello stato termico delle boccole e degli assi frenati", del 12/10/2018, applicabile dal 15/11/2018, d'ora in poi Disp. 17/2018, con cui vengono emanate modifiche alle procedure di controllo che l'agente di condotta dei convogli dotati di impianto di rilevamento e segnalazione dello stato termico delle boccole e degli assi frenati deve rispettare in caso di allarme RTB/RTF. Tali modifiche riguardano la possibilità di rilevare la presenza o meno di anomalie alle boccole o agli assi dei rotabili evitando la visita esterna ai rotabili.

Le citate Disposizioni stabiliscono le procedure di interfaccia fra il personale di RFI e il personale delle Imprese ferroviarie in applicazione di specifici principi contenuti nel Regolamento per la Circolazione Ferroviaria emanato dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) con Decreto n. 4/2012 del 9 agosto 2012.

Nei seguenti articoli della presente DEIF sono riportate le singole procedure di interfaccia, mantenendo la stessa numerazione dei paragrafi del testo RFI, ed in particolare sono riportate le modalità di recepimento con le eventuali procedure

applicative inserite in MMNEAT per le parti modificate della PARTE PRIMA, SEZIONE VI e della PARTE SECONDA - SEZIONE II integrata con le parti derivanti dalla ex Disp. 28/2008 "Estratto della normativa per l'esercizio degli impianti di rilevamento temperatura boccole per linee AC/ AV attrezzate con ERTMS/ ETCS L2", mentre in MMV viene inserito il testo delle Norme RTB di Trenitalia ex Disp 48/01 e s.m.i. integrato dal testo della "Normativa per l'esercizio degli impianti di rilevamento temperatura boccole per linee Ac/AV attrezzate con ERTMS/ETCS L2" ex Disp. 51/05 e s.m.i..

Gli articoli e commi delle parti di MMNEAT e MMV modificati a recepimento delle Disp. 15/2018 e 17/2018 e costituenti procedure d'interfaccia sono riportati su sfondo grigio chiaro.

2. MODIFICHE ALLE NORME PARTICOLARI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CONDOTTA DEI MEZZI DI TRAZIONE PROVVISI DI APPARECCHIATURA PER IL CONTROLLO DELLA MARCIA DEI TRENI E SEGNALAMENTO IN CABINA DI GUIDA (ERTMS/ETCS) - PARTE PRIMA, SEZIONE VI DELLE NEAT

1. Il titolo delle "Norme particolari per il personale addetto alla condotta dei mezzi di trazione provvisti di apparecchiatura per il controllo della marcia dei treni e segnalamento in cabina di guida (ERTMS/ETCS)" è così sostituito:

"Istruzioni per l'esercizio delle linee attrezzate con ERTMS/ ETCS L2 senza segnali fissi luminosi ad uso dell'agente di condotta".

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMNEAT di Trenitalia Parte I Sezione VI:

Il titolo della Parte Prima - Sezione VI è così sostituito:

"Istruzioni per l'esercizio delle linee attrezzate con ERTMS/ETCS L2 senza segnali fissi luminosi ad uso dell'agente di condotta".

2. Al paragrafo n. 4 "Modi Operativi del SSB" è apportata la seguente modifica:

- Il sesto capoverso del Punto 4.3 è così sostituito:

Il SSB in Staff Responsible protegge il treno anche rispetto all'indebito superamento dei segnali imperativi di protezione, dei segnali imperativi di Posto di esodo, dei

segnali di confine e dei segnali imperativi di partenza; tale protezione viene realizzata attraverso PI con funzione di "Stop se in Staff Responsible" ubicati in corrispondenza dei segnali interessati. In approccio ai segnali imperativi di partenza, il SSB in Staff Responsible impone un tetto di velocità pari a 10 km/ h; pertanto l'agente di condotta deve portarsi alla velocità di 10 km/ h almeno 200 m prima dei suddetti segnali.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMNEAT di Trenitalia Parte I Sezione VI paragrafo 4:

Il sesto capoverso del punto 4.3 riporta integralmente il sesto capoverso del punto 4.3 della Disp. 15/2018.

3. Al paragrafo n. 9 "Passaggio da una linea tradizionale ad una con ERTMS/ETCS L2 e viceversa (transizioni di livello) è apportata la seguente modifica:

- Alla fine del Punto 9.1 è aggiunto il seguente paragrafo:

In caso di mancata connessione radio il RBC impedisce la disposizione a via libera del segnale di protezione del bivio sulla linea tradizionale ((in generale del segnale di accesso alla linea AV/AC); in tale circostanza il treno deve percorrere la linea tradizionale.

Si fa eccezione nel caso in cui l'agente di condotta, su richiesta del Regolatore della circolazione della località di servizio che inoltra sulla linea AV / AC, possa rilevare l'avvenuta stabilizzazione della connessione radio (icona n. 6 di cui al precedente punto 2.7) e lo abbia confermato con comunicazione registrata al Regolatore della circolazione: "Treno ... rilevata connessione radio stabilizzata per ingresso linea AV". In tale evenienza il Regolatore della circolazione, se nulla osta, istraderà il treno con le norme comuni sulla linea AV/AC.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMNEAT di Trenitalia Parte I Sezione VI paragrafo 9:

Alla fine del punto 9.1 è aggiunto un nuovo capoverso che riporta integralmente il testo aggiunto della Disp. 15/2018.

4. Al paragrafo n. 10 "Circolazione in Area di livello 2" sono apportate le seguenti modifiche:

- Il punto 10.2.1 è così sostituito:

Un treno può passare dal modo "Staff Responsible" (punto 4.3) a quello di "Full Supervision" (punto 4.1) qualora le condizioni della linea a valle del segnale imperativo (a partire dal punto di inizio della successiva sezione di blocco radio) permettano il modo "Full Supervision" e l'agente di condotta abbia effettuato la "procedura TAF" di cui al punto 10.2.8. Su determinate linee o tratti di linea il sistema ETCS L2 non richiede all'agente di condotta l'effettuazione della "procedura TAF"; tale caratteristica è esplicitata fra le particolarità tecnico-normative della linea o tratto di linea in questione.

- Il testo del primo alinea del punto 10.2.3 è così sostituito:

- effettuato la procedura TAF di cui al punto 10.2.8 (sulle linee o tratti di linea per i quali il sistema ETCS L2 richiede all'agente di condotta l'effettuazione della "procedura TAF").

- Il primo capoverso del punto 10.2.5 è così sostituito:

Un treno può passare dal modo "On Sight" (punto 4.2) a quello di "Full Supervision" (punto 4.1) qualora le condizioni della linea a valle del segnale imperativo (a partire dal punto di inizio della prima successiva sezione di blocco radio) permettano il modo "Full Supervision" e l'agente di condotta abbia effettuato la "procedura TAF" di cui al punto 10.2.8 (come precisato al punto 10.2.1, su determinate linee o tratti di linea l'agente di condotta non deve effettuare la suddetta "procedura TAF").

- Il primo capoverso del punto 10.2.7 è così sostituito:

Un treno in modo "On Sight" può ricevere una nuova Autorizzazione al Movimento in On Sight (estensione dell'Autorizzazione in On Sight) qualora le condizioni della linea a valle del segnale imperativo (a partire dal punto di inizio della successiva sezione di blocco radio) lo permettano e l'agente di condotta abbia effettuato la "procedura TAF" di cui al punto 10.2.8 (come precisato al punto 10.2.1, su determinate linee o tratti di linea l'agente di condotta non deve effettuare la suddetta "procedura TAF").

- Il primo capoverso del punto 10.2.8 è così sostituito:

Ad eccezione delle linee o tratti di linea per i quali il sistema ETCS L2 non richiede all'agente di condotta l'effettuazione della "procedura TAF", affinché un treno circolante in Staff Responsible oppure in On Sight possa ricevere un'Autorizzazione

al Movimento in Full Supervision oppure in On Sight deve essere eseguita la "procedura TAF" che prevede la conferma, da parte dell'agente di condotta, della libertà del tratto di linea davanti al treno e fino al successivo segnale fisso. L'agente di condotta conferma quanto sopra attraverso il riconoscimento di uno specifico messaggio visualizzato sul DMI (richiesta TAF).

- Alla fine del punto 10.19 è inserito il seguente nuovo capoverso:

In tutti i casi di anormalità durante la marcia dei treni che comportino l'adozione della procedura di Fine Missione/ Inizio Missione, l'agente di condotta deve sempre comunicare tempestivamente tale evento, con comunicazione registrata, al Regolatore della circolazione di giurisdizione.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMNEAT di Trenitalia Parte I Sezione VI paragrafo 10:

le seguenti parti del paragrafo 10:

- punto 10.2.1,
- punto 10.2.3, testo del primo alinea
- punto 10.2.5, primo capoverso,
- punto 10.2.7, primo capoverso,
- punto 10.2.8, primo capoverso,
- punto 10.19, nuovo capoverso inserito alla fine del testo,

riportano integralmente il testo aggiunto/modificato della Disp. 15/2018.

3. MODIFICHE ALLE NEAT - PARTE SECONDA - SEZIONE SECONDA **“ESTRATTO DELLA NORMATIVA GENERALE DEI DISPOSITIVI ATTI** **AL RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA DELLE BOCCOLE** **(R.T.B.)” (EX ALLEGATO XV IPCL)**

Al paragrafo 4 è apportata la seguente modifica:

Alla fine del paragrafo è aggiunto il seguente capoverso:

In caso di convogli dotati di impianto di bordo per il rilevamento e la segnalazione dello stato termico delle boccole e degli assi frenati, le imprese ferroviarie possono prevedere apposite procedure che consentano la verifica delle boccole e degli assi frenati direttamente in cabina di guida, evitando così la visita diretta al materiale

DEIF n° 58.0 - *Procedure di interfaccia “Modifiche alle norme particolari per il personale addetto alla condotta dei mezzi di trazione provvisti di apparecchiatura per il controllo della marcia dei treni e segnalamento in cabina di guida (ERTMS/ETCS) - Parte prima, Sezione VI delle NEAT” e “Modifiche alle procedure in caso di allarme RTB/RTF per i convogli dotati di impianto di rilevamento e segnalazione dello stato termico delle boccole e degli assi frenati” - condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia.*

rotabile. Tali procedure dovranno essere elaborate dalle imprese ferroviarie stesse, secondo i criteri del Regolamento UE n. 402/ 2013, tenendo conto delle caratteristiche minime dei sistemi di rilevamento di terra RTB/ RTF riportati in allegato al presente Estratto.

È inserito il nuovo Allegato "Sistemi RTB/RTF sull'infrastruttura di Rete Ferroviaria Italiana". (il testo è riportato in Allegato 1 alla presente DEIF)

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMNEAT di Trenitalia Parte II Sezione II Sottosezione 1 “Estratto della normativa generale dei dispositivi atti al rilevamento della temperatura delle boccole (R.T.B.)” (ex Allegato XV IPCL; ex Allegato 4 Disp. RFI 48/01) paragrafo 4:

Alla fine del paragrafo 4 è inserita la seguente procedura applicativa Trenitalia:

Per i convogli composti da veicoli ETR 1000, dotati di impianto di bordo per il rilevamento e la segnalazione dello stato termico delle boccole, le apposite procedure che consentono la verifica delle boccole direttamente in cabina di guida, evitando così la visita diretta al materiale rotabile, sono ripotate nelle specifiche DPC. Tali procedure tengono conto delle caratteristiche minime dei sistemi di rilevamento di terra RTB/ RTF riportati in allegato alla presente Sezione e delle caratteristiche dei sistemi di rilevamento presenti a bordo.

Procedura
applicativa
Trenitalia;
Disp. 17/2018

DPC ETR 1000

Alla fine della Sezione Seconda viene inserito il nuovo Allegato "Sistemi RTB/RTF sull'infrastruttura di Rete Ferroviaria Italiana" che riporta integralmente il testo del nuovo allegato alla Disp. 17/2018 (allegato 1 alla presente DEIF).

4. MODIFICHE ALL'ESTRATTO DELLA NORMATIVA PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RILEVAMENTO TEMPERATURA BOCCOLE PER LINEE AC/ AV ATTREZZATE CON ERTMS/ ETCS L2 - DISPOSIZIONE RFI N. 28/ 2008 (EX ALLEGATO XV BIS IPCL)

Al paragrafo 3.6 è apportata la seguente modifica:

Alla fine del paragrafo è aggiunto il seguente capoverso:

In caso di convogli dotati di impianto di bordo per il rilevamento e la segnalazione dello stato termico delle boccole e degli assi frenati, le imprese ferroviarie possono prevedere apposite procedure che consentano la verifica delle boccole e degli assi frenati direttamente in cabina di guida, evitando così la visita diretta al materiale rotabile. Tali procedure dovranno essere elaborate dalle imprese ferroviarie stesse, secondo i criteri del Regolamento UE n. 402/ 2013, tenendo conto delle

caratteristiche minime dei sistemi di rilevamento di terra RTB/ RTF riportati in allegato al presente Estratto.

È inserito il nuovo Allegato "Sistemi RTB/RTF sull'infrastruttura di Rete Ferroviaria Italiana".(il testo è riportato in Allegato 1 alla presente DEIF)

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMNEAT di Trenitalia Parte II Sezione II Sottosezione 2 “Estratto della normativa per l'esercizio degli impianti di rilevamento temperatura boccole per linee AC/ AV attrezzate con ERTMS/ ETCS L2 (ex Disp. RFI n. 28/ 2008 - ex Allegato XVbis IPCL) paragrafo 3.6:

Alla fine del paragrafo 3.6 è inserita la seguente procedura applicativa Trenitalia:

Per i convogli composti da veicoli ETR 1000, dotati di impianto di bordo per il rilevamento e la segnalazione dello stato termico delle boccole, le apposite procedure che consentono la verifica delle boccole direttamente in cabina di guida, evitando così la visita diretta al materiale rotabile, sono ripotate nelle specifiche DPC. Tali procedure tengono conto delle caratteristiche minime dei sistemi di rilevamento di terra RTB/ RTF riportati in allegato alla presente Sezione e delle caratteristiche dei sistemi di rilevamento presenti a bordo.

Procedura applicativa Trenitalia;
Disp. 17/2018
DPC ETR 1000

Alla fine della Sezione Seconda viene inserito il nuovo Allegato "Sistemi RTB/RTF sull'infrastruttura di Rete Ferroviaria Italiana" che riporta integralmente il testo del nuovo allegato alla Disp. 17/2018 (allegato 1 alla presente DEIF).

5. MODIFICHE ALLA NORMATIVA PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RILEVAMENTO TEMPERATURA BOCCOLE - DISPOSIZIONI RFI N. 48/ 2001 E S.M.I.

All'articolo 4 è apportata la seguente modifica:

Alla fine del paragrafo è aggiunto il seguente capoverso:

In caso di convogli dotati di impianto di bordo per il rilevamento e la segnalazione dello stato termico delle boccole e degli assi frenati, le imprese ferroviarie possono prevedere apposite procedure che consentano la verifica delle boccole e degli assi frenati direttamente in cabina di guida, evitando così la visita diretta al materiale rotabile. Tali procedure dovranno essere elaborate dalle imprese ferroviarie stesse, secondo i criteri del Regolamento UE n. 402/ 2013, tenendo conto delle caratteristiche minime dei sistemi di rilevamento di terra RTB/ RTF riportati in allegato al presente Estratto.

DEIF n° 58.0 - Procedure di interfaccia "Modifiche alle norme particolari per il personale addetto alla condotta dei mezzi di trazione provvisti di apparecchiatura per il controllo della marcia dei treni e segnalamento in cabina di guida (ERTMS/ETCS) - Parte prima, Sezione VI delle NEAT" e "Modifiche alle procedure in caso di allarme RTB/RTF per i convogli dotati di impianto di rilevamento e segnalazione dello stato termico delle boccole e degli assi frenati" - condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia.

È inserito il nuovo Allegato "Sistemi RTB/RTF sull'infrastruttura di Rete Ferroviaria Italiana". (il testo è riportato in Allegato 1 alla presente DEIF)

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

Per memoria

6. MODIFICHE ALLA NORMATIVA PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RILEVAMENTO TEMPERATURA BOCCOLE PER LINEE AC/ A V ATTREZZATE CON ERTMS/ETCS L2 - DISPOSIZIONI RFI N. 51 / 2005 E S.M.I.)

All'articolo 3 è apportata la seguente modifica:

Alla fine del testo del paragrafo 6 è aggiunto il seguente capoverso:

In caso di convogli dotati di impianto di bordo per il rilevamento e la segnalazione dello stato termico delle boccole e degli assi frenati, le imprese ferroviarie possono prevedere apposite procedure che consentano la verifica delle boccole e degli assi frenati direttamente in cabina di guida, evitando così la visita diretta al materiale rotabile. Tali procedure dovranno essere elaborate dalle imprese ferroviarie stesse, secondo i criteri del Regolamento UE n. 402/ 2013, tenendo conto delle caratteristiche minime dei sistemi di rilevamento di terra RTB/ RTF riportati in allegato al presente Estratto.

È inserito il nuovo Allegato "Sistemi RTB/RTF sull'infrastruttura di Rete Ferroviaria Italiana". (il testo è riportato in Allegato 1 alla presente DEIF)

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

Per memoria

7. TERMINOLOGIA

Al fine di uniformare la terminologia a quella in uso nel quadro normativo di RFI vigente, si apportano le seguenti sostituzioni:

- "rotabile" con "veicolo";
- "Regolamento sui Segnali" con "Regolamento sui Segnali in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale";
- "PdC" e "personale di condotta" con "agente di condotta".

Al fine di uniformare la terminologia in MMNEAT a quella in uso nel quadro normativo vigente, si apportano le seguenti sostituzioni rispetto al testo delle NEAT del sistema di riferimento:

- “PdC” o “personale di condotta” sostituito con “agente di condotta”;
- “rotabile” sostituito con “veicolo”;
- “Regolamento sui Segnali” con “Regolamento sui Segnali in uso sull’infrastruttura ferroviaria nazionale”;

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMNEAT di Trenitalia

Al fine di uniformare la terminologia in MMNEAT a quella in uso nel quadro normativo vigente, si apportano le seguenti sostituzioni rispetto al testo delle NEAT del sistema di riferimento:

- “PdC” o “personale di condotta” sostituito con “agente di condotta”;
- “rotabile” sostituito con “veicolo”;
- “Regolamento sui Segnali” con “Regolamento sui Segnali in uso sull’infrastruttura ferroviaria nazionale”;

8. DISTRIBUZIONE

La presente DEIF è distribuita da DT - SESIAQSSL:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;
2. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 37/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DEIF, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della DEIF (vedere paragrafo TABELLA)¹. La distribuzione della DEIF deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso A03 della suddetta COCS 37/DT r.v.;

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOD/Presidi) delle Divisioni Passeggeri Regionale e Passeggeri Long Haul;
- agli Impianti Formazione Treno (IFT), agli Impianti Equipaggi di ciascuna Divisione.

F.to Marco Caposciutti

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno

9. TABELLA

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze del sistema abilitativo previgente, destinatario della DEIF:

Accompagnamento e formazione treno	A	B	C	D
	--	--	--	--
Verifica	A	B	C	
	55.5	55.5	55.5	

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010 e Decreto ANSF 4/2012 ovvero Reg. (UE) 2015/995, destinatario della DEIF:

Condotta DLgs. 247	A1	A4	B1	B2			
	xx	xx	xx	xx			
Accompagnamento Treni / Accompagnamento dei Treni	AT		ADT				
	AT	AT1	A	B			
	--	--	--	--			
Formazione Treni / Preparazione dei Treni	FT		PDT				
	FT-A	FT-B	A	B	C	D	V
	--	--	--	--	--	--	55.5
Verifica	VE-V	VE-M	VE-Mr	VE-S			
	55.5	55.5	55.5	55.5			
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 37 r. v.						

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della DEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.

10. ALLEGATO 1 : "SISTEMI RTB/RTF SULL'INFRASTRUTTURA DI RETE FERROVIARIA ITALIANA"

I sistemi RTB/RTF sono apparecchiature per il monitoraggio dello stato delle Boccole e dei Freni dei convogli ferroviari. Essi sono dichiarati come sistemi a sicurezza SIL0 (no SIL), quindi di ausilio alla circolazione ferroviaria e di supporto alle IF per le informazioni del caso, secondo normativa vigente.

Le caratteristiche minime per la corretta misurazione della radiazione termica delle teste di lettura Boccole sono rappresentate da un'area di visibilità di un corpo boccola di ogni singolo asse di un treno così come sono definite nella norma EN15437 richiamata nella Specifica Tecnica di Interoperabilità di riferimento e ad esse i Sistemi RTB/RTF risultano conformi.

Per la lettura delle ruote frenate non sono definite analoghe caratteristiche.

La traversa di misura dei sistemi RTB/RTF ha la configurazione per il monitoraggio delle Boccole Calde e delle Ruote Frenate. La figura seguente mostra la configurazione minima presenti sull'infrastruttura di Rete Ferroviaria Italiana.



“Traversa con due teste di misura per le Boccole Calde e una testa di misura per le Ruote Frenate. Quest’ultima rileva, da un solo lato, la temperatura del disco del freno, se presente, o della ruota, non distinguendo l’uno dall’altra”.

A fronte di un allarme NON selettivo, il sistema RTB/RTF non è in grado di fornire informazioni riguardo le eventuali criticità misurate durante il transito del treno sull'impianto RTB/RTF.