



Direzione Tecnica

Il Direttore

DEIF n. 59.4

del 30/09/2022

In vigore dalle ore 00.01 del 01 ottobre 2022

CONDIZIONI DI RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DI ESERCIZIO DI RFI

08/2022-31/2021-22/2021-14/2021-11/2021-10/2019-09/2019
ALL'INTERNO DEL QUADRO NORMATIVO DI TRENITALIA

annulla e sostituisce	integra/modifica
- DEIF 59.3 del 27 gennaio 2022	- RS in uso sull'infrastruttura nazionale - MMNEAT di Trenitalia - MMPGOS di Trenitalia
Le modifiche rispetto alla DEIF 59.3 sono contrassegnate a margine con il simbolo	

MODALITA' RECEPIMENTO DE RFI 08/2022 DEL 28/07/2022 "PROCEDURA DI INTERFACCIA. MODIFICA ALLE «ISTRUZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE LINEE ATTREZZATE CON ERTMS/ETCS L2 SENZA SEGNALI FISSI LUMINOSI AD USO DELL'AGENTE DI CONDOTTA» E ALLE «ISTRUZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE LINEE ATTREZZATE SIA CON SISTEMA ERTMS/ETCS LIVELLO 2, SIA CON SEGNALI FISSI LUMINOSI AD USO DELL'AGENTE DI CONDOTTA DEI VEICOLI ATTREZZATI CON SSB ETCS»".	7
2021 31 MODALITA' RECEPIMENTO DE RFI 31/2021 DEL 31/12/2021 "PROCEDURA DI INTERFACCIA. MODIFICHE ALLA PGOS-IF E ALLA PGOS-RFI	8
2021 22 MODALITA' RECEPIMENTO DE RFI 22/2021 DEL 05/11/2021 "PROCEDURA DI INTERFACCIA. MODIFICHE ALLE «ISTRUZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE LINEE ATTREZZATE CON ERTMS/ETCS L2 SENZA SEGNALI FISSI LUMINOSI AD USO DELL'AGENTE DI CONDOTTA» (NEAT, PARTE PRIMA, SEZIONE VI)".	9
2021 14 MODALITA' RECEPIMENTO DE RFI 14/2021 DEL 25/06/2021 "PROCEDURA DI INTERFACCIA. MODIFICHE AL REGOLAMENTO SUI SEGNALI IN USO SULL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NAZIONALE E ALLE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE - PARTE PRIMA - SEZIONI I, III E IV"	10
2021 11 MODALITA' RECEPIMENTO DE RFI 11/2021 DEL 12/04/2021 "PROCEDURA DI INTERFACCIA. ISTRUZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE LINEE ATTREZZATE SIA CON SISTEMA ERTMS/ETCS SIA CON SEGNALI FISSI LUMINOSI AD USO DELL'AGENTE DI CONDOTTA DEI VEICOLI ATTREZZATI CON SSB ETCS E RELATIVE MODIFICHE AL RS E PGOS"	18
2019 10 MODALITA' RECEPIMENTO DE RFI 10/2019 DEL 17/05/2019 "PROCEDURA DI INTERFACCIA. MODIFICHE AL RS E ALLA PGOS CONCERNENTI IL SISTEMA ERTMS/ETCS IN SOVRAPPOSIZIONE AL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA MARCIA DEL TRENO DI TIPO NAZIONALE (SCMT) E SEGNALI FISSI LUMINOSI"	25
2019 09 MODALITA' RECEPIMENTO DE RFI 09/2019 DEL 17/05/2019 "PROCEDURA DI INTERFACCIA. ISTRUZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE LINEE ATTREZZATE CON SISTEMA ERTMS/ETCS LIVELLO 1 (CON RADIO INFILL E	

Generalità

La presente DEIF recepisce le Disposizioni di Esercizio di RFI emanate dal 2019 al 2022 al fine di:

- disciplinare l'esercizio delle linee attrezzate sia con sistema ERTMS/ETCS sia con segnali fissi luminosi per la condotta dei veicoli attrezzati con SSB ETCS;
- apportare modifiche al Regolamento sui Segnali in uso sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale (RS IFN) e ai Manuali di Mestiere di Trenitalia.

Tali Disposizioni di Esercizio costituiscono procedura di interfaccia ai sensi del decreto ANSF 4/2012 pertanto, negli Allegati che seguono, vengono dettagliate per ognuna le modalità di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia. Si riporta una breve sintesi del loro contenuto:

- **2022 08 – MODALITA' RECEPIMENTO DE RFI n.08/2022 del 28/07/2022**
“Procedura di interfaccia. Modifica alle «Istruzioni per l'esercizio delle linee attrezzate con ERTMS/ETCS L2 senza segnali fissi luminosi ad uso dell'agente di condotta» e alle «Istruzioni per l'esercizio delle linee attrezzate sia con sistema ERTMS/ETCS Livello 2, sia con segnali fissi luminosi ad uso dell'agente di condotta dei veicoli attrezzati con SSB ETCS»”.

Vengono apportate modifiche al fine di integrare la procedura relativa al cambio dati treno per l'esercizio sulle linee attrezzate con ERTMS/ETCS L2 senza segnali fissi luminosi e sulle linee attrezzate sia con sistema ERTMS/ETCS Livello 2, sia con segnali fissi luminosi. Ne consegue aggiornamento del MMNEAT di Trenitalia.

La DE RFI 08/2022 entra in vigore il 01/10/2022.

- **2021 31 – MODALITA' RECEPIMENTO DE RFI n.31/2021 del 30/12/2021**
“Procedura di interfaccia. Modifiche alle Modifiche alla PGOS-IF e alla PGOS-RFI concernenti l'Allegato X”

Con la presente disposizione di esercizio sono emanate modifiche alla PGOS-IF e alla PGOS-RFI al fine di:

- a. aggiornare le linee presenti nell'Allegato X concernente i "Tratti di linea in cui sono ammessi treni merci con massa rimorchiata superiore a 1600t e fino a 2500t (treni "pesanti")";
- b. recepire la nuova terminologia riguardante l'organizzazione di RFI, a seguito della DOr n. 191/AD di RFI del 12/7/2021 con cui è stato effettuato il cambio della denominazione della Direzione Produzione e delle Direzioni Territoriali Produzione.

La DE RFI 31/2021 entra in vigore il 31/01/2021

- **2021 22 – MODALITA' RECEPIMENTO DE RFI n.22/2021 del 05/11/2021**
“Procedura di interfaccia. Modifiche alle «Istruzioni per l'esercizio delle linee attrezzate con ERTMS/ETCS L2 senza segnali fissi luminosi ad uso dell'agente di condotta» (NEAT, Parte Prima, Sezione VI)”.

Vengono apportate modifiche al fine di consentire la corretta gestione delle indicazioni presenti a bordo per l'individuazione dei Posti di Esodo (PdE), attraverso messaggi di testo, sia per i Sottosistemi di bordo rispondenti alla Baseline 2 che per quelli rispondenti alla Baseline 3. Ne consegue aggiornamento del MMNEAT di Trenitalia.

La DE RFI 22/2021 entra in vigore il 19/12/2021.

- **2021 14 - MODALITA' RECEPIMENTO DE RFI n.14/2021 del 25/06/2021**
“Procedura di interfaccia. Modifiche al Regolamento sui segnali in uso sull'infrastruttura Ferroviaria Nazionale e alle Norme per l'esercizio delle Apparecchiature Tecnologiche - Parte Prima - Sezioni I, III E IV”

Vengono apportate modifiche al RS IFN e alle NEAT (con conseguente aggiornamento del MMNEAT di Trenitalia) al fine di:

- a) introdurre la lettera “T” luminosa ad integrazione dell'aspetto rosso/giallo/giallo del segnale di protezione di una località di servizio, nonché la tabella “LIMITE BINARIO INGOMBRO”;
- b) introdurre il nuovo aspetto del segnale di “prosecuzione di itinerario” utilizzato per comandare movimenti di treni da un fascio di binari all'altro della medesima località di servizio e i movimenti di treni da e verso i raccordi di stazione, per lunghezze comprese tra 150 m e 600 m;
- c) introdurre nel RS una specifica tabella da installare in corrispondenza delle fermate interposte tra segnale di PBA di cui all'art. 48 o segnale di PBI con lettera luminosa A di cui all'art. 48 ter o segnale di protezione propria di cui all'art. 53, comma 1, e i PL protetti dagli stessi;
- d) disciplinare nel RS il corretto comportamento che l'agente di condotta deve osservare nel caso di discordanza tra la velocità di un rallentamento notificata con prescrizione di movimento e quella riportata sulle tabelle applicate al segnale di avviso di rallentamento;
- e) uniformare nel RS la disciplina della sostituzione dei segnali fissi mancanti o spenti con segnale di arresto a mano sia di giorno che di notte;
- f) recepire nelle NEAT parte dei contenuti della disposizione di esercizio n. 16 dell'11/11/2013 relativamente al caso di captazione del codice 120 a monte dei segnali con aspetto rosso/giallo/giallo;
- g) aggiornare i contenuti delle NEAT al fine di recepire la normativa vigente inerente alla velocità massima ammessa per la circolazione in assenza o mancanza di completa protezione dei sistemi di protezione della marcia del treno.

- **2021 11 - MODALITA' RECEPIMENTO DE RFI 11/2021 del 12/04/2021.**
“Procedura di Interfaccia. Istruzioni per l'esercizio delle linee attrezzate sia con sistema ERTMS/ETCS sia con segnali fissi luminosi ad uso dell'agente di condotta dei veicoli attrezzati con SSB ETCS e relative modifiche al RS e PGOS”

Vengono emanate le nuove Istruzioni ad uso dell'Agente di Condotta dei veicoli attrezzati con SSB ETCS per disciplinare l'esercizio delle linee attrezzate sia con sistema ERTMS/ETCS sia con segnali fissi luminosi.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia:

- L'Allegato 1 della presente disposizione viene recepito nel MMNEAT, Parte Prima - Sezione VII (ETCS L1 sovrapposto).
- L'Allegato 2 della presente disposizione viene recepito attraverso l'introduzione nel MMNEAT – Parte Prima della nuova sezione VIII (ETCS L2 sovrapposto).
- Con l'Allegato 3 della presente disposizione, in coerenza con i contenuti delle nuove Istruzioni sopra citate, vengono aggiornati il Regolamento sui segnali in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale (RS) e la Prefazione Generale all'Orario di Servizio in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - Estratto contenente le norme di interfaccia ad uso delle imprese ferroviarie (PGOS-IF). Il recepimento delle modifiche al MMPGOS che ne consegue è tracciato nella DEIF 49.5.

- **2019 10 – MODALITA' RECEPIMENTO DE RFI n. 10/2019 del 17/05/2019**
“Procedura di Interfaccia. Modifiche al RS e alla PGOS concernenti il sistema ERTMS/ETCS in sovrapposizione al sistema di controllo della marcia del treno di tipo nazionale (SCMT) e segnali fissi luminosi”

Vengono apportate modifiche al RS e alla PGOS al fine di adeguarne i contenuti rispetto alla realizzazione delle linee attrezzate con sistema ERTMS/ETCS Livello 1 con Radio Infill e segnali fissi luminosi, con conseguente aggiornamento del MMPGOS di Trenitalia.

- **2019 09 - MODALITA' RECEPIMENTO DE RFI 09/2019 del 17/05/2019**
“Procedura di Interfaccia. Istruzioni per l'esercizio delle linee attrezzate con sistema ERTMS/ETCS Livello 1 (con Radio Infill e segnali fissi luminosi) ad uso dell'agente di condotta dei veicoli attrezzati con SSB ETCS”

Vengono emanate le nuove Istruzioni ad uso dell'Agente di Condotta per disciplinare l'esercizio delle linee attrezzate con sistema ERTMS/ETCS Livello 1 (con Radio Infill e segnali fissi luminosi). Tali Istruzioni vengono recepite nel quadro normativo di Trenitalia con l'introduzione nel MMNEAT della nuova Parte I - Sezione VII.

La DE RFI 09/2019 viene abrogata contestualmente all'entrata in vigore della DE RFI 11/2021.

Distribuzione

La presente DEIF è distribuita da DT - SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet (COCS 66/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa";
2. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DEIF, in formato A4, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della DEIF (vedere paragrafo TABELLA)¹. La distribuzione della DEIF deve avvenire con le modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v..

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOD/Presidi) delle Direzioni di Business;
- agli Impianti Formazione Treno (IFT) e agli Impianti Equipaggi di ciascuna Direzione di Business.

F.to Marco Caposciutti

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 66/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno

Tabella

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze del sistema abilitativo previgente, destinatario della DEIF:

Accompagnamento e formazione treno	A	B	C	D
	--	64.0	--	63.2
Verifica	A	B	C	
	--	--	--	

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010, Decreto ANSF 4/2012 ovvero Reg. (UE) 2015/995, destinatario della DEIF:

Condotta DLgs. 247	A1	A4	B1					
	63.2	63.2	63.2					
Accompagnamento Treni Accompagnamento dei Treni	AT		ADT					
	AT	AT1	A	B				
	--	63.2	--	63.2				
Formazione Treni Preparazione dei Treni	FT		PDT					
	FT-A	FT-B	A	B	C	D	V	
	--	64.0	--	64.0	63.2	--	--	
Verifica	VE-V	VE-M	VE-Mr	VE-S				
	--	--	--	--				
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 66 r. v.							

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della DEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.

2022 08

MODALITA' RECEPIMENTO DE RFI 08/2022 del 28/07/2022 "PROCEDURA DI INTERFACCIA. Modifica alle «Istruzioni per l'esercizio delle linee attrezzate con ERTMS/ETCS L2 senza segnali fissi luminosi ad uso dell'agente di condotta» e alle «Istruzioni per l'esercizio delle linee attrezzate sia con sistema ERTMS/ETCS Livello 2, sia con segnali fissi luminosi ad uso dell'agente di condotta dei veicoli attrezzati con SSB ETCS»".

(Modifiche alle "Istruzioni per l'esercizio delle linee attrezzate con ERTMS/ETCS L2 senza segnali fissi luminosi ad uso dell'agente di condotta")

Al punto 6.2, l'ultimo capoverso è così sostituito:

"I criteri e le modalità operative per l'inserimento e la conferma dei dati treno sono di responsabilità delle IF e sono riportati nella Manualistica di bordo. In tale manualistica sono riportate anche le specifiche modalità per la loro eventuale modifica durante il servizio (es. variazione del dato relativo alla velocità massima del convoglio per intervento del dispositivo RTB), fermo restando che la procedura di cambio dei dati del treno, ad eccezione del numero del treno, dovrà essere effettuata solo dopo aver provveduto alla procedura di fine missione (EoM)."

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMNEAT di Trenitalia Parte Prima - Sezione VI:

Al punto 6.2 "Dati Treno", l'ultimo capoverso è così sostituito:

I criteri e le modalità operative per l'inserimento e la conferma dei dati treno sono di responsabilità delle IF e sono riportati nella Manualistica di bordo. In tale manualistica sono riportate anche le specifiche modalità per la loro eventuale modifica durante il servizio (es. variazione del dato relativo alla velocità massima del convoglio per intervento del dispositivo RTB), fermo restando che la procedura di cambio dei dati del treno, ad eccezione del numero del treno, dovrà essere effettuata solo dopo aver provveduto alla procedura di fine missione (EoM).

DEIF 59
DE RFI 08/2022

(Modifiche alle "Istruzioni per l'esercizio delle linee attrezzate sia con sistema ERTMS/ETCS Livello 2, sia con segnali fissi luminosi ad uso dell'agente di condotta dei veicoli attrezzati con SSB ETCS")

Al punto 7.2, l'ultimo capoverso è così sostituito:

"I criteri e le modalità operative per l'inserimento e la conferma dei dati treno sono di responsabilità delle IF e sono riportati nella Manualistica di bordo. In tale manualistica sono riportate anche le specifiche modalità per la loro eventuale modifica durante il servizio (es. variazione del dato relativo alla velocità massima del convoglio per intervento del dispositivo RTB, variazione dato di velocità massima dovuta alle limitazioni relative alla circolabilità dei veicoli, rallentamenti determinati da necessità improvvise), fermo restando che la procedura di cambio dei dati del treno, ad eccezione del numero del treno, dovrà essere effettuata solo dopo aver provveduto alla procedura di fine missione (EoM)."

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMNEAT di Trenitalia Parte Prima - Sezione VIII:

Al punto 7.2 "Dati Treno", l'ultimo capoverso è così sostituito:

I criteri e le modalità operative per l'inserimento e la conferma dei dati treno sono di responsabilità delle IF e sono riportati nella Manualistica di bordo. In tale manualistica sono riportate anche le specifiche modalità per la loro eventuale modifica durante il servizio (es. variazione del dato relativo alla velocità massima del convoglio per intervento del dispositivo RTB, variazione dato di velocità massima dovuta alle limitazioni relative alla circolabilità dei veicoli, rallentamenti determinati da necessità improvvise), fermo restando che la procedura di cambio dei dati del treno, ad eccezione del numero del treno, dovrà essere effettuata solo dopo aver provveduto alla procedura di fine missione (EoM).

DEIF 59
DE RFI
08/22

2021 31

MODALITA' RECEPIMENTO DE RFI 31/2021 del 31/12/2021 "PROCEDURA DI INTERFACCIA. Modifiche alla PGOS-IF e alla PGOS-RFI concernenti l'Allegato X

Sono state aggiunte/modificate le seguenti linee all'Allegato X concernente i "Tratti di linea in cui sono ammessi treni merci con massa rimorchiata superiore a 1600t e fino a 2500t (treni "pesanti")

.....

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia MMPGOS Trenitalia.

Le linee aggiunte/modificate di cui alla DE sono state riportate nell' "Allegato X" e contrassegnate a margine con simbolo |

In tutto il testo PGOS-IF, le locuzioni "*Direzione Produzione*" e "*Direzione Territoriale Produzione*" sono sostituite rispettivamente con: "*Direzione Operativa Infrastruttura*" e "*Direzione Operativa Infrastruttura Territoriale*". L'acronimo "DTP" è sostituito con "DOIT"

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia MMPGOS Trenitalia.

Sono state effettuate le sostituzioni delle locuzioni con il "Trova /Sostituisci"

2021 22

MODALITA' RECEPIMENTO DE RFI 22/2021 del 05/11/2021

“PROCEDURA DI INTERFACCIA. MODIFICHE ALLE «ISTRUZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE LINEE ATTREZZATE CON ERTMS/ETCS L2 SENZA SEGNALI FISSI LUMINOSI AD USO DELL'AGENTE DI CONDOTTA» (NEAT, PARTE PRIMA, SEZIONE VI)”.

(Modifiche alle NEAT – Parte Prima – Sezione VI)

Al punto 2.6.9 è apportata la seguente modifica:

- Alla fine del punto è inserito il seguente nuovo capoverso:

Attraverso l'uso dei messaggi di testo sono fornite all'AdC anche le indicazioni del nome del successivo PdE e della relativa progressiva chilometrica. Tali messaggi di testo non richiedono il riconoscimento da parte dell'AdC.

Al punto 2.8 è apportata la seguente modifica:

- Il testo della colonna “Indicazioni” relativo all'icona 8 della tabella 3 è così sostituito:

Segnala l'avvicinarsi di una galleria.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMNEAT di Trenitalia Parte Prima - Sezione VI:

- Viene inserito alla fine del punto 2.6.9 il nuovo capoverso:

2.6.9 Messaggio di testo

...

Attraverso l'uso dei messaggi di testo sono fornite all'AdC anche le indicazioni del nome del successivo PdE e della relativa progressiva chilometrica. Tali messaggi di testo non richiedono il riconoscimento da parte dell'AdC.

DE RFI
22/2021

- Al punto 2.8 viene modificato nella colonna “indicazioni” il testo relativo all'icona 8:

8		GRIGIO	Segnala l'avvicinarsi di una galleria.
---	---	--------	--

2021 14

MODALITA' RECEPIMENTO DE RFI 14/2021 del 25/06/2021

“Procedura di interfaccia. Modifiche al Regolamento sui segnali in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale e alle Norme per l'esercizio delle apparecchiature tecnologiche - Parte prima - Sezioni I, III e IV”

La revisione 2 della presente DEIF recepisce la **DE RFI n.14/2021** del 25/06/2021 recante “Procedura di interfaccia. Modifiche al Regolamento sui segnali in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale e alle Norme per l'esercizio delle apparecchiature tecnologiche - Parte prima - Sezioni I, III e IV”, la cui entrata in vigore è stata posticipata al 15/12/2021 dalla la DE RFI 18/2021 del 14/09/2021.

Recepimento:

- Sono apportate modifiche al RS IFN, art. 30, 36, 51, 59, 65, Allegato 1; viene inserito il nuovo art.79.
- Sono apportate le seguenti modifiche al MMNEAT:
 - Parte prima - Sezione I: sostituito il punto **4.3.3** e inserito il nuovo punto **4.3.4**
 - Parte prima - Sezione III: modificati i punti: **13.3.2, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 18.4.2, 18.5, 18.6, 18.7, 18.9.1, 18.9.2, 18.9.4.**
 - Parte prima - Sezione IV: modificati i punti: **13.3.2, 17.1, 17.3, 18.4.2, 18.5, 18.10.1**

A seguito dell'abrogazione della prescrizione di esercizio RFI-DTC\A0011\P\2018 \0001829 del 5/7/2018 viene soppressa la PEIF 85.

Modifiche al RS

All'articolo 30 è apportata la seguente modifica:

- *Alla fine del comma 3 è inserito il nuovo capo verso:*

Nel caso eccezionale di discordanza tra la velocità riportata sulle tabelle applicate sul segnale di avviso e quella contenuta nella prescrizione di movimento, l'agente di condotta deve rispettare la velocità notificata con prescrizione di movimento

All'articolo 36 è apportata la seguente modifica:

- *Il comma 6 è così sostituito:*

6. Quando esiste un ingombro sul binario di ricevimento di un treno (art. 9 RCT e corrispondente art. 15 IPCL-IF/IPCL-RFI), il punto di ingombro deve essere protetto con un segnale di arresto a mano posto in corrispondenza dello stesso; quando l'ingombro si trova prima del binario di ricevimento il segnale di arresto a mano deve essere posto sempre a 100 metri dall'ostacolo. Se trattasi del paraurti di binario tronco è sufficiente che questo sia munito di segnale di arresto.

In determinate stazioni individuate dalle Unità periferiche interessate e indicate nel FL, nelle quali esistono idonee condizioni di illuminazione e limitatamente ai periodi in cui la nebbia è considerata fenomeno eccezionale, per i treni ricevuti con l'aspetto specifico del segnale di protezione di cui all'art. 43 (una luce rossa sovrapposta a un gruppo di due luci gialle) integrato con lettera luminosa “I” di cui all'art. 51 bis, il segnale di arresto a mano in corrispondenza dell'ostacolo può essere omesso a condizione che l'ingombro sia costituito esclusivamente da mezzi di trazione o da veicoli con sagoma chiusa.

Il segnale di arresto a mano può essere omesso anche qualora il segnale di protezione non sia integrato con lettera luminosa “I” di cui all'art. 51 bis, a parità delle altre condizioni, solo nelle stazioni di testa individuate dalle Unità periferiche interessate e indicate nel FL.

All'articolo 43 sono apportate le seguenti modifiche:

- Il testo relativo al quinto esempio, “gruppo di due luci gialle”, è così sostituito:

Via libera. Preavvisa inoltre un successivo segnale a via impedita, o un successivo segnale di arresto, a distanza anormalmente ridotta, oppure su binario di limitata lunghezza.

- Il testo relativo al quattordicesimo esempio, “complesso di una luce bassa rossa e due luci alte gialle sovrapposte”, è così sostituito:

Via libera sul corretto tracciato. Preavvisa inoltre un successivo segnale a via impedita o un successivo segnale d'arresto a distanza anormalmente ridotta o su un binario di limitata lunghezza.

- Il testo relativo al ventesimo esempio, “una luce rossa sovrapposta a un gruppo di due luci gialle o un complesso di una luce rossa e un gruppo di due luci basse gialle”, è così sostituito:

Via libera con conferma di riduzione di velocità a 30 km/h. Preavvisa inoltre un successivo segnale a via impedita o un successivo segnale di arresto a distanza anormalmente ridotta o su binario di limitata lunghezza o parzialmente ingombro (1).

(1) In determinate località di servizio indicate nel FL, nel caso di binario parzialmente ingombro il segnale è integrato con la lettera maiuscola “I” luminosa di cui all'art. 51bis, comma 6.

All'articolo 51 sono apportate le seguenti modifiche:

L'ultimo capoverso del comma 4 è soppresso.

L'ultimo capoverso del comma 5 è così sostituito:

Detto segnale, se acceso a luce bianca lampeggiante, impone all'agente di condotta di un treno in arrivo, di superare senza arresto il segnale a via impedita cui è applicata, proseguendo con cautela, non superando comunque la velocità di 30 km/h, fino al successivo segnale di partenza, anch'esso a via impedita.

Dopo il comma 5 è inserito il nuovo comma 5bis:

5 bis. Il segnale di prosecuzione di itinerario di cui al comma 5 può essere applicato ad un segnale di 1ª categoria nel caso di movimenti di treni da un fascio di binari all'altro della medesima località di servizio o di movimenti di treni da e verso i raccordi di stazione, per lunghezze comprese fra 150 m e 600 m.

Detto segnale, se acceso a luce bianca fissa, autorizza, dopo la fermata, il superamento del segnale a via impedita su cui è applicato e il proseguimento con cautela, non superando comunque la velocità di 30 km/h, fino al successivo segnale, anch'esso a via impedita o, nel caso di binario tronco, fino al successivo segnale permanente di arresto.

Resta inteso che i movimenti comandati dal segnale di prosecuzione di itinerario acceso a luce bianca fissa non richiedono l'osservanza delle indicazioni fornite dai segnali bassi o alti di manovra posti sul percorso.

All'articolo 51bis sono apportate le seguenti modifiche:

Il titolo dell'articolo è così sostituito:

SEGNALI DI AVANZAMENTO - INDICATORI DI DIREZIONE - SEGNALAZIONE
AUSILIARIA DI LIMITE DI VELOCITÀ - SEGNALAZIONE DI BINARIO
PARZIALMENTE INGOMBRO

Dopo il comma 5 è inserito il nuovo comma 6:

6. Il segnale di protezione di determinate località di servizio indicate nel FL può essere munito di una tabella rettangolare a fondo nero recante la lettera maiuscola luminosa “I” normalmente spenta. La lettera “I” luminosa si accende a luce bianca fissa quando il segnale assume l'aspetto di una luce rossa sovrapposta a un gruppo di due luci gialle e il binario di ricevimento è parzialmente occupato da veicoli in sosta. In caso di mancata accensione della lettera “I” luminosa per guasto, il segnale si dispone automaticamente a via impedita.

L'agente di condotta di un treno ricevuto con segnale di protezione recante l'aspetto di una luce rossa sovrapposta a un gruppo di due luci gialle integrato dalla lettera luminosa “I” accesa a luce fissa deve avanzare in modo da portarsi alla velocità di 10 km/h in corrispondenza della tabella di cui all'art. 79 e procedere sul binario di ricevimento con cautela per poter arrestare il treno in prossimità dell'ingombro posto a valle della suddetta tabella.



All'articolo 59 è apportata la seguente modifica:*Il comma 2 è così sostituito:*

2. Un segnale fisso che manchi sul posto o sia spento deve essere sostituito con un segnale d'arresto a mano. In caso di spegnimento tale sostituzione non occorre se, trattandosi di un segnale multiplo, almeno due luci siano rimaste accese.

All'articolo 65 è apportata la seguente modifica:*Dopo il comma 3 è inserito il nuovo comma 3 bis:*


3 bis. Nelle fermate ubicate fra un segnale di PBA di cui all'art. 48 oppure un segnale di PBI con lettera luminosa "A" di cui all'art. 48ter oppure un segnale di protezione propria di cui all'art. 53, comma 1, e i relativi PL protetti, ancora da impegnare, è installata alla fine del marciapiede una tabella a fondo bianco (Figura 1) con bordo nero tratteggiato, recante l'indicazione "PL", di colore nero, sormontata dal numero "1", "2", ecc., che indica i PL, ancora da impegnare, protetti dal segnale stesso. Si fa eccezione per le fermate ubicate in precedenza della tabella di cui all'Allegato 1, punto 3 bis, lettera b), per le quali non deve essere installata la suddetta tabella.



Figura 1

Dopo l'articolo 78 è aggiunto il nuovo articolo 79:**Art. 79****TABELLA LIMITE DI BINARIO INGOMBRO**

In determinate località di servizio indicate nel FL, a sinistra o a destra di determinati binari di ricevimento è installata una tabella a fondo bianco ad alto potere rifrangente recante, dipinta in nero, la scritta "LIMITE BINARIO INGOMBRO". Tale tabella assume significato solo nel caso di ricevimento con segnale di protezione recante l'aspetto di una luce rossa sovrapposta a un gruppo di due luci gialle integrato dalla lettera luminosa "T" accesa a luce fissa (art. 51 bis, comma 6) e indica l'inizio del tratto di binario effettivamente occupato da veicoli in sosta.



In caso di posa della tabella a destra del binario interessato, essa è integrata da una tabella recante una freccia indicatrice nera su fondo bianco.

La presenza di tale tabella deve essere riportata nel FL indicando: la località di servizio, il binario interessato, l'ubicazione rispetto al binario ed eventuali note.

All'Allegato 1 è apportata la seguente modifica:*Il secondo capoverso del punto 13 è così sostituito:*

Indica il punto dove una manovra, a norma dell'art. 21 comma 8 bis dell'ISM, deve arrestarsi prima di proseguire fino al segnale basso che protegge il punto di convergenza.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

L'RS aggiornato viene reso disponibile al personale su Tablet o in formato cartaceo

Modifiche alle NEAT — Parte prima - Sezione I

Al punto 4.3.3 è apportata la seguente modifica:

Il testo del punto 4.3.3 è così sostituito:

4.3.3 Il cod. 75 viene captato anche a monte di un segnale che fornisce l'indicazione di avviso di via impedita a distanza anormalmente ridotta (gruppo di due luci gialle) e in caso di gruppo di due luci gialle sormontato da luce rossa con l'accensione della lettera "I" luminosa di cui al RS.

Dopo il punto 4.3.3 è inserito il nuovo punto 4.3.4:

4.3.4

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMNEAT di Trenitalia Parte I Sezione I:

Viene sostituito il punto 4.3.3 e inserito il nuovo punto 4.3.4

4.3.3 Il cod. 75 viene captato anche a monte di un segnale che fornisce l'indicazione di avviso di via impedita a distanza anormalmente ridotta (gruppo di due luci gialle) e in caso di gruppo di due luci gialle sormontato da luce rossa con l'accensione della lettera "I" luminosa di cui al RS.

DE RFI
14/2021

4.3.4. 4.3.4 In determinate località di servizio, a monte di un segnale di 1a categoria con aspetto di due luci gialle sormontate da una luce rossa può essere captato il cod. 120 qualora il binario di ricevimento a valle del segnale non sia ingombro.

DE RFI
14/2021

Modifiche alle NEAT — Parte prima — Sezione III

Al punto 13.3.2 è apportata la seguente modifica:

Il secondo alinea è così sostituito:

- **disinserita** (vedi punto 9.2), al termine dei tratti attrezzati con BAcc ovvero prima del superamento del segnale di fine zona codificata (art. 73 bis del Regolamento sui Segnali in uso sull'infrastruttura) oppure in mancanza di tale segnale (es: località di servizio ubicata su linea senza BAcc dove confluisce una linea con BAcc), prima del superamento del segnale di partenza (nel caso di stazione) oppure dopo il segnale di protezione e prima del primo deviatore (nel caso di bivio o PC). La funzione RSC deve essere altresì disinserita prima del superamento di un segnale disposto a via impedita munito di segnale di prosecuzione di itinerario acceso a luce bianca fissa (art. 51/5 bis del Regolamento sui segnali in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale).

Al punto 17.1 è apportata la seguente modifica:

Il quarto alinea è così sostituito:

- Non superare la velocità massima di 50 km/h salvo limitazioni più restrittive

Al punto 17.2 è apportata la seguente modifica:

Il quarto alinea è così sostituito:

- non superare comunque la velocità di 30 km/h, nel proseguire con cautela da un segnale di partenza disposto a via impedita munito di segnale di prosecuzione di itinerario acceso a luce bianca lampeggiante, fino al successivo segnale di partenza disposto a via impedita (art. 51/5 del Regolamento sui segnali in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale) o arrestarsi in corrispondenza di un segnale disposto a via impedita munito di segnale di prosecuzione di itinerario acceso a luce bianca fissa e proseguire con cautela, non superando comunque la velocità di 30 km/h, fino al successivo segnale, anch'esso a via impedita o, nel caso di binario tronco, fino al

successivo segnale permanente di arresto (art. 51/5 bis del Regolamento sui segnali in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale);

Al punto 17.3 sono apportate le seguenti modifiche:

Il quarto alinea è così sostituito:

— Non superare la velocità massima di 50 km/h salvo limitazioni più restrittive.

Dopo il quarto alinea è inserito il seguente nuovo alinea:

— disinserire la funzione RSC a treno fermo e proseguire con cautela, non superando comunque la velocità di 30 km/h, da un segnale disposto a via impedita munito di segnale di prosecuzione di itinerario acceso a luce bianca fissa, fino al successivo segnale, anch'esso a via impedita o, nel caso di binario tronco, fino al successivo segnale permanente di arresto (art. 51/5 bis del Regolamento sui segnali in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale);

Al punto 17.4 è apportata la seguente modifica:

Il quarto alinea è così sostituito:

- non superare comunque la velocità di 30 km/h, nel proseguire con cautela da un segnale di partenza disposto a via impedita, munito di segnale di prosecuzione di itinerario acceso a luce bianca lampeggiante, fino al successivo segnale di partenza disposto a via impedita (art. 51/5 del Regolamento sui segnali in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale) o arrestarsi in corrispondenza di un segnale disposto a via impedita munito di segnale di prosecuzione di itinerario acceso a luce bianca fissa, disinserire la funzione RSC e proseguire con cautela, non superando comunque la velocità di 30 km/h, fino al successivo segnale, anch'esso a via impedita o, nel caso di binario tronco, fino al successivo segnale permanente di arresto (art. 51/5 bis del Regolamento sui segnali in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale);

Al punto 18.4.2 sono apportate le seguenti modifiche:

Il primo capoverso del punto a) è così sostituito:

Sulle linee attrezzate con SCMT e senza BA l'operazione di supero rosso deve essere effettuata per il superamento di tutti i segnali di 1ª categoria e di protezione propria dei PL con barriere (art. 53 del Regolamento sui segnali in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale), disposti a via impedita o spenti. L'operazione di supero rosso deve essere effettuata anche nel caso in cui sul segnale a via impedita sia attiva/o (fissa/o oppure lampeggiante) la lettera luminosa D o A oppure il segnale di avanzamento o di avvio; tale operazione non deve invece essere effettuata quando sul segnale a via impedita sia attivo il segnale di prosecuzione d'itinerario a luce lampeggiante o fissa (art. 51/5 e 51/5bis del Regolamento sui segnali in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale).

Il primo capoverso del punto b) è così sostituito:

Sulle linee attrezzate con SCMT e BAcf l'operazione di supero rosso deve essere effettuata per il superamento di tutti i segnali di 1a categoria disposti a via impedita o spenti. L'operazione di supero rosso deve essere effettuata anche nel caso in cui sul segnale a via impedita sia attiva/o (fissa/o oppure lampeggiante) la lettera luminosa "P" oppure il segnale di avanzamento o di avvio; tale operazione non deve invece essere effettuata quando sul segnale a via impedita sia attivo il segnale di prosecuzione d'itinerario a luce lampeggiante o fissa (art. 51/5 e 51/5 bis del Regolamento sui segnali in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale).

Il primo capoverso del punto c) è così sostituito:

Sulle linee attrezzate con SCMT e BAcc l'operazione di supero rosso deve essere effettuata per il superamento di tutti i segnali di 1a Categoria disposti a via impedita o spenti oppure disposti a via libera con conferma di riduzione di velocità e avviso di via impedita a distanza anormalmente ridotta (Rosso-Giallo-Giallo qualora a monte del segnale venga captato a bordo il codice 75. L'operazione di supero rosso deve essere effettuata anche nel caso in cui sul segnale a via impedita sia attiva/o (fissa/o oppure lampeggiante) la lettera luminosa "P" oppure il segnale di avanzamento o di avvio; tale operazione non deve invece essere effettuata quando sul segnale a via impedita sia attivo il

segnale di prosecuzione d'itinerario a luce lampeggiante o fissa (art. 51/5 e 51/5 bis del Regolamento sui segnali in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale) e qualora a monte di un segnale di 1a categoria che presenti l'aspetto rosso/giallo/giallo venga captato a bordo il codice 120

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMNEAT di Trenitalia - Parte prima - Sezione III:

Vengono modificati i punti: 13.3.2, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 18.4.2

Al punto 18.5 è apportata la seguente modifica:

Il punto a) è così sostituito:

a) **funzione SCMT esclusa in corrispondenza di un segnale**, in tal caso non deve essere superata la velocità di 50 km/h salvo limitazioni più restrittive.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMNEAT di Trenitalia - Parte prima - Sezione III:

La modifica viene recepita nell'ultimo paragrafo del punto 18.5

Il tratto di linea interessato all'anormalità (dal punto di esclusione della funzione SCMT fino al punto della sua riattivazione automatica) deve essere percorso nel rispetto di quanto indicato al punto 13 e comunque non superando la velocità di 50 km/h salvo limitazioni più restrittive

DE RFI
14/2021

Al punto 18.6 è apportata la seguente modifica:

Il terzo e il quarto capoverso sono così sostituiti:

In tale evenienza, il tratto di linea interessato all'anormalità (dal punto di esclusione della funzione RSC fino al punto di riattivazione automatica della funzione SCMT) deve essere percorso non superando la velocità di 50 km/h salvo limitazioni più restrittive.

Al punto 18.7 sono apportate le seguenti modifiche:

il terzo e quarto capoverso del punto a) sono così sostituiti:

Eseguite le predette operazioni, l'AdC deve proseguire la corsa nel rispetto degli ordini ricevuti dal DM/AG/DCO e percorrere comunque il tratto di linea interessato all'anormalità (dal punto dove avviene il passaggio del SSB in predisposizione SCMT a quello dove avviene la riattivazione automatica della funzione SCMT), non superando la velocità di 50 km/h salvo limitazioni più restrittive.

Alla fine del punto b) è inserito il nuovo capoverso:

In ogni caso, qualora sul tratto di linea percorso con la funzione SCMT non attiva, il treno circoli per guasto o altra causa, l'AdC, salvo limitazioni più restrittive, non deve superare la velocità di 50 km/h.

Il punto 18.9.1 è così sostituito:

18.9.1 *Intervento frenatura d'urgenza con esclusione automatica della funzione SCMT*

Nel caso di intervento della frenatura d'urgenza con esclusione automatica della funzione SCMT per guasto al SSB (funzione SCMT non attiva), l'AdC potrà proseguire nel rispetto delle norme comuni non superando in ogni caso la velocità massima di 50 km/h salvo limitazioni più restrittive.

Il punto 18.9.2 è così sostituito:

18.9.2 *Intervento frenatura d'urgenza con esclusione automatica funzione RSC*

Nel caso di intervento della frenatura d'urgenza con esclusione automatica della funzione RSC per guasto al SSB lo stesso passerà in "Predisposizione SCMT" (funzione SCMT non attiva) rimanendo in tale modalità fino al primo PI di segnale di 1a categoria incontrato (o al primo PI in uscita da una

località di servizio qualora il successivo segnale non sia un segnale di 1ª categoria), dopo l'uscita dalla linea con BAcc, in corrispondenza del quale avverrà la riattivazione automatica della funzione SCMT. In tale evenienza, l'AdC potrà proseguire nel rispetto delle norme comuni non superando in ogni caso la velocità massima di 50 km/h salvo limitazioni più restrittive.

Il punto 18.9.4 è così sostituito:

18.9.4 Intervento frenatura d'urgenza per guasto totale dell'apparecchiatura di bordo

Nel caso di guasto totale del SSB che imponga la necessità di escludere (ISOLARE) il SSB stesso (vedi punto 6), l'AdC potrà proseguire nel rispetto delle norme comuni non superando in ogni caso la velocità massima di 50 km/h salvo limitazioni più restrittive.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMNEAT di Trenitalia - Parte prima - Sezione III:

Vengono modificati i punti: 18.6, 18.7, 18.9.1, 18.9.2,

Il punto 18.9.4. viene riportato integralmente ad eccezione della velocità massima che da 50 km/h passa a 40 km/h (considerata più mitigativa).

Nel caso di guasto totale del SSB che imponga la necessità di escludere (ISOLARE) il SSB stesso (vedi punto 6), l'AdC potrà proseguire nel rispetto delle norme comuni non superando in ogni caso la velocità massima di 40 km/h salvo limitazioni più restrittive

DE RFI
14/2021

Modifiche alle NEAT — Parte prima - Sezione IV

Al punto 13.3.2 è apportata la seguente modifica:

Il secondo alinea è così sostituito:

- **disinserita** (vedi punto 9.2), al termine dei tratti attrezzati con BAcc ovvero prima del superamento del segnale di fine zona codificata (art 73 bis del Regolamento sui Segnali in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale) oppure, in mancanza di tale segnale (es: località di servizio ubicata su linea senza BAcc dove confluisce una linea con BAcc), prima del superamento del segnale di partenza (nel caso di stazione) oppure dopo il segnale di protezione e prima del primo deviatore (nel caso di bivio o PC). La funzione RSC deve essere altresì disinserita prima del superamento di un segnale disposto a via impedita munito di segnale di prosecuzione di itinerario acceso a luce bianca fissa (art. 51/5 bis del Regolamento sui segnali in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale).

Al punto 17.1 è apportata la seguente modifica:

Il quinto alinea è così sostituito:

Non superare la velocità massima di 50 km/h salvo limitazioni più restrittive.

Al punto 17.3 sono apportate le seguenti modifiche:

Il quarto alinea è così sostituito:

- Non superare la velocità massima di 50 km/h salvo limitazioni più restrittive.

Dopo il quinto alinea è inserito il seguente nuovo alinea:

- disinserire la funzione RSC a treno fermo e proseguire con cautela, non superando comunque la velocità di 30 km/h, da un segnale disposto a via impedita munito di segnale di prosecuzione di itinerario acceso a luce bianca fissa, fino al successivo segnale, anch'esso a via impedita o, nel caso di binario tronco, fino al successivo segnale permanente di arresto (art. 51/5 bis del Regolamento sui segnali in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale);

Al punto 18.4.2 sono apportate le seguenti modifiche:

Il primo capoverso del punto a) è così sostituito:

Sulle linee attrezzate con SCMT e senza BA l'operazione di supero rosso deve essere effettuata per il superamento di tutti i segnali di 1ª categoria e di protezione propria dei PL con barriere (art. 53 del

Regolamento sui segnali in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale), disposti a via impedita o spenti. L'operazione di supero rosso deve essere effettuata anche nel caso in cui sul segnale a via impedita sia attiva/o (fissa/o oppure lampeggiante) la lettera luminosa D o A oppure il segnale di avanzamento o di avvio; tale operazione non deve invece essere effettuata quando sul segnale a via impedita sia attivo il segnale di prosecuzione d'itinerario a luce lampeggiante o fissa (art. 51/5 e 51 /5 bis del Regolamento sui segnali in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale).

Il primo capoverso del punto b) è così sostituito:

Sulle linee attrezzate con SCMT e BAcf l'operazione di supero rosso deve essere effettuata per il superamento di tutti i segnali di 1ª categoria disposti a via impedita o spenti. L'operazione di supero rosso deve essere effettuata anche nel caso in cui sul segnale a via impedita sia attiva/o (fissa/o oppure lampeggiante) la lettera luminosa "P" oppure il segnale di avanzamento o di avvio; tale operazione non deve invece essere effettuata quando sul segnale a via impedita sia attivo il segnale di prosecuzione d'itinerario a luce lampeggiante o fissa (art. 51/5 e 51/5 bis del Regolamento sui segnali in sull'infrastruttura ferroviaria nazionale).

Il primo capoverso del punto c) è così sostituito:

Sulle linee attrezzate con SCMT e BAacc l'operazione di supero rosso deve essere effettuata per il superamento di tutti i segnali di 1ª categoria disposti a via impedita o spenti oppure disposti a via libera con conferma di riduzione di velocità e avviso di via impedita a distanza anormalmente ridotta (rosso/giallo/giallo) qualora a monte del segnale venga captato a bordo il codice 75. L'operazione di supero rosso deve essere effettuata anche nel caso in cui sul segnale a via impedita sia attiva/o (fissa/o oppure lampeggiante) la lettera luminosa "P" oppure il segnale di avanzamento o di avvio; tale operazione non deve invece essere effettuata quando sul segnale a via impedita sia attivo il segnale di prosecuzione d'itinerario a luce lampeggiante o fissa (art. 51/5e 51/5 bis del Regolamento sui segnali in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale) e qualora a monte di un segnale di 1a categoria che presenti l'aspetto rosso/giallo/giallo venga captato a bordo il codice **120**.

Al punto 18.5 è apportata la seguente modifica:

Il primo alinea del punto a) è così sostituito:

- **nel caso di funzione SCMT esclusa in corrispondenza di un segnale**, non deve essere superata la velocità di 50 km/h salvo limitazioni più restrittive.

Al punto 18.10.1 è apportata la seguente modifica:

Il punto a) è così sostituito:

a) sulle linee SCMT, l'AdC potrà proseguire nel rispetto delle norme comuni non superando in ogni caso la velocità massima di 50 km/h salvo limitazioni più restrittive.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMNEAT di Trenitalia - Parte prima - Sezione IV:

Vengono modificati i punti: **13.3.2, 17.1, 17.3, 18.4.2, 18.5, 18.10.1**

2021 11

MODALITA' RECEPIMENTO DE RFI 11/2021 del 12/04/2021

“Procedura di interfaccia. Istruzioni per l'esercizio delle linee attrezzate sia con sistema ERTMS/ETCS sia con segnali fissi luminosi ad uso dell'agente di condotta dei veicoli attrezzati con SSB ETCS e relative modifiche al RS e PGOS”

La revisione 1 della presente DEIF recepisce la **DE RFI n. 11/2021** “Procedura di interfaccia. Istruzioni per l'esercizio delle linee attrezzate sia con sistema ERTMS/ETCS sia con segnali fissi luminosi ad uso dell'agente di condotta dei veicoli attrezzati con SSB ETCS e relative modifiche al RS e PGOS” del 12/04/2021.

Recepimento:

- con l'Allegato 1 viene aggiornato il MMNEAT, Parte Prima - sezione VII ;
- con l'Allegato 2 viene inserita la nuova sezione VIII nel MMNEAT, Parte Prima;
- con l'Allegato 3 vengono apportate modifiche al Regolamento sui segnali in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale (RS) e alla Prefazione Generale all'Orario di Servizio in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - Estratto contenente le norme di interfaccia ad uso delle imprese ferroviarie (PGOS-IF).

Il recepimento delle modifiche al MMPGOS è tracciato nella DEIF 49.5

La DE RFI 9/2019 di cui alla versione precedente della presente DEIF è abrogata.

- **L'ALLEGATO 1 della DE 11/2021 non viene riportato nella presente DEIF in quanto è riportato integralmente nel MMNEAT PARTE PRIMA.**

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMNEAT di Trenitalia Parte I Sezione VII:

La Sezione VII Parte Prima MMNEAT viene sostituita integralmente con il contenuto dell'Allegato 1 e modificato il titolo in “Istruzioni per l'esercizio delle linee attrezzate sia con sistema ERTMS/ETCS livello 1 con Radio Infill sia con segnali fissi luminosi, ad uso dell'agente di condotta dei veicoli attrezzati con SSB ETCS”,

- **L'ALLEGATO 2 della DE 11/2021 non viene riportato nella presente DEIF in quanto è riportato integralmente nella nuova sezione VIII MMNEAT PARTE PRIMA.**

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMNEAT di Trenitalia Parte I Sezione VIII:

In MMNEAT Parte Prima viene inserita la nuova Sezione VIII “Istruzioni per l'esercizio delle linee attrezzate sia con sistema ERTMS/ETCS livello 2 con Radio Infill sia con segnali fissi luminosi ad uso dell'agente di condotta dei veicoli attrezzati con SSB ETCS”, in cui è riportato integralmente il testo dell'Allegato 2 DE 11/2021 emanato da RFI.

- **ALLEGATO 3 della DE 11/2021 - modifiche al RS**

All'articolo 21 bis - B è apportata la seguente modifica:

- *il comma 1 della parte B) è così sostituito:*

Sulle linee munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS, indicate nell'orario di servizio, la circolazione dei treni attrezzati con il suddetto sistema è regolata mediante Autorizzazioni al Movimento concesse per un determinato percorso e visualizzate in cabina di guida attraverso particolari segnalazioni. Tali visualizzazioni sono associate a specifiche segnalazioni acustiche.

- *il comma 3 è così sostituito:*

Le norme particolari e le modalità operative ad uso dell'agente di condotta per l'esercizio sulle linee di cui al comma 1 sono riportate nell'IPCL-IF/IPCL-RFI, nelle Norme per l'Esercizio delle Apparecchiature Tecnologiche (NEAT) e in apposite Istruzioni emanate dalla Direzione Tecnica di RFT.

All'articolo 22 è apportata la seguente modifica:

- *Il comma 1 è così sostituito:*

L'assenza di segnali significa che la via è libera, con l'eccezione di quanto riportato al comma 6 e fatto salvo quanto previsto per le linee munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS.

All'articolo 27 sono apportate le seguenti modifiche:

— *il primo capoverso del comma 2 è così sostituito:*

In linea generale, il personale potrà provvedere mediante opportuni avvisi (a località di servizio, posti di linea, treni, ecc.), e ricorrendo, all'occorrenza, all'uso di dispositivi idonei allo scopo (manovra dei segnali fissi, applicazione del dispositivo portatile per l'occupazione dei circuiti di binario sulle linee esercitate con il blocco automatico e con il blocco radio, ecc.) e a quant'altro possa ritenersi utile nella circostanza (esposizione di torce da segnalazione a fiamma rossa, del segnale d'arresto a mano, anche dal treno in corsa, o in mancanza di tali mezzi, di ogni oggetto di giorno od anche le sole braccia, e qualunque luce di notte, agitati violentemente, ecc.).

— *la nota (1) del comma 4 è così sostituita:*

(1) In regime di blocco telefonico o di giunto telefonico per guasto al blocco, l'applicazione del dispositivo di occupazione è inefficace.

- *Il primo capoverso del comma 9 è così sostituito:*

I mezzi di trazione circolanti sulle linee o tratti di linea attrezzate con blocco elettrico automatico o con blocco radio devono essere dotati di dispositivi portatili per l'occupazione dei circuiti di binario.

All'articolo 33 è apportata la seguente modifica:

- *Il comma 7 è così sostituito:*

7. Le linee munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS L2 senza segnali fissi luminosi sono prive di indicatori di velocità massima.

All'articolo 40 è apportata la seguente modifica:

— *l'ultimo capoverso del comma 5 è così sostituito:*

I predetti criteri di denominazione e di indicazione nell'orario di servizio, nonché le tabelle d'individuazione, valgono anche per le linee munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS L2 senza segnali fissi luminosi. Sulle linee attrezzate sia con il sistema ERTMS/ETCS sia con segnali fissi luminosi, le modalità di individuazione dei segnali imperativi di una località di servizio con segnalamento plurimo sono indicate all'articolo 43 bis, comma 5.

All'articolo 43 bis sono apportate le seguenti modifiche:

— *Il primo capoverso del comma 1 è così sostituito:*

I segnali imperativi di località di servizio, i segnali imperativi di Posto di Esodo ed i segnali imperativi di fine sezione, utilizzati sulle linee munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS L2 senza segnali fissi luminosi, sono posti a sinistra o a destra del binario a cui si riferiscono, rispettivamente nel senso di circolazione a sinistra e nel senso di circolazione a destra, in precedenza del punto protetto e in corrispondenza del termine della sezione di blocco indicata sul segnale.

— *Il primo capoverso del comma 4 è così sostituito:*

Su determinate linee attrezzate con ERTMS/ETCS L2 senza segnali fissi luminosi, i segnali imperativi di località di servizio (protezione e partenza) e di Posto di Esodo sono costituiti da una tabella quadrata ad alto potere rifrangente di colore blu recante una freccia di colore giallo rivolta verso il binario a cui

si riferisce. Tale tabella è applicata su stante apposito di colore grigio. Sullo stesso stante è applicato un cartello su cui è riportato il numero della sezione di blocco e della progressiva chilometrica.

— *Il comma 5 è così sostituito:*

5. Su determinate linee attrezzate sia con il sistema ERTMS/ETCS sia con i luminosi, i segnali imperativi sono posti in corrispondenza dei punti su cui può terminare una MA (EoA), ovvero:

- i segnali luminosi di 1^a categoria;
- i segnali di protezione propria di PL (articolo 53);
- i punti di inizio dell'attraversamento del PL (individuato dalle tabelle di cui all'articolo 65 e All. 1) o dei deviatoi in linea;
- nei casi di segnale di partenza comune a più binari, il segnale integrativo che indica il binario dal quale si deve effettuare la partenza (segnale sussidiario, indicatore basso di partenza, segnale basso luminoso di manovra) o in assenza di segnale integrativo il primo ente dell'itinerario di partenza (traversa limite, punta del deviatoio, ecc.). In questi casi in corrispondenza del segnale di partenza comune a più binari non è presente il segnale imperativo;
- il segnale di protezione per le provenienze dal binario illegale o il segnale di avanzamento dal binario illegale o in precedenza al primo deviatoio di ingresso.

Tali segnali hanno significato solo per i treni che circolano con ETCS e non possono essere superati dall'agente di condotta di un treno attrezzato con SSB ETCS, di propria iniziativa, in assenza di Autorizzazione al Movimento concessa dal sistema (art. 21 bis - B, comma 1 a) e b)).

L'agente di condotta di un treno attrezzato con SSB ETCS, arrestatosi ad un segnale imperativo per mancanza di Autorizzazione al Movimento concessa dal sistema, trascorsi tre minuti dalla fermata deve mettersi in comunicazione con il Regolatore della Circolazione. Questi, dopo aver adottato le procedure previste dalle apposite Istruzioni, in assenza di Autorizzazione al Movimento concessa dal Sistema (art. 21 bis - B, comma 1 a) e b)), per il superamento del segnale imperativo deve autorizzare il movimento con apposita prescrizione (art. 21 bis - B, comma 1 c)).

In corrispondenza di una EoA che protegge un ente (es. segnali di protezione, di partenza, protezione punti singolari) sono utilizzati i segnali imperativi costituiti da una tabella quadrata ad alto potere rifrangente di colore blu recante una freccia di colore giallo rivolta verso il binario a cui si riferisce (Stop Marker).

In corrispondenza di una EoA che non ha la funzione di protezione di un ente (es. fine sezione di blocco) o in corrispondenza dei punti di inizio dell'attraversamento di PL o dei deviatoi in linea sono utilizzati i segnali imperativi costituiti da una tabella quadrata ad alto potere rifrangente di colore bianco recante una freccia di colore nero rivolta verso il binario a cui si riferisce (Location Marker).

I segnali imperativi sono integrati da una tabella identificativa, il cui contenuto varia in base alla funzione del segnale:

A1) Segnale imperativo di fine sezione corrispondente con un PBA




Sulla tabella identificativa, a fondo bianco, sono riportati in nero il numero del PBA e la progressiva chilometrica del segnale.

A2) Segnale imperativo di fine sezione corrispondente con un PBA con funzione di protezione PL, caduta massi e deviatoio in linea



Sulla tabella identificativa, a fondo bianco, sono riportati in nero il numero del PBA e la progressiva chilometrica del segnale.

B1) Segnale imperativo di fine sezione corrispondente con un PBI




Sulla tabella identificativa, a fondo bianco, sono riportati in nero il numero del PBI e la progressiva chilometrica del segnale.

B2) Segnale imperativo di fine sezione corrispondente con un PBI con funzione di protezione PL, caduta massi e deviatoio in linea



Sulla tabella identificativa, a fondo bianco, sono riportati in nero il numero del PBI e la progressiva chilometrica del segnale.

C1) Segnale imperativo con funzione di protezione propria di PL



Sulla tabella identificativa, a fondo bianco, sono riportate in nero le due lettere "PL" e la progressiva chilometrica del segnale.

C2) Segnale imperativo posto in corrispondenza dei punti di inizio dell'attraversamento del PL



Sulla tabella identificativa, a fondo bianco, sono riportate in nero le due lettere "PL" e la progressiva chilometrica del PL.

D1) Segnale imperativo posto in corrispondenza di un deviatoio di linea



Sulla tabella identificativa, a fondo bianco, sono riportate in nero la dicitura "Deviatoio" e la progressiva chilometrica del deviatoio.

D2) Segnale imperativo con funzione di protezione zona soggetta a caduta massi




Sulla tabella identificativa, a fondo bianco, sono riportate in nero la dicitura "Caduta massi" e la progressiva chilometrica del segnale.

E1) Segnale imperativo di protezione di una località di servizio



Sulla tabella identificativa, a fondo giallo, è riportato in nero il nome della località di servizio.

E2) Segnale imperativo di protezione di una località di servizio munita di segnalamento plurimo



Sulla tabella identificativa, a fondo giallo, sono riportate in nero le dicizioni "EST.", "INT.", "INT. N° ..." secondo i criteri dell'Allegato n. 1, punto 24, e il nome della località di servizio.

E3) Segnale imperativo di protezione per le provenienze dal binario illegale



Sulla tabella identificativa, a fondo giallo, sono riportati in nero la dizione "Illegale" e il nome della località di servizio.


F1) Segnale imperativo di partenza di una località di servizio



Sulla tabella identificativa, a fondo bianco, sono riportati in nero il numero della sezione di blocco (coincidente con quello del segnale di partenza) e il nome della località di servizio.

La stessa tabella identificativa è riportata, in caso di segnale di partenza comune a più binari, in corrispondenza del segnale integrativo che indica il binario dal quale si deve effettuare la partenza (segnale sussidiario, indicatore basso di partenza, segnale basso luminoso di manovra) o in assenza di segnale integrativo in corrispondenza del primo ente dell'itinerario di partenza (traversa limite, punta del deviatore, ecc.).

F2) Segnale imperativo di partenza di una località di servizio munita di segnalamento plurimo



Sulla tabella identificativa, a fondo bianco, sono riportate in nero le dizioni "INT.", "INT. N° ...", "EST." secondo i criteri dell'Allegato n. 1, punto 24, il nome della località di servizio e, nel caso di segnale di partenza esterno, anche il numero della sezione di blocco (coincidente con quello del segnale di partenza).

F3) Segnale imperativo in corrispondenza di un segnale ripetitore di partenza o di prosecuzione di itinerario



Nel caso di segnale imperativo posto in corrispondenza di un segnale ripetitore di partenza o di un segnale di prosecuzione di itinerario, la tabella identificativa, a fondo bianco, riporta le stesse informazioni di quella del successivo segnale di partenza, precedute dalla lettera "A".

G1) Segnale imperativo di fine sezione HD



Sulla tabella identificativa, a fondo bianco, sono riportati in nero le due lettere "HD", il numero della sezione di blocco e il numero della sottosezione separati dal carattere di barra obliqua a destra e la progressiva chilometrica del segnale. Il numero di sottosezione sarà variabile da 1 al numero massimo di sottosezioni all'interno della corrispondente sezione di linea.

G2) Segnale imperativo di fine itinerario HD



Sulla tabella identificativa, a fondo bianco, sono riportati in nero le due lettere "HD", il numero dell'itinerario HD e la progressiva chilometrica del segnale. Il numero dell'itinerario HD sarà variabile da 1 al numero massimo di itinerari HD all'interno del corrispondente itinerario.

All'articolo 54 è apportata la seguente modifica

- Il comma 2 è così sostituito:

2. I segnali imperativi ubicati sulle linee munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS, in condizioni atmosferiche normali, devono essere visibili alla distanza di almeno 100 metri.

All'articolo 65 è apportata la seguente modifica:

- Il primo capoverso del comma 1-ter è così sostituito:

Sulle linee munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS L2 senza segnali fissi luminosi, per richiamare l'attenzione del personale di condotta sulla presenza dei segnali imperativi di località di servizio, di Posto di Esodo e di fine sezione sono poste, in precedenza ad essi, due tavole di orientamento di tipo distanziometrico così raffigurate:

All'articolo 73 ter sono apportate le seguenti modifiche:

- Il titolo è così sostituito:

Segnali per le linee munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS L2 senza segnali fissi luminosi

- Il primo capoverso è così sostituito:

Per indicare l'inizio e la fine di una linea munita di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS L2 senza segnali fissi luminosi si espongono i seguenti segnali:

All'articolo 78 sono apportate le seguenti modifiche:

- Il titolo è così sostituito:

Tabella per la partenza dei treni da binari appositamente attrezzati su linee ERTMS/ETCS L2 senza segnali fissi luminosi

- Il primo capoverso è così sostituito:

Nelle località di servizio ubicate sulle linee munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS L2 senza segnali fissi luminosi i segnali imperativi di partenza di determinati binari appositamente attrezzati per lo Start of Mission sono preceduti da un'apposita tabella a fondo bianco ad alto potere rifrangente recante, dipinta in nero, la scritta "START".

All'Allegato 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- Alla fine del punto 12 è inserito il seguente nuovo capoverso:



La stessa indicazione può essere fornita mediante l'accensione di una "croce di S. Andrea luminosa" su apposita tabella a fondo nero posta sullo stante del segnale.

- la nota (1) del punto 18 bis è così sostituita:

(1) Escluse le linee munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS L2 senza segnali fissi luminosi.

- Il titolo del punto 25 bis è così sostituito:

25 bis) TABELLA D'INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE DELL'ITINERARIO DI PARTENZA PER LINEE MUNITE DI ATTREZZATURE ATTE A REALIZZARE IL SISTEMA ERTMS/ETCS L2 SENZA SEGNALI FISSI LUMINOSI

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

Il RS aggiornato viene reso disponibile al personale su Tablet o in formato cartaceo

2019 10

MODALITA' RECEPIMENTO DE RFI 10/2019 del 17/05/2019

“Procedura di interfaccia. modifiche al RS e alla PGOS concernenti il sistema ERTMS/ETCS in sovrapposizione al sistema di controllo della marcia del treno di tipo nazionale (SCMT) e segnali fissi luminosi”

La rev.0 della presente DEIF recepisce **la DE RFI n. 10/2019** con cui si apportano modifiche:

- al Regolamento sui segnali in uso sull'infrastruttura nazionale (RS);
- alla Prefazione Generale all'Orario di Servizio in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - Estratto contenente le norme di interfaccia ad uso delle imprese ferroviarie (PGOS-IF);

al fine di adeguarne i contenuti rispetto alla realizzazione delle linee attrezzate con sistema ERTMS/ETCS livello 1 con Radio Infill e segnali fissi luminosi. **La Disp 10/2019 si applica sulla infrastruttura ferroviaria nazionale ed entra in vigore il 20/06/2019**

La citata disposizione stabilisce le procedure di interfaccia fra il personale di RFI e il personale delle Imprese ferroviarie in applicazione di specifici principi contenuti nel Regolamento per la Circolazione Ferroviaria emanato dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) con Decreto n. 4/2012 del 9 agosto 2012.

Nei seguenti articoli è riportato il testo della procedura di interfaccia, mantenendo la stessa numerazione dei paragrafi del testo RFI, ed in particolare vengono tracciate le modalità di recepimento in MMPGOS, ove gli articoli e commi modificati a recepimento della DE 10/2019 e costituenti procedura d'interfaccia sono riportati su sfondo grigio chiaro.

➤ **Modifiche al RS**

All'articolo 5 è apportata la seguente modifica:

- *Alla fine del comma 1 è aggiunto un nuovo alinea:*

g) sulle linee attrezzate con ERTMS/ETCS all'apparire sul DMI dell'apposita icona di “richiesta di emissione sonora”.

All'articolo 21 bis è apportata la seguente modifica:

- *Il primo capoverso del comma 1 della parte B) è così sostituito:*

Sulle linee munite di attrezzature atte a realizzare sistemi rispondenti agli standard tecnico-funzionali del sistema interoperabile europeo di comando e controllo della marcia dei treni ERTMS/ETCS, indicate nell'orario di servizio, la circolazione dei treni è regolata mediante Autorizzazioni al Movimento concesse per un determinato percorso e visualizzate in cabina di guida attraverso particolari segnalazioni.

All'articolo 24 è apportata la seguente modifica:

- *Il secondo capoverso del comma 7 è così sostituito:*

Analoga procedura deve essere rispettata, dopo il ricevimento dell'autorizzazione al movimento, anche nel caso di ripresa della corsa da un segnale imperativo di località di servizio su linea munita di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS.

All'articolo 39 è apportata la seguente modifica:

- *Il secondo capoverso del comma 1 è così sostituito:*

Sulle linee munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS i principali segnali fissi sono:

- segnali imperativi di località di servizio (di protezione e di partenza);
- segnale imperativo con funzione di protezione di PL (articoli 48 e 53) o punti singolari della linea;
- segnali imperativi di fine sezione;
- segnali imperativi di fine sezione coincidenti con le tabelle poste in prossimità dei PL (articolo 65, comma 3 e allegato 1 n. 3 bis) e in corrispondenza di alcuni punti singolari;
- segnali imperativi di Posto di Esodo.

All'articolo 43 bis è apportata la seguente modifica:

- *Alla fine dell'articolo è aggiunto il seguente comma 5:*

5. Su determinate linee attrezzate con sistema ERTMS/ETCS in sovrapposizione al sistema di controllo della marcia del treno di tipo nazionale (SCMT) e segnali fissi luminosi, i segnali imperativi di cui al precedente comma sono posti in corrispondenza dei punti su cui può terminare una MA, ovvero:

- i segnali luminosi di 1^a categoria;
- i segnali di protezione propria di PL (articolo 53);
- i punti di inizio dell'attraversamento del PL (individuato dalle tabelle di cui all'articolo 65 e All. 1);
- nei casi di segnali di partenza comune a più binari, il segnale integrativo che indica il binario del quale si deve effettuare la partenza (segnale sussidiario, indicatore basso di partenza, segnale basso luminoso di manovra) o in assenza di segnale integrativo il primo ente dell'itinerario di partenza (traversa limite, punta del deviatoio, ecc.);
- il segnale di protezione per le provenienze dal binario illegale o il segnale di avanzamento dal binario illegale o in precedenza al primo deviatoio di ingresso.

Tali segnali non possono essere superati dall'agente di condotta di un treno attrezzato con SSB ETCS, di propria iniziativa, in assenza di Autorizzazione al Movimento concessa dal sistema (art. 21 bis - B, comma 1 a) e b)).

L'agente di condotta di un treno attrezzato con SSB ETCS, arrestatosi ad un segnale imperativo per mancanza di Autorizzazione al Movimento concessa dal sistema, trascorsi tre minuti dalla fermata deve mettersi in comunicazione con il Regolatore della Circolazione. Questi, dopo aver adottato le procedure previste dalle apposite Istruzioni, in assenza di Autorizzazione al Movimento concessa dal Sistema (art. 21 bis - B, comma 1 a) e b)), per il superamento del segnale imperativo deve autorizzare il movimento con apposita prescrizione (art. 21 bis - B, comma 1 c)).

All'articolo 73 è apportata la seguente modifica:

- *Il primo capoverso del comma 2-bis è così sostituito:*


Su determinate linee attrezzate con ERTMS/ETCS, per ordinare l'abbassamento degli archetti (pantografi o trolley), si espone, 50 metri avanti l'inizio del tratto da percorrere ad archetti abbassati:

Dopo l'articolo 73 ter è aggiunto il seguente articolo 73 quater:

ART. 73 quater

TABELLE DI TRANSIZIONE DI LIVELLO ETCS

Nelle linee munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS i punti in cui avviene la transizione di livello sono individuati a terra per mezzo delle tabelle di transizione di livello ETCS.




Il segnale di transizione di livello ETCS è costituito da una tabella quadrata a fondo bianco recante in colore nero gli acronimi LT (Level Transition) ETCS come indicato in figura.

All'allegato 4 sono apportate le seguenti modifiche:

- Il titolo dell'allegato è così modificato:

PRINCIPALI SEGNALEZIONI E INDICAZIONI VISUALIZZATE IN CABINA DI GUIDA DEI VEICOLI ATTREZZATI CON IL SISTEMA ERTMS/ETCS

- La figura 1b è così sostituita:



Esempio di indicazione di velocità e spazio con:

- Velocità massima ammessa 140 km/h;
- Velocità obiettivo (riduzione di velocità a 100 km/h);
- Distanza dal punto obiettivo di 583 m;
- Modo operativo Full Supervision;
- Livello di attrezzaggio della linea L1.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

L'RS aggiornato viene reso disponibile al personale su Tablet o in formato cartaceo

➤ **Modifiche alla PGOS-IF**

All'articolo 3 è apportata la seguente modifica:

- Al comma 3, dopo la settima indicazione, è aggiunta la seguente indicazione:

- ◆ Tratto di linea attrezzato con il sistema ERTMS/ETCS Livello 1 con Radio Infill e segnali fissi luminosi. Il segno convenzionale va riportato alla destra della simbologia relativa al tipo di blocco e a SCMT. In corrispondenza delle località di servizio dove ha inizio o termine il sistema ERTMS/ETCS Livello 1, deve essere precisato, con una nota in calce, l'inizio o termine del sistema stesso (segnale di partenza, di protezione, ecc.).

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMPGOS di Trenitalia .

All'articolo 3 MMPGOS comma 3 è aggiunta la seguente indicazione (Disp 10/2019):

- ◆ Tratto di linea attrezzato con il sistema ERTMS/ETCS Livello 1 con Radio Infill e segnali fissi luminosi. Il segno convenzionale va riportato alla destra della simbologia relativa al tipo di blocco e a SCMT. In corrispondenza delle località di servizio dove ha inizio o termine il sistema ERTMS/ETCS Livello 1, deve essere precisato, con una nota

in calce, l'inizio o termine del sistema stesso (segnale di partenza, di protezione, ecc.).

All'articolo 63 è apportata la seguente modifica:

- *Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente nuovo comma 4 bis:*

Sulle linee munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS L1 con segnali fissi luminosi, rispetto alla velocità massima della linea, vengono inviati ai treni attrezzati con SSB ETCS, tramite la trasmissione da terra del pacchetto "Static Speed Profile" (SSP), quattro profili di velocità legati all'insufficienza di sopraelevazione massima, corrispondenti a quattro categorie treno previste per ETCS. Tali categorie sono poste in relazione ai quattro ranghi di velocità (A, B, C, P) in uso sulla IFN.

I valori di insufficienza di sopraelevazione massima vengono assegnati in fase di messa in servizio e riportati nelle specifiche DPC.

I treni aventi caratteristiche di insufficienza di sopraelevazione massima di 80 mm (PASS1, FP1 e FG1) - inferiore a quanto ammesso dal rango A - non possono circolare.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMPGOS di Trenitalia .

All'articolo 63 MMPGOS è aggiunto integralmente il nuovo comma 4bis.

2019 09

MODALITA' RECEPIMENTO DE RFI 09/2019 del 17/05/2019

“Procedura di interfaccia. Istruzioni per l'esercizio delle linee attrezzate con sistema ERTMS/ETCS livello 1 (con Radio Infill e segnali fissi luminosi) ad uso dell'agente di condotta dei veicoli attrezzati con SSB ETCS”

La rev.0 della presente DEIF recepisce la **DE RFI n. 09/2019** con cui vengono emanate le Istruzioni per l'esercizio delle linee attrezzate con sistema ERTMS/ETCS livello 1 (con Radio Infill e segnali fissi luminosi) ad uso dell'agente di condotta dei veicoli attrezzati con SSB ETCS, **applicabili sulla linea Domodossola – Novara (FL 14) a seguito emanazione di apposito provvedimento della struttura Circolazione Area Torino.**

La citata disposizione stabilisce le procedure di interfaccia fra il personale di RFI e il personale delle Imprese ferroviarie in applicazione di specifici principi contenuti nel Regolamento per la Circolazione Ferroviaria emanato dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) con Decreto n. 4/2012 del 9 agosto 2012.

Nei seguenti articoli è riportato il testo della procedura di interfaccia, mantenendo la stessa numerazione dei paragrafi del testo RFI, ed in particolare sono riportate le modalità di recepimento in MMNEAT e in MMPGOS, ove gli articoli e commi modificati a recepimento della DE 09/2019 e costituenti procedura d'interfaccia sono riportati su sfondo grigio chiaro.

Il testo della Istruzione costituisce l'Allegato alla Disp. 09/2019 e non viene riportato nella presente DEIF in quanto è riportato integralmente in MMNEAT PARTE PRIMA sezione VII

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMNEAT di Trenitalia Parte I Sezione VII:

In MMNEAT Parte Prima viene inserita la nuova Sezione VII “ Istruzioni per l'esercizio delle linee attrezzate con sistema ERTMS/ETCS livello 1 (con Radio Infill e segnali fissi luminosi) ad uso dell'agente di condotta dei veicoli attrezzati con SSB ETCS”, in cui è riportato integralmente il testo del documento emanato da RFI.

- **La specifica procedura richiamata al Capitolo 14 CIRCOLAZIONE IN AREA DI LIVELLO “1” punto 14.13 è recepita in MMPGOS**

14.13 Riduzione di velocità sui rami deviati per treni con veicoli ultrabassi, limitazioni di velocità puntuali per circolabilità dei mezzi di trazione attivi e in composizione

La limitazione di velocità sui rami deviati per treni con veicoli ultrabassi e le limitazioni di velocità puntuali per circolabilità dei mezzi di trazione non sono gestite dal Sistema. Pertanto è cura delle imprese ferroviarie definire idonee procedure per la gestione di tali limitazioni.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMPGOS di Trenitalia

L'Art. 66bis MMPGOS è così modificato

Art. 66bis

LIMITAZIONI DI VELOCITA' PER RAGIONI DIVERSE

Ad un treno di materiale ordinario l'agente addetto alla formazione treni deve sempre prescrivere la limitazione attinente alla velocità massima dei veicoli (Art. 66), anche quando sussista la necessità di prescrivere altre limitazioni per cause diverse.

Sulle linee attrezzate con sistema ERTMS/ETCS livello 1 le limitazioni di velocità puntuali, ovvero in punti o tratte specifiche, derivanti da limitazioni di

Procedura applicativa Trenitalia; art 14.13 DI.09/2019

circolabilità dei veicoli, dalle condizioni d'ingresso di veicoli con caratteristiche particolari compresi i trasporti eccezionali ed altre limitazioni specifiche anche temporanee non sono gestite dal Sistema, pertanto la prescrizione tecnica di riduzione velocità deve essere integrata con la dicitura:

“.....; *Riduzione di velocità da rispettare indipendentemente dalle visualizzazioni sul DMI di velocità superiori in relazione alle autorizzazioni al movimento gestite dal sistema*”