



Direzione Tecnica

Ingegneria e Tecnologie Rotabili e Impianti

Ingegneria ETR e Mezzi Leggeri

Il Responsabile

DBPR – Manutenzione Regionale

c.a. N. Giannelli

DBPR - Produzione

c.a. M. Polla

**DBPR - Sistema Integrato Gestione
Sicurezza Qualità e Energia Regionale**

c.a. P. Corsetti

DT-LMC

c.a. A. Bastone

**Oggetto ALN663 – Nuovo impianto antincendio, PAS e allerta f.a.m.; istruzioni transitorie
per il personale di condotta e accompagnamento.**

Come noto, sulle ALN663 sono in corso le attività di installazione dell'impianto antincendio nei vani tecnici, allarme passeggeri neutralizzabile e dispositivo di allerta freno a mano per la conformità al DM Gallerie e al Decreto 1/2016 ANSFISA. Ad oggi gli impianti installati sono mantenuti spenti in attesa della conclusione dell'iter di omologazione, a seguito del quale si provvederà alla loro progressiva attivazione.

Le modifiche sono state oggetto di Analisi di Sicurezza a cura del fornitore secondo il Reg. 402/2013 e di Valutazione del Rischio da parte di apposita commissione Trenitalia in accordo alla DOCS 6 r.v./DT/SdE, in esito alle quali risultano accettabili i rischi connessi con la modifica, giudicata “non rilevante”, inerente alla **re-immissione in esercizio dei rotabili modificati con i nuovi impianti installati ma mantenuti inattivi ed isolati**.

Per quanto sopra descritto, la CVR ha individuato le seguenti mitigazioni:

1. Sul Libro di Bordo delle ALN663 modificate, nella sezione “Modifiche ed esperimenti” della Scheda delle Condizioni di Stato, deve essere riportata, la seguente dicitura: “ALN ATTREZZATA CON IMPIANTO ANTINCENDIO VANI TECNICI DISATTIVATO”; a cura dell'impianto dove si effettua la modifica (DT-LMC o eventuali impianti DBPR).
2. Diffusione al personale di Condotta e Accompagnamento di una informativa inerente i nuovi apparati installati ma mantenuti inattivi ed isolati, a cura DBPR.

Si rimane a disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Federico Ulivi