





Recepimento Disposizione di Esercizio RFI 14/2021

Informativa



Disposizione RFI 14/2021

Recepimento nel quadro normativo di Trenitalia




Modifiche al RS IFN e al MMNEAT

Principali novità in vigore dal 15 dicembre 2021


La Disposizione di Esercizio RFI 14/2021, come tracciato nella DEIF di recepimento 59.2, apporta modifiche al RS-IFN e al MMNEAT - Parte prima – Sezioni I, III e IV, al fine di:

- Introdurre la **lettera “I” luminosa** ad integrazione dell’aspetto Rosso/Giallo/Giallo del segnale di protezione di una località di servizio, nonché la **tabella “LIMITE BINARIO INGOMBRO”**
- Introdurre il nuovo **aspetto fisso** del segnale di «**prosecuzione di itinerario**»
- Introdurre una **specifica tabella da installare in corrispondenza delle fermate interposte tra segnale** di PBA di cui all’art. 48 o segnale di PBI con lettera luminosa A di cui all’art. 48 ter o segnale di protezione propria di cui all’art. 53, comma 1, **e i PL protetti dagli stessi** (in vigore dal 30 giugno 2022)
- Disciplinare il caso di **discordanza tra la velocità di un rallentamento notificata e quella segnalata sul terreno**
- Sostituire i **segnali fissi mancanti o spenti** con segnale di arresto a mano sia di giorno che di notte
- Recepire la normativa vigente inerente alla **velocità massima ammessa per la circolazione in assenza o mancanza di completa protezione** dei sistemi di protezione della marcia del treno.



Modifiche RS IFN – Articolo 36, comma 6


Segnali di protezione - Lettera «I» luminosa



L'articolo viene così integrato:



«... per i treni ricevuti con l'aspetto specifico del **segnale di protezione** di cui all'art. 43 (una luce rossa sovrapposta a un gruppo di due luci gialle) integrato con lettera luminosa «I» di cui all'art.51 bis, il segnale di arresto a mano in corrispondenza dell'ostacolo può essere omesso a condizione che l'ingombro sia costituito esclusivamente da mezzi di trazione o da veicoli con sagoma chiusa.

Il segnale di arresto a mano può essere omesso anche qualora il segnale di protezione non sia integrato con lettera luminosa «I» di cui all'art.51 bis, a parità di altre condizioni, solo nelle stazioni di testa individuate dalle Unità periferiche interessate e indicate negli FL.»



Modifiche RS IFN – Nuovo articolo 79


Tabella limite binario ingombro



«In determinate località di servizio indicate in FL, a sinistra o a destra di determinati binari di ricevimento, è installata una **tabella a fondo bianco** ad alto potere rifrangente recante, dipinta in nero, la scritta «**LIMITE BINARIO INGOMBRO**». Tale tabella assume significato solo nel caso di ricevimento con segnale di protezione recante l'aspetto di una luce rossa sovrapposta ad un gruppo di due luci gialle integrate dalla lettera luminosa «I» accesa a luce fissa e **indica l'inizio del tratto di binario effettivamente occupato da veicoli in sosta.**

In caso di posa della tabella a destra del binario interessato, essa è integrata da una tabella recante una **freccia indicatrice nera su fondo bianco.**

La presenza di tale **tabella deve essere riportata in FL** indicando: la località, il binario interessato, l'ubicazione rispetto al binario ed eventuali note.»



Modifiche RS IFN – Articolo 51 bis, nuovo comma 6

Segnalazione di binario occupato da veicoli in sosta



Viene introdotto il nuovo comma 6:

«L'agente di condotta di un treno ricevuto con segnale di protezione recante l'aspetto di una luce rossa sovrapposta ad un gruppo di due luci gialle integrato dalla lettera luminosa «I» accesa a luce fissa **deve avanzare in modo da portarsi alla velocità di 10 km/h in corrispondenza della tabella di cui all'art.79** e procedere sul binario di ricevimento con cautela per **poter arrestare il treno in prossimità dell'ingombro posto a valle della suddetta tabella.**»

Modifiche MMNEAT – Parte prima – Sezione I

Captazione codici 75 e 120



Al punto 4.3.3 è apportata la seguente modifica:

- «Il **codice 75** viene captato anche a monte di un segnale che fornisce l'indicazione di avviso di via impedita a distanza anormalmente ridotta (gruppo di due luci gialle) e in caso di gruppo di due luci gialle sormontato da luce rossa con l'accensione della lettera "I" luminosa di cui al RS».

Inserito il nuovo punto 4.3.4:

- «In determinate località di servizio, a monte di un segnale di 1a categoria con aspetto di due luci gialle sormontate da una luce rossa può essere captato il **codice 120** qualora il binario di ricevimento a valle del segnale non sia ingombro».

In sintesi...

- La lettera «I» **luminosa**, già presente a Roma Termini, viene estesa ad altre località di servizio. Abrogata contestualmente la PEIF 85
- L'attrezzaggio degli impianti con lettera «I» luminosa e relative tabelle viene riportato in FL, sezione 4.23
- Inseriti riferimenti ai Codici 75 e 120 nel MMNEAT



Modifiche RS IFN – Articolo 51, nuovi commi 5 e 5 bis

Segnale di prosecuzione di itinerario

Aspetto
lampeggiante

A luce
fissa



Aspetto
fisso
[NUOVO!]

N.B. l'aspetto fisso può essere utilizzato per movimenti di manovra con SSB in modalità «treno».

5. Detto segnale, se acceso a luce bianca lampeggiante, impone all'agente di condotta di un treno in arrivo, di superare senza arresto il segnale a via impedita cui è applicata, proseguendo con cautela non superando comunque la velocità di 30 km/h fino al successivo segnale di partenza, anch'esso a via impedita.

5 bis. Il segnale di prosecuzione di itinerario di cui al comma 5 può essere applicato ad un segnale di 1° categoria nel caso di movimento di treni da un fascio di binari all'altro della medesima località di servizio o di movimenti di treni da e verso i raccordi di stazione, per lunghezze comprese fra 150m e 600m.

Detto segnale, se acceso a luce bianca fissa, autorizza, dopo la fermata, il superamento del segnale a via impedita su cui è applicato e il proseguimento con cautela, non superando la velocità di 30km/h, fino al successivo segnale anch'esso a via impedita o, nel caso di binario tronco, fino al successivo segnale permanente di arresto.

Resta inteso che i movimenti comandati dal segnale di prosecuzione di itinerario acceso a luce bianca fissa non richiedono l'osservanza delle indicazioni fornite dai segnali bassi o alti di manovra posti sul percorso.

Modifiche MMNEAT – Parte Prima, Sezioni III e IV

Funzione RSC

In relazione all'attivazione del nuovo **aspetto fisso del segnale di prosecuzione di itinerario** il punto 13.3.2 è così modificato:

«... La **funzione RSC** deve altresì essere **disinserita** prima del superamento di un segnale disposto a via impedita munito di segnale di prosecuzione di itinerario acceso a luce bianca fissa (art. 51 bis RS –IFN).»





In sintesi...



- Il **segnale di prosecuzione di itinerario** ha aspetto luminoso fisso o lampeggiante
- L'aspetto luminoso **lampeggiante**, per i treni in arrivo, autorizza il superamento senza arresto del segnale a cui è riferito fino al successivo segnale di partenza (max 30 km/h).
- L'aspetto luminoso **fisso** autorizza, dopo l'arresto e la disinserzione del RSC, il superamento del segnale a cui è riferito fino al successivo segnale o binario tronco (max 30 km/h). Durante il movimento, i segnali bassi o alti di manovra non sono di interesse.

Modifiche RS IFN – Articolo 65, nuovo comma 3 bis

Tabelle di orientamento per PL in caso di movimenti degradati

Nelle fermate ubicate fra:

- un segnale di PBA di cui all'art. 48
- un segnale di PBI con lettera luminosa "A" di cui all'art. 48ter
- un segnale di protezione propria di cui all'art. 53, comma 1



e i relativi PL protetti, ancora da impegnare, è installata alla fine del marciapiede una tabella a fondo bianco con bordo nero tratteggiato, recante l'indicazione "PL", di colore nero, sormontata dal numero "1", "2", ecc., che indica i PL, ancora da impegnare, protetti dal segnale stesso. Si fa eccezione per le fermate ubicate in precedenza della tabella di cui all'Allegato 1, punto 3 bis, lettera b (), per le quali non deve essere installata la suddetta tabella.



RS IFN – Articolo 59, comma 2

Segnali fissi mancanti o spenti

Il comma viene così modificato:


«Un segnale fisso che manchi sul posto o sia spento deve essere sostituito con un segnale d'arresto a mano. In caso di spegnimento tale sostituzione non occorre se, trattandosi di un segnale multiplo, almeno due luci siano rimaste accese.»

Modifiche RS IFN – Articolo 30

Segnali di rallentamento

L'articolo viene integrato con la seguente precisazione:

«Nel caso eccezionale di discordanza tra la velocità riportata sulle tabelle applicate sul segnale di avviso e quella contenuta nella prescrizione di movimento, l'agente di condotta deve rispettare la velocità notificata con prescrizione di movimento».



Viene abrogata contestualmente la nota
TRNIT-DT\P\2019\0040831 del 06/08/2019

MMNEAT – Parte Prima, Sezioni III e IV

Velocità massima ammessa per la circolazione in assenza o mancanza di completa protezione dei sistemi di protezione della marcia del treno

Il recepimento della DE RFI 14/2021 ha comportato la rivisitazione di alcuni commi inerenti il limite di velocità da rispettare in caso di assenza o mancanza di completa protezione, specificando che in tali casi:

«non deve essere superata la velocità di 50 km/h salvo limitazioni più restrittive»

Si fa presente che

tale specificazione non modifica le attuali disposizioni previste in materia

pertanto per «limitazioni più restrittive» è da intendersi tutto quanto già disciplinato nel MMNEAT (es. 30 km/h in caso di predisposizione SCMT conseguente ad attivazione SSB o altre particolarità indicate al Punto 13 delle «Norme particolari di esercizio» di cui alle Sezioni III e IV).

Grazie

