

Procedure di interfaccia di RFI in vigore dal 1/8/2024 e relativo recepimento da parte di TRENITALIA

Direzione Tecnica –Sistema Integrato di Gestione Sicurezze e Qualità



Procedure di interfaccia di RFI in vigore da 1/8/2024 e relativo recepimento da parte di TRENITALIA

Disposizioni di Esercizio RFI in vigore dal 01/08/24

❑ A partire dal 01/08 entreranno in vigore e si applicheranno le seguenti DE di RFI mediante il recepimento in ambito TRENITALIA

DE RFI 22/2022 del 22/12/2022 “Procedura di interfaccia. Emanazione delle Istruzioni per l’esercizio degli impianti di rilevamento temperatura boccole e assi frenati (“Impianti RTB”) in uso sull’infrastruttura ferroviaria nazionale; modifiche al RCT e alle IPCL-IF/RFI”

DE RFI 02/2023 del 31/03/2023 “Procedura di interfaccia. Modifiche alle IPCL-IF e IPCL-RFI relative alle norme per l’esercizio con comando a distanza.”

DE RFI 13/2023 del 13/11/2023 “Procedura di interfaccia. Modifiche ad alcuni provvedimenti normativi. Rinvio dell’entrata in vigore delle disposizioni di esercizio n. 21/2022, n. 22/2022, n. 1/2023 e n. 2/2023”

DE RFI 16/2023 del 04/12/2023 “Procedura di interfaccia. Modifiche alle IPCL-IF e IPCL-RFI, già modificate dalle DE n. 22 del 22/12/2022 e n. 2 del 31/3/2023”

Rifusione 2023 delle modifiche a IPCL-IF disposte con DE RFI 22/22, 02/23 e 16/23 *(in grigio)*


Quadro/Rappresentazione Sinottica del recepimento

Disposizioni di Esercizio RFI in vigore dal 01/08/24	Sintesi dei contenuti	Recepimento in Trenitalia
DE RFI 22/2022 del 22/12/2022	- Nuove Istruzioni per l'esercizio degli Impianti RTB ed abrogazione NEAT – Parte Seconda – Sezione II – Estratto normativa RTB - Modifiche a IPCL-IF correlate all'esercizio Impianti RTB	- Emissione nuovo MM IRTB (Manuale Mestiere Istruzioni Rilevamento Temperature Boccole) ed abrogazione MMNEAT – Parte Seconda – Sezione II – Estratto normativa RTB - Modifiche a MMC-MMAT-MMV-DEIF 42-PEIF 49-PEIF 20-DEIF 14
DE RFI 02/2023 del 31/03/2023	Modifiche a IPCL-IF riguardanti l'esercizio con comando a distanza, CVR (comunicazioni verbali registrate) e modulistica	- Emissione nuovo MM ICCD (*) (Manuale Mestiere Istruzione Circolazione con Comando a Distanza) e abrogazione MMIET - Modifiche a MMC-MMAT-MMFT-MMIELB-PEIF 31 - Modifiche alla DEIF 42
DE RFI 13/2023 del 13/11/2023	- Modifiche all'ISM - Modifiche al RS - Modifiche a istruzioni per Esercizio su linee attrezzate sia con ERTMS/ETCS L1 con Radio Infill, sia con segnali fissi luminosi (All.1 DE RFI 11/2021) - Modifiche a istruzioni per Esercizio su linee attrezzate sia con ERTMS/ETCS L2, sia con segnali fissi luminosi (All.2 DE RFI 11/2021) - Modifiche a ISD	- Modifiche a MMFT-MMC-MMAT-MMICCD-DEIF 42 - Modifiche a MMNEAT Parte Prima - Sezione VII - Modifiche a MMNEAT Parte Prima - Sezione VIII
DE RFI 16/2023 del 04/12/2023	Modifiche a IPCL-IF	- Modifiche a MMC-MMAT-MMIELB-MMICCD - Modifiche alla DEIF 42-PEIF 49
Rifusione limitatamente al raggruppamento delle modifiche a IPCL -IF		

DE RFI n. 22/2022


Modifiche alle IPCL-IF relative alle
Istruzioni per l'Esercizio degli Impianti RTB

DE RFI n. 22/2022: Modifiche alle IPCL-IF relative alle Istruzioni per l'esercizio degli impianti RTB



Con la presente disposizione di esercizio sono emanate:

- le “Istruzioni per l'esercizio degli impianti di rilevamento temperatura boccole e assi frenati (“Impianti RTB”) in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale”
- alcune conseguenti modifiche a IPCL-IF correlate all'esercizio Impianti RTB



Recepimento in TRENITALIA

- Emissione **nuovo MM IRTB** (Manuale Mestiere Istruzioni Rilevamento Temperature Boccole)
- Modifiche a **MMNEAT-MMC-MMAT**
- Modifiche a **DEIF 42 e PEIF 49**

DE RFI n. 22/2022: Modifiche alle IPCL-IF relative alle Istruzioni per l'esercizio degli impianti RTB

PARTE II - SEZ. II - Sottosezione 1
ESTRATTO DELLA NORMATIVA GENERALE DEI DISPOSITIVI ATTI AL RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA DELLE BOCCOLE (R.T.B.)
 (ex allegato 4 Disp. RFI 48/01, ex allegato XV IPCL)

PARTE II

SEZIONE II
ESTRATTO NORME RTB AD USO DEL PERSONALE DI CONDOTTA

Sottosezione 1
ESTRATTO DELLA NORMATIVA GENERALE DEI DISPOSITIVI ATTI AL RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA DELLE BOCCOLE (R.T.B.)
 (ex allegato 4 Disp. RFI 48/01, ex allegato XV IPCL)

INDICE

1. NORME GENERALI	341
2. CARATTERISTICHE DI IMPIANTO	342
2.1 Impianti RTB	342
2.2 Allarmi	342
2.3 Collegamenti d'impianto	343
2.4 Segnalazioni nel Posto di Controllo	345
3. NORME DI ESERCIZIO IN CONDIZIONI DI NORMALE FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO RTB	346
3.1 Allarme con posto di controllo ubicato in stazione presenziata da DM	346
3.2 Allarme con posto di controllo ubicato nel posto centrale DCO	347
3.3 Modalità per le comunicazioni tra DM/DCO e personale addetto alla condotta (M 40 RTB)	348
4. CONTROLLI DA EFFETTUARE DA PARTE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA CONDOTTA	350
5. NORME DA OSSERVARE PER LA MESSA FUORI SERVIZIO DEGLI IMPIANTI RTB	351
6. NORME DA OSSERVARE PER LA CIRCOLAZIONE TRENI NEL CORSO DI FUORI SERVIZIO DEGLI IMPIANTI RTB	352



TRENITALIA
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
 Direzione Tecnica

MANUALE DI MESTIERE IRTB

ISTRUZIONI PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RILEVAMENTO TEMPERATURA BOCCOLE E ASSI FRENATI ("IMPIANTI RTB")
 in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale



Class.	Rev.	Emissione	Entrata in vigore	Annulla e sostituisce
MM.T7	00	26/07/2024	1/08/2024	MMNEAT - Parte Seconda - Sezione II

IL DIRETTORE
 Fabrizio Zamagni

I contenuti di cui a MMNEAT Trenitalia Parte II – Sezione II (Estratto Norme RTB) dal 01/08/2024 sono soppressi e saranno sostituiti con i contenuti del nuovo MMIRTB che recepisce la DE RFI 22/22

DE RFI n. 22/2022: Modifiche alle IPCL-IF relative alle Istruzioni per l'esercizio degli impianti RTB



MANUALE DI MESTIERE IRTB

ISTRUZIONI PER L'ESERCIZIO DEGLI
IMPIANTI DI RILEVAMENTO
TEMPERATURA BOCCOLE E ASSI
FRENATI ("IMPIANTI RTB")
in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale



Class.	Rev.	Emissione	Entrata in vigore	Annulla e sostituisce
MM T7	00	26/07/2024	1/08/2024	MMNEAT – Parte Seconda – Sezione II

IL DIRETTORE
Fabrizio Zamagni

Nel Manuale di Mestiere «Istruzioni rilevamento temperatura boccole» sono recepiti, con alcune novità di cui alle successive slide, in un unico Testo i provvedimenti normativi vigenti relativi all'esercizio degli impianti RTB sulle linee con segnali fissi luminosi e sulle linee AV/AC con ERTMS/ETCS L2. Il nuovo Testo è costituito dalle seguenti Parti:

- **Parte A**, relativa all'esercizio degli impianti RTB sulle linee con segnali fissi luminosi;
- **Parte B**, relativa all'esercizio degli impianti RTB sulle linee AV/AC attrezzate con ERTMS/ETCS L2.




**I CONTENUTI NON VENGONO CAMBIATI, VENGONO SOLO
RIORGANIZZATI/SCRITTI IN MANIERA PIÙ FRUIBILE, CON
ALCUNE NOVITÀ**

DE RFI n. 22/2022: Modifiche alle IPCL-IF relative alle Istruzioni per l'esercizio degli impianti RTB

MMIRTB - Funzione degli impianti RTB ed indicazioni nel FL

NOVITA' «RTB/RTF» ➡ «Impianti RTB» ovvero Impianti automatici di rilevamento della temperatura delle boccole e degli assi frenati

Salvo eccezioni indicate in FL, gli «impianti RTB» sono anche «RTF»



● Rilevano la stato termico delle boccole e degli **assi frenati**

● Sono indicati nella Fiancata Principale con la sigla **RTB**

● Nella Fiancata Principale sono indicati anche i **PVB** collegati da una freccia al relativo RTB

62.706	3.065	Pontecagnano		150 ^(a)	
62.485	0.221	P.L.	↙		
60.851	1.634			P 148	
59.281	1.578			P 146	
59.090	0.191	R.T.B.	---		
58.000	1.090	Cippo	---		
57.746	0.254		---	P 144	
56.255	1.491		---	P 142	
55.000	1.255	Cippo	---		
53.090	1.910	(da Arechi)	↓		
15.732	0.000	SALERNO		140	
		(per Cava dei Tirreni e Mercato S.S.)			
		PVB			

DE RFI n. 22/2022: Modifiche alle IPCL-IF relative alle Istruzioni per l'esercizio degli impianti RTB

MMIRTB

NOVITA' Indicazione dei PVB nella Fiancata Principale

Nella fiancata principale sono inoltre indicati i posti di verifica boccole con la sigla **PVB**

Segnale di LdS

59.090	0.191	R.T.B.			
58.000	1.090	Cippo			
57.746	0.254			P 144	
56.255	1.491			P 142	
55.000	1.255	Cippo			
53.090	1.910	SALERNO			
15.732	0.000	(da Arechi) (per Cava dei Tirreni e Mercato S.S.)		140	

Posto di blocco intermedio

0,000	1,727	1° BIVIO ORTE SUD	435		
64,880	4,639	P.C. GALLESE	433		(g)
60,864	4,016		P431		
55,841	5,023	Rilev. Temp. Boccole (R.T.B.)			(h)
53,254	2,587		P429		
49,760	3,494				
48,008	1,752	Imbocco galleria Costa di Rosi			
45,195	2,813	Portali TE di linea			(k)
43,723	1,472	Posto di Verifica Boccole (PVB)	P427		(h)
36,963	6,760		P425		
31,955	5,008	P.C. CAPENA	423		(g)
28,065	3,890	Rilev. Temp. Boccole (R.T.B.)			(i)
25,144	2,921		P421		
20,517	4,627		P419		

DE RFI n. 22/2022 – MM IRTB

MMIRTB – Modulistica M40 RTB

Nuovo Layout con **due sezioni distinte** per la gestione indipendente degli :

ALLARMI BOCCOLE CALDE

ALLARMI ASSI FRENATI

In caso di Allarme **NON SELETTIVO** occorre:

EFFETTUARE LA VERIFICA

SIA DELLO STATO TERMICO DELLE BOCCOLE

SIA DEGLI ASSI FRENATI

In caso di esito negativo delle verifiche suddette la ripresa della marcia avviene con le attuali modalità secondo le norme comuni

M. 40 RTB/1 A

(ricevuto dal DCO o DM o AI)

Data

N° / del DCO/DM (1)

Ora di trasmissione

Il DCO/DM (1) dà avviso all'Agente di condotta del treno fermo al segnale di di che il Posto di Rilevamento RTB al km al transito del vostro treno ha segnalato:

BOCCOLE CALDE

A)	allarme (2)		asse n°	boccola (3)		s.m.t. (1)
B)	allarme (2)		asse n°	boccola (3)		s.m.t. (1)
C)	allarme (2)		asse n°	boccola (3)		s.m.t. (1)
D)	allarme (2)		asse n°	boccola (3)		s.m.t. (1)
E)	allarme (2)		asse n°	boccola (3)		s.m.t. (1)

ASSI FRENATI

A)	allarme	asse n°	frenato	(1)
B)	allarme	asse n°	frenato	(1)
C)	allarme	asse n°	frenato	(1)
D)	allarme	asse n°	frenato	(1)
E)	allarme	asse n°	frenato	(1)

— allarme NON SELETTIVO (1)

SOSPESA CIRCOLAZIONE SUL/SUI BINARIO/I ATTIGUO/I. (1) (4)

RTB km; km; km;
(eventualmente indicare i tratti di linea interessati) **GUASTO/L.** (1)

RTB km **GUASTO:** SIETE ESONERATO DALL'ESEGUIRE VISITA/ACCERTAMENTO AL MATERIALE. (1)

Cognome del DCO/DM (1)

Firma del DM/AI (1)

.....

Firma dell'Agente di condotta

.....

N° /

DE RFI n. 02/2023

“Modifiche alle IPCL-IF e IPCL-RFI “



DE RFI n. 2/2023: “Modifiche alle IPCL-IF e IPCL-RFI “



- *IPCL-IF*: Istruzioni per il servizio dell'agente di condotta dei treni delle IF in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale
- *Allegato 1 IPCL-IF*: Istruzioni per l'uso degli impianti sulle linee a doppio binario banalizzate ad uso dell'agente di condotta
- *Allegato 1bis IPCL-IF*: Istruzioni per la circolazione dei treni sulle linee e nelle località di servizio esercitate con il comando a distanza
- *Allegato 2 IPCL-IF*: Norme particolari per la circolazione delle linee in esercizio dei treni storici non attrezzati con sistema di protezione della marcia
- *Allegato 3 IPCL-IF*: Comunicazioni Verbali Registrate (CVR)
- *Allegato 4 IPCL-IF*: Repertorio dei moduli di prescrizioni ai treni

Recepimento in TRENITALIA

- Emissione nuovo **MM ICCD** (Manuale Mestiere Istruzione Circolazione con Comando a Distanza) e abrogazione **MMIET**
- Modifiche ai Manuali di Mestiere **MMC, MMAT, MMFT, MMIELB**
- Modifiche alla **DEIF 42, PEIF 31**

DE RFI n. 2/2023: “Modifiche alle IPCL-IF e IPCL-RFI “



PRINCIPALI NOVITA'

- ❑ Le norme relative al sistema di esercizio del comando a distanza sono state riportate in un nuovo **Allegato 1bis all'IPCL-IF/IPCL-RFI** dal titolo: **“Istruzioni per la circolazione dei treni sulle linee e nelle località di servizio esercitate con il comando a distanza ad uso dell'Agente di condotta”**
- ❑ La procedura relativa al **vincolo alla partenza di un treno su linee a dirigenza locale** è stata resa uniforme alla procedura di vincolo prevista per le linee con comando a distanza.
- ❑ L'articolo 26 IPCL-IF, relativo ai **movimenti dei treni con i segnali disposti a via impedita e con le lettere luminose spente** o da segnali non muniti di lettere luminose, è stato limitato alle **linee in dirigenza locale**. Le procedure da adottare sulle linee in comando a distanza sono riportate nel nuovo **Allegato 1bis**.
- ❑ Alcune migliorie (ad es. nell'Allegato 1, è stato precisato che l'esonero dal rispetto del segnale imperativo di blocco può essere prescritto con la specifica prescrizione del modulo M. 40 DL oppure utilizzando le righe in bianco del M. 40 TELEEC).

MMICCD

MMIELB
MMC

MMC
MMAT

MMIELB
DEIF 42

DE RFI n. 2/2023: “Modifiche alle IPCL-IF e IPCL-RFI “

RECEPITO IN Trenitalia nel
MM ICCD - TRENITALIA

DE RFI n. 2/2023: *Allegato 1 bis*




UNO DEGLI ULTIMI TASSELLI DEL RIORDINO NORMATIVO
AVVIATO DA RFI A SEGUITO DEL DECRETO ANSF 04/2012

Abrogazioni



- Istruzioni per l'esercizio in telecomando ad uso del personale dei treni Ed. 1987
- Disposizione di esercizio n. 22 del 6/12/2013



DE RFI n. 2/2023: “Modifiche alle IPCL-IF e IPCL-RFI “

Allegato 1 delle IPCL-IF

RECEPITO nel
MMIELB Art.1 c.19

-Il primo capoverso del comma 19 dell’articolo 1 è così sostituito:

19. Nel caso di arresto di un treno circolante nel senso di sinistra per guasto (con conseguente richiesta di soccorso), dovendosi escludere dalla circolazione il binario occupato dal treno stesso e qualora sul tratto interessato esistano PL, il Regolatore della circolazione (RdC) del PdS attiguo verso il quale il treno è diretto, con comunicazione registrata, deve vincolare la partenza del treno al proprio nulla osta *.

* “AdC treno ... - Vostra partenza da ... vincolata a mio nulla osta”.

DE RFI n. 2/2023: “Modifiche alle IPCL-IF e IPCL-RFI “

All. 1bis delle IPCL-IF/RFI

RECEPITO nel MMICCD
Art.2 c.12

È stato introdotto il termine: «Località di Servizio Limite»

12. Le località di servizio dalle quali si dirama una linea gestita da altro DCO o esercitata con altri sistemi di esercizio (dirigenza locale, sistema a spola, ecc.) sono definite “località di servizio limite” e possono anche essere comandate a distanza.

DE RFI n. 2/2023: “Modifiche alle IPCL-IF e IPCL-RFI relative alle norme per l’esercizio con comando a distanza”

Art. 3 Deviatoi

All. 1bis delle IPCL-IF/RFI

2. Le casse di manovra dei deviatoi con manovra elettrica sono munite di segnale indicatore da deviatoio di cui all’articolo 69 RS (Appendice 2, figg. 1-3) che si dispone nella corrispondente posizione prevista solo dopo che il deviatoio abbia assunto la posizione voluta e sia fermascambiato in tale posizione; durante la manovra e finché tali condizioni non sono state realizzate, il segnale indicatore da deviatoio resta in posizione intermedia. La regolare disposizione, rispetto all’itinerario da percorrere, di un deviatoio con manovra elettrica è accertabile arrestando il treno in precedenza al deviatoio stesso senza impegnarne gli aghi (sia se incontrato di punta sia se incontrato di calcio) e controllando la congruente posizione assunta dagli aghi dello scambio e dall’indicatore da deviatoio. Alcuni deviatoi con manovra elettrica ai quali è applicato il “Dispositivo Contatto Funghi” (DCF)⁴, in luogo del suddetto segnale indicatore da deviatoio, sono muniti di un segnale indicatore di tipo permanentemente luminoso, fisso (non girevole), a due facce contrapposte (art. 69 RS). Tale indicatore si dispone con l’aspetto previsto solo dopo che il deviatoio abbia assunto la posizione voluta e sia fermascambiato in tale posizione. In mancanza di tali condizioni l’indicatore luminoso resta spento. La regolare disposizione, rispetto all’itinerario da percorrere, di un deviatoio con manovra elettrica munito di tale segnale indicatore è accertabile arrestando il treno in precedenza al deviatoio stesso senza impegnare gli aghi (sia se incontrato di punta sia se incontrato di calcio) e controllando il congruente aspetto assunto dall’indicatore luminoso.

⁴ Tali dispositivi sono applicati al fine di evitare che, in particolare per i deviatoi a cerniera elastica con rilevante lunghezza degli aghi, vi possano essere riduzioni dello scartamento, pur in presenza di controllo elettrico o di fermascambiatura meccanica, dovuti alla presenza di corpi estranei posti tra ago e contrago.

RECEPITO nel
MMICCD Art.3 c.2



FL → RS

DE RFI n. 2/2023: “Modifiche alle IPCL-IF e IPCL-RFI relative alle norme per l’esercizio con comando a distanza”

All. 1bis delle IPCL-IF/RFI

RECEPITO nel
MMICCD Art.5

Art. 5 Anormalità nella corsa dei treni

1. Ad eccezione delle linee con ACCM, in caso di fermata o di riduzione di velocità al di sotto di 25 km/h nel tratto compreso tra un segnale di avviso (anche accoppiato) e il successivo segnale di prima categoria, l'avvicinamento a quest'ultimo segnale deve avvenire a velocità tale da rispettarlo nel caso in cui venga a trovarsi a via impedita, ancorché il rispettivo avviso sia stato impegnato a via libera.
2. In caso di arresto accidentale fra il segnale di protezione o di partenza incontrati a via libera ed il primo deviatoio a valle di esso, il treno non deve riprendere la corsa sino a quando l'AdC non si sia procurato dal DCO l'autorizzazione a riprendere la corsa con segnale disposto a via impedita a meno che, prima di ripartire, non possa accertare che il segnale è ancora disposto a via libera.
3. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche nel caso di movimenti di arrivo e partenza verso la linea diramata dalle “località di servizio limite” di cui all'art. 2/12, anche quando la linea diramata non è esercitata in comando a distanza. Di tale particolarità deve essere fatta specifica menzione nell'Orario di servizio.

DE RFI n. 2/2023: “Modifiche alle IPCL-IF e IPCL-RFI relative alle norme per l’esercizio con comando a distanza”

All. 1bis delle IPCL-IF

RECEPITO nel
MMICCD Art.6

Art. 6 Movimenti di treni con segnali disposti a via impedita

Elettrici (SID) e oleodinamici

Qualora i segnali indicatori luminosi dei deviatoi risultino spenti, i deviatoi non possono essere impegnati dai treni, a meno che l'AdC non riceva specifica prescrizione dal DCO: *“Riferimento prescrizione n°... del modulo M. 40 TELEC (se trascritta su modulo a parte, aggiungere la dizione: “del modulo M. 40 TELEC in vostro possesso”) dopo la fermata in precedenza al deviatoio n° ... siete autorizzato a superarlo in manovra, non tenendo conto del relativo segnale indicatore spento”*. Fanno eccezione le linee con SCC o ACCM nelle quali, qualora il segnale luminoso da deviatoio a luce blu risulti acceso, il relativo deviatoio può essere impegnato dal treno. La suddetta prescrizione può essere trasmessa unitamente a quelle relative al superamento del segnale di protezione o partenza da cui avviene il movimento degradato del treno oppure, sulle linee AV/AC munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS L2, unitamente a quelle relative all'Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione.

Movimenti di treni con segnali disposti a via impedita

PRINCIPALI NOVITA'

In caso di guasto del segnale imperativo di blocco a valle dei deviatori, se è regolarmente pervenuto il consenso per la circolazione a destra e il blocco è efficiente, il treno interessato deve essere autorizzato a superare il segnale medesimo con la specifica prescrizione del M.40 DL oppure utilizzando le righe in bianco del M.40 TELEC

“ Siete autorizzati a superare il segnale imperativo di blocco in uscita dalla stazione di disposto a via impedita”

PRINCIPALI NOVITA'

Sui moduli **M. 40 TELEC (BA)**, **M. 40 TELEC (B.ca)**, **M. 40 TELEC (Blocco radio)** sono stati aggiornati i riferimenti **normativi** relativi all'accertamento dei deviatori esistenti sull'itinerario interessato nel caso di avanzamento in manovra ordinato tramite la voce 6

6 Avanzate in manovra sull'itinerario interessato (3), fermando oltre ciascun picchetto speciale senza impegnare i deviatori e superate gli scambi a valle di ogni picchetto solo dopo averne accertato l'integrità e la regolare disposizione secondo quanto previsto dall'All.1bis, IPCL-IF/RFI. Accertate anche l'integrità e la regolare disposizione dei deviatori non centralizzati esistenti sull'itinerario.

fronte

6 Deve essere notificata, nelle LdS impresenziate ed in alternativa alla prescrizione n° 5, quando mancano una o più condizioni impiantistiche di cui all'art. 16/1 dell'All.1bis, RCT. Gli accertamenti sui deviatori devono essere effettuati secondo quanto previsto dall'All.1bis, IPCL-IF/RFI.

retro

La modifica riguarda solo i riferimenti normativi ma non cambia l'operatività del personale

PRINCIPALI NOVITA'

Sui moduli **M. 40 TELEC (BA)** e **M. 40 DL (BA)** le formule delle rispettive voci 17 e 21 sono state aggiornate per renderle coerenti con quanto già attualmente previsto dalle norme di compilazione riportate sul retro

M. 40 TELEC BA – DE n. 2/2023

17 Non superate velocità di km/h da a per sistema di controllo velocità di rallentamento non attivo.

M. 40 DL BA – DE n. 2/2023

VARIE	21	- Non superate velocità di km/h da a per sistema di controllo velocità di rallentamento non attivo.	21	VARIE
	22	-	22	

Aggiunta della dicitura
**"per sistema di controllo
velocità di rallentamento
non attivo"**

La modifica non cambia l'operatività del personale

DE RFI n. 13/2023

Procedura di interfaccia. Modifiche ad alcuni provvedimenti normativi



DE RFI n. 13/2023: Procedura di interfaccia. Modifiche ad alcuni provvedimenti normativi

- *Allegato 1*: modifiche all'Istruzione per il servizio dei manovratori in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale (ISM);
- *Allegato 2*: modifiche al Regolamento sui segnali in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale (RS);
- *Allegato 3*: modifiche all'Allegato 1 della DE n. 11 del 12/4/2021 (Istruzioni per l'esercizio delle linee attrezzate sia con sistema ERTMS/ETCS livello 1 con Radio Infill, sia con segnali fissi luminosi ad uso dell'agente di condotta dei veicoli attrezzati con SSB ETCS);
- *Allegato 4*: modifiche all'Allegato 2 della DE n. 11 del 12/4/2021 (Istruzioni per l'esercizio delle linee attrezzate sia con sistema ERTMS/ETCS livello 2, sia con segnali fissi luminosi ad uso dell'agente di condotta dei veicoli attrezzati con SSB ETCS);
- *Allegato 5*: modifiche all'Istruzione per il servizio dei deviatori in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale (ISD).



Recepimento in Trenitalia

- Modifiche ai Manuali di Mestiere **MMC, MMAT, MMFT, MMICCD, MMNEAT**
- Modifiche alla **DEIF 42**

DE RFI n. 13/2023: Allegato 1 - “Modifiche all’ISM”



PRINCIPALI NOVITA'

- ☐ L'integrazione dell'ISM con ulteriori norme riguardanti le manovre e lo stazionamento nelle località di servizio comandate a distanza
- ☐ La modifica della procedura di richiesta di autorizzazione a manovrare eccezionalmente oltre il punto protetto dal segnale di protezione

MMICCD

MMFT

Art.28


2bis Nelle stazioni comandate a distanza lo stazionamento dei veicoli non è ammesso sui binari di circolazione, ad eccezione:

- a) di casi particolari già disciplinati dalle Unità periferiche interessate e indicati nell’Orario di servizio;
- b) delle stazioni indicate nell’Orario di servizio per le quali il DCO ha a disposizione funzioni/comandi atti a garantire l’indipendenza e la permanenza della stessa dal posto centrale;
- c) dei casi di emergenza e a condizione che, previa richiesta del DCO, il PdC garantisca il relativo presenziamento

DE RFI n. 13/2023: Allegato 1 - “Modifiche all’ISM”

RECEPITO nel
MMFT SEZ. 1 – 1.3.4 c.1
MMC - Cap 2 c. 7

Art.10 Le manovre non devono superare il punto protetto dal segnale di protezione. Quando eccezionalmente si presenti la necessità di manovrare oltre tale punto, la richiesta deve essere avanzata al DM dall’agente che comanda la manovra, con la seguente comunicazione registrata: “DM ... - *chiedo autorizzazione alla manovra oltre il picchetto limite nella stazione di ... lato ...* (sulle linee a doppio binario indicare *binario pari/dispari*)”. Il DM, prima di autorizzarla, deve interrompere la circolazione dei treni nel tratto di linea interessato.



- Il Manovratore chiede al RdC con **comunicazione registrata** l'autorizzazione per oltrepassare il picchetto limite
- RdC interrompe la circolazione
- RdC autorizza verbalmente la manovra
- Il Manovratore comanda il superamento del picchetto limite di manovra
-

DE RFI n. 13/2023: Allegato 2 - “Modifiche al R.S.”



PRINCIPALI NOVITA'

- ☐ Introduzione nel RS del «segnale indicatore da deviatoio di tipo permanentemente luminoso per i deviatoi con manovra elettrica»
- ☐ L'introduzione di una specifica tabella per l'individuazione di Punti di Evacuazione e Soccorso (PES)

RS

PRINCIPALI NOVITA'

- ❑ Introduzione nel RS del «segnale indicatore da deviatoio di tipo permanentemente luminoso per i deviatoi con manovra elettrica»

Art.69 – Alcuni deviatoi con manovra elettrica ai quali è applicato il “Dispositivo Contatto Funghi” (DCF) sono provvisti di segnale indicatore da deviatoio permanentemente luminoso. Sulle linee in comando a distanza e nei posti satellite del telecomando punto-punto, **nonché nelle località di servizio disabilitate e impresenziate delle linee in dirigenza locale**, in corrispondenza o immediatamente prima dei predetti segnali luminosi è installata una tabella a fondo giallo ad alto potere rifrangente recante, in colore nero, il numero del deviatoio cui si riferisce. A tale tabella può essere associato il segnale luminoso da deviatoio a luce blu di cui al punto D) dell’Art.69 RS.

Nei casi di degrado disciplinati dalle norme, qualora il segnale indicatore da deviatoio risulti spento, l’AdC può impegnare il deviatoio solo dopo aver ricevuto specifica prescrizione dal DM.



- ❑ Introduzione di una specifica tabella per l’individuazione di Punti di Evacuazione e Soccorso (PES)


Art.65 bis comma 4 - Nei Punti di Evacuazione e Soccorso (PES), per indicare il punto di fermata del treno deve essere impiegata la tabella di cui alla figura 1 del comma 2, integrata da una tabella recante la dizione “Punto di Evacuazione e Soccorso” unitamente al nome dello stesso ed alla relativa progressiva chilometrica.



DE RFI n. 16/2023

Procedura di interfaccia. Modifiche alle IPCL-IF e IPCL-RFI, già modificate dalle DE n. 22 del 22/12/2022 e n. 2 del 31/3/2023

DE RFI 16/2023



Con la presente disposizione di esercizio sono emanate ulteriori modifiche a IPCL-IF , già modificate dalle DE RFI n. 22 del 22/12/2022 e n. 2 del 31/3/2023.



Recepimento in Trenitalia

- Modifiche ai MMC, MMAT, MMIELB, MMICCD
- Modifiche alla DEIF 42, PEIF 49



PRINCIPALE NOVITA'

- ❑ Sono state apportate modifiche alle procedure **CVR** (Comunicazioni Verbali Registrate), recepite in **DEIF 42**, in particolare quelle relative a SCMT

- ❑ Modifiche alle procedure **CVR (Comunicazioni Verbali Registrate)**, recepite in **DEIF 42**, in particolare quelle relative a SCMT

- ❑ Nell'elenco delle procedure CVR è stata modificata la procedura **SCMT 01**

- ❑ Sono stati chiariti i casi in cui è applicabile la procedura SCMT 01, a seguito di arresto del treno per guasti SCMT in corrispondenza di un segnale fisso

- ❑ Infatti la procedura «SCMT 01» è stata meglio contestualizzata rispetto al guasto (codici/dizioni)


SCMT 01	Rispetto delle indicazioni del segnale
DCO/DM	Deve essere utilizzata in caso di ricevimento da parte dell'Agente di Condotta di comunicazione relativa alla visualizzazione sulla interfaccia uomo/macchina dei codici 37 o 39, o della dizione "Perdita PI SCMT", oppure dell'icona di TRAIN-TRIP con arresto del treno a un segnale fisso di protezione o partenza di una LdS, di un PBI/PBA o di protezione propria PL:
AdC	L'Agente di Condotta dopo l'inteso al DCO/DM deve riprendere la corsa rispettando l'indicazione del segnale.

Vecchia dizione: perdita di un PI di segnale fisso o PI di linea

C.E. 37 e 39

PERDITA PI

TRAIN-TRIP



DE RFI 16/2023

Comunicazioni Verbali Registrate

❑ Modifiche alle procedure **CVR (Comunicazioni Verbali Registrate)**, recepite in **DEIF 42**, in particolare quelle relative a SCMT

❑ Nell'elenco delle procedure CVR è stata modificata la procedura SCMT 02

❑ La procedura «SCMT 02» è stata meglio contestualizzata rispetto al guasto (codici/dizioni)

❑ Dalla procedura è stato estrapolato il caso di guasto SCMT su linee Bca (gestito con la nuova procedura SCMT 03), per questo è stata epurata del termine PBI

SCMT 02	Marcia a vista fino al successivo segnale per guasto SCMT
DCO/DM C.E. 37 e 39 PERDITA PI TRAIN-TRP	Deve essere utilizzata in caso di ricevimento da parte dell'Agente di Condotta di comunicazione relativa alla visualizzazione sulla interfaccia uomo/macchina dei codici 37 o 39, o della dizione "Perdita PI SCMT", oppure dell'icona di TRAIN-TRIP con arresto del treno: - sull'itinerario di arrivo unico, intermedio o interno, sull'itinerario di partenza interno o intermedio; - In linea non in precedenza di un PBA. Va utilizzata solo nei casi in cui: - non sia necessario praticare anche altre prescrizioni per presenza PL, deviatoi in linea, mancanza della via libera di blocco elettrico, ecc.; - tra i cippi chilometrici comunicati dall'AdC non sia ubicato un segnale di PBA/Protezione Propria PL o sia possibile accertare che il convoglio lo abbia superato.
AdC	L'agente di condotta dopo l'inteso al DCO/DM deve riprendere la corsa, con marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h, salvo ricezione codice in linea, fino al successivo segnale fisso dal quale dovrà prendere norma.

❑ Modifiche alle procedure **CVR (Comunicazioni Verbali Registrate)**, recepite in **DEIF 42**, in particolare quelle relative a SCMT

❑ Nell'elenco delle procedure CVR è stata aggiunta la procedura **SCMT 03**



La procedura **SCMT 03** è relativa alla gestione dei guasti SCMT che si verificano su linee con Bca (**caso tolto da SCMT 02**), la quale consente di riprendere la corsa fino al successivo segnale fisso

SCMT 03	Autorizzazione alla ripresa della corsa per guasto SCMT (Arresto in linea su linee con Bca)
DCO/DM C.E. 37 e 39 PERDITA PI TRAIN-TRP	Deve essere utilizzata in caso di ricevimento da parte dell'AdC di comunicazione relativa alla visualizzazione sulla interfaccia uomo/macchina dei codici 37/39, o della dizione "Perdita PI SCMT", oppure dell'icona di TRAIN-TRIP con arresto del treno non in precedenza di un segnale fisso. Va utilizzata solo nei casi in cui: - non sia necessario praticare anche altre prescrizioni per presenza PL, deviatoi in linea, ecc.; - tra i cippi chilometrici comunicati dall'AdC non sia ubicato un segnale di PBI/Protezione Propria PL o sia possibile accertare che il convoglio lo abbia superato. Il DCO/DM deve <u>preventivamente accertare la libertà della tratta fino alla successiva LdS.</u>
AdC	L'agente di condotta dopo l'inteso al DCO/DM deve riprendere la corsa, e proseguire fino al successivo segnale fisso dal quale dovrà prendere norma.

Grazie