

N.E.I.F. n° 14

del 24/10/2008

In vigore dalle ore 0,00 del 16/11/2008

ANORMALITÀ AL FRENO CONTINUO AUTOMATICO PRESENZA DI ASSI FRENATI

Annulla e sostituisce	Integra
ES.C/P.217/219 DEL 11/06/1991	DISP 37 RFI DEL 10/10/2007
T/MR.MC.R.03/FV.7(A128F)(PV)– T.TR.MAC.217.10 DEL 11/10/1995	IEFCA

INDICE

1. OBIETTIVO DELLA NORMA	2
2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....	2
3. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	2
4. CAMPO D'APPLICAZIONE.....	3
5. OPERAZIONI DA ESEGUIRE IN PRESENZA DI UNO O PIÙ ASSI DI ROTABILI RIMASTI INDEBITAMENTE FRENATI.....	3
5.1 Rilevamento anormalità.....	4
6. PERSONALE A CUI COMPETE L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI AL MATERIALE A SEGUITO DI SEGNALAZIONE ASSE FRENATO.....	6
6.1 Treni effettuati con due agenti di macchina.....	6
6.2 Treni effettuati con un agente di macchina.....	7
6.3 Compiti del Personale di Verifica	7
7. DISTRIBUZIONE.....	9
TABELLA.....	11

1. OBIETTIVO DELLA NORMA

La presente NEIF riporta i comportamenti che il PdC, il PdA, il Personale di Scorta alle tradotte e ai treni di particolari servizi e il PV deve mettere in atto in caso di mancata sfrenatura di uno o più assi dei rotabili in composizione al treno.

2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- IEFCA
- Allegato II all'ISPAT
- Allegato XV dell'IPCL
- PGOS
- Disp. 37/07 RFI
- Prescrizione n. 220/2004

3. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

BFC	Bollettino di Frenatura e Composizione
CT	Capo Treno
DCCM	Dirigente Centrale Coordinatore Movimento - Referente Accreditato della Direzione Movimento Compartimentale
FdC	Foglio di Corsa - M16
IEFCA	Istruzione sull'Esercizio del Freno Continuo Automatico
IF	Impresa Ferroviaria
IPCL	Norme per la Circolazione dei Rotabili – Istruzione per il Personale di Condotta delle Locomotive
ISPAT	Istruzioni per la Circolazione dei Treni ad uso del Personale di Accompagnamento – Istruzione per il Servizio del Personale di Accompagnamento dei Treni
PdA	Personale di Accompagnamento
PdC	Personale di Condotta
Presidio Territoriale	Strutture Divisionali di coordinamento di esercizio (SOT N/I - SOR - COT)
PV	Personale di Verifica
RTB	Rilevatore Temperatura Boccole

4. CAMPO D'APPLICAZIONE

La presente NEIF si applica nelle situazioni in cui vengano rilevati, dal personale o dalle apparecchiature di Rilevamento Assi Frenati di cui sono dotati alcuni Rilevatori Temperatura Boccole (RTB), uno o più assi dei rotabili rimasti indebitamente frenati. Alcuni impianti RTB (rif. Disp. RFI n° 37/07) ¹⁾ sono infatti attrezzati con un dispositivo che consente di individuare e segnalare al transito del treno la presenza di uno o più assi frenati ²⁾.

5. OPERAZIONI DA ESEGUIRE IN PRESENZA DI UNO O PIÙ ASSI DI ROTABILI RIMASTI INDEBITAMENTE FRENATI

Nel caso in cui venga rilevata e/o segnalata la mancata sfrenatura di uno o più assi dei rotabili in composizione, il PdC deve operare come previsto dalla IEFCA art. 22 e, per i rotabili che ne sono muniti, anche dai relativi Manuali di Condotta/Guida di Dépannage.

Nel caso di segnalazione tramite dispositivo di Rilevamento Assi Frenati di cui sono dotati alcuni impianti RTB, si dovrà procedere all'individuazione dell'asse segnalato, iniziando il conteggio dal primo asse del rotabile di testa (compresa la locomotiva). Nella comunicazione al PdC dovrà espressamente essere indicato che la segnalazione è riferita ad "Asse Frenato".

Nel caso di principio d'incendio, il personale del treno dovrà intervenire prioritariamente per cercare di estinguerlo utilizzando l'estintore in dotazione ai rotabili o, nel caso di treno merci, in dotazione alla locomotiva ³⁾.

¹⁾ Tali impianti RTB, relativamente al rilevamento della temperatura degli assi frenati, forniscono un solo tipo di allarme: "Assoluto" senza indicare il lato del treno (destro o sinistro) a cui si riferisce il rilevamento in relazione al senso di marcia. In detti impianti le segnalazioni riferite al rilevamento della temperatura delle boccole restano invariate rispetto alle norme vigenti.

²⁾ Il rilevamento viene effettuato sia per i rotabili con freni a dischi sia per quelli con freni a ceppi.

³⁾ Si tenga tuttavia presente che, in mancanza di focolai d'incendio, l'utilizzo degli estintori sugli elementi frenanti (dischi/ferodi/ceppi) è sconsigliato perché produrrebbe ulteriori effetti quali: aumento del fumo, odori sgradevoli, ecc.

5.1 Rilevamento anormalità

Nel caso in cui la mancata sfrenatura venga rilevata dal PdA ⁴⁾ o dall'Agente di Scorta a tradotte e treni di particolari servizi, questi deve comunicarlo tempestivamente al PdC con il mezzo più idoneo in suo possesso, azionando anche la frenatura d'urgenza, nel caso di materiale viaggiatori e se ritenuto opportuno, a mezzo dei rubinetti d'emergenza, ovvero le maniglie del freno d'emergenza. In ogni caso, una volta che il treno si è arrestato, detto agente dovrà attendere l'arrivo del PdC per gli interventi del caso, compreso l'eventuale azionamento delle valvole di scarico.

5.1.1. Compiti del PdC

Il PdC che rileva o riceve l'informazione di uno o più assi anormalmente frenati, a treno fermo deve:

- a) se il rubinetto di comando del freno continuo è di tipo autoregolatore, sovraccaricare la condotta generale portando il manipolatore in 1^a posizione e mantenerlo per un tempo non inferiore a 2 minuti, dopodiché riportarlo in posizione di marcia ⁵⁾ ed attendere lo smaltimento del sovraccarico;
- b) una volta smaltito il sovraccarico in condotta generale, effettuare il controllo dell'avvenuta sfrenatura del(i) rotabile(i) interessato(i) e controllare l'eventuale presenza ed entità delle sfaccettature o riporto di metallo. Se l'entità è importante eseguire lo scarto del rotabile o proseguire a velocità ridotta fino a località idonea a tale operazione dopo aver isolato il veicolo dall'azione frenante;
- c) in caso di mancata sfrenatura, per la ricerca delle cause e per l'adozione dei relativi provvedimenti, dovrà procedere, coadiuvato dal personale eventualmente presente sul treno, con le modalità previste dall'art. 22 comma 10 dell'IEFCA ed eventualmente procedere all'isolamento del(i) rotabile(i) dall'azione;

⁴⁾ Questo, per quei rotabili che ne sono muniti, può avvenire anche tramite i manometri analogici o digitali presenti nel vestibolo, nella zona del quadro elettrico, tenendo comunque conto del fatto che tali strumenti, non essendo stati installati per questo particolare scopo, possono non fornire indicazioni precise per valori di pressione prossimi allo zero.

⁵⁾ Con i rubinetti autoregolatori a comando elettronico dotati dell'apposito pulsante del supplemento di carica è necessario agire anche su di esso.

- d) nel caso di ruote con cerchione riportato, verificare tramite l'eventuale disallineamento delle linee di fede, lo scorrimento del cerchione rispetto al corpo ruota; se ciò viene accertato e lo scorrimento è tale da consentire il movimento a bassissima velocità, se la località di fermata lo consente, procedere allo scarto del rotabile, altrimenti chiedere soccorso specificando la natura dell'anormalità;
- e) comunicare l'esito degli accertamenti e le modalità di proseguimento del viaggio al:
- Presidio Territoriale competente per i provvedimenti del caso ed il seguito verso la manutenzione;
 - DM/DCO competente in caso di restrizioni nel proseguimento della marcia e, in ogni caso, tramite M. 40 RTB in occasione di segnalazione "asse frenato" tramite RTB;
- f) registrare l'anormalità e l'esito degli accertamenti sul Libro di Bordo della locomotiva/rotabile di guida, richiedendo la verifica della funzionalità del rubinetto del freno. Tale registrazione deve essere fatta anche nel caso in cui l'anormalità abbia interessato i rotabili in composizione al treno;
- g) per i treni ETR, Automotrici e mezzi di trazione, ovvero per il resto dei materiali, in mancanza del CT e del Formatore treno, qualora fosse stato necessario isolare dall'azione frenante uno o più veicoli, prima della ripresa della marcia, provvedere a verificare il rispetto delle norme sulla frenatura previste in PGOS, quali:
- il calcolo della nuova percentuale di massa frenata del treno;
 - le variazioni sul BFC/FdC e, ove presente, sulla Lista Veicoli/Foglio Veicoli;
- h) provvedere alla eventuale modifica del valore di massa frenata inserito nelle apparecchiature di controllo della marcia del treno e, in caso di scarto di veicoli, provvedere alla variazione del dato "lunghezza treno" nelle apparecchiature di controllo della marcia del treno.

5.1.2 Compiti del PdA

Il PdA dovrà annotare l'anormalità rilevata sul Libro di Bordo della(e) vettura(e) interessata(e), anche se la carrozza(e) non viene isolata dal freno.

Per i treni composti da materiale ordinario il CT, qualora fosse stato necessario isolare dall'azione frenante uno o più veicoli, prima della ripresa della marcia deve

provvedere a verificare il rispetto delle norme sulla frenatura previste in PGOS, quali :

- il calcolo della nuova percentuale di massa frenata del treno;
- le variazioni sul BFC/FdC e, ove presente, sulla Lista Veicoli/Foglio Veicoli; riportando nel campo "Annotazioni" la dicitura F.I. (Freno isolato) in corrispondenza della(e) vettura(e) interessata(e);
- la compilazione delle nuove prescrizioni tecniche in triplice copia, di cui una da consegnare al PdC;
- la segnalazione delle variazioni effettuate al Presidio Territoriale.

5.1.3 Compiti del Presidio Territoriale

Il Presidio Territoriale, ricevuta dal PdC la comunicazione, fatta eccezione per i treni di mezzi leggeri, gli ETR ed i mezzi di trazione, deve comunicare l'anormalità alla prima Sede di Verifica utile incontrata dal treno nel percorso, perché disponga per gli accertamenti a cura del Personale della Verifica, e concordare con il DCCM località e durata della sosta per eseguire tali accertamenti.

Il Presidio Territoriale avviserà inoltre la sede di Verifica della località termine corsa, se nella propria giurisdizione, o l'omologa struttura territorialmente competente perché siano predisposte le attività:

- da eseguire nella sede di Verifica termine corsa;
- di predisposizione dei documenti e prescrizioni tecniche fino alla fine del turno di utilizzazione del materiale, qualora venga valutato che lo stesso possa non rientrare subito in manutenzione.

6. PERSONALE A CUI COMPETE L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI AL MATERIALE A SEGUITO DI SEGNALAZIONE ASSE FRENATO

6.1 Treni effettuati con due agenti di macchina

I controlli sul materiale rotabile (motore e rimorchiato) sono di competenza dei due agenti di macchina, i quali provvederanno sinergicamente alle operazioni di cui al precedente paragrafo 5.

In ogni caso il PdC deve informare il CT (se presente) dell'intervento in atto.

6.2 Treni effettuati con un agente di macchina

Il macchinista deve richiedere l'intervento del CT/Agente di Scorta affinché provveda all'esecuzione dei controlli del caso sia sul materiale motore che rimorchiato.

Il CT/Agente di Scorta procederà quindi alla verifica dello stato del rotabile(i) interessato(i) e, qualora rilevi la mancata sfrenatura, dovrà richiedere l'intervento del macchinista.

In questo caso il macchinista, prima di allontanarsi dalla cabina di guida del rotabile di testa, farà presenziare dal CT/Agente di Scorta la cabina stessa applicando quanto previsto dall'art. 20 c. 3 dell'IPCL e corrispondente art. 14 comma 6 dell'ISPAT.

Il macchinista provvederà poi ad informare il CT/Agente di Scorta circa gli esiti del proprio intervento.

6.3 Compiti del Personale di Verifica

6.3.1 Prima località del percorso utile all'esecuzione dei controlli

Il PV dovrà:

- a) eseguire il presenziamento del treno in arrivo allo scopo di verificare la presenza di eventuali sfaccettature al(i) rotabile(i);
- b) in caso di ruote con cerchioni riportati, controllarne lo stato di fissaggio;
- c) intervenire per gli accertamenti sulla funzionalità del freno dei rotabili interessati;
- d) eseguire un controllo delle condizioni delle suole del freno, dei dischi e delle guarnizioni frenanti;
- e) etichettare con mod. K + R1 i rotabili giunti isolati dal freno (nel caso l'anormalità sia stata rilevata da un impianto RTB, sul mod. K dovrà essere aggiunta la dizione "anormalità al freno segnalata da apparecchiatura infrastruttura");
- f) etichettare con mod. M con la dizione "Presunta anormalità al freno" i rotabili interessati all'anormalità che però, dopo le operazioni eseguite dal PdC, abbiano ripreso a funzionare regolarmente;
- g) avvisare, tramite il Presidio Territoriale, la Sede di verifica di fine corsa per gli ulteriori accertamenti.

Dovrà essere data evidenza di tutte le operazioni eseguite nel Registro delle verifiche, constatazioni e piccole riparazioni eseguite ai veicoli dal personale abilitato alla verifica (All.15 Parte I alle Norme per la Verifica Tecnica dei Veicoli).

6.3.2 Nelle località di fine corsa

Il PV dovrà:

a) eseguire il controllo sulla corretta frenatura e sfrenatura, nonché delle apparecchiature di bordo (antislittante, A.V. o R) ai soli veicoli viaggiatori di proprietà di Trenitalia giunti etichettati o segnalati frenati nell'ultima tratta. Nel caso in cui non emergano anomalie, il freno dovrà essere lasciato in servizio e tolte le etichette, regolarizzando il libro di bordo con l'annotazione "Eseguita prova freno a mezzo - a seconda del caso: locomotiva in arrivo, presa fissa o furgoni stradali appositamente attrezzati - con esito regolare" e non staccando dal libro di bordo la scheda di manutenzione (gialla) per i successivi accertamenti in sede di manutenzione. In caso di necessità legate alle rotazioni dei turni, tali accertamenti potranno essere rinviati a fine turno del materiale ed in tal caso dovrà essere avvisata la Sede di verifica interessata.

Qualora il materiale debba essere sottoposto a manutenzione (VP, VI, RT, ecc.), gli accertamenti di cui sopra verranno eseguiti nell'ambito di tali interventi manutentivi;

b) regolarizzare con Mod. K + R1 il materiale viaggiatori di altre Imprese Ferroviarie giunto isolato per anomalie riscontrate nell'ultima tratta. Nel caso in cui detto materiale fosse giunto etichettato con Mod. K + R1, lo stesso dovrà comunque essere lasciato con freno isolato;

c) eseguire il controllo sulla corretta frenatura e sfrenatura ⁶⁾ dei veicoli merci già etichettati in transito con mod. M da una precedente Sede di verifica o segnalati frenati nell'ultima tratta e che in seguito alle operazioni eseguite dal PdC abbiano ripreso a funzionare regolarmente.

⁶⁾ Il controllo sulla corretta frenatura e sfrenatura sarà normalmente effettuata con il mezzo di trazione, se ciò non fosse possibile, la stessa prova dovrà essere eseguita nell'orario di sosta con i mezzi a disposizione (prese fisse o furgoni stradali appositamente attrezzati).

Nel caso in cui non emergessero anomalie, il freno dovrà essere lasciato in servizio e dovranno essere tolte le etichette.

In caso di conferma dell'avaria all'impianto frenante o nei casi in cui non fosse possibile effettuare la prova di cui sopra, lo stesso dovrà essere isolato dal freno e regolarizzato con i mod. K + R1 per il successivo invio, dopo lo scarico della merce, all'officina di giurisdizione.

d) lasciare isolati dal freno e regolarizzati con mod. K + R1 i veicoli merci segnalati frenati nell'ultima tratta, per i quali gli accertamenti eseguiti dal personale del treno abbiano confermato il non regolare funzionamento del freno. Tali veicoli, così come i veicoli giunti già regolarizzati con mod. K + R1, dovranno essere inviati, dopo lo scarico della merce, all'officina di giurisdizione. Gli impianti di manutenzione daranno seguito agli adempimenti previsti a seconda se il veicolo merci è di proprietà Trenitalia, di altre Imprese Ferroviarie o Privati.

Di tutte le operazioni eseguite dovrà essere data evidenza nel Registro delle verifiche, constatazioni e piccole riparazioni eseguite ai veicoli dal personale abilitato alla verifica (All.15 Parte I alle Norme per la Verifica Tecnica dei Veicoli).

7. DISTRIBUZIONE

La presente NEIF è distribuita per via telematica da DISQS - Sicurezza di Esercizio a tutte le Strutture Riceventi di Trenitalia (SR) di cui alla CCS 6/AD del 2001 (strutture dirigenziali centrali e territoriali).

Le SR assicureranno la distribuzione a cascata alle Strutture Riceventi Subordinate (SRS) interessate, con le modalità previste dalla suddetta CCS, acquisendo conferma di ricevimento (elettronica o cartacea). In particolare, SR e SRS, assicureranno la distribuzione alle Sale Operative delle Divisione Passeggeri Regionale e Passeggeri Nazionali /Internazionali (SOR/SOP) nonché a tutti i Coordinamenti Operativi Territoriali (COT) della Divisione Cargo, alle Officine Manutenzione Veicoli (OMV), agli Impianti Manutenzione Locomotive (OML), Impianti Manutenzione Corrente (IMC), Impianti Formazione Treno (IFT), Impianti Manutenzione Rotabili (IMR) e Officine Manutenzione Rotabili (OMR) di ciascuna divisione.

Le SRS, a loro volta, provvederanno alla riproduzione delle NEIF in formato A5 ed alla loro distribuzione a tutto il personale dipendente in possesso delle

abilitazioni/competenze indicate nella tabella riportata in seguito, acquisendo conferma di ricevimento nei modi d'uso.

F.to Emilio Maestrini

TABELLA

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della NEIF

Condotta	A	B	C	D	E	F	2° Ag.		
	13	13	13	13	13	13	13		
Accompagnamento e formazione treno	A	B	C	D	D1				
	---	---	12	13	13				
Verifica	A	B	C						
	13	13	13						
Manutenzione	Competenza su organi di sicurezza								

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della NEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.