

Direzione Tecnica

Normativa, Circolabilità ed Analisi di Rischio di

Sistema

Il Responsabile

IMPRESE FERROVIARIE
TUTTE

p.c. **CIRCOLAZIONE AREA**
TUTTE

DIREZIONE PRODUZIONE

DIREZIONE TECNICA

DIREZIONE CIRCOLAZIONE

SICUREZZA DI RETE E
QUALITÀ

Oggetto: Chiarimento relativo al caso di esonero dal rispetto del segnale imperativo di blocco (articolo 1, comma 17, dell'Allegato 1 dell'IPCL-IF/IPCL-RFI).

In esito ad una richiesta di chiarimento pervenuta da una IF, relativa al modulo da utilizzare nel caso di esonero dal rispetto del segnale imperativo di blocco per guasto (articolo 1, comma 17, dell'Allegato 1 dell'IPCL-IF/IPCL-RFI) si precisa che *“la specifica prescrizione del modulo M.40 DL”* *“(formula: “Siete autorizzati a superare il segnale imperativo di blocco in uscita dalla stazione di.....disposto a via impedita.”), nel caso di inoltro verso linee in comando a distanza, deve essere riportata nelle righe in bianco del modulo M.40 TELEEC.*

Cordiali saluti,

Carlo Domenico Ronzino