

Direzione Tecnica
Direttore

PEIF n° 27.2

del 25 giugno 2013

Entra in vigore all'atto del suo ricevimento

PRESCRIZIONI PARTICOLARI DI ESERCIZIO PER I VEICOLI ATTREZZATI CON SSB SCMT/SSC BL3 TECNOLOGIE GETS E TESEO

Annulla e sostituisce	Recepisce/Integra
PEIF n° 27.1 del 05 febbraio 2013 Le modifiche apportate sono contrassegnate a margine testo col simbolo	Recepisce Note ANSF: - 09150/12 del 23/11/2012 - 09366/12 del 30/11/2012 - 09422/12 del 30/11/2012 - 09424/12 del 30/11/2012 - 09426/12 del 30/11/2012 - 10053/12 del 20/12/2012 - 00434/13 del 18/01/2013 Integra DPC veicoli attrezzati con SSB SCMT/SSC BL3 tecnologie GETS/TESEO

1. PREMESSA

La presente prescrizione viene emanata in ottemperanza a quanto disposto dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) con note ANSF 09150/12 del 23/11/2012, 09366/12 del 30/11/2012, 09422/12 del 30/11/2012, 09424/12 del 30/11/2012, 09426/12 del 30/11/2012, 10053/12

del 20/12/2012 e 00434/13 del 18/01/2013 (non consegnate al personale) come "provvedimento di natura cautelativa a tutela della sicurezza degli utenti nonché misura necessaria al controllo del rischio", tenendo conto delle dichiarazioni formalmente rese da GETS Transportation secondo cui i veicoli attrezzati con SSB SCMT/SSC BL3 GETS baseline 2.4.0A non sono soggetti alle prescrizioni particolari di cui al punto a), che permangono invece per i veicoli ancora attrezzati con la precedente baseline 2.1.8.

2. PRESCRIZIONI

I veicoli attrezzati con Sotto Sistema di Bordo SSB SCMT/SSC BL3 di fornitura GETS e TESEO devono essere utilizzati con le seguenti prescrizioni particolari.

a) Prescrizioni particolari imposte su veicoli attrezzati con SSB SCMT/SSC BL3 GETS baseline 2.1.8 e circolanti su tutte le linee ad esclusione della rete della Sardegna ¹ :

a-1. In fase di "Introduzione Dati" impostare la velocità massima V_{max} del veicolo a un valore comunque non superiore a quelli indicati nella seguente tabella, indipendentemente dalla linea da percorrere:

Percentuale di massa frenata Pmf	$Pmf \geq 95 \%$	$90 \geq Pmf \geq 75 \%$	$70 \geq Pmf \geq 50 \%$	$Pmf < 50 \%$
V_{max} (km/h)	115	100	75	45

a-2. E' vietata la circolazione sulle linee con Blocco elettrico Automatico a correnti codificate (BAcc) aventi grado di frenatura maggiore del III come da FL.

a-3. E' vietata la circolazione sulle linee con BAcc alle composizioni di lunghezza complessiva maggiore di 150 m.

¹ Alle prescrizioni particolari di cui al punto a) non sono soggetti i veicoli attrezzati con SSB SCMT/SSC BL3 baseline 2.4.0A

- a-4. A seguito di operazione di Supero Rosso il Personale di Condotta non deve tenere conto di un'eventuale indebita visualizzazione dell'icona INFILL e deve applicare le norme previste.
- a-5. Inserire la RSC a treno fermo nei casi in cui la modalità operativa è "Predisposizione CMT".

b) Prescrizioni particolari imposte su veicoli attrezzati con SSB SCMT/SSC BL3 TESEO in versione precedente alla 03.07.01 e circolanti su tutte le linee ad esclusione della rete della Sardegna:

Per i soli veicoli attrezzati con SSB SCMT/SSC BL3 TESEO in versione precedente alla 03.07.01 sulle linee SCMT, in caso di mancata attivazione automatica della funzione SCMT nei casi previsti si deve ritenere guasto il SSB e applicare le limitazioni previste per i treni circolanti nei casi di funzione di protezione non attiva.

c) Prescrizioni particolari imposte su veicoli attrezzati con SSB SCMT/SSC BL3 GETS e TESEO circolanti sulla rete della Sardegna:

I sistemi SSB SCMT/SSC BL3 GETS e TESEO non gestiscono la modalità operativa SSC + RSC, per cui RSC non può essere inserito e disinserito in modalità operativa SSC.

3. DISPOSIZIONI OPERATIVE

1. Gli Impianti di Manutenzione assegnatari devono:
 - verificare in ogni occasione utile la presenza sui libri di bordo delle specifiche annotazioni di cui all'allegato 1 (già disposte con PEIF 27.1 e quindi ancora correttamente alla stessa riferite), a seconda del caso a), b), c) in cui ricade il veicolo;
 - sui veicoli già appartenuti al caso a) su cui è stato implementato SSB SSC/SCMT BL3 GETS baseline 2.4.0A, e ogni volta in cui viene completata tale implementazione, annullare le annotazioni di cui al caso a) sui libri di bordo mediante barratura e trascrizione della frase: "Veicolo attrezzato con SSB SCMT/SSC GETS baseline 2.4.0A - Prescrizioni annullate con PEIF 27.2";
 - sui veicoli già appartenuti al caso b) su cui è stato implementato SSB SCMT/SSC BL3 TESEO in versione 03.07.01, e ogni volta in cui viene completata tale implementazione, annullare le annotazioni di cui al caso b) sui libri di bordo mediante barratura e trascrizione della frase: "Veicolo at-

trezzato con SSB SCMT/SSC TESEO baseline 03.07.01 - Prescrizioni annullate con PEIF 27.2”;

2. Il Personale di Condotta, durante il controllo dei libri di bordo previsto a inizio servizio (compresi i cambi di personale con consegne dirette) deve prendere visione sui libri di bordo dell'eventuale annotazione concernente SSB SCMT/SSC BL3 di fornitura GETS/TESEO e rispettare la correlata prescrizione particolare;
3. I DCT e le Sale Operative di competenza cureranno che l'utilizzo dei veicoli attrezzati con SSB SCMT/SSC BL3 di fornitura GETS baseline 2.1.8 soddisfi quanto prescritto al punto “2. Prescrizioni”, lettere a-2) e a-3);
4. I veicoli attrezzati con SSB SSC/SCMT BL3 GETS baseline versioni precedenti la 2.1.8 non sono ammessi a circolare.

4. DISTRIBUZIONE

La presente PEIF è distribuita da DT - Sicurezza di Esercizio:

- in formato elettronico al personale in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “*La mia borsa*”;

- per via telematica a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia di cui alla COCS 37/DT r. v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali) che assicurano:

- la riproduzione cartacea della PEIF, in formato A5 e la sua distribuzione a tutto il personale dipendente - non dotato di Tablet - in possesso delle abilitazioni/competenze indicate nella tabella riportata in calce, acquisendo conferma di ricevimento nei modi d'uso;
- la distribuzione a cascata alle Strutture Riceventi Subordinate (SRS) interessate, con le modalità descritte nel Sottoprocesso A02 della suddetta COCS 37/DT r. v. acquisendo conferma di ricevimento (elettronica o cartacea).

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOD/Presidi) delle Divisioni Passeggeri Regionale e Passeggeri Nazionale/Internazionale;

- a tutti i Coordinamenti Operativi Territoriali (COT) della Divisione Car-go;
- agli Impianti Formazione Treno (IFT), agli Impianti Equipaggi di ciascuna Divisione;
- alle Officine di Manutenzione di I e II livello.

Nel caso in cui l’invio della PEIF, da parte della SR/SRP, sia in formato elettronico, queste ultime provvedono alla riproduzione cartacea del documento ed alla relativa diffusione con le modalità su indicate.

F. to Marco Caposciutti

TABELLA

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF

Condotta	A	B	C	D	E	F	2° Ag.							
	---	---	---	---	16.1	16.1	---							
Accompagnamento e formazione treno	A	B	C	D										
	---	---	---	16.1										
Verifica	A	B	C											
	---	---	---											
Manutenzione	SRMA di cui alla COCS 37 r. v.													
	29.1													

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della PEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.

Allegato 1 – Annotazioni sui libri di bordo:

- a) Per i veicoli attrezzati con **SSB SCMT/SSC BL3 GETS baseline 2.1.8 e circolanti su tutte le linee ad esclusione della rete della Sardegna**

Veicolo attrezzato con SSB SCMT/SSC BL3 GETS

Prescrizioni particolari (PEIF 27.1):

a-1 In fase di “Introduzione Dati” impostare la velocità massima V_{max} del veicolo a un valore comunque non superiore a quelli indicati nella seguente tabella, indipendentemente dalla linea da percorrere:

Percentuale di massa frenata P_{mf}	$P_{mf} \geq 95 \%$	$90 \geq P_{mf} \geq 75 \%$	$70 \geq P_{mf} \geq 50 \%$	$P_{mf} < 50 \%$
V_{max} (km/h)	115	100	75	45

a-2. E' vietata la circolazione sulle linee con BAcc aventi grado di frenatura maggiore del III come da FL.

a-3. E' vietata la circolazione sulle linee con BAcc alle composizioni di lunghezza complessiva maggiore di 150 m.

a-4. A seguito di operazione di Supero Rosso il Personale di Condotta non deve tenere conto di un'eventuale indebita visualizzazione dell'icona INFILL e deve applicare le norme previste.

a-5. Inserire la RSC a treno fermo nei casi in cui la modalità operativa è “Predisposizione CMT”.

- b) Per i veicoli attrezzati con **SSB SCMT/SSC BL3 TESEO in versione precedente alla 03.07.01 e circolanti su tutte le linee ad esclusione della rete della Sardegna**

Veicolo attrezzato con SSB SCMT/SSC BL3 TESEO in versione precedente alla 03.07.01.

Prescrizione particolare (PEIF 27.1):

Sulle linee SCMT, in caso di mancata attivazione automatica della funzione SCMT nei casi previsti si deve ritenere guasto il SSB e applicare le limitazioni previste per i treni circolanti nei casi di funzione di protezione non attiva.

- c) Per i veicoli attrezzati con **SSB SCMT/SSC BL3 GETS e TESEO** circolanti sulla rete della Sardegna:

Veicolo attrezzato con SSB SCMT/SSC BL3 che non gestisce la modalità operativa SSC + RSC.

Prescrizione particolare (PEIF 27.1):

RSC non può essere inserito e disinserito in modalità operativa SSC.