

Direzione Tecnica
Il Direttore

PEIF n° 28.13

del 05 marzo 2025

Entra in vigore all'atto della sua emanazione

**TRENI COMPOSTI DA CARROZZE MARCATE RIC,
ISCRITTE NEI REGISTRI D'IMMATRICOLAZIONE
ESTERI, NON ATTREZZATE CON SISTEMA DI
COMANDO E CONTROLLO PORTE SALITA/DISCESA
VIAGGIATORI CENTRALIZZATO**

**CONDIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEI
TRENI DELL'AGENZIA VSOE**

**CONDIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEI
TRENI MAV**

**CONDIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEI
TRENI DELLA ORT EUROPEAN SLEEPER**

Annulla e sostituisce	Integra/modifica
PEIF n. 28.12 del 26 febbraio 2025	
Le modifiche rispetto alla PEIF 28.12 sono indicate a margine col simbolo	

INDICE

1. PREMESSA	3
2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3. COMPOSIZIONE DEI TRENI	3
4. CARATTERISTICHE DELLE CARROZZE	3
5. PERSONALE DI SERVIZIO A BORDO	4
6. MODALITÀ OPERATIVE	4
7. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI	7
8. DISTRIBUZIONE	9
TABELLA	10
APPENDICE 1	11
INTEGRAZIONE APPENDICE 1	15
APPENDICE 2	18
APPENDICE 3	20
ALLEGATO 1	23
ALLEGATO 2	24

1. PREMESSA

I convogli circolanti sulla Rete Ferroviaria Italiana devono essere composti da veicoli (motore e rimorchiato) per i quali l'apertura o lo sblocco delle porte venga comandato dalla cabina di guida in modo centralizzato e distinto per lato (c.d. Lateralizzazione) e il loro stato di chiusura sia rilevato dal personale in cabina di guida (c.d. Blocco Porte).

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Dal 01.01.2013, *i treni aventi in composizione carrozze marcate RIC iscritte nei registri di immatricolazione degli altri Stati Membri del FTE, non attrezzate con sistema di comando e controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida (“lateralizzazione porte”), in coerenza alle indicazioni di merito dell'ANSF, possono circolare sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale a seguito dell'adozione di specifici provvedimenti mitigativi adottati dalle Imprese Ferroviarie/Organizzazioni Richiedenti il Trasporto.*

3. COMPOSIZIONE DEI TRENI

La composizione dei treni deve essere assicurata in maniera omogenea con carrozze marcate RIC iscritte nei registri di altri stati membri;

Sono vietate le composizioni promiscue di:

- ***carrozze marcate RIC iscritte nei registri di altri stati membri con carrozze immatricolate in Italia;***

Ai treni suddetti deve essere consegnata la seguente Prescrizione Tecnica:
“Vostro treno composto da rotabili con la sola tele-chiusura porte (PEIF 28 r.v.)”.

4. CARATTERISTICHE DELLE CARROZZE

Le carrozze sono provviste di porte di salita/discesa passeggeri a comando automatico con funzione di tele-chiusura e dispositivo tachimetrico per la chiusura ed il blocco delle stesse.

Tali porte sono dotate di serratura azionabile a mezzo chiave di servizio per il blocco meccanico; in alcune carrozze la serratura è presente solo all'esterno.

In prossimità di ogni porta sono presenti:

- una *maniglia piombata* di colore rosso per l'azionamento del dispositivo per l'apertura in emergenza della porta stessa;

- un *manipolatore* per la tele-chiusura costituito da un commutatore a molla azionabile attraverso chiave di servizio a 2 posizioni che corrispondono a:

- RIPOSO;
- AZIONATO per la tele-chiusura di tutte le porte delle carrozze in composizione tranne quella dalla quale viene impartito il comando.

5. PERSONALE DI SERVIZIO A BORDO

Premesso che restano invariate le disposizioni inerenti il modulo di scorta del personale Trenitalia, su ogni carrozza in composizione a tali treni deve essere prevista la presenza di almeno un Agente (ASP) dell'IF estera o dell'Organizzazione Richiedente il Trasporto (ORT) con il compito di sorveglianza e blocco delle porte a lui assegnate.

Inoltre, su ogni treno dovrà essere presente un Capo Squadra (CSP) dell'IF estera o dell'ORT, coordinatore degli ASP, con la funzione di unico referente nei confronti del Capotreno con il quale si relazionerà in lingua italiana.

CSP e ASP devono essere riconoscibili tramite dispositivi identificativi dell'Impresa Ferroviaria/ORT di dipendenza funzionale.

Il CSP e gli ASP dovranno, in caso di emergenza, collaborare con il PdA nell'assistenza ai viaggiatori per l'eventuale evacuazione del treno, esodo, ecc.

6. MODALITÀ OPERATIVE

Ogni ASP può sorvegliare le porte di salita/discisa viaggiatori di un solo vestibolo di carrozza.

Le porte per le quali non è possibile garantire la sorveglianza e il blocco devono essere poste fuori servizio a cura del CSP prima della partenza dalla stazione d'origine e dalla stazione di frontiera per i treni in ingresso sulla Rete di RFI; tali porte devono essere mantenute chiuse e bloccate con chiave di servizio e la loro inutilizzazione deve essere chiaramente evidenziata con applicazione della specifica etichetta multilingua di colore giallo Modello S riportante la dicitura di porta non utilizzabile.

Per i treni oggetto della presente prescrizione:

- deve essere sempre assicurato il presenziamento del primo e dell'ultimo vestibolo assoluto del treno;
- le porte intercomunicanti fra tutte le carrozze devono sempre essere mantenute sbloccate per garantire il passaggio dei viaggiatori;
- nel caso in cui su di una carrozza una o entrambe le porte affidate all'ASP dovessero guastarsi, il CSP, di concerto con il Capotreno, deve provvedere a rimettere in servizio le porte dell'altro vestibolo;

- in caso di avaria di tutte le porte di accesso di una carrozza, questa può essere mantenuta eccezionalmente in servizio durante il percorso di andata e ritorno, a condizione che la salita e la discesa dei viaggiatori sia normalmente assicurata attraverso le porte dei vestiboli adiacenti del veicolo precedente e seguente¹; il CSP, di concerto con il Capotreno, provvederà ad assicurare tale condizione.

Durante il servizio gli ASP assicurano la sorveglianza ed il “blocco” delle porte di salita/discesa a loro assegnate al fine di evitarne l'utilizzo indebito da parte dei viaggiatori, con l'obbligo di azionare il freno di emergenza qualora si presenti una situazione di pericolo, in particolare:

- nelle fasi di arresto e avviamento del treno quando non è attivo il dispositivo tachimetrico (velocità < 5 km/h);
- durante le fermate limitatamente alle porte che non devono essere utilizzate per il servizio viaggiatori.

La condizione di “blocco” delle porte di salita/discesa si intende realizzata mediante azionamento della serratura meccanica oppure con il presenziamento delle stesse.

Qualora la condizione di blocco venga realizzata a mezzo azionamento della serratura meccanica la porta deve essere presenziata dall'ASP.

L'azionamento del freno di emergenza da parte dell'ASP o del CSP deve essere formalizzato da quest'ultimo al Capotreno con le relative motivazioni; il CT procederà a quanto di competenza per la ripresa della marcia.

Nel confermare che restano invariate tutte le incombenze di competenza del PdA come da normativa e disposizioni vigenti, per lo svolgimento del servizio viaggiatori:

a. Nella stazione di frontiera per i treni in ingresso sulla Rete RFI, nella stazione d'origine e nelle stazioni dove viene variata la composizione

Prima della partenza il CT deve prendere contatto con il CSP ricevendo dallo stesso l'apposito modulo² (allegato 1) attestante la presenza degli ASP, che dovrà firmare e compilare per la parte di competenza.

Esclusivamente per quanto riguarda il modulo di presa consegna, fanno eccezione i treni richiesti da ORT, per i quali DB IC dovrà dichiarare esplicitamente nel dispositivo di effettuazione del trasporto l'idoneità dei

¹ Se trattasi di carrozza letto deve essere orientata con il vestibolo lato carrozza avente tutte le porte fuori servizio.

² Il modulo dovrà essere allegato dal CT ai documenti treno e archiviato nei modi d'uso.

CSP/ASP ed allegare allo stesso, debitamente compilato, il “MODULO DI PRESA CONSEGNA” (all. 1 della presente PEIF) di cui ne garantirà la consegna al personale di Accompagnamento.

- Il CSP consegnerà al CT un radiotelefono evidenziandone le modalità di funzionamento.
- All'inizio del servizio il CT deve provvedere a verificare che il numero degli ASP sia sufficiente alla sorveglianza delle porte di salita/discesa delle carrozze in composizione, nonché a verificare che le porte dei vestiboli non sorvegliabili siano poste fuori servizio e, per i treni richiesti da ORT, che i nominativi del CSP e degli ASP corrispondano a quanto riportato nel “MODULO DI PRESA CONSEGNA” (all. 1 della presente PEIF) trasmesso da DB IC.

b. Nelle stazioni intermedie in cui avviene il cambio del PdA

Nel corso dello scambio delle consegne il Capotreno montante deve prendere visione del modulo di cui all'allegato 1 e prendere in consegna il radiotelefono dal CT smontante; deve inoltre presentarsi al CSP il quale evidenzierà al CT le modalità di utilizzo del radiotelefono.

c. Nelle fermate in linea e nelle località di servizio

In arrivo nelle località in cui il treno svolge servizio viaggiatori, il Capotreno, a mezzo della sonorizzazione*, deve effettuare l'annuncio previsto dal Manuale Annunci a Bordo (MAB) per i treni composti da rotabili con la sola tele-chiusura porte (annuncio D.2 del MAB).

** Nel caso in cui il dispositivo di sonorizzazione non sia disponibile per guasto o altra causa, il Personale di Accompagnamento Treni deve effettuare il relativo avviso a voce percorrendo lungo il treno gli ambienti occupati dai viaggiatori.*

All'arresto del treno il Capotreno comunica al CSP che può autorizzare lo sblocco delle porte di salita/discesa dal lato in cui si effettua il servizio viaggiatori specificando il senso marcia treno. A sua volta il CSP riporterà detta comunicazione agli ASP.

Nella fase della partenza del treno, effettuata la tele-chiusura delle porte, il Capotreno deve richiedere al CSP, che di norma dovrà trovarsi nelle sue vicinanze, conferma dell'avvenuto blocco di tutte le porte del treno salvo quella da lui presenziata. La mancata conferma equivale alla mancanza del blocco porte in cabina di guida e quindi come tale non è permessa la partenza del treno; il PdA dovrà provvedere a mettere in atto quanto previsto dalla DEIF 4 r.v. ricercando eventuali porte non correttamente chiuse.

Ottenuta dal CSP la suddetta conferma il Capotreno potrà concedere il "pronti" in applicazione della normativa vigente.

Il "pronti" concesso dal CT cumula la conferma al PdC del controllo della chiusura e blocco delle porte di salita/discesa del treno salvo quella presenziata dal Capotreno il quale, una volta salito a bordo deve chiuderla continuando a presenziarla per tutta la fase di avviamento del treno.

Nelle fermate in linea e nelle località di servizio in cui il treno non svolge servizio viaggiatori, il PdA dovrà praticare il seguente annuncio a mezzo della sonorizzazione* (in tutte le lingue previste dal Manuale Annunci Bordo treno): "Attenzione! Il treno è fermo in un punto in cui non è consentita la discesa dei viaggiatori. E' vietato aprire le porte esterne delle vetture ed è vietato scendere finché il treno non è completamente fermo nella stazione di fermata prevista. Quando il treno è fermo, è comunque obbligatorio scendere esclusivamente dal lato marciapiede destinato al servizio viaggiatori."

** Nel caso in cui il dispositivo di sonorizzazione non sia disponibile per guasto o altra causa, il Personale di Accompagnamento Treni deve effettuare il relativo avviso a voce percorrendo lungo il treno gli ambienti occupati dai viaggiatori*

d. Durante la marcia del treno

L'ASP provvederà alla verifica e sorveglianza delle porte a lui assegnate. Qualora rilevi un'apertura indebita delle stesse e comunque in qualsiasi altra situazione di emergenza, dovrà azionare prontamente il freno di emergenza e avvisare il CSP per la comunicazione al Capotreno.

e. Nelle stazioni di termine corsa o di frontiera per i treni in uscita dalla Rete RFI

Il Capotreno deve provvedere a restituire il radiotelefono al CSP.

Trattandosi di stazione termine corsa in Italia, prima di lasciare il servizio, il CSP deve provvedere a rimuovere le etichette "Modello S" da lui applicate confermando l'operazione al PdA.

7.DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

ANSF	Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
DM	Dirigente Movimento
GSM-R	Global System Mobile Railways
FTE	Forum Train Europe
PdA	Personale di Accompagnamento
PdC	Personale di Condotta
CSP	Capo Squadra Porte

ASP	Addetto Sorveglianza Porte
RIC	Regolamento Internazionale Carrozze
RFI	Rete Ferroviaria Italiana
MAB	Manuale Annunci a Bordo
RIN	Registro di Immatricolazione Nazionale
VSOE	Venice Simplon Orient Express
ORT	Organizzazione Richiedente il Trasporto
RS	Regolamento sui Segnali in uso sull’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale
DB IC	Direzione Business Intercity

8. DISTRIBUZIONE

La presente DEIF è distribuita da DT - SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet, il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMO e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B09 della COCS 66/DT r.v.;
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DEIF, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della DEIF (vedere paragrafo TABELLA³). La distribuzione della DEIF deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v..

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOD/Presidi) delle Direzioni di Business Regionale, AV e IC;
- agli Impianti Formazione Treno (IFT), agli Impianti Equipaggi di ciascuna Direzione di Business.

F.to Fabrizio Zamagni

³ Gli agenti in possesso di Tablet sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno
Trenitalia S.p.A. - Direzione Tecnica

TABELLA

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010 e Decreto ANSF 4/2012, e Reg. (UE) 773/2019 e s.m.i. destinatario della PEIF:

Condotta DLgs. 247	A1	A4	B1		
	28.12	28.12	28.12		
Accompagnamento dei Treni	ADT				
	A	B			
	28.12	28.12			
Preparazione dei Treni	PDT				
	A	B	C	D	V
	28.12	28.12	28.12	28.12	28.12
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 66 r. v.				
	28.12				

Direzione di Business destinataria della PEIF:

DBAV	--
DBIC	28.12
DBRSI	--

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della PEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale

APPENDICE 1

Treni effettuati con carrozze di proprietà della Società Venice Simplon Orient Express (VSOE)

A.1.1 Scopo e campo di applicazione

Le carrozze utilizzate dalla Società VSOE sono immatricolate RIC e registrate dall'Agenzia Francese per la Sicurezza delle Ferrovie (EPSF) nel registro di immatricolazione Francese; ricadono nel campo di applicazione della presente PEIF, ma presentano alcune differenze rispetto a quanto indicato al punto 4.

La società VSOE ha inoltre messo in essere procedure comportamentali e di comunicazione per il personale in servizio ai treni differenti rispetto a quelle delle Imprese Ferroviarie di cui alla presente PEIF.

La presente “appendice” disciplina, in considerazione delle differenze suddette ed a parziale integrazione di quanto indicato nei capitoli precedenti, le attività connesse alla gestione dei treni effettuati con locomotiva Trenitalia e carrozze di proprietà VSOE.

Ai treni suddetti deve essere consegnata la seguente Prescrizione Tecnica: *“Vostro treno composto da rotabili VSOE non provvisti di tele-chiusura porte (PEIF 28 r.v.)”*

A.1.2 Caratteristiche delle carrozze VSOE

Le carrozze sono provviste di porte di salita non attrezzate con dispositivi che realizzano la funzione di tele-chiusura, ma dotate di “dispositivo tachimetrico” per il blocco delle stesse.

Il movimento di apertura delle porte avviene verso l'interno della carrozza e la chiusura è esclusivamente manuale.

Le porte sono dotate:

- di maniglia di apertura/chiusura esterna;
- di maniglia di apertura/chiusura a farfalla interna;
- di sistema di bloccaggio costituito da una serratura a tre punti d'ancoraggio, alto, medio e basso; detta serratura è comandabile, dopo la chiusura manuale della porta:
 - ✓ dall'interno dalla maniglia a farfalla (che ha serigrafato con una freccia il senso di sbloccaggio/apertura) che si aziona:
 - per il bloccaggio tramite rotazione nel senso contrario alla freccia (orario); la condizione di “bloccata” è quella utilizzata durante la circolazione del treno;
 - per lo sbloccaggio tramite una rotazione nel senso della freccia (antiorario);

- ✓ dall'esterno mediante serratura (che ha serigrafato con una freccia il senso di sbloccaggio/apertura) azionabile con chiave di sicurezza in consegna ad ogni addetto VSOE, per l'apertura delle porte bloccate dall'interno con la maniglia a farfalla;
- gemma luminosa di colore verde posta sul cielo del vestibolo in prossimità dell'architrave, per la segnalazione quando accesa di porta bloccata dal dispositivo tachimetrico.
Sul cielo del vestibolo è ubicata una maniglia piombata di colore rosso per l'azionamento del dispositivo per l'apertura in emergenza delle porte. La maniglia neutralizza il blocco tachimetrico di entrambe le porte del vestibolo, ma non il blocco meccanico della porta chiusa con maniglia a farfalla.
Sul treno è presente un sistema di sonorizzazione tipo SEPA; su ogni carrozza la postazione citofonica è indicata da apposito pittogramma.

A.1.3 Personale di servizio a bordo

Sul treno è presente un Direttore Treno che svolge, ai fini della presente PEIF, le mansioni del CSP nonché personale con vari incarichi (steward carrozze letto, maitre carrozza ristorante, capo barman vettura bar, cleaner carrozza di servizio, ecc), di seguito indicato “steward”, che svolge, ai fini della presente PEIF, le mansioni dell'ASP.

Sul treno è presente, inoltre, un Tecnico di bordo il cui eventuale intervento è coordinato dal Direttore Treno.

Direttore Treno e Tecnico di bordo sono dotati di telefono GSM-R.

Il modulo di presa consegna da utilizzare su questi treni è quello riportato in allegato 2.

A.1.4 Modalità operative

Devono essere rispettate le modalità operative indicate di cui al punto 6 della presente PEIF tenuto conto che:

- le comunicazioni fra CSP e Capotreno avvengono con l'utilizzo dei rispettivi telefoni GSM-R; all'inizio del servizio il Capotreno ed il CSP si scambieranno i rispettivi numeri di telefonia;
- gli annunci di benvenuto e quelli riguardanti le fermate commerciali sono normalmente diramati dal Direttore Treno secondo le procedure VSOE; in caso di fermate in linea o in località in cui non si svolge servizio viaggiatori, il Direttore Treno, in accordo con il Capotreno deve effettuare l'annuncio per informare i viaggiatori di non scendere dal treno;

- la condizione di “blocco” delle porte di salita/discesa che gli ASP devono assicurare, in assenza di intervento del dispositivo tachimetrico (velocità < 5 km/h in arresto e > di 7 km/h in avviamento), con il fine di evitarne l'utilizzo indebito da parte dei viaggiatori, è da intendersi quella che si realizza con il presenziamento da parte dell'ASP delle porte del vestibolo assegnato che devono risultare chiuse e con serratura azionata;
- la condizione di “messa fuori servizio” di una porta è realizzata, a seguito chiusura della stessa, mediante bloccaggio della serratura per azionamento della maniglia a farfalla o della serratura esterna, l'affissione dell'apposita etichetta multilingue modello S, l'applicazione da parte del CSP di opportuno dispositivo che impedisca l'apertura della porta da parte dei viaggiatori.

Elenco carrozze:

CIWLT	NUMERO VETTURA
3000	61 87 7670 000.6
3309	61 87 7670 309-1
3425	61 87 7670 425-5
3473	61 87 0670 473-0
3482	61 87 0670 482-1
3483	61 87 0670 483-9
3525	61 87 0670 525-7
3539	61 87 0670 539-8
3543	61 87 0670 543-0
3544	61 87 0670 544-8
3552	61 87 7670 552-6
3555	61 87 7670 555-9
3912	61 87 0670 912-7
3915	61 87 0670 915-0
4095	61 87 0870 095-9
4110	61 87 0870 110-6
4141	61 87 0970 141-0
3674	61 87 0970 674-0

- la circolazione delle suddette carrozze è ammessa alla velocità massima di 160 km/h se viaggiano in composizione a treni scortati da personale tecnico dell'agenzia VSOE dotato di telefono atto alle comunicazioni GSM-R che, in modo continuativo, verificherà lo stato delle sospensioni pneumatiche, segnalando eventuali anomalie al personale di accompagnamento.

- In caso di degrado delle sospensioni pneumatiche la circolazione è ammessa alla velocità massima di 70 km/h.
- In caso di assenza del suddetto personale tecnico dell'Agenzia VSOE la circolazione è consentita alla velocità massima di 70 km/h.
- DB IC nei dispositivi di effettuazione dei suddetti treni, sia in servizio commerciale che per trasferimento di materiale vuoto, darà evidenza della presenza del suddetto personale tecnico di scorta dell'Agenzia VSOE e dei relativi compiti.

INTEGRAZIONE APPENDICE 1

Treni effettuati con carrozze di proprietà della Società Venice Simplon Orient Express (VSOE) e carrozze Trenitalia

A partire dal 16 marzo 2022 i treni speciali effettuati con carrozze di proprietà della Società Venice Simplon Orient Express (VSOE) saranno composti, oltre dalle carrozze previste dall'appendice 1, anche da uno dei seguenti veicoli di Trenitalia:

CIWLT	NUMERO VETTURA	Proprietà
-----	61 83 5070 520-7	TRENITALIA
-----	61 83 5070 397-0	TRENITALIA

Tabella 1 – Carrozze Trenitalia autorizzate

In considerazione che la sua composizione comprende, oltre alla carrozza TI, carrozze marcate RIC non attrezzate con sistema di comando e controllo delle porte salita/discesa viaggiatori centralizzato, per il suo esercizio il personale Trenitalia deve rispettare quanto previsto dalla PEIF 28 r.v. con le seguenti varianti e integrazioni specifiche.

A variante del § 3 “COMPOSIZIONE DEI TRENTI”, in considerazione della tipologia di servizio e dei provvedimenti previsti dalla presente procedura, viene autorizzata la composizione promiscua tra le carrozze VSOE di cui all'appendice 1 con una delle carrozze riportate in tabella 1 immatricolate in Italia. La carrozza dovrà essere collocata in testa o in coda (alle estremità del convoglio, non intercalata alla composizione VSOE). Dovrà essere assicurato il collegamento degli accoppiatori 18 poli fra tutte le carrozze.

I convogli VSOE potranno essere effettuati in singola trazione o in doppia trazione simmetrica in comando multiplo con idonee locomotive. Quando il convoglio è previsto in comando multiplo, nel contesto delle unioni, dovranno essere posti in opera gli accoppiatori 18 poli fra locomotive e carrozza adiacente.

Sulla locomotiva l'AdC non dovrà inserire la lateralizzazione. Il sistema di comando e controllo delle porte salita/discesa viaggiatori centralizzato dovrà essere considerato INATTIVO su tutto il convoglio, compresa la carrozza Trenitalia.

Il personale di accompagnamento dovrà, all'inizio del servizio e ad ogni regresso, verificare che non sia stata indebitamente attivata la lateralizzazione sul convoglio verificando lo stato della segnalazione luminosa verde di attivazione della centralina di lateralizzazione presente nel quadro elettrico della carrozza TI; qualora riscontrasse l'indebita attivazione della lateralizzazione dovrà interfacciarsi con il PdC affinché quest'ultimo la disinserisca.

Il § A.3 “Personale di servizio a bordo” dell'Appendice 1 *“Treni effettuati con carrozze di proprietà della Società Venice Simplon Orient Express (VSOE)”* è integrato come di seguito:

La carrozza Trenitalia deve essere assegnata e continuamente presenziata da un agente di Trenitalia in possesso di abilitazione AdT o da altro agente Trenitalia in possesso di certificato di avvenuta formazione come ASP ai sensi della PEIF 28 e con smart card aziendale indossata.

Tale agente ha il compito di sorvegliare le porte di salita/discesa viaggiatori della carrozza e intervenire in caso di necessità.

Al fine di garantire il presidio delle porte dovranno essere lasciate in servizio le porte di un solo vestibolo della carrozza mentre nell'altro vestibolo le due porte saranno poste fuori servizio chiuse e bloccate con chiave di servizio, e individuate con l'apposita etichetta modello S riportante la dicitura di porta non utilizzabile.

Tale condizione sarà assicurata a cura del personale di Accompagnamento di Trenitalia sia per i treni in partenza dall'Italia che per i treni provenienti dall'estero nella stazione di confine.

Dovrà essere sempre garantito il presenziamento e l'efficienza delle porte di salita/discesa di estremità (del primo vestibolo, se la carrozza è adiacente alla locomotiva, o ultimo vestibolo se ubicata in coda). A tal fine VSOE avrà cura di mantenere libero specifico compartimento in testa/coda assoluta.

L'agente Trenitalia che presenzia la carrozza si coordinerà direttamente con il CT.

Il CSP e gli ASP e l'Agente Trenitalia che presenzia la carrozza Trenitalia dovranno, in caso di emergenza, collaborare con il restante PdA nell'assistenza ai viaggiatori per l'eventuale evacuazione del treno, esodo, ecc.

A integrazione del § A.4 “Modalità operative” il CT terrà conto che in aggiunta agli agenti dichiarati dal CSP è presente l'Agente di Trenitalia sulla carrozza Trenitalia.

In caso di fermata che comporti l'apertura della porta della carrozza TI, l'agente Trenitalia che presenzia la carrozza deve mantenersi in prossimità della porta e presidiare la corretta salita/discesa degli occupanti la carrozza. In caso di anomalie alle porte utilizzate per il servizio l'agente Trenitalia dovrà informare il Capotreno. Per il mantenimento in servizio si applica quanto previsto dalla DEIF 4/DT r.v.

Ad integrazione dell'Appendice 1 *“Treni effettuati con carrozze di proprietà della Società Venice Simplon Orient Express (VSOE)”*, punto A.1, ai suddetti convogli dovrà essere consegnata la seguente prescrizione tecnica: *“Vostro treno composto da Rotabili VSOE e carrozza TI n°..... non provvisti di telechiusura porte (PEIF 28 r.v.)”*

La presente integrazione dell'Appendice 1 ha validità per le sole circolazioni dei convogli con in composizione carrozze di proprietà della Società Venice Simplon Orient Express (VSOE) con carrozza Trenitalia e comunque non oltre il 31 agosto 2023 salvo ulteriori proroghe.

APPENDICE 2

Treni effettuati con carrozze MAV RAIL TOURS KFT

A.2.1 Scopo e campo di applicazione

Le carrozze utilizzate dall'Impresa Ferroviaria MAV RAIL TOURS KFT (di seguito per brevità indicata con MAV) sono immatricolate RIC e registrate dalla competente autorità ungherese nel relativo registro di immatricolazione; ricadono nel campo di applicazione della presente PEIF, ma presentano alcune differenze rispetto a quanto indicato al punto 4.

La presente Appendice disciplina le differenze operative connesse alla gestione dei treni effettuati con locomotiva Trenitalia e carrozze di proprietà dell'IF MAV in considerazione dell'attrezzaggio tecnologico di tali carrozze.

Ai treni suddetti deve essere consegnata la seguente Prescrizione Tecnica: *“Vostro treno composto da rotabili MAV non provvisti di tele-chiusura porte (PEIF 28 r.v.)”*

A.2.2 Caratteristiche delle carrozze MAV

Le carrozze sono provviste di porte di salita dotate di “dispositivo tachimetrico” per il blocco delle stesse, ma **non** attrezzate con dispositivi che realizzano la funzione di tele-chiusura.

Il movimento di apertura e chiusura delle porte è esclusivamente manuale.

Le porte sono dotate di:

- maniglia di apertura/chiusura esterna;
- maniglia di apertura/chiusura interna;
- un sistema di bloccaggio costituito da una serratura azionabile a mezzo di chiave di servizio oppure da altro tipo di serratura la cui chiave è in dotazione agli agenti MAV che svolgono anche il ruolo di ASP/CSP.

Su ogni stante della porta è presente un dispositivo (maniglia o fungo di emergenza) che permette l'apertura in emergenza delle porte. Il dispositivo di emergenza neutralizza il blocco tachimetrico di una porta del vestibolo, ma non il blocco meccanico della porta chiusa con le modalità sopra richiamate.

Sul treno è presente un sistema di sonorizzazione.

A.2.3 Personale di servizio a bordo

Sul treno è presente un CSP e altri agenti MAV che svolgono mansioni di ASP.

Il CSP e gli ASP sono dotati di radiotelefoni.

Il modulo di presa consegna da utilizzare su questi treni è quello riportato in allegato 1.

A.2.4 Modalità operative

Devono essere rispettate le modalità operative indicate al punto 6 della presente PEIF tenuto conto che:

- gli annunci di benvenuto e quelli riguardanti le fermate commerciali sono normalmente diramati dal CSP secondo le procedure MAV; in caso di fermate in linea o in località in cui non si svolge servizio viaggiatori, il CSP, in accordo con il Capotreno deve effettuare l'annuncio per informare i viaggiatori di non scendere dal treno;
- la condizione di “blocco” delle porte di salita/discesa che gli ASP devono assicurare, in assenza di intervento del dispositivo tachimetrico (velocità < 5 km/h in arresto e > di 7 km/h in avviamento), con il fine di evitarne l'utilizzo indebito da parte dei viaggiatori, è da intendersi quella che si realizza con il presenziamento da parte dell'ASP delle porte del vestibolo assegnato che devono risultare chiuse e con specifica serratura di blocco azionata;
- su ogni carrozza il personale ASP presenzia un solo vestibolo, pertanto, le porte della stessa carrozza non presenziate sono “messe fuori servizio”; tale condizione è realizzata a seguito chiusura della stessa, mediante bloccaggio della serratura di blocco e l'affissione dell'apposita etichetta multilingue modello S.

APPENDICE 3

Condizioni particolari di circolazione dei Treni dell'ORT “European Sleeper”

A.3.1 Scopo e campo di applicazione

I convogli effettuati per conto dell'Organizzazione European Sleeper (Organizzazione Richiedente il Trasporto di seguito per brevità indicata ORT) sono composti da carrozze conformi al RIC e registrate nell'EVR.

Tali convogli ricadono nel campo di applicazione della presente PEIF, ma presentano alcune differenze rispetto a quanto indicato al punto 4.

La presente “appendice” disciplina le differenze operative connesse alla gestione di tali convogli che sono effettuati con locomotiva Trenitalia e carrozze della ORT in considerazione dell'attrezzaggio tecnologico di tali carrozze.

Ai treni suddetti deve essere consegnata la seguente Prescrizione Tecnica:
“Vostro treno composto da rotabili di cui alla PEIF 28 r.v. Appendice 3, non provvisti di tele-chiusura porte”

A.3.2 Caratteristiche delle carrozze utilizzate da European Sleeper

Le carrozze sono provviste di porte di salita dotate di “dispositivo tachimetrico” per il blocco delle stesse, ma non attrezzate con dispositivi che realizzano la funzione di tele-chiusura.

Il movimento di apertura e chiusura delle porte è esclusivamente manuale.

Le porte sono dotate di:

- maniglia di apertura/chiusura esterna;
- maniglia di apertura/chiusura interna;
- un sistema di bloccaggio costituito da una serratura azionabile a mezzo di chiave di servizio.

Alcune carrozze sono dotate di sola serratura di blocco esterna.

Su ogni stante della porta è presente un dispositivo (maniglia di emergenza) che permette l'apertura in emergenza delle porte. Il dispositivo di emergenza neutralizza il blocco tachimetrico di una porta del vestibolo, ma non il blocco meccanico della porta bloccata in chiusura con le modalità sopra richiamate.

Sul treno è presente un sistema di sonorizzazione.

A.3.3 Personale di servizio a bordo

Sul treno è presente un CSP e altri agenti dell'ORT che svolgono mansioni di ASP.

Il CSP e gli ASP sono dotati di radiotelefoni.

Il modulo di presa consegna da utilizzare su questi treni è quello riportato in allegato 1.

A.3.4 Modalità operative

Per l'effettuazione del servizio devono essere rispettate le modalità operative indicate al punto 6 della presente PEIF tenuto conto che:

- in caso di fermate in linea o in località in cui non si svolge servizio viaggiatori, il Capotreno deve effettuare l'annuncio per informare i viaggiatori di non scendere dal treno;
- la condizione di “blocco” delle porte di salita/discesa che gli ASP devono assicurare, in assenza di intervento del dispositivo tachimetrico, con il fine di evitarne l'utilizzo indebito da parte dei viaggiatori, è da intendersi quella che si realizza con il presenziamento da parte dell'ASP delle porte del vestibolo assegnato oppure con il bloccaggio della porta con specifica serratura di blocco azionata;
- su ogni carrozza il personale ASP presenzia un solo vestibolo, pertanto, le porte della stessa carrozza non presenziate sono “messe fuori servizio”; tale condizione è realizzata a seguito chiusura della stessa, mediante bloccaggio della serratura di blocco e affissione dell'apposita etichetta multilingue modello S.
- In partenza da tutte le località in cui il treno svolge servizio viaggiatori o in tutti i casi in cui la partenza del treno è soggetta a ordine di partenza/pronti del CT, a seguito della richiesta del CT l'ASP:
 - se la porta è aperta (servizio viaggiatori) si assicura che nessun passeggero si trovi sul marciapiede, quindi la chiude e aziona la serratura e trasmette conferma al CSP che le porte del vestibolo assegnato sono bloccate;
 - se la porta è chiusa (fermata non commerciale) la presenzia e conferma al CSP che le porte del vestibolo assegnato sono bloccate;
 - l'ASP presenzia il vestibolo assegnato fino ad intervento del dispositivo tachimetrico.

- Durante il servizio gli ASP assicurano la sorveglianza ed il “blocco” delle porte di salita/discesa a loro assegnate al fine di evitarne l’utilizzo indebito da parte dei viaggiatori, con l’obbligo di azionare il freno di emergenza qualora si presenti una situazione di pericolo.

Inoltre da parte dell’ASP, per tutta la durata del viaggio, deve essere sempre assicurata la sorveglianza ed il “blocco” delle porte di salita/discesa ad esso assegnate:

- nelle fasi di arresto e avviamento del treno quando non è attivo il dispositivo tachimetrico;
- durante le fermate non per servizio viaggiatori;
- durante le fermate relativamente alla porta del vestibolo presenziato non utilizzata per il servizio viaggiatori.

La condizione di “blocco” delle porte di salita/discesa si intende realizzata mediante azionamento della serratura meccanica oppure con il presenziamento delle stesse.

Per quanto non espressamente disciplinato nella presente appendice si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 6 della presente PEIF.

ALLEGATO 1

MODULO DI PRESA CONSEGNA

Treno n° _____ del _____

Treno n° _____ del _____

Capotreno: Cognome _____ Nome _____ CID _____

Tratta di scorta _____

Capotreno: Cognome _____ Nome _____ CID _____

Tratta di scorta _____

CSP Cognome _____ Nome _____

Disposizione degli ASP:

N° Carrozza (n° d'ordine)	Cognome	Nome	Note

Firma Capotreno _____ Firma CSP _____

