

Direzione Tecnica
Direttore

PEIF n° 38.2

del 09 gennaio 2024

Entra in vigore alle ore 00.01 del 12 gennaio 2024

AFFOLLAMENTO DEI VEICOLI PER IL TRASPORTO DI PASSEGGERI

Annulla e sostituisce	Recepisce
PEIF 38.1 del 25/03/2014 Le modifiche indicate a margine con l'apposito simbolo	Raccomandazione in materia di sicurezza impartita con nota ANSF 00530/13.

1. PREMESSA

La presente PEIF recepisce la raccomandazione in materia di sicurezza impartita con nota ANSF 00530/13 (non consegnata al personale) relativa ai casi di sovraffollamento dei veicoli per il trasporto di passeggeri.

2. GESTIONE DEI CASI DI AFFOLLAMENTO E SOVRAFFOLLAMENTO DEI VEICOLI PER IL TRASPORTO DI PASSEGGERI

I treni per trasporto di passeggeri vengono programmati con composizioni di veicoli (carrozze, automotrici elettriche o diesel) di tipologia e quantità idonee alla frequentazione prevista.

2.1 Passeggeri in piedi

Poiché non è ammessa la presenza di passeggeri in piedi:

- sui gradini per la salita e discesa dei viaggiatori;

- nelle ritirate, vani lavabo e simili;
- nei passaggi di intercomunicazione tra i veicoli;
- negli spazi contraddistinti da apposita segnaletica;
- nelle aree il cui accesso è consentito al solo Personale del treno,

al verificarsi di situazioni con viaggiatori in piedi deve venire diffuso, a cura del Capotreno (CT)/Personale di Accompagnamento Treni (PdA), il seguente annuncio:

ATTENZIONE! VI INFORMIAMO CHE SUL TRENO È VIETATO SOSTARE SUI GRADINI PER LA SALITA E LA DISCESA DEI VIAGGIATORI, ALL'INTERNO DELLE TOILETTE, NEI PASSAGGI DI INTERCOMUNICAZIONE TRA LE VETTURE, NEGLI SPAZI CONTRADDISTINTI DA SEGNALETICA DEDICATA E NELLE AREE IL CUI ACCESSO È CONSENTITO SOLO AL PERSONALE DEL TRENO. GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE.

2.2 Affollamento

Si definisce **affollamento** la condizione che comporta la presenza di una quantità totale di passeggeri (seduti e in piedi):

- superiore al valore indicato nella colonna A ma inferiore al valore indicato nella colonna B del paragrafo “Affollamento” delle DPC dei mezzi leggeri (in tal caso devono essere applicate anche le procedure ivi previste di concerto col Personale di Condotta), oppure per gli ETR, quando non sia stato raggiunto il numero massimo di viaggiatori in piedi ammessi, indicato nelle DPC al paragrafo “Posti a sedere offerti ai viaggiatori”;
- superiore al valore indicato nella colonna A ma inferiore al valore indicato nella colonna B dell'allegato 1 di cui alla presente PEIF per le carrozze.

Ai fini dell'applicazione della presente disposizione il Capotreno, oltre al rispetto di quanto indicato al punto 2.1, nonché delle altre norme di esercizio attinenti alla presenza di viaggiatori in piedi (es. DEIF 4 r. v.), deve informare, con comunicazione non registrata¹, dell'insorgenza della situazione di affollamento la Sala Operativa di riferimento, che deve tenere conto di tale informazione a titolo preventivo.

2.3 Sovraffollamento

¹ Formula: “Capotreno del treno Si informa la Sala Operativa ... che, ai sensi della PEIF 38.1, il treno viaggia in condizioni di affollamento”.

Si definisce **sovraffollamento** la condizione che comporta la presenza di una quantità totale di passeggeri (seduti e in piedi):

- maggiore o uguale al valore indicato nella colonna B del paragrafo “Affollamento” delle DPC dei mezzi leggeri (in tal caso devono essere applicate anche le procedure ivi previste di concerto col Personale di Condotta); oppure per gli ETR quando viene raggiunto o superato il numero massimo di viaggiatori in piedi ammessi, indicato nelle DPC al paragrafo “Posti a sedere offerti ai viaggiatori” con posti a sedere completamente occupati;
- maggiore o uguale al valore indicato nella colonna B dell'allegato 1 di cui alla presente PEIF per le carrozze.

Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, oltre al rispetto di quanto indicato al punto 2.1, nonché delle altre norme di esercizio attinenti alla presenza di viaggiatori in piedi (es. DEIF 4 r. v.), il CT deve informare, con comunicazione registrata², dell'insorgenza della situazione di sovraffollamento la Sala Operativa di riferimento, la quale deve disporre i più opportuni provvedimenti (es. indirizzo dei viaggiatori in eccedenza su altri treni, autobus sostitutivi ecc.), da attuare nella stazione in cui si verifica il sovraffollamento o in una successiva idonea stazione.

La Sala Operativa farà eccezione a quanto indicato nel precedente capoverso, nel solo caso in cui la situazione di sovraffollamento, che deve comunque venire segnalata con comunicazione registrata dal CT, si manifesti in una stazione/fermata compresa all'interno di un “Nodo” di cui alla sezione 3 del Fascicolo Circolazione Linee, consentendo il proseguimento del treno stesso fino a termine corsa, purché la situazione di sovraffollamento si possa risolvere in una delle successive stazioni/fermate dello stesso “Nodo” o comunque in tratte con percorrenze non superiori a 20 min.

In ogni caso le Sale Operative devono registrare i casi di sovraffollamento, di cui al presente paragrafo, fornendone comunicazione alla sovraordinata Struttura di Produzione per le analisi e le eventuali azioni correttive di propria competenza.

² Formula: “Capotreno del treno ... Si dà avviso alla Sala Operativa ... che, ai sensi della PEIF 38.1, a bordo del treno si sono raggiunte le condizioni di sovraffollamento”.

3. DISTRIBUZIONE

La presente PEIF è distribuita da DT - SIGSQ:

- in formato elettronico al personale in possesso di Tablet (COCS 66/DT r.v.), il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa"/"Piattaforma Mobile Esercizio Treni";
- mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della PEIF, in formato A4, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF (vedere paragrafo TABELLA³).

La distribuzione della PEIF deve avvenire con le modalità descritte nel Sotto-processo B02 della suddetta COCS 66/DT r.v.;

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative delle Direzioni di Business;
- agli Impianti Formazione Treno (IFT) e agli Impianti Equipaggi di ciascuna Direzione di Business.

Marco Caposciutti

³ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 66/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno)

4. TABELLA

Personale in possesso di abilitazioni/competenze di cui al D. Lgs 247/2010, Decreto ANSF 4/2012 nonché Reg. (UE) 773/2019 destinatario della PEIF:

Condotta DLgs. 247	A1	A4	B1		
	31.4	31.4	31.4		
Accompagnamento dei Treni	ADT				
	A	B			
	31.4	31.4			
Preparazione dei Treni	PDT				
	A	B	C	D	V
	31.4	31.4	31.4	31.4	31.4
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 66 r.v.				
	--				

Nota: *si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della PEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.*

5. ALLEGATO 1 – AFFOLLAMENTO CARROZZE

DBRSI

TIPOLOGIA	SERIE	A	B
IR	1978	148	186
	2178	165	206
IR Leonardo	1978	148	186
	2178	168	209
SP IR	8078	117	146
MDVE	1178/1186	133	152
	2178/ 2186	134	154
MDVC	2179/ 2187	143	165
	3179/ 3187	142	164
	2179/ 2187	144	166
	3179/ 3187	139	160
SP MD	8287 no pass.	149	173
	8287 Cab pass.	143	165
PR	2238	146	183
	2239	143	179
SP PR	8238	115	143
	8239	115	143
	8239	115	143
	8239 ex 8039	103	129
DP	2639	233	292
DP RISTR.	2639	210	262
SP DP	2639	217	271
SP DP RISTR.	2639	204	255
VIVALTO (CDPTR)	8678/2678	147	176
VIVALTO (NCDP)	2678/1678/2678	147	160

DBIC

TIPOLOGIA	A	B
UIC – X Giubileo	128	160
Z1 1^ cl – Compartimenti Carrozze ÖBB AM40P	116	145
Z1 2^ cl – Compartimenti Carrozze DB/ÖBB BM40L – BM40P	126	157
Z1 2^ cl Salone Carrozze ÖBB BP40P	121	151
Z1 2^ cl Semipilota Salone	116	145
901/270 di 1^ cl	100	125
901/270 di 2^ cl	125	156
901 Speciale	151	189
GC 1^ cl - Compartimenti	111	139
GC 1^ cl - Salone	106	133