

PEIF n° 6.2/2009

del 18 novembre 2009

PROVA FRENO A SEGUITO MANOVRA RUBINETTI DI TESTATA DELLA CONDOTTA GENERALE DEL FRENO (C.G.) E DELLA CONDOTTA PRINCIPALE DEI SERVIZI PNEUMATICI (C.P.) DEI TRENI DI MATERIALE ORDINARIO

Annulla e sostituisce	Integra
• Prescrizione n° 6.1 del 14/10/2009	• Art. 8 IEFCA

1. PREMESSA

La presente Prescrizione annulla e sostituisce la Prescrizione n° 6.1 del 14/10/2009 emanata, in forza di quanto previsto dal primo e dal terzo alinea del punto 2.3 del Decreto n° 1/2009 dell'ANSF, quale "provvedimento d'urgenza di natura cautelativa a tutela della sicurezza degli utenti nonché misura necessaria al controllo del rischio".

2. PRESCRIZIONE

Nel caso in cui ricorra in esercizio la necessità di manovrare anche un solo rubinetto della condotta generale del freno continuo automatico (C.G.) o della condotta principale dei servizi pneumatici (C.P.), deve sempre essere effettuata una prova di continuità (tipo D) con verifica di funzionamento in frenatura e sfrenatura dell'ultimo veicolo in coda al treno.

Con la presente Prescrizione, ad integrazione di quanto previsto all'art. 8 della IEFCA, viene pertanto esteso ai treni di materiale ordinario quanto già previsto dalle Disposizioni Particolari per la Circolazione (DPC) relative al materiale ETR.

Il ricorso alla prova di tipo D è da intendersi riferito ai soli casi di manovra dei rubinetti delle condotte generali e dei servizi pneumatici per sostituzione di accoppiamento flessibile, sostituzione di guarnizione delle condotte di accoppiamento flessibile, sezionamento per ricerca guasti/perdite, ecc.

Restano pertanto esclusi gli altri casi in cui continua ad essere prevista la prova di tipo C (ad esempio: sostituzione della loco di testa, distacco di uno o più veicoli in testa) ovvero i casi in cui ricorrono le condizioni di cui ai primi due alinea dell'art. 8 comma 3 della IEFCA nei quali non è necessario alcun tipo di prova freno (distacco dell'ultimo o degli ultimi veicoli di un treno, distacco di mezzi di trazione in coda collegati con la condotta generale).

3. DISTRIBUZIONE

La presente Prescrizione è distribuita per via telematica da DISQS - Sicurezza di Esercizio a tutte le Strutture Riceventi di Trenitalia (SR) di cui alla CCS 6/AD del 2001 (strutture dirigenziali centrali e territoriali).

Le SR assicureranno la distribuzione a cascata alle Strutture Riceventi Subordinate (SRS) interessate, con le modalità previste dalla suddetta CCS, acquisendo conferma di ricevimento (elettronica o cartacea).

In particolare SR e SRS assicureranno la distribuzione alle Sale Operative delle Divisione Passeggeri Regionale e Passeggeri Nazionali/Internazionali (SOR/SOP) e a tutti i Coordinamenti Operativi Territoriali (COT) della Divisione Cargo nonché agli Impianti Manutenzione Rotabili (IMR), alle Officine Manutenzione Rotabili (OMR) agli Impianti Formazione Treno (IFT), agli Impianti Accompagnamento Treno e agli Impianti Condotta di ciascuna Divisione.

Le SRS, a loro volta, provvederanno alla riproduzione della PEIF in formato A5 ed alla sua distribuzione a tutto il personale dipendente in possesso delle abilitazioni/competenze indicate nella tabella riportata in calce acquisendo conferma di ricevimento nei modi d'uso.

F.to Donato Carillo

TABELLA

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF

Condotta	A	B	C	D	E	F	2° Ag.
	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
Accompagnamento e formazione treno	A	B	C	D	D1		
	0	7	0	7	7		
Verifica	A	B	C				
	7	7	7				
Manutenzione	Competenza su organi di sicurezza						

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della PEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.