

PEIF n° 78.0

del 16 ottobre 2017

In vigore dalle ore 00.01 del 31 ottobre 2017

**RECEPIMENTO NEL SGSE TRENITALIA
DELLA PROCEDURA D'INTERFACCIA RFI**

**GUASTO O ANORMALITÀ AD UN PI DI
RALLENTAMENTO CON FRENATURA D'URGENZA
COMANDATA DALLA FUNZIONE DI CONTROLLO
DELLA MARCIA DEI TRENI (FUNZIONE SCMT)
FINO ALL'ARRESTO DEL TRENO**

Annulla e sostituisce	Integra
	- NEAT, Parte I Sezione III, § 18.7 come modificato da DEIF 40 r.v. - NEAT, Parte I Sezione IV, § 18.8 come modificato da DEIF 40 r.v.

1. PREMESSA

La presente PEIF recepisce la Prescrizione RFI-DTC\A0011\P\2017\0002488 del 14/09/2017 “Prescrizione di esercizio. Procedura d'interfaccia. Guasto o anormalità ad un PI di rallentamento con frenatura d'urgenza comandata dalla funzione di controllo della marcia dei treni (funzione SCMT) fino all'arresto del treno”, che costituisce procedura d'interfaccia fra il personale di RFI e il personale delle Imprese Ferroviarie, in applicazione di specifici principi, contenuti nel Regolamento per la Circolazione Ferroviaria (RCF – non consegnato al Personale), emanato dall'Agenzia per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) con Decreto n. 4/2012 del 9 agosto 2012.

La Prescrizione RFI 2488/2017 è riportata integralmente in allegato alla presente.

2. PRESCRIZIONE

L'Articolo 1 della Prescrizione RFI-DTC\A0011\P\2017\0002488 del 14/09/2017 (di seguito Prescrizione RFI) stabilisce la procedura d'interfaccia tra il Gestore Infrastruttura e le Imprese Ferroviarie per la gestione di guasto o anomalia ai PI di rallentamento.

2.1 - Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

La procedura adottata da Trenitalia, di seguito specificata, corrisponde totalmente all'articolo 1 della Prescrizione RFI.

1. In caso di guasto o anomalia ai Punti Informativi (PI) di rallentamento, è possibile che i sottosistemi di bordo SSB SCMT, SSB SCMT/SSC (Baseline 3) o SSB ERTMS/ETCS in modo operativo Sistema Nazionale (SN) attivino la frenatura d'urgenza fino all'arresto del treno visualizzando il messaggio di errore **"PROBABILE RALLENTAMENTO NON GESTITO"** (corrispondente al Codice Errore 44). In tal caso la riduzione di velocità potrebbe non risultare correttamente gestito dal SSB sebbene l'anomalia non determini variazioni della modalità operativa in atto.

2. Nel caso di cui al comma **1**, l'agente di condotta deve:

- riarmare la frenatura secondo le specifiche procedure;
- prendere visione della segnalazione di errore e notificarla al Regolatore della Circolazione (RdC), con comunicazione registrata, utilizzando, a seconda del punto di arresto del treno, una delle formule di seguito indicate con riferimento alle indicazioni riportate in orario e alle prescrizioni in suo possesso:

a) qualora il rallentamento prescritto debba essere ancora impegnato o sia stato parzialmente impegnato utilizzare la formula:

SCMT RILEVATO GUASTO A TERRA CON VISUALIZZAZIONE DEL MESSAGGIO **"PROBABILE RALLENTAMENTO NON GESTITO"** CON ARRESTO DEL TRENO TRA IL KM.....E IL KM.....(CIPPI CHILOMETRICI LIMITROFI) TRA.....E.....OPPURE SULL'ITINERARIO DI.....(ARRIVO/PARTENZA) DI.....RALLENTAMENTO CUI PRESCRIZIONI IN MIO POSSESSO NON ANCORA IMPEGNATO OPPURE PARZIALMENTE IMPEGNATO

b) qualora il rallentamento prescritto sia già stato effettuato utilizzare la formula:

SCMT RILEVATO GUASTO A TERRA CON VISUALIZZAZIONE DEL MESSAGGIO **"PROBABILE RALLENTAMENTO NON GESTITO"** CON ARRESTO DEL TRENO TRA IL KM.....E IL KM.....(CIPPI CHILOMETRICI LIMITROFI) TRA.....E.....OPPURE SULL'ITINERARIO DI.....(ARRIVO/PARTENZA) DI.....RALLENTAMENTO CUI PRESCRIZIONI IN MIO POSSESSO GIÀ EFFETTUATO

c) qualora non sia prescritto alcun rallentamento utilizzare la formula:

SCMT RILEVATO GUASTO A TERRA CON VISUALIZZAZIONE DEL MESSAGGIO **"PROBABILE RALLENTAMENTO NON GESTITO"** CON ARRESTO DEL TRENO TRA IL KM.....E IL KM.....(CIPPI CHILOMETRICI LIMITROFI) TRA.....E.....OPPURE SULL'ITINERARIO DI.....(ARRIVO/PARTENZA) DI.....NESSUN RALLENTAMENTO PRESCRITTO NELLA TRATTA

L'anomalia deve essere notificata al RdC dalla stazione stessa, nel caso di arresto sull'itinerario di arrivo/partenza, oppure al RdC della successiva stazione, nel caso di arresto in linea; attendere per la ripresa della marcia l'autorizzazione del RdC e le eventuali prescrizioni.

3. Ricevuta la comunicazione di cui al comma **2**, il RdC deve verificare se sulla tratta percorsa dal treno esistono rallentamenti, disporre per il proseguimento del treno secondo quanto indicato e, indipendentemente dalla presenza di rallentamenti, avvisare immediatamente dell'anomalia l'AM¹. Il RdC deve trasmettere all'agente di condotta che ha notificato l'anomalia, con comunicazione registrata, l'autorizzazione alla ripresa della marcia e l'eventuale riduzione di velocità, utilizzando, a seconda dei casi, una delle seguenti formule:

- casi di cui al comma 2, lettera a):

"SI AUTORIZZA LA RIPRESA DELLA MARCIA NON SUPERANDO VELOCITÀ DI.....(VELOCITÀ DI RALLENTAMENTO) FINO A.....(primo cippo chilometrico o località di servizio ubicati oltre il termine del rallentamento stesso) oppure SULL'ITINERARIO DI ARRIVO DI.....(ARRIVO oppure PARTENZA oppure TRANSITO) DI....."

- casi di cui al comma 2, lettere b) e c):

- in linea o per itinerari di corretto tracciato: "SI AUTORIZZA LA RIPRESA DELLA MARCIA SENZA ULTERIORI LIMITAZIONI DI VELOCITÀ"

- per itinerari deviati: "SI AUTORIZZA LA RIPRESA DELLA MARCIA NON SUPERANDO LA VELOCITÀ DI...(30 Km/h oppure 60 Km/h oppure 100 Km/h a seconda della velocità imposta dalla deviazione) SULL'ITINERARIO DI.....(ARRIVO oppure PARTENZA oppure TRANSITO) DI....."

4. Nel caso in cui al comma 2 lettera a) il RdC che ha ricevuto la comunicazione di anomalia dovrà avvisare con comunicazione registrata il RdC della stazione precedente utilizzando la formula "DM/DCO.....TRENO.....HA RILEVATO GUASTO A TERRA CON VISUALIZZAZIONE DEL MESSAGGIO "PROBABILE RALLENTAMENTO NON GESTITO" FRA.....E..... (località di servizio delimitanti il tratto in soggezione). Ai treni da inviare a seguito del treno che ha segnalato l'anomalia dovrà pertanto essere prescritta una riduzione di velocità pari alla velocità del rallentamento, da rispettare dal punto in cui avviene la notifica e fino al primo cippo chilometrico o località di servizio ubicati oltre il termine del rallentamento stesso, utilizzando la formula "NON SUPERATE VELOCITÀ DI.....KM/H DA.....A....."

5. Nel caso in cui al comma 2 lettera b) il RdC che ha ricevuto la comunicazione di anomalia dovrà notificare ai treni da inviare sullo stesso binario in senso inverso a quello del treno che ha segnalato l'anomalia, una riduzione di velocità pari alla velocità del rallentamento, da rispettare a partire dal punto in cui avviene la notifica e fino al primo cippo chilometrico o località di servizio ubicati oltre il termine del rallentamento stesso, utilizzando la formula "NON SUPERATE VELOCITÀ DI.....KM/H DA.....A....."

6. I provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 dovranno essere adottati fino a quando l'AM non comunichi per iscritto che il rallentamento è regolarmente gestito dal sistema di protezione e controllo della marcia.

7. I treni a cui è stata prescritta la riduzione della velocità di cui ai commi 4 e 5, in caso di successivo arresto per intervento della frenatura a causa dell'anomalia in questione, dovranno essere autorizzati a riprendere la marcia attenendosi alle prescrizioni già in loro possesso, utilizzando la formula "SI AUTORIZZA LA RIPRESA DELLA MARCIA. ATTENETEVI ALLE PRESCRIZIONI IN VOSTRO POSSESSO".

¹ Agente Manutenzione RFI

3. ALLEGATO 1

Prescrizione RFI-DTC\A0011\P\2017\0002488 del 14/09/2017

4. DISTRIBUZIONE

La presente PEIF è distribuita da DT - SESIAQSSL:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa";
2. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 37/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della PEIF, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF (vedere paragrafo TABELLA)². La distribuzione della PEIF deve avvenire con modalità descritte nel Sotto-processo A03 della suddetta COCS 37/DT r.v.;

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOD/Presidi) delle Divisioni Passeggeri Regionale e Passeggeri LH;
- agli Impianti Equipaggi di ciascuna Divisione.

F.to Marco Caposciutti

² Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno

PEIF 78.0 - Guasto o anomalia ad un PI di rallentamento con frenatura d'urgenza comandata dalla funzione di controllo della marcia dei treni (funzione SCMT) fino all'arresto del treno.

5. TABELLA DI DISTRIBUZIONE

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF

Accompagnamento e formazione treno	A	B	C	D	
	---	---	---	---	
Verifica	A	B	C		
	---	---	---		
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 37 r. v.				

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della PEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010 e Decreto ANSF 4/2012 , destinatario della DEIF:

Condotta DLgs. 247	A1	A4	A5	B1	B2	
	75.0	75.0	75.0	76.0	76.0	
Accompagnamento e formazione treno	FT-A	FT-B	AT	AT1		
	---	---	---	---		
Verifica	VE-V	VE-M	VE-Mr	VE-S		
	---	---	---	---		
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 37 r. v.					

PEIF 78.0 - *Recepimento nel SGSE Trenitalia della Procedura d'interfaccia RFI – Guasto o anomalia ad un PI di rallentamento con frenatura d'urgenza comandata dalla funzione di controllo della marcia dei treni (funzione SCMT) fino all'arresto del treno.*

– **ALLEGATO 1**



Ferrovie dello Stato Italiane
UA 14/9/2017
RFI-DTCA0011IP12017/0002468

Direzione Tecnica
Il Direttore

RETE FERROVIARIA ITALIANA
(secondo indirizzo)
LORO SEDI

IMPRESE FERROVIARIE IN POSSESSO DI CERTIFICATO DI SICUREZZA
(secondo indirizzo)
LORO SEDI

VERIFICATORI INDIPENDENTI DI SICUREZZA
(secondo indirizzo)
LORO SEDI

CENTRI DI FORMAZIONE RICONOSCIUTI
(secondo indirizzo)
LORO SEDI

ITALFERR S.p.A.
Direzione Tecnica
U.O. Sicurezza, Manutenzione ed Interoperabilità
m.foresta@italferr.it

p.c. **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**
Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie
Via Caracci, 36
00157 ROMA

p.c. **AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE**
Piazza della Stazione, 45
50123 FIRENZE

p.c. **RETE FERROVIARIA ITALIANA**
Sig. Amministratore Delegato e Direttore Generale
SEDE

Oggetto: Prescrizione di esercizio. Procedura di interfaccia. Guasto o anomalia ad un PI di rallentamento con frenatura d'urgenza comandata dalla funzione di controllo della marcia dei treni (funzione SCMT) fino all'arresto del treno.

Pagina 1 di 5

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con azionariato unitario soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
a norma dell'art. 2497 bis del c.c. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Cap. Soc. euro 34.523.279.633,00

Inscritta al Registro delle Imprese di Roma

Cod. Fisc. 01585570589 e P. Iva 01608081000 - R.E.A. 198360



– **ALLEGATO 1**



VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 recante "Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie" e successive modifiche e integrazioni;

VISTI il decreto n. 4/2012 e la direttiva n. 1/dir/2012, entrambi emanati il 9 agosto 2012 dal Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF);

VISTA la nota RFI-DTC\A0011\P\2012\0003721 del 19/12/2012 con cui RFI comunica di aver assunto il "sistema di riferimento" di cui alla direttiva ANSF n. 1/dir/2012;

VISTE le norme vigenti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTA la scheda di revisione delle Specifiche SCMT "ALS_SSB_298_03" che ha introdotto la funzione di "generazione dell'errore vitale di PI di rallentamento non intero" al fine di individuare possibili errori di posa o guasti ai PI di rallentamento;

VISTA la nota RFI-DTC\A0011\P\2014\0000763 del 28/02/2014 che disciplina l'introduzione di punti informativi SCMT di rallentamento (tipo N) sulle linee attrezzate con SSC in presenza di segnali di protezione di una località di servizio che svolgono anche la funzione di protezione di PL di stazione;

VISTO il Rapporto di Risk Assessment/Risk Management RFI-DTC-NCR\A0011\P\2013\0004151 del 30/10/2013 "Relazione di sicurezza Modifiche alle SRS Vol.3 SCMT - Schede di Revisione ALS_SSB_162_14, ALS_SSB_262_11, ASF_SSB_164_07, ALS_SSB_298_03, RFI_SSB_163_00 e Schede correlate" che, tra l'altro, ha rilevato la necessità di "disciplinare normativamente la ripresa della marcia a seguito dell'Errore PI Rallentamento utilizzando modalità analoghe a quelle previste in caso di Perdita PI";

VISTA la nota RFI-DTC-NCR\A0011\P\2016\0001671 del 01/08/2016 con la quale è stata trasmessa per pareri alle imprese ferroviarie una bozza della presente prescrizione di esercizio, in conformità al punto 2.3 dell'allegato A al decreto ANSF n. 4/2012;

VISTA la nota dell'impresa ferroviaria TPER S.p.A., prot. 14608 del 14/09/2016;

VISTE le note dell'impresa ferroviaria Trenitalia S.p.A., prot. TRNIT-DT\P\2016\0049202 del 19/09/2016 e TRNIT-DT\P\2017\0014881 del 28/03/2017;

VISTA la nota dell'Associazione FERCARGO, prot. CT/004/2016 del 28/09/2016;

VISTA la nota dell'impresa ferroviaria TX Logistik AG, prot. TXL U16.1006.01/FR del 06/10/2016;

– **ALLEGATO 1**



VISTA la nota dell'impresa ferroviaria SAD – Trasporto Locale S.p.A., prot. 5201 del 18/10/2016;

VISTA la relazione finale RFI-DTC-NCR\A0011\P\2017\0002508 del 14/09/2017, elaborata ai sensi della procedura DTC PSE 16 1 0;

si prescrive quanto di seguito riportato, che costituisce norma di interfaccia ai sensi del decreto ANSF n. 4/2012.

Articolo 1

(Anomalia ai PI di rallentamento)

1. In caso di guasto o anomalia ai Punti Informativi (PI) di rallentamento, è possibile che i sottosistemi di bordo SSB SCMT, SSB SCMT/SSC (Baseline 3) o SSB ERTMS/ETCS in modo operativo Sistema Nazionale (SN) attivino la frenatura d'urgenza fino all'arresto del treno visualizzando il messaggio di errore "PROBABILE RALLENTAMENTO NON GESTITO" (corrispondente al Codice Errore 44). In tal caso la riduzione di velocità potrebbe non risultare correttamente gestita dal SSB sebbene l'anomalia non determini variazioni della modalità operativa in atto.

2. Nel caso di cui al comma 1, l'agente di condotta deve:

- riarmare la frenatura secondo le specifiche procedure;
- prendere visione della segnalazione di errore e notificarla al Regolatore della Circolazione (RdC), con comunicazione registrata, utilizzando, a seconda del punto di arresto del treno, una delle formule di seguito indicate con riferimento alle indicazioni riportate in orario e alle prescrizioni in suo possesso:

a) qualora il rallentamento prescritto debba essere ancora impegnato o sia stato parzialmente impegnato:

«SCMT RILEVATO GUASTO A TERRA CON VISUALIZZAZIONE DEL MESSAGGIO "PROBABILE RALLENTAMENTO NON GESTITO" CON ARRESTO DEL TRENO TRA IL KM E IL KM (cippi chilometrici limitrofi) TRA E oppure SULL'ITINERARIO DI (ARRIVO/PARTENZA) DI RALLENTAMENTO CUI PRESCRIZIONI IN MIO POSSESSO NON ANCORA IMPEGNATO oppure PARZIALMENTE IMPEGNATO».

b) qualora il rallentamento prescritto sia stato già effettuato:

«SCMT RILEVATO GUASTO A TERRA CON VISUALIZZAZIONE DEL MESSAGGIO "PROBABILE RALLENTAMENTO NON GESTITO" CON ARRESTO DEL TRENO TRA IL KM E IL KM (cippi chilometrici limitrofi) TRA E oppure SULL'ITINERARIO DI (ARRIVO/PARTENZA) DI RALLENTAMENTO CUI PRESCRIZIONI IN MIO POSSESSO GIÀ EFFETTUATO».

c) qualora non sia prescritto alcun rallentamento:

«SCMT RILEVATO GUASTO A TERRA CON VISUALIZZAZIONE DEL MESSAGGIO "PROBABILE RALLENTAMENTO NON GESTITO" CON ARRESTO DEL TRENO TRA IL

– **ALLEGATO 1**



KM E IL KM (*cippi chilometrici limitrofi*) TRA E oppure SULL'ITINERARIO DI (ARRIVO/PARTENZA) DI NESSUN RALLENTAMENTO PRESCRITTO NELLA TRATTA».

L'anomalia deve essere notificata al RdC della stazione stessa, nel caso di arresto sull'itinerario di arrivo/partenza, oppure al RdC della successiva stazione, nel caso di arresto in linea;

- attendere per la ripresa della marcia l'autorizzazione dal RdC e le eventuali prescrizioni.

3. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, il RdC deve verificare se sulla tratta percorsa dal treno esistono rallentamenti, disporre per il proseguimento del treno secondo quanto di seguito indicato e, indipendentemente dalla presenza di rallentamenti, avvisare immediatamente dell'anomalia l'AM.

Il RdC deve trasmettere all'agente di condotta che ha notificato l'anomalia, con comunicazione registrata, l'autorizzazione alla ripresa della marcia e l'eventuale riduzione di velocità, utilizzando, a seconda dei casi, una delle seguenti formule:

- casi di cui al comma 2, lettera a):

«SI AUTORIZZA LA RIPRESA DELLA MARCIA NON SUPERANDO VELOCITÀ DI (velocità di rallentamento) FINO A (*primo cippo chilometrico o località di servizio ubicati oltre il termine del rallentamento stesso*) oppure SULL'ITINERARIO DI (ARRIVO oppure PARTENZA oppure TRANSITO) DI».

- casi di cui al comma 2, lettere b) e c):

- in linea o per itinerari di corretto tracciato: «SI AUTORIZZA LA RIPRESA DELLA MARCIA SENZA ULTERIORI LIMITAZIONI DI VELOCITÀ».

- per itinerari deviati: «SI AUTORIZZA LA RIPRESA DELLA MARCIA NON SUPERANDO LA VELOCITÀ DI (30 KM/H oppure 60 KM/H oppure 100 KM/H a seconda della velocità imposta dalla deviazione) SULL'ITINERARIO DI (ARRIVO oppure PARTENZA oppure TRANSITO) DI».

4. Nel caso di cui al comma 2 lettera a) il RdC che ha ricevuto la comunicazione di anomalia dovrà avvisare con comunicazione registrata il RdC della stazione precedente utilizzando la formula «DM/DCO.... TRENO HA RILEVATO GUASTO A TERRA CON VISUALIZZAZIONE DEL MESSAGGIO "PROBABILE RALLENTAMENTO NON GESTITO" FRA E (*località di servizio delimitanti il tratto in soggezione*)». Ai treni da inviare a seguito del treno che ha segnalato l'anomalia dovrà pertanto essere prescritta una riduzione di velocità pari alla velocità del rallentamento, da rispettare a partire dal punto in cui avviene la notifica e fino al primo cippo chilometrico o località di servizio ubicati oltre il termine del rallentamento stesso, utilizzando la formula «NON SUPERATE VELOCITÀ DI KM/H DA A».

5. Nel caso di cui al comma 2 lettera b) il RdC che ha ricevuto la comunicazione di

– ALLEGATO 1



anomalia dovrà notificare ai treni da inviare sullo stesso binario in senso inverso a quello del treno che ha segnalato l'anomalia, una riduzione di velocità pari alla velocità del rallentamento, da rispettare a partire dal punto in cui avviene la notifica e fino al primo cippo chilometrico o località di servizio ubicati oltre il termine del rallentamento stesso, utilizzando la formula «NON SUPERATE VELOCITÀ DI KM/H DA A».

6. I provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 dovranno essere adottati fino a quando l'AM non comunichi per iscritto che il rallentamento è regolarmente gestito dal sistema di protezione e controllo della marcia.

7. I treni a cui è stata prescritta la riduzione di velocità di cui ai commi 4 e 5, in caso di successivo arresto per intervento della frenatura a causa dell'anomalia in questione, dovranno essere autorizzati a riprendere la marcia attenendosi alle prescrizioni già in loro possesso, utilizzando la formula «SI AUTORIZZA LA RIPRESA DELLA MARCIA. ATTENETEVI ALLE PRESCRIZIONI IN VOSTRO POSSESSO».

Articolo 2

(Avvisi)

1. Le Imprese ferroviarie e le Strutture centrali e periferiche di RFI, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi Sistemi di Gestione della Sicurezza, restano incaricate di portare a conoscenza del personale interessato i contenuti della presente prescrizione di esercizio.

2. Per il personale di RFI la presente prescrizione di esercizio interessa le Attività di Sicurezza: Gestione della circolazione, Manutenzione dell'infrastruttura, Condotta dei treni, Accompagnamento dei treni; Ruoli e Contesti operativi: tutti.

3. La presente prescrizione di esercizio, che a cura di questa Direzione Tecnica è pubblicata in formato pdf sul sito www.rfi.it e, per il personale di RFI, nella banca dati on-line e-POD RFI, entra in vigore il 31/10/2017.

Paola Firri