

Funciones		Solución 1	Solución 2	Solución 3
HARDWARE	Cortar suministro de energía	 Fusible	 Relé electromagnético	 Relé de estado sólido
	Ajustar y desajustar al motor	 Servomotor	 Motor DC	 Tornillos y brackets
	Avisar que actuadores estén listos	 Buzzer	 LED	