




| Funciones |                                      | Solución 1                                                                          | Solución 2                                                                                                          | Solución 3                                                                           |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| HARDWARE  | Acondicionar voltaje de alimentación |    |  <p>AC      Corriente Pulsante</p> |                                                                                      |
|           | Activar alimentación eléctrica       | Fuente switching                                                                    | Fuente lineal                                                                                                       |    |
|           | Interrumpir la línea de alimentación |                                                                                     |                                                                                                                     |     |
|           | Energizar actuadores                 |    |                                                                                                                     |     |
|           | Energizar sensores                   |   |                                                                                                                     |    |
|           | Energizar procesador                 |  |                                  |   |
|           | Energizar motor a analizar           |  |                                  |  |