CONTROL UNIT reset* **E0** CL_LCD_DATA 0 0 0 OP_SETCURSOR OP_DRAWCOLOUR LT24_Init_Done 1 **E1** E14 LD_CURSOR LD_DRAW CL_DAT LD_2C **RSCOM RSCOM** CL_LCD_DATA CL_LCD_DATA **E2** LCD_WR_N LCD_CS_N **E3 E4 E13** D0, D1 **RSDAT** QDAT INC_DAT D3, D4 D5 D2 E11 **E12 RSCOM** DONE_CURSOR INC_DAT D6 **E5 RSDAT** INC_DAT **E6** LCD_WR_N LCD_CS_N **E7** DEC_PIX **E8 E9 ENDPIX** E10 DONE_COLOUR