

Oficina: venusom unipessoal Ida

Tel: 916480597

E-mail: venusom@hotmail.com Endereço: rua da gandra n640

Número do relatório: MAXIA20250404160145 Tempo de teste: 2025-04-04 16:01:45

Nome do técnico:

# 1999\_04 BMW Relatório de diagnóstico do veículo

Informações do veículo

1999

1999\_04/BMW/5'/525tds\_M51/M51

VIN: WBADF71040BS62452

Quilometragem: 278822 km Matrícula: --

Informações do cliente

Nome: --

Tel: --

Informações do dispositivo

Ferramenta: MaxiSys MS909

Versão: V16.11

Número de série: V19GMAC01352 Número do pedido de reparação: V19GMAC0135220250404114205657

### 🔁 Sistemas analisados( 9 )

Sistema	Estado/DTC
DDE Digital Diesel Electronics	2
ASC Anti-lock Braking System with ASC	<b>©</b> 1
MRS Sistema de retenção múltiplo II	<b>3</b> 4
Grupo de instrumentos KOM	◎ 0
Imobilizador de veículo EWS	◎ 0
IHKA/IHKR (Aquecedor/AC)	◎ 0
Módulo de verificação de luz LCM	◎ 0
RAD (Radio)	<b>©</b> 1
Módulo base GM	<b>©</b> 1

## □ DTC (9)

#### DDE Digital Diesel Electronics (2 DTCs)

DTC	Descrição	Estado
000038	Sensor de fluxo de massa de ar de filme quente	
000006	Recirculação dos gases de escape, desvio de controle	

#### ASC Anti-lock Braking System with ASC (1 DTC)

DTC Sinal de falha do sensor de velocidade da roda traseira 000030

esquerda

Estado 000032 Velocidade esquerda

#### MRS Sistema de retenção múltiplo II (4 DTCs)

DTC Descrição Estado 000011 Sistema de restrição múltipla (MRS), fonte de energia