



Oficina: tpacheco
Tel: 963637331
E-mail: tiagopacheco.geral@gmail.com
Endereço: Rua do poço Mariano

Número do relatório: MAXIA20250416161812
Tempo de teste: 2025-04-16 16:18:12
Nome do técnico: --

2003 Peugeot Relatório de diagnóstico do veículo

Informações do veículo

2003/Peugeot/207/
VIN: VF3WA5FXC33641846

Quilometragem: 89477.6km
Matrícula: --

Informações do cliente

Nome: --

Tel: --

Informações do dispositivo

Ferramenta: MaxiCom Ultra Lite
Versão: V6.20

Número de série: V1DGR4C01097
Número do pedido de reparação:
V1DGR4C0109720250416161759290

Sistemas analisados(15)

Sistema	Estado/DTC
Caixa de serviço inteligente -- BSI	2
Calculador de controlo motor -- MED17_4_EURO4	9
Antibloqueio da roda (ABS) ou controlo dinâmico de estabilidade (ESP) -- ESP_MK60-O	2
Calculador dos airbags e pré-tensores -- SAC_AUTOLIV	0
Combinado -- COMBINE	0
Under-inflation detection -- DSG	6
Climatização -- CLIM_REGULEE	0
Direção assistida -- DAE	2
Corretor dinâmico de altura das luzes -- AFS	0
Caixa de serviço do motor -- BSM	1
Caixa de serviço do reboque -- BSR	0
Comandos sob volante -- HDC	0
Ecrã multifunções -- EMF_C	0
Auto-rádio -- AUTORADIO	5
Sensor de chuva e de luminosidade -- PLUIE_LUMINOSITE	0

DTC (27)

Caixa de serviço inteligente -- BSI (2 DTCs)

DTC	Descrição	Estado
F159	defeito de informação do nível do óleo	
F98F	caixa de serviços motor : Defeito luz de nevoeiro dianteira esquerda.	

Calculador de controlo motor -- MED17_4_EURO4 (9 DTCs)

DTC	Descrição	Estado
P2603	Defeito de comando da bomba de água adicional turbo (eléctrica) -- circuito aberto	defeito permanente
P0113	defeito sinal do sensor temperatura do ar de admissão -- circuito aberto ou curto-círcuito ao máximo	avaria fugidia
P0238	defeito de regulação da pressão de sobrealimentação -- circuito aberto ou curto-círcuito ao máximo	avaria fugidia
P1693	defeito de anomalia da recepção do comando de arranque e paragem do motor comandados -- valor recebido incorrecto	avaria fugidia
U2000	defeito despertar comando -- Coerência	avaria fugidia
P0463	defeito informação do nível de combustível recebido pela CSI -- circuito aberto	avaria fugidia
P0070	defeito informação temperatura do ar ambiente recebido pela CSI -- valor recebido incorrecto	avaria fugidia
P0565	defeito sinal regulação de velocidade -- valor inválido	defeito permanente
P0591	defeito sinal limitação de velocidade -- valor inválido	defeito permanente

Antibloqueio da roda (ABS) ou controlo dinâmico de estabilidade (ESP) -- ESP_MK60-O (2 DTCs)

DTC	Descrição	Estado
C1302	Defeito sinal sensor de pressão de travagem -- interna	defeito permanente
U1000	defeito do calculador mudo	defeito permanente

Under-inflation detection -- DSG (6 DTCs)

DTC	Descrição	Estado
U1108	ausência de comunicação na CAN com o calculador controlo motor	defeito permanente
U2005	Defeito RCD: Defeito informação velocidade do veículo (ausente ou inválido)	intermitente
U2006	Defeito RCD: Defeito informação regime motor (ausente ou inválida)	intermitente
U2000	Defeito RCD: Defeito alarme principal (Comando CAN inválido ou ausente)	intermitente

U1105	ausência de comunicação na CAN com o sensor de ângulo do volante	defeito permanente
U1003	enfraquecimento da rede CAN	defeito permanente

Direção assistida -- DAE (2 DTCs)

DTC	Descrição	Estado
U1108	Defeito informação estado do motor térmico	fugitiva
U1308	Defeito informação estado do motor térmico	fugitiva

Caixa de serviço do motor -- BSM (1 DTC)

DTC	Descrição	Estado
F98F	Defeito luz de nevoeiro dianteira esquerda	

Auto-rádio -- AUTORADIO (5 DTCs)

DTC	Descrição	Estado
C917	defeito da saída áudio dianteira lado esquerdo. -- circuito aberto.	
C918	defeito da saída áudio dianteira lado direito. -- circuito aberto.	
C919	defeito da saída áudio traseira lado esquerdo. -- circuito aberto.	
C91A	defeito da saída áudio traseira lado direito. -- circuito aberto.	
F085	ausência de comunicação com o calculador da assistência ao estacionamento.	

Notas técnicas

Nome do cliente: _____

Técnico: _____

Data: _____

Nota: Guarde uma cópia deste relatório no histórico.