9119

Falha na comunicação do CAN com o módulo de

comando SAM do acompanhante

Armazenada(Evento)

KLA(KLA(Unidade de controle do ar condicionado)) (1 DTC)

DTC

Descrição

Estado

9470

CB68 (aquecedor auxiliar) (Falha elétrica)

Armazenada

LWR(LWR(Faróis)) (1 DTC)

DTC

9034

Descrição

Estado

Falta mensagem do CAN 'Terminal 61' do módulo de

comando DB81 (instrumento combinado). Sem uma

Armazenada(Evento)

reclamação concreta do cliente, ignorar a falha.

ESP(ESP(Programa eletrônico de estabilidade)) (1 DTC)

DTC

Descrição

Estado

C14BF

Defeitos no sistema: Testar o módulo de comando

A7/3n1 (Módulo de comando SBC)

Armazenada

SBC(SBC(Controle de freio Sensotronic)) (6 DTC)

DTC

Descrição

esquerda

Estado

C25D6

Esta falha pode ser ignorada e apagada.

Armazenada

C223D

C22BD

Falha hidráulica : Regulador de pressão , Roda dianteira

Armazenada

Falha hidráulica: Regulador de pressão, Roda dianteira

direita

Armazenada

C233D

Falha hidráulica: Regulador de pressão, Roda traseira

esquerda

Armazenada

C26DE

Falha hidráulica: Problema com a alimentação de pressão

Armazenada

C23BD

Falha hidráulica : Regulador de pressão , Roda traseira

Armazenada

direita

SAM-F(SAM-F(Módulo de detecção do sinal e de ativação, dianteiro)) ( 2 DTC )

DTC

Descrição

Estado

9009

Componente LE826 (Luz intermitente esquerda) com

defeito ou linha de alimentação interrompida

Armazenada

Existe falha de funcionamento do componente A7/3n1

9033

(Módulo de comando SBC) ou a linha para o componente

Armazenada

tem curto-circuito com a massa ou interrupção.

SAM-R(SAM-R(Módulo traseiro de registro do sinal e da ativação)) (2 DTC)

DTC

Descrição

Estado