1

T79-1. Solvaiones E/2. G(s) H(s) = $\frac{100}{5^2(5+10)}$

Pautas de diseño

_ estable -9=95.

- wd= 5 rad seg - ess=0 para r(t)=t hut)

Wd=5 rad

4 jw

Contribución angular al punto de diseño es

00=120°. | 0-10=35,12°. /

Entonces el angulo del compensabr se obtendra de la signiente a Qc-200-Θ-10 = ±180° Θο: cont. ang. polo doble. presion :

φc= ±180°+00+0-10= ±180°+275,12°.

Al respecto en control analògico el màximo angulo que puede aportar un compensador en adelanto es 60°, por ello utilizare mos dos: (PC1 = 60°), (PC2 = 35,12°).

Del gráfico definimos el angulo X; al mismo le trazamos

Trabajos Prácticos
la bisectriz. A partir de la bisectriz trazamos a ambas lados ¿
de la misma forlz y foz/z. Los ceros se ubican mais profiximo
del origen. Graficamente determinamos la posición de los ceros
y polos del compensador. Zon=-2,89, Zoz=-4, pon=-11,9, poz=-8,6
'Calculo de K: La función de transferencia a lazo abierto

G(s)H(s) = $K_{c} \frac{(s+2,89)(s+4)}{(s+86)(s+4,9)} \frac{100}{s^{2}(s+40)}$

Por esto la ecuación característica será:

Kc (5+2,89) (5+4) 100 +1=0.

esta es la ecuación que utilizaremos para el cálculo de K:

$$K_{C=} = \frac{5^2(5+16)(5+8,6)(5+11,9)}{100(5+2,89)(5+4)}$$

ahora es

La ganancia Kc es un "numero real" per elle le obtendremes como médulo, estos médulos son distancias determinadas por segmentes según se indica en el grafico:

$$K_{C} = \frac{|6^{2}| |5+10| |5+8|6| |5+11|9|}{100| |5+2|89| |5+41|} = \frac{33,35.8|69.7|59.10|3}{100.5.5.12}$$

donde se destaca que: 152 = (151)2

Respecto la condición de régimen se comple dado que el sistema es de tipo "z" y su emor para rampa es ceno.