Problems 2° porceà - Técnicos Digitales III Capirlo 5.10 fd. 2f 1) fr = 1 kHz fr = 2,3 kHz fs= 10 KHz Mínimo número de mueltrai: L> fs Ofm: n = 2,75 KHz - 2,5 KHz Octaviqis L. 10 KHz = 40 L> 40 como pide el minimo se prede hacei [L=40].  $\Delta f d = \frac{2fs}{L} \qquad L = \frac{2fs}{\Delta F_d}$ (0,55 -0,5) L= 40

Para otras ventanas y rechangular

donce ces us contionle.

en el coso de Haminino c=2

$$rac{k}{\rho c v \dot{c} \dot{c} \dot{c} \dot{c}} = N \frac{f_0}{f_0} = N \cdot f_0 d$$

¿lual es la cercanía de la c/ respecto a figite para que muestre a picos?



10 ms

fs. N. T. 1 : N= fs. T

Reemplatar Npor L

N= LOKHZ. 10 ms

 $N_{MF} > \frac{f_s}{\Delta f} : \Delta f > \frac{1}{N} \Delta f > \frac{f_s}{N}$ 

[. St = 100 Hz

Para que haya 3 lóbolos debe ester 13 caro náximo

a 100 Nz de eada señal

Para ventana Hammina

Afrc. fs

 $\Delta f > 2 \cdot 100 Hz$ 

△F >> 2000 He

$$fs = \frac{1}{T}$$
.  $T = \frac{1}{fs} = \frac{128}{400 \text{ atte}} = \frac{3.2 \text{ ms}}{3.2 \text{ ms}}$ 

K se observa

$$K = N \cdot \frac{f}{f_s} = 16 \text{ K}$$
 En el bin 16 se encuentra el lóbulo principal.

5) fr. 20 Ht.


Fs = BKHE

f1. Dt


Of > fs : L> fs


13 8KHz

L> 400



Para que entre en L la resolución debe se de como mínimo 20 HE





Sumarlos.

 $\begin{cases} \Delta f b \ln z = \frac{fs}{N} : N \cdot \frac{fs}{\Delta f b \ln x} \end{cases}$ 

Como es anos FFF usa

N= 8KH2= (100

potencia de 2. N=512 Cualor cercoso)

Dimensión

6) Repucción Mádoro N: Particionar un vector X en N subvectores y Plao orfanidis

X= X1 X2 X3 X4 X5 X6 X4 X=[1,2,-2,3,4]-2,51,1]

N=4. -> Tengo que tomar subvectores de dimensión N

 $X = \begin{bmatrix} X_0 \\ \times_1 \\ \times_2 \\ \times_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} X_0 \\ \times_5 \\ \times_6 \\ \times_7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ -3 \\ 4 \end{bmatrix}$  on longitud = 9

Para N=3 -> tempo que tomar sub-vectores de d'mensión N=3.

 $X = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ -4 \end{bmatrix}$  El vector queda largino = 3.

les agress cero

7) Costo computacional. N

DFT Lirecta DFT = 128 y lozy muestras | FFT directa

puntos J L DFT reducción modulo N FFT reducción módello N.

DSP GUIDE P. 251/664 (707)

Note: ete proporciónidad - DFT = Tiempo excusión = KDFT No N: nº puntos de la DFT. DFT = (128)2. Kpt. 16384 .-> prege gre esta seu c/reducción FFT = Tiemps ejecución = KFFT. N log N = KFFT. 896


de 4 puntos de la seion. de 8 moestras.

X=[1,2,-2,3,4,-2,-1,4]

K=2 K=3

L=8

$$\chi(u) = \sum_{r=0}^{u=0} \chi(u) \in \mathbb{R}^{n}$$



X = A X =

$$\begin{bmatrix} 6 \\ 8+4j \\ -2 \\ 8+4j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 8+4j \\ -2 \\ 8-4j \end{bmatrix}$$

$$\approx$$
 =  $\approx$   $\approx$ 

Romo 
$$\tilde{X} = 4 \times 4$$

$$\tilde{X} = 4 \times 1$$

$$\tilde{X} = 4 \times 4$$

Deusitro evon de para gué sirve reducir pa modu la N.

$$X = \begin{bmatrix} 6 & 8 + 4 \end{bmatrix}, -2 & 8 - 4 \end{bmatrix}$$

$$X^* = \begin{bmatrix} 6 & 8 - 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 8 - 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -2 & 8 + 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 8 + 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 8 - 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -2 & 8 + 4 \end{bmatrix}$$

$$A \cdot X^* = \begin{bmatrix} 6 + 8 - j4 - 2 + 8 + 95 \\ 6 - 8 - 4 + 2 + 8 - 4 \\ 6 - 8 + 4 - 2 - 8 - 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 \\ 0 \\ 6 - 12 \\ 6 + 8 + 4 + 2 - 8 + 4 \end{bmatrix}$$

$$X = IDFT(X) = \frac{1}{N} \left( DFT(x^*) \right)^* = \frac{1}{9} \cdot \begin{bmatrix} 20 \\ 0 \\ -12 \\ 16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ -3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

10) DIFICIL DE DESARROLLAR

FFT 4 puntos de la seial de 8 muestas, viaudo reduculos (Ejerplo P. SAY.)

FT: 
$$X(\kappa) = G(\kappa) + W_N^{\kappa} H(\kappa)$$

$$X(K1\frac{5}{N}) = C(K) \frac{MN}{MK} \frac{H(K)}{H(K)}$$

$$X(K) = C(K) + MN \frac{1}{K} H(K)$$

$$\begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ -3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 5 \\ 8 \\ 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 \\ 8 \\ 4$$

