


**PROBLEMA 62:** Trace el diagrama de Bode de magnitud y de fase de la siguiente función de transferencia.

$$F_{(P)} = \frac{(P+3)^3 (P+10) (P+2000) (P+50000)}{P^2 (P+100) (P^2+200 P+10^6)}$$



Página 1 de 1