
Part de valeurs manquantes par entrée
W
Co
As
Sb
Sn
B
Cu
Ni
Nb
Cr
Mo
Al
V
Ti
N
O
Tension
Courant
Type de courant
Polarité
Durée traitement
T traitement
P
S
Énergie de soudage
Procédé
T entre passes
Mn
Si
C
50 %
conservée
écartée
0
20
40
60
80
100
Valeurs manquantes (% des 1652 lignes)