

Redução de Subsistemas Múltiplos

Fundamentos de Controle


Blocos em Série



Blocos em Paralelo



Realimentação



Redução de Diagrama de Blocos Através de Formas Familiares

PROBLEMA: Reduza o diagrama de blocos mostrado na Figura 5.9 a uma única função de transferência.






FIGURA 5.9 Diagrama de blocos para o Exemplo 5.1.





Redução de Diagrama de Blocos Através da Movimentação de Blocos

PROBLEMA: Reduza o sistema mostrado na Figura 5.11 a uma única função de transferência.







FIGURA 5.11 Diagrama de blocos para o Exemplo 5.2.








$$\begin{array}{c|c} R(s) & \hline & G_1(s)G_2(s) & V_4(s) \\ \hline & 1 + G_2(s)H_2(s) + G_1(s)G_2(s)H_1(s) & \hline \\ \end{array} \begin{array}{c|c} V_4(s) & \hline \\ \hline & G_2(s) & 1 \\ \hline \end{array} \begin{array}{c|c} G_3(s) & \hline \\ \hline & 1 + G_3(s)H_3(s) \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c} R(s) & G_1(s)G_3(s)[1+G_2(s)] & C(s) \\ \hline [1+G_2(s)H_2(s)+G_1(s)G_2(s)H_1(s)][1+G_3(s)H_3(s)] & \\ \end{array}$$

Análise e Projeto de Sistemas com Realimentação



$$T(s) = \frac{K}{s^2 + as + K}$$


$$s_{1,2} = -\frac{a}{2} \pm \frac{\sqrt{a^2 - 4K}}{2}$$

$$s_{1,2} = -\frac{a}{2} \pm j \frac{\sqrt{4K - a^2}}{2}$$

Obtendo a Resposta Transitória

PROBLEMA: Para o sistema mostrado na Figura 5.15, obtenha o instante de pico, a ultrapassagem percentual e o tempo de acomodação.

SOLUÇÃO: A função de transferência em malha fechada obtida a partir da Equação (5.9) é



$$T(s) = \frac{25}{s^2 + 5s + 25}$$

$$\omega_n = \sqrt{25} = 5$$


$$2\zeta\omega_n=5$$

$$\zeta = 0.5$$

$$T_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}} = 0.726 \text{ second}$$

$$\%OS = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100 = 16.303$$

$$T_s = \frac{4}{\zeta \omega_n} = 1.6$$
 seconds



Projeto do Ganho para Resposta Transitória

PROBLEMA: Determine o valor do ganho, *K*, para o sistema de controle com realimentação da Figura 5.16 de modo que o sistema responderá com uma ultrapassagem de 10 %.




FIGURA 5.16 Sistema com realimentação para o Exemplo 5.4.

$$T(s) = \frac{K}{s^2 + 5s + K}$$

$$2\zeta\omega_n=5$$

$$\omega_n = \sqrt{K}$$

$$\zeta = \frac{5}{2\sqrt{K}}$$

$$\zeta = 0.591$$

$$K = 17.9$$

Exercício 5.2

PROBLEMA: Para um sistema de controle com realimentação unitária com uma função de transferência do caminho à frente $G(s) = \frac{16}{s(s+a)}$, projete o valor de a para produzir uma resposta ao degrau em malha fechada que tenha 5 % de ultrapassagem.

RESPOSTA:

$$a = 5,52$$