







Maquina de Turing









Introdução







A Máquina de Turing é um dispositivo teórico conhecido como máquina universal, que foi concebido pelo matemático britânico Alan Turing (1912-1954), muitos anos antes de existirem os modernos computadores digitais. Num sentido preciso, é um modelo abstrato de um computador, que se restringe apenas aos aspectos lógicos do seu funcionamento (memória, estados e transições), e não a sua implementação física. Numa máquina de Turing pode-se modelar qualquer computador digital.













Introdução



Mais formalmente, uma máquina de Turing (com uma fita) é perfeitamente definida como uma 7-upla



MT = $(\Sigma, Q, T, \delta, q0, qaceita, qrejeita)$



onde Σ, Q,T são todos conjuntos finitos e:

- Σ: é o alfabeto de entrada (não contém o símbolo vazio)
- Q: é o conjunto de estados.
- T: é o alfabeto da fita $| \epsilon \in T \in \Sigma \subseteq T$
- δ: é a função de transição (função parcial):
- $Q \times T \rightarrow Q \times T \times \{L, R\}$
- $q0 \in Q$: é o estado inicial.
- qaceita ∈ Q: é o estado ACEITA.
- qrejetia ∈ Q: é o estado REJEITA.
















Divisão do projeto



Elaboração da Lógica e representação da máquina

Primeira lógica implementada em linguagem C


Translação do código e parte eletrica do trabalho

Diagrama de estados

 $MT = \{\{0,1\}, \{q0,q1,q2,qf\}, \{0,1,\Gamma\}, \delta, \{q0\}, \{qf\}, \{q1,q2\}\}\}$

21 (dec) = 10101 (bin)

```
3 (dec) = 11 (bin)
6 (dec) = 110 (bin)
9 (dec) = 1001 (bin)
12 (dec) = 1100 (bin)
15 (dec) = 1111 (bin)
18 (dec) = 10010 (bin)
```


















Código C


```
X
```

```
switch (estado)
     case 0:
       if (fita[cabecote] == 1)
       { estado = 1; }
       if (cabecote >= 8)
       { estado = 3;
         continua = false; }
       break;
     case 1:
       if (fita[cabecote] == 1)
           estado = 0;
       if (fita[cabecote] == 0)
  { estado = 2; }
       if (cabecote >= 8)
  { continua = false; }
       break;
```

```
case 2:
   if (fita[cabecote] == 0) {
     estado = 1; }
   if (cabecote >= 8) {
     continua = false; }
   break;
 cabecote += 1;
 if (estado == 3)
   continua = false;
   divisivel = true;
} // FITA JA ACABOU
```

Maquina no Arduino





Maquina de Turing - Maquina de Turing -



<u>Máquina em Hardware</u>

<u>Máquian em C</u>

Repositório Github



